



ASV	DESCRIÇÃO DA ÁREA	ÁREA EM RECUPERAÇÃO
399/2009	Jazida 2	39,66

Legenda

- ==== Eixo do Canal do PISF
- ASV 324/2009 - Faixa de Domínio
- ASV 326/2009 - VPR Descanso
- ASV 399/2009 - Jazida
- Áreas Degradadas em Recuperação (39,66ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescentada das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24S / Zona 24M



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI

Produzido por: Jonas Luís Ortiz Analista Ambiental - CTF 5283679	Rubrica:
Verificado por: Paulo Rogério Oliveira Coord. Setorial - CTF 1667115	Rubrica:
Desenho nº: 1711-MAP-1094-95-09-001 R3	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 9 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS

Localização de Área Degradada em Recuperação
Segmento 1231 - Lote 06 - Eixo Norte - Trecho II

Data: 04/10/2011	Localização: Mauriti - CE
Folha nº: 01	Revisão nº: 03
Escala: 1:12.000	