



ASV	DESCRIÇÃO DA ÁREA	ÁREA EM RECUPERAÇÃO
Ofício IBAMA 121/2008	BF 02 BA	1,30
Ofício IBAMA 121/2008	JS 02 BA	5,92
ASV 221/2008	JS 03 BA	13,92

Legenda

- ==== Eixo do Canal do PISF
- OFÍCIO 121/2008
- ASV 156/2007 - Faixa de Domínio e Reservatório Areias
- ASV 220/2008 - Faixa de Domínio
- ASV 221/2008
- Áreas Degradadas em Recuperação (21,14ha)

Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica

0 100 200 400 600 Metros

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km E 500km
Datum horizontal : SAD-69
Sistema de Projeção UTM / Fuso 24S / Zona 24L

Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Projeto Executivo dos Canais de Transposição
das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI

Produzido por: <i>Jonas Luis Ortiz</i> <i>Analista Ambiental - CTF 5283679</i>	Rubrica:
Verificado por: <i>Paulo Rogério Oliveira</i> <i>Coord. Setorial - CTF 1667115</i>	Rubrica:
Desenho n°: 1711-MAP-2090-95-09-005 R2	

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 9 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Localização de Área Degradada em Recuperação
Reservatório Areias - 3º BEC - Eixo Leste - Trecho V

Data: 04/10/2011	Localização: Floresta - PE
Folha n°: 01	Revisão n°: 02
Escala: 1:10.000	