



NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL - (NA)



Nº 24/2013/M

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>Data:</b><br>12/12/2013                | <b>Localização</b><br>Trecho: Novo Repartimento x Pacajá |                                       |
| <b>Hora:</b><br>10:43                     | Construtora: Sanches Tripoloni                           | Lote: 2                               |
| <b>Condições Climáticas</b><br>Ensolarado | Lado: Direito/Esquerdo                                   | Coordenadas: S 04.18025° W 050.03599° |
|   | Estaca: 2360   |                                       |

**Caracterização Rápida do Local**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> APP                         | <input type="checkbox"/> Área de Apoio                | Obs.: Rompimento de bacia de contenção. |
| <input type="checkbox"/> Terras Indígenas            | <input type="checkbox"/> Área de Depósito (Bota-Fora) |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Domínio | <input type="checkbox"/> Outros                       |   |
| <input type="checkbox"/> Área-Fonte                  |   |   |

**Notificação Ambiental Identificada**

**Rompimento de dreno/aterro de bota fora solto**  
 Em 12/12/2013, foram identificados processos erosivos nas bacias de contenções instaladas na estaca 2360, devido á ausência de revestimento vegetal no local. Tais ocorrências caso não haja correções, poderão ocasionar erosões graves e comprometer a pista de rolamento.  
 Plano Executivo Ambiental - PEA;  
 Programa Ambiental de Construção - PAC;  
 Norma DNIT - 070/2006 - PRO.

Classificação da Não Conformidade -  Grave  Média  Leve

**Relatório Fotográfico**

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| Foto 01 - Processo erosivo em bacia de contenção. | Foto 02 - Processo erosivo em bacia de contenção. |

**SUGESTÃO PARA AÇÃO CORRETIVA**

Sugerimos que a construtora realize a reconformação nos aterros e bota fora soltos, refaça as bacias de contenções e realize o revestimento vegetal no local.

Prazo indicado para manifestação -  Imediato  Prazo 30 dias corridos após recebimento da construtora

**Gestão e Supervisão Ambiental**  
**Consórcio Ambiental BR-230/422/PA**

Eventuais não-conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia serão notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:

1. **Registro de Ocorrência Ambiental - R.O.A:** identificação de irregularidades leves quando há orientação verbal por parte da equipe de supervisão ambiental e construtora, em relação a necessidade de correção dessas irregularidades. Possui caráter orientativo e será emitido e anexado aos relatórios mensais de andamento entregue à CGMAB.
2. **Comunicação de Não-Conformidade Ambiental - CNC:** pode ser emitida em caso de não atendimento do ROA. É uma comunicação por escrito por não-conformidades aos preceitos ambientais da construção. Não possui caráter punitivo. Deve ser respondida dentro do prazo estipulado pela Supervisão Ambiental. A construtora, dentro desse prazo, deverá apresentar um cronograma executivo com as soluções que serão tomadas para a correção da ocorrência.
3. **Notificação Ambiental - NA:** gerada a partir de ocorrências graves ou do não cumprimento do prazo de uma CNC. Deve ser encaminhada primeiramente à Coordenação Geral de Meio Ambiente - CGMAB para análise. A CGMAB analisará o pleito e decidirá se a Supervisão Ambiental notificará ou não a construtora. Pode haver solicitação de prorrogação de prazo de atendimento mediante justificativa técnica.
4. **Ata de Compromisso de Ajuste:** Firmada entre DNIT, Supervisão Ambiental, Supervisão de Obras e a parte notificada. A Ata de Compromisso de Ajuste serve como última ação para a correção da não-conformidade. A não correção de uma não-conformidade pode gerar sanções contratuais à construtora responsável.
5. **Atestado de Conformidade Ambiental - AC:** Gerado após a correção de uma não-conformidade. O AC é emitido e enviado à parte notificada para atestar o cumprimento ao componente ambiental do empreendimento.

