

# 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

## 1. Trecho Urbano de Marabá (km 119,16 ao km 125,1)



Foto 1- Colaborador da prefeitura municipal coletando lixo em talude. Lado direito  
S 05.35749° W 049.08858 30/08/2013.



Foto 2- Acesso para Br-230 interditado.  
S 05.35750° W 049.08872° 30/08/2013



Foto 3- Instalação de iluminação na rodovia.  
S 05.35075° W 049.10010° 29/10/2013



Foto 4 - Instalação de redutores de velocidade.  
S 05.35052° W 049.10483° 02/10/2013



Foto 5 - Revestimento vegetal em talude.  
S 05.35081° W 049.10607° 28/10/2013



Foto 6 - Roço em talude.  
S 05.35081° W 049.10607° 28/10/2013



Foto 7 – Implantação de passarela. Ambos os lados.  
S 05.35750° W 049.08867. 03/12/2013.



Foto 8 – Talude com revestimento vegetal. Lado esquerdo.  
S 05.35751° W 049.08878°. 03/12/2013



Foto 9 – Descida d'água com dissipador de energia. Lado direito.  
S 05.35724° W 049.08863. 03/12/2013.



Foto 10 – Material para aterro. Lado esquerdo.  
S 05.22124° W 049.34314° 04/12/2013



Foto 11 – Captação de água. Lado direito.  
S 05.16255° W 049.38129° 04/12/2013



Foto 12 – Instalação da britagem. Lado esquerdo.  
S 05.21944° W 049.34484° 04/12/2013



Foto 13 – Tendas na jazida Marlene. Lado esquerdo.  
S 05.21944° W 049.34484° 04/12/2013



Foto 14 – Limpeza na faixa de domínio. Lado esquerdo.  
S 05.17602° W 049.37257° 06/01/2014



Foto 15 – Instalação da britagem. Lado esquerdo.  
S 05.21944° W 049.34484° 07/01/2014