

440-6



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -  
IBAMA**

**RELATÓRIO  
DE  
VISTORIA TÉCNICA**

EMPREENDIMENTO: RODOVIA BR-319, ENTRE AS CIDADES DE PORTO VELHO, NO ESTADO DE RONDÔNIA, E A CIDADE DE MANAUS, NO ESTADO DO AMAZONAS, SOB RESPONSABILIDADE DO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES.

**Dos Técnicos:**

Géza de Faria Árbocz – Engenheiro Agrônomo

Vilson José Naliato – Analista Ambiental

Wanderlei Reinecke – Analista Ambiental

**BRASÍLIA – DF  
AGOSTO/SETEMBRO – 2005**



Faint, illegible text centered below the logo, possibly a title or header.

RELATIONS  
OF THE  
MIGRANT WORKERS

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**RELATORIO DE VISTORIA / 2005 - COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA**

Brasília, 06 de setembro de 2005.

**Dos Técnicos:** Géza de Faria Árbocz – Engenheiro Agrônomo  
Vilson José Naliato – Analista Ambiental  
Wanderlei Reinecke – Analista Ambiental

**Para:** Jorge Luiz Britto Cunha Reis  
Coordenador de Avaliação de Impactos e Riscos

**Assunto:** Vistoria técnica à BR-319/AM, rodovia compreendida entre as cidades de Manaus/AM e Porto Velho/RO, sob responsabilidade do DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes

**1 - INTRODUÇÃO**

Este documento apresenta os resultados da vistoria técnica realizada entre os dias 16 e 19 de agosto, ao empreendimento denominado BR-319, rodovia compreendida entre as cidades de Manaus, no Estado do Amazonas e Porto Velho, no Estado de Rondônia.

A vistoria motivou-se pelos descobramentos da Ação Civil Pública – ACP movida pelo Ministério Público Federal, contra o Ministério dos Transportes, devido esse órgão ter iniciado as obras para pavimentação e outras obras de melhoria nesta rodovia sem a apresentação do EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento.

No âmbito da ACP, a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Amazonas, através da Decisão nº 025/05, determinou a suspensão das obras no empreendimento, enquanto não forem apresentados os devidos estudos ambientais da rodovia.

Cabe destacar que nesta Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental não há nenhum processo administrativo instaurado relativo às obras na rodovia BR-319.

Foram observados os aspectos ambientais relevantes, bem como as fitofisionomias existentes e seu estado de conservação, sendo apresentados os itens verificados em campo, bem como os comentários pertinentes. Os principais pontos notáveis levantados durante a vistoria estão demonstrados em relatório neste documento, em conjunto com as respectivas coordenadas geográficas.



Faint header text, possibly containing a date or reference number.

Faint text line, likely a subject or title.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.

Faint text block, possibly a short paragraph or list.



## 2- VISTORIA

A vistoria foi realizada entre os dias 15 e 19 de agosto, com os seguintes participantes: três técnicos do licenciamento desta Coordenação, representante técnica da Secretaria de Coordenação da Amazônia - Ministério do Meio Ambiente, e dois representantes do DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre. Sendo que não houve acompanhamento de técnicos das Gerências do IBAMA nos Estados do Amazonas e Rondônia.

A viagem em direção ao empreendimento foi iniciada a partir da cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia, até o entroncamento com a rodovia BR-230 (Transamazônica), nas proximidades da cidade de Humaitá/AM, transitando por essa rodovia até o segundo entroncamento dessa com a continuidade da BR-319, e a partir daí indo em direção à cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Os municípios atravessados em todo o trajeto da vistoria, em ordem, foram: Porto Velho/RO, Canutama/AM, Humaitá/AM, Tapauá/AM, Manicoré/AM, Beruri/AM, Borba/AM, Manaquiri/AM. Careiro/AM, Careiro da Várzea/AM e Manaus/MA

Durante o transcorrer da vistoria, observamos que a rodovia BR-319, na situação atual, possui trechos com características diferentes, em relação ao estado de conservação do corpo estradal, de trafegabilidade, e também dos atributos ambientais do entorno do empreendimento.

Devido a isso e para melhor descrição das aspectos ambientais relevantes observados em vistoria, além de demonstrar as justificativas dos encaminhamentos a serem dados em relação aos procedimentos de licenciamento para a rodovia, houve a separação de toda a extensão da rodovia em 05 trechos, divididos de acordo com suas principais características em relação ao estado de conservação do pavimento, ou pela sua precariedade e até mesmo ausência de qualquer pavimentação, bem como separados conforme a caracterização predominante do estado de preservação do entorno do eixo da rodovia.

Estes trechos podem ser facilmente delimitados, separando-os de acordo com suas condições de conservação do pavimento e do leito estradal. Sendo que foram levantadas as coordenadas geográficas dos extremos dos trechos delimitados (Pontos GPS), além das pontes de madeira existentes, parte dos bueiros em funcionamento ou entupidos, os alagamentos existentes (devido aos bueiros), bem como as áreas de empréstimo abandonadas sem recuperação. Tal relação de Pontos GPS está colocada integralmente neste documento, de acordo com Trechos descritos, bem como os mapas elaborados a partir desses Pontos GPS para cada trecho delimitado.

A rodovia BR-319 atravessa uma das regiões ambientalmente mais importantes da Amazônia, considerada como sua porção central, esta região apresenta rica diversidade biológica, sendo encontradas paisagens diversas, seja da Floresta Amazônica, ou de pequenos resquícios de Cerrado. Apesar da vegetação do entorno encontrar-se mais degradada em alguns trechos, como no Estado de Rondônia, Sul do Amazonas até as adjacências de Humaitá, e nas proximidades de Manaus, ainda podemos observar extensas áreas florestais preservadas, variando seus estados de conservação à medida de se distanciam da rodovia. Podendo-se afirmar que a maior parte da rodovia BR-319 apresenta ainda entorno com excelente condição de preservação.

Tal fato justificou que porções dos trechos vistoriados fossem classificadas como áreas de grande importância para a conservação da biodiversidade, sendo que em algumas qualificadas como Áreas Prioritárias para Conservação, sendo até mesmo criadas duas Unidades de Conservação Federal na área de Influência da rodovia.

Tais Unidades de Conservação Federal criadas recentemente na área de Influência da rodovia são:

- Reserva Extrativista do Lago de Capanã Grande (na qual a rodovia serve até como limites de seu entorno, numa extensão de mais de 70 km);

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, showing further progression of the document's text.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the narrative or information presented.

Fifth block of faint, illegible text, maintaining the document's flow.

Sixth block of faint, illegible text, showing more of the document's content.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.



- Floresta Nacional de Balata-Tufari, que se localiza a curta distância da rodovia (cerca de 05km), em sua área de influência direta;

- Além de outras Unidades de Conservação presentes em outros trechos menos preservados, mas ainda no raio da área de Influência da rodovia.

A hidrografia da região apresenta-se muito rica, com inúmeros cursos d'água atravessados pela rodovia, pertencentes tanto a Bacia Hidrográfica do Rio Purus, quanto da Bacia do Rio Madeira. Esses cursos d'água apresentam-se com uma enorme rede drenagem, devido à grande precipitação anual, além de serem utilizadas como fontes de água doce, ou fontes de recursos pesqueiros, muitos importantes para a dieta alimentar da população local.

Os mapas gerais de localização do empreendimento são demonstrados abaixo:




Figura 1: Visão geral do trecho vistoriado entre Porto Velho/RO e Manaus/AM, com localização nos Estados do Amazonas e de Rondônia, com suas respectivas divisões municipais.

*[Handwritten signatures]*

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a conclusion or footer.








Figura 2: Delimitação geral dos trechos vistoriados.

Os trechos identificados e delimitados durante a vistoria técnica são apresentados a seguir, de acordo com suas características de conservação do pavimento e leito estradal e estado de conservação ambiental do entorno:

*[Handwritten signatures]*



Very faint, illegible text or a caption located below the diagram. The text is too light to read accurately but appears to be organized into several lines.



## TRECHO 1

**Limites: Início - Porto Velho/RO (PontoGPS 1)  
Fim - Entroncamento da BR-230, próximo à Humaitá/AM (PontoGPS 65)**

Coordenadas Geográficas	ZONA / UTM	Latitude Sul	Longitude Oeste
Início	20L	396943	9033825
Fim	20M	491553	9165515

Iniciando desde a Travessia da balsa no rio Madeira em Porto Velho até o entroncamento com a BR-230, rodovia Transamazônica, nas proximidades de Humaitá/AM.


Este trecho possui cerca de 200 km de extensão, com boas condições de trafegabilidade e alguma manutenção do pavimento asfáltico, apesar de todas as pontes no trecho ocuparem somente meia-pista, sendo que estas, de acordo com informações dos técnicos do DNIT que acompanharam a vistoria, serão objeto de ampliação dentro do projeto de reforma da rodovia.

Em alguns pontos onde os bueiros originais foram entupidos, houve desmoronamento integral do leito estradal, sendo realizando reparos inadequados, onde a rodovia continua em risco de desabamento, como também existem pontos onde o desmoronamento foi parcial e o buraco encontra-se apenas precariamente sinalizado.

Neste trecho a vegetação nativa praticamente não existe mais próxima às faixas de rolamento. Queimadas e pequenos desmatamentos são freqüentes ao longo deste trecho, coincidindo com a presença de moradores locais. Também foram observadas algumas grandes propriedades utilizadas basicamente para a criação de gado, sendo que nelas a floresta deu lugar a grandes extensões de pastagem. Cabe destacar a ocorrência de formações vegetais mais abertas do tipo campo-úmido (formado basicamente ciperáceas) encontradas apenas neste trecho além das manchas de cerrado próximas a Humaitá (conhecidos como "campos de Humaitá"), tidos como área de relevante interesse para conservação.

Também se ressalta a proximidade de cerca de 03 km, entre os Pontos GPS 44 e 51 da Estação Ecológica Cuniã, sob administração do IBAMA.

(Obs.: cabe destacar que entre as proximidades de Humaitá e a continuação da BR-319, se passa por trecho asfaltado, em más condições, de cerca de 25 km da rodovia BR-230/Transamazônica).






Figura 3: Delimitação do Trecho 1, entre Porto Velho/RO e as proximidades de Humaitá/AM.

*[Handwritten signature]*






Figura 4: Visualização da proximidade da Estação Ecológica Cuniã em relação à rodovia. Obs.: Os limites da UC foram retirados do site do IBAMA.

## TRECHO 1

### Limites: PontoGPS 1 AO PontoGPS 65


Obs.: Cabe destacar que a maioria dos Pontos Notáveis levantados possuem as respectivas fotos correspondentes. No entanto, devido a motivos de espaço somente parte delas serão demonstradas neste documento.

PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
1	20L	396943	9033825	01	--	Balsa do rio Madeira (Porto Velho/RO)
2	20L	396850	9033800	--	Boa	--
3	20L	394973	9033804	--	Boa	Situação boa do pavimento, Ocupação do entorno por pastagens
4	20L	391100	9038066	--	Boa	--
5	20L	390614	9041172	--	Boa	Ocorrência de pastagens no entorno
6	20L	390624	9042128	05	Boa	- Ocorrência de Pastagens no entorno - áreas desmatadas e queimadas contíguas à rodovia
7	20L	390407	9046328	03	Boa	Divisa do Estados de Rondônia e Amazonas
8	20L	390484	9049702	--	Boa	- Boas condições do asfalto - Ocorrência de pastagens no entorno
9	20L	391195	9053810	--	Boa	--
10	20L	391587	9056070	09	Boa	- 1ª Ponte em meia pista, com sinais de frenagem brusca no asfalto. - Foi implantado um desvio alternativo com aterramento de igarapé





11	20L	392309	9060471	--	Boa	--
12	20L	392431	9061163	--	Péssimo	1ª ocorrência de desmoronamento de pista, devido ao entupimento de bueiro ármico
13	20L	392816	9063485	--	Regular	2º desmoronamento de pista
14	20L	393361	9066766	--	Regular	Condições do pavimento começam a se deteriorar a partir deste ponto
15	20L	393602	9068191	04	Péssimo	- 3º desmoronamento de pista, de grande proporção, com alto risco de acidentes - foi realizado aterramento da pista para permitir a passagem de veículos, com colocação de bueiro duplo de concreto provisório.
16	20L	393894	9070234	--	Regular	- 2ª Ponte em meia pista - ocorrência de pastagens no entorno da rodovia
17	20L	394414	9073312	--	Regular	--
18	20L	395031	9076832	--	Regular	--
19	20L	395101	9077212	--	Regular	4º desmoronamento de pista (pequeno)
20	20L	395858	9080973	11	Regular	- Ponto com obras de recuperação do pavimento paralisadas - queimada recente no entorno
21	20L	396726	9084760	--	Regular	--
22	20L	397202	9086748	--	Inexistente	Pequeno trecho de cerca de 1km sem pavimento asfáltico
23	20L	397399	9087606	--	Regular	Fim do pequeno trecho anterior, retornando ao pavimento
24	20L	397907	9090016	--	Regular	Trecho em condições, com buracos eventuais na pista
25	20L	399425	9092218	--	Regular	--
26	20L	400025	9092386	--	Regular	3ª ponte em meia pista
27	20L	402750	9093143	--	Regular	4ª ponte em meia pista
28	20L	405050	9093884	--	Regular	5ª ponte em meia pista Comunidade Setenta
29	20L	406086	9094257	--	Regular	5º Desmoronamento pequeno de pista (pequeno)
30	20L	408558	9095544	--	Regular	Área de pastagens
31	20L	410383	9096655	--	Regular	6º Desmoronamento de pista (pequeno)
32	20L	410834	9097149	12	Regular	Entorno: áreas de campos naturais inundáveis Ocupação: instalação de valas de drenagem para posterior plantio de arroz
33	20L	412323	9097880			
34	20L	414658	9099187	--	Regular	--
35	20L	417192	9099989	--	Regular	Final do trecho com ocorrência de campos naturais no entorno
36	20L	418792	9100434	--	Regular	6ª ponte em meia pista
37	20L	421768	9101240	--	Regular	Pavimento em boas condições de trafegabilidade neste segmento
38	20L	424811	9102115	--	Regular	--
39	20L	427658	9103363	--	Regular	--
40	20L	428024	9103841	--	Péssimo	7º Desmoronamento de pista, de grande proporção, com alto risco de acidentes - foi realizado aterramento da pista para permitir a passagem de veículos, com colocação de bueiro simples de concreto de forma provisória.
41	20L	430374	9106209	--	Regular	Entorno um pouco mais preservado, apesar da presença de pastagens alternadas
42	20L	434364	9107446	--	Regular	7ª ponte em meia pista
43	20L	437699	9108475	--	Regular	Trecho da rodovia com obras finalizadas de recuperação do acostamento
44	20L	444046	9110413	--	Regular	Início de trecho próximo à ESEC Cuniã
45	20L	446058	9110981	02	Regular	- Trecho da rodovia com obras finalizadas de recuperação do acostamento e tapaburacos - ocupação de fazendas no entorno
46	20L	449469	9111991	--	Regular	--




47	20L	450440	9112750	--	Regular	Grande queimada recente próxima à pista
48	20L	453822	9115525	--	Regular	--
49	20M	456351	9117645	--	Regular, em deterioração	- Desmatamento lateral à rodovia com ocupação recente por pastagens - Condições do pavimento começam a apresentar pequenas rachaduras na pista e deterioração do asfalto
50	20M	460463	9121076	--	Regular	--
51	20M	463115	9123269	--	Regular	- Fim de trecho próximo à ESEC Cuniã - 8ª ponte em meia pista
52	20M	466547	9126106	--	Regular	--
53	20M	469482	9128443	13	Regular	- Bueiro simples de concreto trocado recentemente - pavimento apresenta eventuais buracos
54	20M	472630	9130965	--	Regular	--
55	20M	475502	9133188	--	Regular	Condições satisfatórias de trafegabilidade
56	20M	479641	9136595	--	Regular	--
57	20M	482951	9139977	--	Regular	Grande ocupação de pastagens no entorno da rodovia, com grandes áreas abertas
58	20M	483639	9141305	10	Regular	- 9ª ponte em meia pista - ocorrência de erosão lateral à rodovia (passivo ambiental)
59	20M	485518	9143875	--	Regular	--
60	20M	487592	9145418	14	Regular	- bueiro simples de concreto trocado recentemente - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - ocupação irregular de Área de Preservação Permanente lateral ao bueiro, com supressão de vegetação
61	20M	490142	9148457	--	regular	Visualização dos primeiros plantios de soja durante a vistoria
62	20M	491073	9151840	06	Regular, com buracos	- passagem por área de enclave de Cerrado na Região Sul do Amazonas - uso dessas áreas como pastagens naturais - obras de tapa-buracos em realização no trecho
63	20M	491243	9157753	15	Regular, com buracos	Silos de armazenagem de grãos
64	20M	491488	9164785	--	Regular, com buracos	--
65	20M	491553	9165515	16	Regular, com buracos	Entroncamento da rodovia BR-319 com a BR-230 (asfaltada)

### **BR 230 (TRANSAMAZÔNICA)**


Pontos Notáveis visualizados na rodovia BR-230: entre a cidade de Humaitá (PontoGPS 65) e o Entroncamento da BR-230, com a BR-319 (ou seja sua continuação) (PontoGPS 76)

(Este trecho não fará parte dos procedimentos de licenciamento, não fazendo parte dos trechos delimitados)

PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
65	20M	491553	9165515	--	Regular, com buracos	Entroncamento da rodovia BR-319 com a BR-230 (asfaltada)
66	20M	494709	9167718	--	Regular, com buracos	--
67	20M	496709	9169101	--	Regular	Cidade de Humaitá
68	20M	490017	9164450	07	Ruim, com interrupções e buracos	- Ocorrência de Cerrado no entorno da rodovia, com fazendas usando tais áreas para pastagens - queimada ocorrendo em área próxima à rodovia - a pista apresenta interrupções, onde o pavimento dá lugar à atoleiros



69	20M	487766	9162886	--	Péssimo	- 1ª Ponte de madeira em péssimo estado de conservação - grande quantidade de restos de pontes anteriores jogados no leito do rio
70	20M	487464	9162690	--	ruim, com interrupções e buracos	Reflorestamento de arvores de Teka e de jenipapo (OPA – Organização de Proteção à Árvore)
71	20M	484104	9161659	--	ruim, com interrupções e buracos	A rodovia BR-230 possui extenso trecho com asfalto em péssimas condições de trafegabilidade, com grandes buracos e grandes interrupções no pavimento
72	20M	480559	9160663	--	Péssimo	- 2ª ponte de madeira, com ponte mais baixa usada como alternativa no período da seca - neste trecho há pouca ocupação das margens, sendo observadas poucas fazendas no trecho
73	20M	477429	9160833	--	Péssimo	--
74	20M	475497	9160924	--	Regular	Pequeno trecho com condição regular de conservação do pavimento, mas ainda com ocorrência de buracos, e sem acostamento
75	20M	472551	9162631	08	Ruim, com buracos e interrupções	- A ocupação das margens neste ponto apresenta-se claramente diferencial em relação às margens da rodovia: - Margem Esquerda- supressão de vegetação com utilização das áreas como pastagens - Margem Direita- bem preservado, pois encontra-se em área militar (Batalhão de Infantaria de Selva)
76	20M	470293	9163992	--	Ruim, com buracos e interrupções	- Entroncamento da BR-230, com a BR-319 - com pavimentação continuando somente na BR-319 - Início do TRECHO 2



## TRECHO 1 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Rio Madeira, em frente à cidade de Porto Velho, início da vistoria e do trecho 1.



Foto 2: estado de conservação do pavimento em parte do Trecho 1. Este trecho alterna bom segmentos, com outros em relativo estado de deterioração.



Foto 3: Rodovia em bom estado de conservação desde Porto Velho até a divisa RO/AM



Foto 4: Em alguns pontos onde os bueiros originais foram entupidos, houve desmoronamento integral do leito estradal. Realizando reparos inadequados como neste foto, onde a rodovia continua em risco de desabamento.



Foto 5: como neste trecho a rodovia encontra-se pavimentada, houve condições de ocupação de suas margens, com desmatamento e implantação de pastagens.



Foto 6: De forma geral o pavimento possui regular estado de conservação, sendo realizadas operações tapa-buracos como nesta foto.








Foto 7: queimada sendo realizada às margens da Transamazônica, fora do Trecho 1.



Foto 8: na Transamazônica, há ocupação mais antiga das margens, com conversão de áreas florestais em pastagens. Nesta foto, podemos visualizar a nítida diferença entre as margens da rodovia: à esquerda pastagens, e à direita, área do Exército.



Foto 9: Aterramento de curso d'água para passagem provisória de veículos.



Foto 10: Ponte de pista única, característica desse trecho inicial da rodovia.



Foto 11: Área afetada por queimada recente. Comum na região.



Foto 12: Drenos sendo instalados em área de campos inundáveis, para ser ocupada com agricultura.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*






Foto 13: Paliteiro – troncos de árvores mortas em áreas inundadas com a interrupção da drenagem natural, causada pela instalação da rodovia.



Foto 14: Antiga área de empréstimo utilizada na instalação da rodovia, sem sinais de recuperação natural.



Foto 15: Área de produção agrícola (soja) ao lado da rodovia com silo ao fundo.



Foto 16: Final do trecho 1 – entroncamento com a rodovia BR-230 nas proximidades de Humaitá.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## TRECHO 2

**Limites: Início - Entroncamento da BR-230, com a BR-319 (PontoGPS 76)  
Fim - fim das ótimas condições do pavimento (PontoGPS 84)**

Coordenadas Geográficas	ZONA / UTM	Latitude Sul	Longitude Oeste
Início	20M	470293	9163992
Fim	20M	482233	9196086

Iniciando no segundo entroncamento da BR-230 com BR-319, tendo condições boas de pavimento, e terminando no ponto GPS 84, onde começam a aparecer os primeiros sinais da precariedade do pavimento e corpo estradal.

Com ótimas condições de trafegabilidade, e de conservação do pavimento, num trecho de 34 km após a confluência entre as duas rodovias. Neste trecho, apesar das existências de fazendas e pastagens, podemos observar que os índices de áreas desmatadas decaem muito neste segmento, em comparação com o trecho anterior.

A floresta local que pode ser avistada ao longe da rodovia é, na sua maior parte, do tipo ombrófila densa, sendo que nas proximidades do asfalto ela foi substituída por pastagens.

Desde o início deste Trecho até o PontoGPS 122 o eixo da rodovia corre perpendicularmente os limites da Floresta Nacional de Balata-Tufari, a uma curta distância de 05 km aproximadamente.

Neste trecho foi observado o serviço de limpeza da faixa de domínio, com supressão da vegetação arbórea e herbáceo-arbustiva, feita por trabalhadores contratados pelo DNIT (não obtivemos informações sobre o licenciamento desta atividade).








Figura 4: Delimitação do Trecho 2, entre o entroncamento da BR-230 (Transamazônica) e o Ponto GPS 84, com início das condições precárias do leito estradal e do pavimento.



Faint, illegible text or markings located below the large rectangular area.








Figura 5: Visualização da proximidade da FLONA em relação à rodovia. Obs.: Os limites da UC foram retirados das coordenadas geográficas constantes de seu Decreto de criação.

## TRECHO 2

Limites: PontoGPS 76 ao PontoGPS 84

Obs.: Cabe destacar que a maioria dos Pontos Notáveis levantados possuem as respectivas fotos correspondentes. No entanto, devido a motivos de espaço somente parte delas serão demonstradas neste documento.

PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
76	20M	470293	9163992	17	Ruim, com buracos e interrupções	- Entroncamento da BR-230, com a BR-319 - início de trecho com proximidade com a FLONA Balata-Tufari
77	20M	470657	9164993	18	Bom	- Conservação do pavimento em boas condições de trafegabilidade, com presença de acostamento - presença de áreas florestais ainda preservadas no entorno neste local
78	20M	472254	9169334	--	Bom	--
79	20M	473850	9173629	--	Bom	--
80	20M	474808	9176215	--	Bom	- presença eventual de fazendas laterais à rodovia, com ocupação por pastagens
81	20M	476532	9180869	--	Bom	- Alternando trechos com áreas florestais ainda preservadas
82	20M	478718	9186629	19	Bom	- desmatamento restrito na faixa de domínio da rodovia
83	20M	480528	9191537	--	Bom	- áreas desmatadas laterais à rodovia
84	20M	482233	9196086	20	Bom	Final do TRECHO 2, com fim do pavimento em boas condições de trafegabilidade



The following text is extremely faint and illegible. It appears to be a list or a series of notes, possibly related to the graph above. The text is organized into several paragraphs and possibly a table or list structure, but the individual words and numbers are not readable.



## TRECHO 2 – RELATORIO FOTOGRÁFICO



Foto 17: Início do trecho 2 – final do entroncamento com a BR-230.



Foto 18: Trecho com rodovia em bom estado de conservação. Entorno desmatado para pastagens. Apesar disso, a ocupação do entorno da rodovia por pastagens, além do desmatamento, não têm a intensidade visualizada no entorno da rodovia Transamazônica.




Foto 19: Rodovia em bom estado com supressão de vegetação na faixa de domínio.



Foto 20: Final do trecho 2, em bom estado de conservação.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### TRECHO 3

**Limites: Início – término das ótimas condições do pavimento (PontoGPS 84)  
Fim - começo do Trecho 4, com obras já realizadas pelo DNIT (PontoGPS 66B)**

Coordenadas Geográficas	ZONA / UTM	Latitude Sul	Longitude Oeste
Início	20M	482233	9196086
Fim	20M	732178	9520642

Começando onde se iniciam as condições precárias de conservação do pavimento asfáltico do trecho anterior, e terminando no ponto de início do trecho com obras paralisadas.

Com cerca de 450 km de extensão, apresenta vários segmentos em diferentes estados de conservação, alternando trechos sem condições de trafegabilidade devido à existência de desmoronamento de pista pelo entupimento de bueiros, trechos com ruim ou péssima conservação do pavimento asfáltico, trechos sem acostamento, longos trechos onde a pavimentação foi totalmente removida e não repostas, sem vestígios da cobertura asfáltica original, ou com pequenos remanescentes, e até mesmo trechos curtos de asfalto em boas condições.


Outro ponto marcante deste trecho é a situação crítica da grande maioria dos bueiros da rodovia. Estes em grande parte encontram-se entupidos, ou até mesmo totalmente deteriorados e rompidos, causando diversos problemas, como desmoronamento de pista em vários pontos, ocasionando riscos de acidentes. O entupimento e/ou subdimensionamento dos bueiros, utilizados para a transposição da grande maioria dos igarapés da região, ocasionou a formação de lagos do lado montante o que provocou a morte por afogamento da vegetação local, formando os chamados "paliteiros" (troncos das árvores mortas em meio à área alagada).

A travessia dos pontos onde o corpo da estrada se rompeu (correspondentes aos bueiros deteriorados) e dos rios da região é feita atualmente em pinguelas e pontes construídas e mantidas pela Embratel, sendo que mais de uma centena dessas estruturas encontram-se em péssimas ou más condições de conservação. Aliás, a manutenção constante da Embratel às pontes e pinguelas é o principal fator responsável pela precária, mas ainda possível trafegabilidade da rodovia, e indiretamente pela permanência dos poucos moradores encontrados na margem da rodovia neste trecho. Cabe ainda ressaltar que a madeira utilizada na reforma e construção das pontes é retirada diretamente da floresta circundante.

A floresta local do tipo ombrófila, não é homogênea, apresentando pelo menos três fisionomias distintas em função das condições hídricas (florestas de várzeas, matas ciliares e de áreas secas) e edáficas locais (variando em função do tipo de solo mais ou menos fértil), sem falar nas variações do estágio de sucessão de cada fragmento que estão relacionadas ao histórico de ocupação da região (matas mais ou menos alteradas).

De modo geral a floresta sobre solos mais férteis e conseqüentemente com maior presença de espécies de interesse madeireiro, foi a que mais sofreu com derrubadas e queimadas promovidas principalmente na época da implantação da rodovia (final da década de 70) não tendo sido observado nenhum fragmento significativo desta formação em bom estado de conservação próximo à rodovia. Porém ressalta-se que este tipo de floresta mais pesada é ou era mais freqüente no primeiro trecho da rodovia (entre Porto Velho e 35 km após o entroncamento BR-230 / BR-319 em Humaitá), sendo pouco presente neste segundo trecho.

A maior parte da floresta ombrófila neste trecho se desenvolve sobre solos bastante pobres sendo de certo modo surpreendente seu crescimento que está integralmente baseado na oferta de nutrientes restrita aos horizontes mais superficiais do perfil do terreno. A



fragilidade do ecossistema é facilmente verificada a partir do exame das áreas de empréstimo utilizadas para a implantação da rodovia. Na grande maioria áreas de empréstimo que não receberam nenhuma obra ou medida de recuperação física e biótica por parte do antigo DNER e / ou da empreiteira responsável pela rodovia, verifica-se que o solo apresenta-se nu, desprovido de qualquer tipo de cobertura vegetal, às vezes sem nem um único pé de capim ou outra planta ruderal no local. A exposição das camadas inferiores dos solos bastante ruins (física e quimicamente) aliada ao regime intenso de chuvas na região durante vários meses por ano, lixiviando todo e qualquer aporte de nutrientes, impediu o estabelecimento até mesmo de gramíneas, ciperáceas, pteridófitas e qualquer outra planta ruderal nativa ou exótica. Com isto verificamos nas áreas de relevo mais movimentados a instalação de vários processos erosivos que por vezes ameaça inclusive a integridade do leito carroçável.

Nos pedaços mais conservados da floresta que predomina neste trecho observou-se que sua estrutura é formada por um dossel não muito compacto com cerca de 20-25m de altura do dossel (com algumas emergentes a mais de 30m), cuja composição florística a princípio encerra pequena quantidade de espécies e de indivíduos de porte que fossem de interesse para desdobro de toras ou outra utilização econômica voltada para a exploração madeireira. Pode ser que aí esteja a explicação da manutenção destas manchas de floresta mesmo tendo decorrido mais de 30 anos da abertura da rodovia.

A fauna nativa é abundante neste trecho, tendo sido observados durante a vistoria diversos animais como macacos, cutias e outros mamíferos.

Neste trecho, a ocupação das margens da rodovia por posseiros, fazendas e pastagens é incipiente e concentrada nas pontas do trecho. No meio do trecho com extensão aproximada de 130 km (do ponto GPS 201 ao ponto GPS 326) não foi detectada a existência de nenhum habitante, estando a região totalmente desabitada. Como consequência natural da baixa densidade demográfica, observamos que a quantidade e o tamanho de áreas desmatadas decaem significativamente, inexistindo travessões e ramais ao longo da rodovia. Em vários segmentos a floresta vem retomando o espaço perdido para a rodovia, deixando livre apenas o espaço para a passagem de apenas um veículo, isto é, deixando espaço com largura de apenas de uma faixa de rolamento.

Além disso, cabe destacar a presença neste Trecho de duas Unidades de Conservação Federais criadas recentemente na área de entorno da rodovia, sendo:

- Reserva Extrativista do Lago de Capanã Grande (na qual a rodovia serve até como limites de seu entorno, numa extensão de mais de 70 km), entre os Pontos GPS 234 e 306;
- Floresta Nacional de Balata-Tufari, que se localiza perpendicularmente a curta distância da rodovia (cerca de 05km), em sua área de influência direta, do Ponto GPS 84 ao 122;

Até o ponto GPS 135 a partir do entroncamento com a BR-230 (com distância de cerca de 95 km) ainda existe uma linha semanal de ônibus até a cidade de Humaitá, que é o principal elo de ligação dos moradores com uma área urbanizada.

Já na parte final deste trecho encontra-se a localidade de São Sebastião (na margem do rio Igapó-Açu), com algumas casas abastecidas por energia elétrica (proveniente de gerador), incluindo um pequeno comércio (hospedaria e restaurantes).

No geral, podemos observar que, em comparação com a BR-230 / Transamazônica, o estado de conservação ambiental do entorno da rodovia torna-se melhor devido às dificuldades de acesso à região, pelas condições atuais da rodovia BR-319.

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side of the paper.






Figura 6: Delimitação do Trecho 3, entre o PontoGPS 84 e o PontoGPS 66B, com condições precárias do leito estradal e do pavimento, até o local onde se iniciam as obras na rodovia.

*[Handwritten signature and initials]*



Faint, illegible text or a caption located below the main diagram. It appears to be a title or a set of instructions, but the characters are too light to read.






Figura 7: Visualização da existência de RESEX do Lago de Capanã Grande margeando a rodovia, em mais de 70 km. Obs.: Os limites da UC foram retirados das coordenadas geográficas constantes de seu Decreto de criação.

### TRECHO 3

Limites: PontoGPS 84 ao PontoGPS 66B

Obs.: Cabe destacar que a maioria dos Pontos Notáveis levantados possuem as respectivas fotos correspondentes. No entanto, devido a motivos de espaço somente parte delas serão demonstradas neste documento.

PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
84	20M	482233	9196086	21	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	- Início do TRECHO 3, com grandes alterações no estado de conservação do pavimento - ocorre estreitamento da pista em todo o TRECHO 3 - ocorrem buracos freqüentes ao longo do trecho, com presença de interrupções, onde o pavimento dá lugar à atoleiros
85	20M	482553	9196916	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	- Sede de fazenda - no TRECHO 3 áreas de pastagens alternam-se com áreas florestais ainda preservadas
86	20M	483116	9198422	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	Sede de fazenda
87	20M	483460	9199338	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	Sede de fazenda



Year	Value
1950	100
1951	95
1952	90
1953	85
1954	80
1955	75
1956	70
1957	65
1958	60
1959	55
1960	50
1961	45
1962	40
1963	35
1964	30
1965	25
1966	20
1967	15
1968	10
1969	5
1970	0

88	20M	483578	9199644	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	--	
89	20M	484367	9201747	--	Ruim, com grandes buracos	- Trecho com Área florestal ainda preservada lateral à rodovia - apesar da presença do pavimento, ocorrem vários buracos e pontos com pequenos atoleiros	
90	20M	485133	9203782	--	Ruim, com buracos e interrupções	Formação de alagamento lateral à rodovia, devido a falhas de dimensionamento de bueiros de drenagem (passivo ambiental)	
91	20M	485437	9204604	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	--	
92	20M	485615	9205064	--	Ruim, com estreitamento de pista e buracos	--	
93	20M	485777	9205512	22	Ruim, com grandes buracos e interrupções	- Início de trecho de cerca de 01 km, com condições piores, com grandes buracos dificultando o tráfego - Serviços de Topografia do DNIT em realização para as obras	
94	20M	486050	9206231	--	<b>Inexistente</b>	- Início de trecho de cerca de 14 km com ausência de pavimentação, devido à intensa deterioração do asfalto - Formação de alagamento lateral à rodovia, devido a falhas de dimensionamento de bueiros de drenagem (passivo ambiental)	
95	20M	486562	9207577	--	<b>Inexistente</b>	- entorno com áreas desmatadas em regeneração (capoeiras)	
96	20M	486930	9208573	--	<b>Inexistente</b>	Formação de alagamento lateral à rodovia, devido a falhas de dimensionamento de bueiros de drenagem (passivo ambiental)	
97	20M	486994	9209082	--	<b>Inexistente</b>	--	
98	20M	487168	9210560	--	<b>Inexistente</b>	- Pequenos sítios à margens da rodovia - o pavimento anterior foi totalmente deteriorado	
99	20M	487269	9211439	--	<b>Inexistente</b>	--	
100	20M	487295	9211664	23 / 42	<b>Inexistente</b>	Formação de alagamento lateral à rodovia, devido a falhas de dimensionamento de bueiros de drenagem (passivo ambiental)	
101	20M	487452	9213069	24	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo lateral à rodovia (passivo ambiental) - ocupação por pastagens ao longo deste ponto, com áreas florestais preservadas ainda próximas	
102	20M	487713	9215358	--	<b>Inexistente</b>	--	
103	20M	487909	9216909	--	<b>Inexistente</b>	- 1ª ponte de madeira sobre travessia de curso d'água - as pontes de madeira deste trecho são construídas e mantidas pela EMBRATEL, para conservação dos equipamentos das torres de repetição de sinais telefônicos	
104	20M	487924	9217239	--	Ruim, com grandes interrupções alternando pavimento e atoleiros	- trecho de cerca de 01 km, com pavimento com grandes interrupções - Área de empréstimo (passivo ambiental)	
105	20M	488068	9218529	--	<b>Inexistente</b>	Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
106	20M	488215	9219808	--	Ruim, com grandes interrupções alternando pavimento e atoleiros	Pequeno trecho com pavimento alternado com grandes atoleiros	
107	20M	488411	9221511	--	<b>Inexistente</b>	Fazendas com desmatamento próximo à rodovia	
108	20M	488660	9223654	--	<b>Inexistente</b>	- Ocupação por pastagens - queimada recente às margens da rodovia	


Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																										
Population	150,000	155,000	160,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000	195,000	200,000	205,000	210,000	215,000	220,000	225,000	230,000	235,000	240,000	245,000	250,000	255,000	260,000	265,000	270,000	275,000	280,000	285,000	290,000	295,000	300,000	305,000	310,000	315,000	320,000	325,000	330,000	335,000	340,000	345,000	350,000	355,000	360,000	365,000	370,000	375,000	380,000	385,000	390,000	395,000	400,000	405,000	410,000	415,000	420,000	425,000	430,000	435,000	440,000	445,000	450,000	455,000	460,000	465,000	470,000	475,000	480,000	485,000	490,000	495,000	500,000	505,000	510,000	515,000	520,000	525,000	530,000	535,000	540,000	545,000	550,000	555,000	560,000	565,000	570,000	575,000	580,000	585,000	590,000	595,000	600,000	605,000	610,000	615,000	620,000	625,000	630,000	635,000	640,000	645,000	650,000	655,000	660,000	665,000	670,000	675,000	680,000	685,000	690,000	695,000	700,000	705,000	710,000	715,000	720,000	725,000	730,000	735,000	740,000	745,000	750,000	755,000	760,000	765,000	770,000	775,000	780,000	785,000	790,000	795,000	800,000	805,000	810,000	815,000	820,000	825,000	830,000	835,000	840,000	845,000	850,000	855,000	860,000	865,000	870,000	875,000	880,000	885,000	890,000	895,000	900,000	905,000	910,000	915,000	920,000	925,000	930,000	935,000	940,000	945,000	950,000	955,000	960,000	965,000	970,000	975,000	980,000	985,000	990,000	995,000	1,000,000										
GDP	100,000,000	105,000,000	110,000,000	115,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000	135,000,000	140,000,000	145,000,000	150,000,000	155,000,000	160,000,000	165,000,000	170,000,000	175,000,000	180,000,000	185,000,000	190,000,000	195,000,000	200,000,000	205,000,000	210,000,000	215,000,000	220,000,000	225,000,000	230,000,000	235,000,000	240,000,000	245,000,000	250,000,000	255,000,000	260,000,000	265,000,000	270,000,000	275,000,000	280,000,000	285,000,000	290,000,000	295,000,000	300,000,000	305,000,000	310,000,000	315,000,000	320,000,000	325,000,000	330,000,000	335,000,000	340,000,000	345,000,000	350,000,000	355,000,000	360,000,000	365,000,000	370,000,000	375,000,000	380,000,000	385,000,000	390,000,000	395,000,000	400,000,000	405,000,000	410,000,000	415,000,000	420,000,000	425,000,000	430,000,000	435,000,000	440,000,000	445,000,000	450,000,000	455,000,000	460,000,000	465,000,000	470,000,000	475,000,000	480,000,000	485,000,000	490,000,000	495,000,000	500,000,000	505,000,000	510,000,000	515,000,000	520,000,000	525,000,000	530,000,000	535,000,000	540,000,000	545,000,000	550,000,000	555,000,000	560,000,000	565,000,000	570,000,000	575,000,000	580,000,000	585,000,000	590,000,000	595,000,000	600,000,000	605,000,000	610,000,000	615,000,000	620,000,000	625,000,000	630,000,000	635,000,000	640,000,000	645,000,000	650,000,000	655,000,000	660,000,000	665,000,000	670,000,000	675,000,000	680,000,000	685,000,000	690,000,000	695,000,000	700,000,000	705,000,000	710,000,000	715,000,000	720,000,000	725,000,000	730,000,000	735,000,000	740,000,000	745,000,000	750,000,000	755,000,000	760,000,000	765,000,000	770,000,000	775,000,000	780,000,000	785,000,000	790,000,000	795,000,000	800,000,000	805,000,000	810,000,000	815,000,000	820,000,000	825,000,000	830,000,000	835,000,000	840,000,000	845,000,000	850,000,000	855,000,000	860,000,000	865,000,000	870,000,000	875,000,000	880,000,000	885,000,000	890,000,000	895,000,000	900,000,000	905,000,000	910,000,000	915,000,000	920,000,000	925,000,000	930,000,000	935,000,000	940,000,000	945,000,000	950,000,000	955,000,000	960,000,000	965,000,000	970,000,000	975,000,000	980,000,000	985,000,000	990,000,000	995,000,000	1,000,000,000

109	20M	488721	9224271	--	<b>Inexistente</b>	- 2ª ponte de madeira construída por desmoronamento integral da pista por falha do dimensionamento do bueiro ármico, o que causou seu arrombamento - ausência total de pavimento
110	20M	488800	9224920	--	<b>Inexistente</b>	Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
111	20M	488880	9225635	--	<b>Inexistente</b>	- 3ª ponte de madeira construída e mantida pela Embratel - restos do bueiro metálico estão abandonados na lateral da ponte
112	20M	489020	9226909	--	<b>Inexistente</b>	- 4ª ponte de madeira construída e mantida pela Embratel - restos do bueiro metálico estão abandonados na lateral da ponte
113	20M	489142	9227830	25 / 27 / 28	<b>Inexistente</b>	- 5ª ponte de madeira sobre rio de porte médio - povoado Realidade, de menos de 10 casas, aguardando formação do assentamento do INCRA
114	20M	489637	9229327	--	<b>Inexistente</b>	Ocorrência de áreas florestais em avançado estado de regeneração no entorno da rodovia
115	20M	490189	9231075	55	<b>Inexistente</b>	- 6ª ponte de madeira construída e mantida pela Embratel - instalada devido ao desmoronamento da pista por entupimento do bueiro
116	20M	490653	9232573	--	<b>Inexistente</b>	Bueiro ármico em funcionamento precário
117	20M	491163	9234145	29	<b>Inexistente</b>	A rodovia neste trecho encontra-se totalmente despida de pavimento asfáltico
118	20M	491477	9235171	--	<b>Inexistente</b>	- Bueiro ármico em funcionamento precário - entorno da rodovia encontra-se ainda sem ocupação por pastagens, com cobertura florestal em avançado estado de regeneração
119	20M	491609	9235572	30	<b>Inexistente</b>	Grande afundamento da pista, causada pela erosão advinda do entupimento e estado precário de um bueiro
120	20M	491971	9236529	--	<b>Inexistente</b>	Base da Embratel, onde foi realizado o pernoite
121	20M	492100	9237114	--	<b>Inexistente</b>	- Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - 05 casas de posseiros da região - ocupação antrópica incipiente até o momento, sem ocorrência de ramais ou travessões partindo da rodovia
122	20M	493004	9239963	--	<b>Inexistente</b>	7ª ponte de madeira devido a entupimento de bueiro
123	20M	493227	9240669	--	Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	Início de pequeno trecho de asfalto contínuo, com grandes interrupções e atoleiros, de cerca de 1 km
124	20M	493574	9241765	47	<b>Inexistente</b>	- Fim do pequeno trecho anterior - 8ª ponte de madeira sobre Igarapé - no local há restos de pontes construídas anteriormente
125	20M	493837	9242389	--	<b>Inexistente</b>	- 9ª ponte de madeira
126	20M	494287	9243078	31	Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	- 10ª ponte de madeira, construída ao crescente desmoronamento da pista por entupimento de bueiro - erosão com grave ameaça ao corpo estradal e à trafegabilidade da rodovia - início de trecho com condições precárias, com grandes interrupções de pavimento que dão lugar a atoleiros
127	20M	494897	9244027	--	Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	- ocupação por pastagens laterais à rodovia neste ponto, sendo que pode-se observar a Floresta ainda há curta distância do eixo da rodovia


Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1950	Jan	1	...	...	...
1950	Jan	2	...	...	...
1950	Jan	3	...	...	...
1950	Jan	4	...	...	...
1950	Jan	5	...	...	...
1950	Jan	6	...	...	...
1950	Jan	7	...	...	...
1950	Jan	8	...	...	...
1950	Jan	9	...	...	...
1950	Jan	10	...	...	...
1950	Jan	11	...	...	...
1950	Jan	12	...	...	...
1950	Jan	13	...	...	...
1950	Jan	14	...	...	...
1950	Jan	15	...	...	...
1950	Jan	16	...	...	...
1950	Jan	17	...	...	...
1950	Jan	18	...	...	...
1950	Jan	19	...	...	...
1950	Jan	20	...	...	...
1950	Jan	21	...	...	...
1950	Jan	22	...	...	...
1950	Jan	23	...	...	...
1950	Jan	24	...	...	...
1950	Jan	25	...	...	...
1950	Jan	26	...	...	...
1950	Jan	27	...	...	...
1950	Jan	28	...	...	...
1950	Jan	29	...	...	...
1950	Jan	30	...	...	...
1950	Jan	31	...	...	...



128	20M	495583	9245061	--	Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	- 11ª ponte de madeira, devido a desabamento da pista causado por condições do bueiro - a rodovia faz um desvio de seu eixo normal, para dar acesso à ponte (em forma de S)
129	20M	495801	9245406		Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	- pequeno ramal que conduz a antigo canteiro de obras /estacionamento de máquinas, com área asfaltada - ocupação lateral por pastagens - fim do pequeno trecho de 03 km com pavimento nestas condições
130	20M	496033	9245771	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- pequeno desmatamento lateral à rodovia
131	20M	497058	9247346	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental)
132	20M	498266	9249194	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- pequena fazenda com colheitadeiras , apesar de não ter sido observadas plantações, somente pastagens
133	20M	498723	9249899	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	12ª ponte de madeira, devido a entupimento de bueiro
134	20M	499521	9251628	32	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
135	20M	499982	9252732	26	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- último local de onde parte linha de ônibus até Humaitá/AM, em pequeno comércio - 02 áreas de bota-fora da rodovia (passivo ambiental) - pequena ocupação por pastagens lateral à rodovia
136	20M	500073	9252971	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	13ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
137	20M	500345	9253608	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	margens da rodovia sem qualquer ocupação antrópica
138	20M	500608	9254252	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	14ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
139	20M	501690	9256845	33	Péssimo, com grandes interrupções, dando lugar a atoleiros	- final do trecho com pavimento inexistente - 15ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
140	20M	502247	9258135	--	Péssimo, pavimento com interrupções e atoleiros	margens da rodovia sem qualquer ocupação antrópica
141	20M	503279	9260618	34	Péssimo, pavimento com interrupções e atoleiros	- 16ª ponte de madeira sobre rio Acarazinho - a rodovia faz um desvio de seu eixo normal, para dar acesso à ponte (em forma de S) - há vários restos de pontes construídas anteriormente - pequena choupana usada eventualmente por pescadores
142	20M	503453	9261110	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 17ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - Usina de Asfalto abandonada lateral à ponte (passivo ambiental) - placa indicativa da Fazenda Acará, de grande extensão por foram vistas várias placas a partir deste ponto
143	20M	503921	9263582	35	Ruim, com muitos buracos e interrupções no pavimento	03 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental)
144	20M	504309	9265543	56	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- grande bueiro ármico metálico em funcionamento - bueiro já trocado, causando desabamento de pista anteriormente - sítio às margens da rodovia



145	20M	504773	9267945	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	bueiro ármico metálico em péssimo estado de conservação
146	20M	504882	9268548	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	18ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
147	20M	505010	9269225	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	Base repetidora da Embratel
148	20M	505121	9269812	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	bueiro ármico metálico em péssimo estado de conservação
149	20M	505386	9271206	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-19ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - ponte em péssimo estado
150	20M	505917	9273990	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-20ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - margens da rodovia sem qualquer ocupação antrópica
151	20M	506304	9276014	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-21ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
152	20M	506699	9276913	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-22ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
153	20M	506908	9277249	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-23ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
154	20M	507921	9278874	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	- pequeno desmatamento na faixa de domínio da rodovia realizado para passagem de cabo óptico da Embratel
155	20M	508574	9279697	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	-24ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
156	20M	508693	9279823	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
157	20M	509097	9280255	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	- Bueiro ármico funcionando - trecho da rodovia sem pavimento, sendo que no período das chuvas há formação de muito atoleiros
158	20M	509702	9280895	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	- Ocupação incipiente das margens da rodovia - Algumas áreas de pastagens
159	20M	510096	9281318	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	Bueiro ármico funcionando
160	20M	511099	9282383	--	Inexistente, apenas com resquícios do pavimento	Rodovia integralmente sem pavimento, com vários pontos com afundamento de pista
161	20M	511483	9282794	--	Ruim, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	Início do trecho nestas condições ruins
162	20M	512073	9283869	--	Ruim, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	- Bueiro ármico funcionando precariamente - desmoronamento lateral de pista, com risco ao corpo estradal
163	20M	512215	9284224	--	Ruim, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	25ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
164	20M	512402	9284687	--	Ruim, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições



165	20M	512590	9285146	--	Ruim, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições
166	20M	513440	9286983	36	Péssimo, com buracos e rachaduras no pavimento, além de locais com interrupções /atoleiros	- desmoronamento de pista (atingindo meia pista), com risco ao corpo estradal - pequena ocupação por pastagens a curta distância da rodovia
167	20M	513967	9287698	30 / 37	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho com estas condições de pavimento - bueiro ármico entupido e sem condições de funcionamento, causando alagamento lateral à rodovia - grande processo erosivo causado por falha de drenagem da estrada (voçoroca)
168	20M	514213	9288043	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 26ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
169	20M	514512	9288449	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 27ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
170	20M	515115	9289279	38	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 28ª ponte de madeira sobre igarapé - restos de bueiro ármico metálico arrebitado - sinais de sub-dimensionamento da drenagem, sendo colocado bueiro em local onde deveria ter sido construída uma ponte de concreto
171	20M	515477	9289774	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições
172	20M	516102	9290631	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições
173	20M	516368	9290988	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições
174	20M	516685	9291433	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições - ocupação antrópica incipiente das margens da rodovia
175	20M	517058	9291921	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
176	20M	517485	9292324	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	

Faint, illegible text and a grid structure, possibly a ledger or data table.



177	20M	518719	9293463	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entupimento de bueiro causando alagamento de curso d'água lateral à rodovia - pequena área de pastagem
178	20M	519325	9294019	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	
179	20M	519499	9294184	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 29ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
180	20M	519499	9294184	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições - duas áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental)
181	20M	519499	9294184	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em péssimas condições - grandes processos erosivos laterais à rodovia (passivo ambiental)
182	20M	519499	9294184	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	Duas pontes de madeira em seqüência: - 30ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - 31ª ponte de madeira sobre igarapé (antigo bueiro instalado rompeu-se causando desmoronamento de pista - pelo entupimento)
183	20M	519499	9294184	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - entorno formado por áreas florestais em bom estado de conservação
184	20M	521477	9296015	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- antigo posto de combustível abandonado (o único em todo o TRECHO 3) - erosão lateral na outra margem da rodovia
185	20M	522721	9297167	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	
186	20M	522970	9297395	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- início de trecho sem qualquer pavimentação - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
187	20M	523808	9298602	--	<b>Inexistente</b>	- 32ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
188	20M	524400	9299560	--	<b>Inexistente</b>	- neste trecho as áreas florestais encontram-se preservadas às margens da rodovia
189	20M	524833	9300259	--	<b>Inexistente</b>	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental)
190	20M	525996	9302145	57	<b>Inexistente</b>	- pequena pastagem lateral à rodovia - condições da rodovia
191	20M	526617	9303146	--	<b>Inexistente</b>	- bueiro funcionando em péssimas condições - grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900				
1901				
1902				
1903				
1904				
1905				
1906				
1907				
1908				
1909				
1910				
1911				
1912				
1913				
1914				
1915				
1916				
1917				
1918				
1919				
1920				
1921				
1922				
1923				
1924				
1925				
1926				
1927				
1928				
1929				
1930				
1931				
1932				
1933				
1934				
1935				
1936				
1937				
1938				
1939				
1940				
1941				
1942				
1943				
1944				
1945				
1946				
1947				
1948				
1949				
1950				
1951				
1952				
1953				
1954				
1955				
1956				
1957				
1958				
1959				
1960				
1961				
1962				
1963				
1964				
1965				
1966				
1967				
1968				
1969				
1970				
1971				
1972				
1973				
1974				
1975				
1976				
1977				
1978				
1979				
1980				
1981				
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
1987				
1988				
1989				
1990				
1991				
1992				
1993				
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				
2099				
2100				






192	20M	527151	9304006	--	<b>Inexistente</b>	- 33ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
193	20M	527573	9304697	--	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
194	20M	528443	9306096	--	<b>Inexistente</b>	- pequena área de pastagem ao lado da rodovia
195	20M	528601	9306316	--	<b>Inexistente</b>	- alagamento lateral à rodovia causada por entupimento de bueiro (causando paisagem de paliteiro) - área de empréstimo abandonada próxima (passivo ambiental)
196	20M	529710	9307303	--	<b>Inexistente</b>	- 34ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada próxima (passivo ambiental) - entorno com áreas florestais preservadas, salvo pequenas pastagens
197	20M	530507	9307991	--	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
198	20M	530950	9308369	--	<b>Inexistente</b>	- 02 áreas de empréstimo: uma com sinais de utilização recente e outra abandonada (passivo ambiental)
199	20M	531738	9309037	--	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
200	20M	532160	9309402	--	<b>Inexistente</b>	- obra recente de manutenção da rodovia (troca de bueiro ármico por bueiro de concreto, com movimentação de solo) - áreas de empréstimo abandonadas nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
201	20M	532885	9310030	58	<b>Inexistente</b>	- pequeno sítio às margens da rodovia - a rodovia somente apresenta pequenos restos do pavimento antigo
202	20M	534283	9311265	59	<b>Inexistente</b>	- obra abandonada de manutenção da rodovia (troca de bueiro ármico por bueiro de concreto, com movimentação de solo), com taludes não estabilizados, sendo levados pela erosão - meia pista ainda com ponte de madeira (35ª), devido a desmoronamento desta
203	20M	534446	9311420	--	<b>Inexistente</b>	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental) - entorno com vegetação em bom estado de conservação
204	20M	535622	9312525	--	<b>Inexistente</b>	- 36ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo lateral abandonada (passivo ambiental)
205	20M	536029	9312885	--	<b>Inexistente</b>	- obra abandonada de manutenção da rodovia (troca de bueiro ármico por bueiro de concreto)
206	20M	536738	9313539	--	<b>Inexistente</b>	- rodovia sem quaisquer restos de pavimento neste trecho
207	20M	537423	9314184	--	<b>Inexistente</b>	- 37ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
208	20M	538550	9315216	--	<b>Inexistente</b>	- trator-escavadeira retirando material em antiga área de empréstimo
209	20M	538786	9315461	45	<b>Inexistente</b>	- Obra em curso, de substituição de bueiro ármico por bueiro de concreto (Empresa ETP Engenharia) - 38ª ponte de madeira, a ser retirada pela construtora
210	20M	539326	9316091	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho com pavimento - 39ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																										
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

211	20M	539920	9316792	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras, com interrupções e atoleiros	Pequeno trecho de cerca de 01 km nestas condições
212	20M	540465	9317462	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho com alternância de asfalto em péssimas condições (buracos e rachaduras) e segmentos sem pavimento com atoleiros
213	20M	540969	9318043	--	<b>Inexistente</b>	- acampamento da Empresa ETP Engenharia, que substituiu alguns bueiros na rodovia
214	20M	541685	9318889	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 39ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
215	20M	542592	9319971	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 40ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - entorno da rodovia sem ocupação antrópica, com áreas florestais
216	20M	543214	9320700	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 41ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
217	20M	544991	9322827	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 42ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
218	20M	545432	9323345	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- 43ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
219	20M	546103	9324141	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- 44ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
220	20M	546683	9324797	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- 45ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
221	20M	547807	9326176	46	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- Usinas de asfalto abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental) - 03 áreas de empréstimo laterais abandonadas (500 metros após Usina)
222	20M	548026	9326500	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- grande processo erosivo em desenvolvimento à margem da rodovia, causando pequeno desmoronamento da pista
223	20M	548083	9326599	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- 46ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - ponte em mau estado de conservação
224	20M	548710	9327597	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos com atoleiros	- 47ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)



225	20M	549166	9328327	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- erosão causando desmoronamento de pista, com uso de meia pista neste local
226	20M	550116	9329854	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- erosão causando desmoronamento de pista, com uso de meia pista neste local
227	20M	550777	9330905	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- bueiro ármico em péssimo estado de conservação, causando afundamento de pista
228	20M	551282	9331722	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- bueiro ármico em péssimo estado de conservação, causando afundamento de pista - início de trecho de cerca de 04 km, sem pavimentação, com resquícios de asfalto em péssimas condições
229	20M	552644	9333943	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- áreas florestais ainda preservadas no entorno da rodovia
230	20M	553251	9334919	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 48ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
231	20M	554747	9337384	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho nestas condições - 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens (passivo ambiental)
232	20M	555263	9338196	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico em péssimo estado de conservação, causando afundamento de pista
233	20M	556190	9339670	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- áreas florestais ainda preservadas no entorno da rodovia - neste trecho há grandes segmentos com interrupções no pavimento em péssimas condições
234	20M	557362	9340798	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início do trecho que margeia a RESEX Lago de Capanã Grande - 49ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada lateral (passivo ambiental)
235	20M	558713	9341793	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- Neste local o pavimento, apesar do estado ruim, está melhor conservado se comparado com trecho anterior
236	20M	560147	9342853	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- trecho com estreitamento da rodovia, apenas com restos do asfalto, com floresta avançando em direção à rodovia (com cerca de 09 km) - vegetação preservada neste trecho
237	20M	560588	9343176	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 50ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
238	20M	560846	9343367	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
239	20M	562356	9344571	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- entorno com áreas florestais preservadas
240	20M	562829	9345077	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- bueiro ármico em péssimo estado de conservação
241	20M	563748	9346063	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- apenas restos de pavimento são encontrados neste trecho



242	20M	564065	9346416	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- bueiro ármico funcionando em razoável estado - 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
243	20M	564567	9346960	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- 51ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
244	20M	564961	9347375	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- sinais de utilização incipiente da rodovia por veículos
245	20M	565225	9347657	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- trecho com pavimento em péssimo estado de conservação, alternando segmentos sem pavimentação e com atoleiros
246	20M	566313	9348825	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
247	20M	566406	9348926	--	Péssimo, com trechos curtos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico funcionando em razoável estado
248	20M	566631	9349177	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Base repetidora da Embratel, local do pernoite
249	20M	567875	9350504	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- trecho alternando pavimento em péssimas condições, sem acostamento e com buracos, e segmentos sem pavimentação com atoleiros
250	20M	569068	9351778	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- placa indicativa da fazenda COOPERJARI (Cooperativa Agroindustrial do Rio Jari), apesar não foi observada qualquer forma de ocupação no trecho
251	20M	569371	9352102	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- neste ponto a rodovia se apresenta como apenas uma trilha em meio à floresta
252	20M	570590	9353393	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno com áreas florestais preservadas
253	20M	571743	9354631	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
254	20M	571866	9354761	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- 52ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
255	20M	572530	9355465	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	10:00	...	...	...
1950	Jan	2	10:00	...	...	...
1950	Jan	3	10:00	...	...	...
1950	Jan	4	10:00	...	...	...
1950	Jan	5	10:00	...	...	...
1950	Jan	6	10:00	...	...	...
1950	Jan	7	10:00	...	...	...
1950	Jan	8	10:00	...	...	...
1950	Jan	9	10:00	...	...	...
1950	Jan	10	10:00	...	...	...
1950	Jan	11	10:00	...	...	...
1950	Jan	12	10:00	...	...	...
1950	Jan	13	10:00	...	...	...
1950	Jan	14	10:00	...	...	...
1950	Jan	15	10:00	...	...	...
1950	Jan	16	10:00	...	...	...
1950	Jan	17	10:00	...	...	...
1950	Jan	18	10:00	...	...	...
1950	Jan	19	10:00	...	...	...
1950	Jan	20	10:00	...	...	...
1950	Jan	21	10:00	...	...	...
1950	Jan	22	10:00	...	...	...
1950	Jan	23	10:00	...	...	...
1950	Jan	24	10:00	...	...	...
1950	Jan	25	10:00	...	...	...
1950	Jan	26	10:00	...	...	...
1950	Jan	27	10:00	...	...	...
1950	Jan	28	10:00	...	...	...
1950	Jan	29	10:00	...	...	...
1950	Jan	30	10:00	...	...	...
1950	Jan	31	10:00	...	...	...






256	20M	572703	9355667	60	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- 53ª e 54ª ponte de madeira sobre igarapé, com vários restos de pontes anteriores - o bueiro foi sub-dimensionado causando desmoronamento de pista no período das chuvas (entupimento de bueiro) - lateralmente 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental)
257	20M	573061	9356033	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- bueiro ármico funcionando precariamente
258	20M	573984	9356980	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- 55ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
259	20M	574483	9357576	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- entorno com áreas florestais em regeneração laterais à rodovia
260	20M	575698	9359352	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
261	20M	575898	9359675	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
262	20M	576038	9359845	--	Ruim, com trechos pavimentados alternando locais com atoleiros	- bueiro ármico funcionando precariamente, causando afundamento de pista
263	20M	576269	9360182	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 56ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - grande bueiro ármico arrebitado e abandonado próximo à ponte - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
264	20M	576700	9360813	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- pequena quantidade de madeira extraída e serrada em tabuas depositada perto da rodovia
265	20M	577295	9361686	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 57ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
266	20M	577582	9362118	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- Início do trecho de cerca de 18 km sem pavimentação, apenas com restos de asfalto - Área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
267	20M	578444	9363377	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- somente restam pequenos resquícios do asfalto neste trecho
268	20M	578530	9363508	--	<b>Inexistente, apenas com resquícios do pavimento</b>	- bueiro ármico funcionando em péssimas condições - área de empréstimo abandonada lateral (passivo ambiental)
269	20M	579096	9364319	--	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
270	20M	579400	9364792	--	<b>Inexistente</b>	- Desmatamento às margens da rodovia, com ocupação por pastagens - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
271	20M	580014	9365759	--	<b>Inexistente</b>	- bueiro em péssimo estado, causando afundamento de pista
272	20M	581108	9367508	--	<b>Inexistente</b>	- entorno com áreas florestais preservadas
273	20M	581965	9368866	--	<b>Inexistente</b>	- área de floresta em regeneração



274	20M	582709	9370033	--	<b>Inexistente</b>	- grandes atoleiros presentes neste trecho
275	20M	583227	9370856	--	<b>Inexistente</b>	- 58ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
276	20M	584276	9372523	--	<b>Inexistente</b>	- pequeno desmatamento lateral à rodovia
277	20M	584718	9373239	--	<b>Inexistente</b>	- rodovia com vários locais com atoleiros
278	20M	584846	9373426	--	<b>Inexistente</b>	- 59ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
279	20M	585732	9374804	--	<b>Inexistente</b>	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
280	20M	585918	9375117	--	<b>Inexistente</b>	- 60ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
281	20M	586756	9376466	40	<b>Inexistente</b>	- 61ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - nova ponte está sendo trocada devido à péssima condição da antiga
282	20M	587130	9377057	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho alternando segmentos com pavimento de má conservação, com buracos, com outros sem pavimentação com atoleiros - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
283	20M	587288	9377302	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em péssimas condições
284	20M	587944	9378327	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno da rodovia com vegetação preservada
285	20M	588843	9379757	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 62ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
286	20M	588887	9379827	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 63ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
287	20M	589132	9380211	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 64ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
288	20M	589757	9381212	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em péssimas condições
289	20M	590216	9381939	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 65ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - áreas florestais preservadas nas margens da rodovia

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	08:00	...	...	...
1950	Jan	2	08:00	...	...	...
1950	Jan	3	08:00	...	...	...
1950	Jan	4	08:00	...	...	...
1950	Jan	5	08:00	...	...	...
1950	Jan	6	08:00	...	...	...
1950	Jan	7	08:00	...	...	...
1950	Jan	8	08:00	...	...	...
1950	Jan	9	08:00	...	...	...
1950	Jan	10	08:00	...	...	...
1950	Jan	11	08:00	...	...	...
1950	Jan	12	08:00	...	...	...
1950	Jan	13	08:00	...	...	...
1950	Jan	14	08:00	...	...	...
1950	Jan	15	08:00	...	...	...
1950	Jan	16	08:00	...	...	...
1950	Jan	17	08:00	...	...	...
1950	Jan	18	08:00	...	...	...
1950	Jan	19	08:00	...	...	...
1950	Jan	20	08:00	...	...	...
1950	Jan	21	08:00	...	...	...
1950	Jan	22	08:00	...	...	...
1950	Jan	23	08:00	...	...	...
1950	Jan	24	08:00	...	...	...
1950	Jan	25	08:00	...	...	...
1950	Jan	26	08:00	...	...	...
1950	Jan	27	08:00	...	...	...
1950	Jan	28	08:00	...	...	...
1950	Jan	29	08:00	...	...	...
1950	Jan	30	08:00	...	...	...
1950	Jan	31	08:00	...	...	...

290	20M	590792	9382859	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- Início de trecho sem pavimentação, com atoleiros, com trechos curtos com pavimento em péssimas condições	
291	20M	592863	9386132	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- 66ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)	
292	20M	593300	9386782	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- bueiro funcionando em estado precário, causando afundamento de pista	
293	20M	593776	9387359	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- bueiro funcionando em estado precário, causando afundamento de pista	
294	20M	594054	9387720	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- entorno sem qualquer ocupação antrópica nas margens da rodovia, com áreas florestais	
295	20M	594870	9388686	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- neste trecho a floresta avança em direção à rodovia	
296	20M	595482	9389385	62	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- 02 bueiros ármicos metálicos ainda funcionando - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
297	20M	595732	9389633	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- 67ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)	
298	20M	596856	9391218	48	<b>Inexistente</b>	Início de trecho de cerca de 02 km sem qualquer pavimento	
299	20M	597123	9391669	63	<b>Inexistente</b>	- 68ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)	
300	20M	597678	9392599	--	<b>Inexistente</b>	- Início de trecho com pavimento contínuo, em péssimas condições com pequenos buracos e rachaduras, com cerca de 4,4 km - a rodovia neste trecho está quase que totalmente sombreada pela rodovia	
301	20M	597998	9393187	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
302	20M	598371	9394082	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	




303	20M	598611	9394650	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras	- bueiro funcionando em mau estado, causando afundamento de pista - 02 áreas de empréstimo abandonadas nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
304	20M	599004	9395584	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
305	20M	599470	9396529	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho com pavimento em péssima conservação, com buracos, alternando segmentos sem pavimentação com atoleiros
306	20M	599569	9396645	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Fim do trecho que margeia a RESEX Lago de Capanã Grande - 69ª ponte de madeira sobre rio Jutai (porte médio), com vários restos de pontes anteriores
307	20M	599844	9397294	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno com vegetação preservada
308	20M	600092	9397799	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
309	20M	600444	9398492	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- nenhuma ocupação antrópica observada nas margens da rodovia, até este trecho, onde verificou-se um desmatamento na margem da rodovia
310	20M	600616	9398827	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 70ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
311	20M	601010	9399621	43	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- grande atoleiro com caminhão encailhado na lama
312	20M	601111	9399826	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 71ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
313	20M	601422	9400461	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 72ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
314	20M	601619	9400848	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, na duas margens da rodovia (passivo ambiental)
315	20M	602774	9402575	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros em seqüência neste trecho - o trecho pavimentados e sem asfalto intercalam-se em percentuais iguais aproximadamente, neste trecho





316	20M	603895	9404094	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros em seqüência
317	20M	605167	9405797	41	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno sem qualquer ocupação humana
318	20M	605411	9406122	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 73ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
319	20M	605730	9406560	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Vários atoleiros em seqüência
320	20M	606021	9406952	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- placa indicativa da fazenda Canaã (proprietário Zenon)
321	20M	606597	9407736	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Base repetidora da Embratel - (PontoGPS 322 não utilizado)
323	20M	607884	9409462	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com pequena casa sendo construída - entorno com áreas florestais preservadas
324	20M	608133	9409811	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- os trechos com pavimento, em má condição, e sem pavimento, com atoleiros, dividem-se igualmente neste trecho
325	20M	608258	9409979	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 74ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
326	20M	608640	9410485	64	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- placa indicativa Fazenda Sara (com pequenas choupanas, com algumas pastagens nas margens da rodovia)
327	20M	609676	9411698	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- ocupação antrópica com algumas pastagens nas margens da rodovia -pequena queimada lateral
328	20M	610426	9412055	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- Início de trecho sem pavimentação, com atoleiros, com trechos curtos com pavimento em péssimas condições



329	20M	610827	9412197	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- 75ª ponte de madeira sobre rio de porte médio - Com restos de madeira de pontes anteriores - 03 casas temporárias laterais à ponte
330	20M	611109	9412311	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - pequena área desmatada lateral à rodovia
331	20M	612902	9413000	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- entorno com áreas de vegetação preservada
332	20M	613234	9413125	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- bueiro ármico em mau estado causado alagamento lateral à rodovia
333	20M	613985	9413405	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- 76ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
334	20M	614522	9413609	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- placa indicativa da fazenda ASSAGRIH (Associação de Agricultores de Humaitá) - pequeno desmatamento lateral - vários atoleiros neste trecho
335	20M	615163	9413843	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
336	20M	616348	9414291	--	Péssimo, com trechos longos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos curtos de asfalto com buracos e rachaduras	- entorno sem ocupações humanas, com longo trecho de floresta preservada
337	20M	616598	9414389	--	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- Início de trecho, de cerca de 16 km, sem pavimentação apenas com pequenos segmentos com asfalto - 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), nas duas margens da rodovia
338	20M	618162	9415553	--	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- 77ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
339	20M	618707	9416083	44	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- 78ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - com ponte de madeira caída próxima - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com processos erosivos em desenvolvimento

Date	Description	Particulars	Debit	Credit	Balance
1900					
Jan 1	Balance				
Jan 2	...				
Jan 3	...				
Jan 4	...				
Jan 5	...				
Jan 6	...				
Jan 7	...				
Jan 8	...				
Jan 9	...				
Jan 10	...				
Jan 11	...				
Jan 12	...				
Jan 13	...				
Jan 14	...				
Jan 15	...				
Jan 16	...				
Jan 17	...				
Jan 18	...				
Jan 19	...				
Jan 20	...				
Jan 21	...				
Jan 22	...				
Jan 23	...				
Jan 24	...				
Jan 25	...				
Jan 26	...				
Jan 27	...				
Jan 28	...				
Jan 29	...				
Jan 30	...				
Jan 31	...				
Feb 1	...				
Feb 2	...				
Feb 3	...				
Feb 4	...				
Feb 5	...				
Feb 6	...				
Feb 7	...				
Feb 8	...				
Feb 9	...				
Feb 10	...				
Feb 11	...				
Feb 12	...				
Feb 13	...				
Feb 14	...				
Feb 15	...				
Feb 16	...				
Feb 17	...				
Feb 18	...				
Feb 19	...				
Feb 20	...				
Feb 21	...				
Feb 22	...				
Feb 23	...				
Feb 24	...				
Feb 25	...				
Feb 26	...				
Feb 27	...				
Feb 28	...				
Feb 29	...				
Feb 30	...				
Feb 31	...				



340	20M	619261	9416621	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
341	20M	619713	9417062	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
342	20M	619946	9417294	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro ármico funcionando em mau estado de conservação, causando alagamento próximo à rodovia - grande erosão lateral, causada por falha de drenagem da rodovia
343	20M	621198	9418512	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 79ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
344	20M	621605	9418905	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 80ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - causando alagamento lateral por falha de drenagem
345	20M	621821	9419114	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 81ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
346	20M	622240	9419521	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- entorno sem ocupações humanas, com longo trecho de floresta preservada
347	20M	622455	9419737	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
348	20M	623408	9420668	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- apenas são vistos pequenos trechos com pavimento em péssimo estado
349	20M	624849	9422035	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 82ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - vários atoleiros neste trecho
350	20M	625332	9422510	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 83ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental)
351	20M	625706	9422886	65	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- trecho com vários grandes atoleiros
352	20M	626851	9423769	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 84ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) (ainda em construção) - pequena ponte de madeira em péssimo estado lateral
353	20M	627672	9424284	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
354	20M	627861	9424411	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- nenhuma ocupação antrópica observada neste trecho
355	20M	628376	9424733	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho alternando segmentos pavimentados em más condições, com segmentos não pavimentados, com atoleiros



356	20M	629010	9425122	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, nas duas margens da rodovia (passivo ambiental) - 85ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro), mais 500 metros das AE's
357	20M	630189	9425867	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado
358	20M	630648	9426156	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- os trechos com pavimento péssimo e trechos sem pavimentação dividem igualmente neste trecho - entorno com áreas preservadas
359	20M	632057	9427026	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado
360	20M	632205	9427116	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros observados neste trecho - pequeno sítio às margens da rodovia
361	20M	633365	9427837	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- floresta avança em direção à rodovia neste trecho
362	20M	635053	9428892	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 86ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
363	20M	635866	9429536	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros observados neste ponto
364	20M	636203	9429822	66	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 87ª ponte de madeira, em péssimo estado, construída devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
365	20M	637444	9430690	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Base repetidora da Embratel
366	20M	637602	9430990	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 88ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - grande erosão lateral causada por falha de drenagem
367	20M	638449	9431694	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros neste trecho

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900-1-1	By Balance		100.00	100.00
1900-1-15	To Cash	50.00		50.00
1900-1-20	To Cash	25.00		25.00
1900-1-25	To Cash	25.00		0.00
1900-2-1	By Cash		50.00	50.00
1900-2-10	To Cash	10.00		40.00
1900-2-20	To Cash	10.00		30.00
1900-2-28	To Cash	10.00		20.00
1900-3-1	By Cash		20.00	0.00
1900-3-10	To Cash	15.00		15.00
1900-3-20	To Cash	10.00		5.00
1900-3-25	To Cash	5.00		0.00
1900-4-1	By Cash		10.00	10.00
1900-4-15	To Cash	5.00		5.00
1900-4-20	To Cash	5.00		0.00
1900-4-25	To Cash	5.00		5.00
1900-5-1	By Cash		5.00	0.00







368	20M	639073	9432219	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 89ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
369	20M	639283	9432399	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- Início de trecho com longos segmentos não pavimentados, com atoleiros, com alguns pequenos pontos com pavimento em péssimas condições, com cerca de 15 km - placa indicativa da fazenda Itamarati, com algumas áreas de pastagens
370	20M	640780	9433637	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- longo trecho com atoleiros
371	20M	641622	9434343	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- floresta avançando em direção à rodovia
372	20M	641926	9434588	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - fragmento do antigo pavimento
373	20M	642546	9435123	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- área desmatada lateral à rodovia
374	20M	642874	9435402	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
375	20M	643018	9435518	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- área desmatada lateral à rodovia - trecho em péssimas condições de trafegabilidade, com capinzal crescendo em meio à pista
376	20M	643639	9436059	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
377	20M	643711	9436127	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
378	20M	643780	9436197	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 90ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
379	20M	644163	9436525	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- vários atoleiros neste ponto
380	20M	645348	9437582	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- entorno com áreas preservadas, sem ocupação antrópica - pequenos fragmentos de asfalto
381	20M	645564	9437808	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- 91ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
382	20M	647014	9439122	53	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- placas indicativas das fazendas Amém e Edna
383	20M	647693	9439733	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- trecho em péssimas condições, apenas com pequenos fragmentos de asfalto
384	20M	649022	9440942	--	Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento	- sem ocupação antrópica nas margens da rodovia neste trecho

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1952	Jan	1	10:00	...	...	...
1952	Jan	2	10:00	...	...	...
1952	Jan	3	10:00	...	...	...
1952	Jan	4	10:00	...	...	...
1952	Jan	5	10:00	...	...	...
1952	Jan	6	10:00	...	...	...
1952	Jan	7	10:00	...	...	...
1952	Jan	8	10:00	...	...	...
1952	Jan	9	10:00	...	...	...
1952	Jan	10	10:00	...	...	...
1952	Jan	11	10:00	...	...	...
1952	Jan	12	10:00	...	...	...
1952	Jan	13	10:00	...	...	...
1952	Jan	14	10:00	...	...	...
1952	Jan	15	10:00	...	...	...
1952	Jan	16	10:00	...	...	...
1952	Jan	17	10:00	...	...	...
1952	Jan	18	10:00	...	...	...
1952	Jan	19	10:00	...	...	...
1952	Jan	20	10:00	...	...	...
1952	Jan	21	10:00	...	...	...
1952	Jan	22	10:00	...	...	...
1952	Jan	23	10:00	...	...	...
1952	Jan	24	10:00	...	...	...
1952	Jan	25	10:00	...	...	...
1952	Jan	26	10:00	...	...	...
1952	Jan	27	10:00	...	...	...
1952	Jan	28	10:00	...	...	...
1952	Jan	29	10:00	...	...	...
1952	Jan	30	10:00	...	...	...
1952	Jan	31	10:00	...	...	...


385	20M	650147	9441962	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- início de trecho alternando segmentos pavimentados, em péssimas condições e não pavimentados, com atoleiros - 92ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
386	20M	652133	9443763	50	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- grandes atoleiros neste ponto
387	20M	652951	9444512	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- atoleiros neste ponto
388	20M	653724	9445205	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno com áreas preservadas, sem ocupação humana
389	20M	655997	9447287	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
390	20M	656478	9447725	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
391	20M	656794	9448010	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 93ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
392	20M	657072	9448263	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
393	20M	657418	9448575	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- pequena área de pastagens lateral à rodovia
394	20M	658674	9449716	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
395	20M	658799	9449835	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista - pequena casa, com plantação de subsistência
396	20M	660395	9451177	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- grande erosão lateral, causada por falha de drenagem, colocando em risco de desmoronamento o corpo estradal



397	20M	660458	9451229	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 94ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - algumas poucas casas às margens da rodovia
398	20M	660748	9451446	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 95ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
399	20M	661658	9452127	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno ainda com áreas preservadas
400	20M	662123	9452477	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado - Usina de asfalto e área de empréstimo abandonados (passivo ambiental)
401	20M	662996	9453129	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- pequeno desmatamento
402	20M	663459	9453477	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 96ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
403	20M	664236	9454061	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- pequeno sítio lateral à rodovia
404	20M	664277	9454094	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- vários atoleiros observados neste trecho - capinzal em meio à pista
405	20M	665824	9455264	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 97ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
406	20M	666154	9455518	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 98ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - Base repetidora da Embratel próxima - floresta avançando em direção à pista
407	20M	669127	9457277	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), nas duas margens da rodovia
408	20M	670034	9457765	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 99ª ponte de madeira sobre rio médio, em mau estado de conservação - lateralmente restos de pontes anteriores - área de empréstimo abandonada, há 200 metros da ponte



409	20M	670597	9458014	67	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
410	20M	672712	9459241	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- início de trecho em péssimas condições, alternando trechos sem asfalto, com pequenos trechos de pavimento, em péssimo estado
411	20M	673321	9460166	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- áreas florestais ainda preservadas ao longo do eixo da rodovia
412	20M	673742	9460852	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- 100ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
413	20M	673847	9461038	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- 101ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada lateral (passivo ambiental)
414	20M	674034	9461337	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- entorno ainda preservado às margens da rodovia
415	20M	674338	9461819	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- 102ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada lateral (passivo ambiental)
416	20M	674687	9462384	--	Péssimo, com trechos não pavimentados, com atoleiros, alternados com segmentos de asfalto com buracos e rachaduras	- bueiro funcionando em mau estado
417	20M	675322	9463260	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 03 áreas de empréstimo abandonadas em série (passivo ambiental)
418	20M	675930	9463796	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 103ª ponte de madeira sobre igarapé, colocado devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro), com restos de bueiro próximos - a 100 metros, área de empréstimo abandonada, em cada margem (passivo ambiental)
419	20M	676107	9463970	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas em série (passivo ambiental)






420	20M	676596	9464415	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado, causando alagamento lateral
421	20M	677160	9464929	51	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 104ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
422	20M	678901	9466504	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- áreas florestais ainda preservadas às margens da rodovia
423	20M	679655	9467181	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- trecho com pavimento péssimo, alternando interrupções sem pavimento e atoleiros - placa indicativa da fazenda Kikão
424	20M	681018	9468386	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- nenhuma ocupação humana nas margens da rodovia
425	20M	682091	9469344	54	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- Início de trecho, de cerca de 03 km, sem pavimentação, somente em alguns pontos
426	20M	682950	9470110	--	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- 105ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
427	20M	684355	9471339	--	<b>Inexistente, apenas com pequenos pontos com pavimento</b>	- vários atoleiros neste trecho
428	20M	684899	9471816	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 106ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
429	20M	686427	9473180	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- entorno ainda preservado
430	20M	686604	9473402	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- grande desmatamento acompanhando o eixo da rodovia, na sua margem esquerda (cerca de 2,2 km)
431	20M	687092	9474041	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - Fazenda Santa Rosa (placa)
432	20M	687962	9475498	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- trecho com vários buracos em seqüência

Date	Description	Particulars	Debit	Credit	Balance
1998-01-01	Balance b/d				
1998-01-05	Bank				
1998-01-10	Bank				
1998-01-15	Bank				
1998-01-20	Bank				
1998-01-25	Bank				
1998-02-01	Bank				
1998-02-05	Bank				
1998-02-10	Bank				
1998-02-15	Bank				
1998-02-20	Bank				
1998-02-25	Bank				
1998-03-01	Bank				
1998-03-05	Bank				
1998-03-10	Bank				
1998-03-15	Bank				
1998-03-20	Bank				
1998-03-25	Bank				
1998-04-01	Bank				
1998-04-05	Bank				
1998-04-10	Bank				
1998-04-15	Bank				
1998-04-20	Bank				
1998-04-25	Bank				
1998-05-01	Bank				
1998-05-05	Bank				
1998-05-10	Bank				
1998-05-15	Bank				
1998-05-20	Bank				
1998-05-25	Bank				
1998-06-01	Bank				
1998-06-05	Bank				
1998-06-10	Bank				
1998-06-15	Bank				
1998-06-20	Bank				
1998-06-25	Bank				
1998-07-01	Bank				
1998-07-05	Bank				
1998-07-10	Bank				
1998-07-15	Bank				
1998-07-20	Bank				
1998-07-25	Bank				
1998-08-01	Bank				
1998-08-05	Bank				
1998-08-10	Bank				
1998-08-15	Bank				
1998-08-20	Bank				
1998-08-25	Bank				
1998-09-01	Bank				
1998-09-05	Bank				
1998-09-10	Bank				
1998-09-15	Bank				
1998-09-20	Bank				
1998-09-25	Bank				
1998-10-01	Bank				
1998-10-05	Bank				
1998-10-10	Bank				
1998-10-15	Bank				
1998-10-20	Bank				
1998-10-25	Bank				
1998-11-01	Bank				
1998-11-05	Bank				
1998-11-10	Bank				
1998-11-15	Bank				
1998-11-20	Bank				
1998-11-25	Bank				
1998-12-01	Bank				
1998-12-05	Bank				
1998-12-10	Bank				
1998-12-15	Bank				
1998-12-20	Bank				
1998-12-25	Bank				
1999-01-01	Bank				



433	20M	688110	9475845	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 107ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
434	20M	688293	9476269	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 108ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
435	20M	688486	9476730	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - mais 200 metros um posto de combustível abandonado
436	20M	688955	9477837	--	Regular, com trechos pavimentados alguns buracos e rachaduras	- Início de pequeno trecho com pista pavimentada, com grande largura até o Povoado de São Sebastião (cerca de 01 km)
437	20M	689393	9478846	49	Regular, com trechos pavimentados alguns buracos e rachaduras	- Povoado de São Sebastião - travessia da balsa do rio Igapó-Açu
1B	20M	689504	9479109	68	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho alternando pavimento em má condição (mas em melhor estado que o trecho anterior), com buracos e rachaduras, com curtos trechos sem pavimento, com alguns atoleiros (cerca de 70 km) - desmoronamento de pista lateral
2B	20M	690016	9480300	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
3B	20M	690468	9481356	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
4B	20M	690523	9481476	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando alagamento lateral à rodovia - próxima área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - pequeno sítio lateral
5B	20M	690844	9482222	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando alagamento lateral à rodovia
6B	20M	691002	9482586	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista - pavimento em mau estado, com rachaduras causando deterioração do asfalto - entorno ainda com áreas florestais preservadas
7B	20M	691288	9483243	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- início de trecho com maior ocupação antrópica nas margens da rodovia - desmatamento e queimada próximo à rodovia
8B	20M	692226	9484961	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)



9B	20M	692618	9485585	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 109ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
10B	20M	694033	9487752	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Base repetidora da Embratel, onde foi feito o pernoite
11B	20M	695345	9489313	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 110ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
12B	20M	696066	9490038	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho, de cerca de 3,5 km, com pavimento em má condição, alternando trechos com interrupções, além de ocorrer estreitamento de pista - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
13B	20M	696587	9490579	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- rodovia com estreitamento, com floresta avançando em direção à rodovia
14B	20M	696761	9490754	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Entorno com poucos sinais de ocupação humana
15B	20M	697749	9491762	--	Ruim, com trechos pavimentados, com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- 111ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (subdimensionamento de bueiro) (foram colocados sacos de areia para segurar bueiro) - lateralmente área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com grande erosão em desenvolvimento - mais 500m pequeno desmatamento
16B	20M	698522	9492554	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- pista com laterais do pavimento desmoronando - bueiro em mau estado causando afundamento de pista
17B	20M	699410	9493439	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Início de trecho alternando segmentos com asfalto ruim, com buracos e interrupções, com segmentos sem pavimentação
18B	20M	699541	9493570	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
19B	20M	700613	9494669	--	<b>Inexistente</b>	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - trecho de cerca de 01 km completamente sem pavimentação
20B	20M	701201	9495262	--	<b>Inexistente</b>	- final do trecho sem nenhuma pavimentação - pequeno desmatamento às margens da rodovia

Year	Month	Day	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Clouds (%)	Weather
2023	Jan	15	15	75	10	SE	10	Clear
2023	Jan	16	18	80	12	SE	15	Partly Cloudy
2023	Jan	17	20	85	15	SE	20	Partly Cloudy
2023	Jan	18	22	90	18	SE	25	Partly Cloudy
2023	Jan	19	25	95	20	SE	30	Partly Cloudy
2023	Jan	20	28	100	25	SE	35	Partly Cloudy
2023	Jan	21	30	100	30	SE	40	Partly Cloudy
2023	Jan	22	32	100	35	SE	45	Partly Cloudy
2023	Jan	23	35	100	40	SE	50	Partly Cloudy
2023	Jan	24	38	100	45	SE	55	Partly Cloudy
2023	Jan	25	40	100	50	SE	60	Partly Cloudy
2023	Jan	26	42	100	55	SE	65	Partly Cloudy
2023	Jan	27	45	100	60	SE	70	Partly Cloudy
2023	Jan	28	48	100	65	SE	75	Partly Cloudy
2023	Jan	29	50	100	70	SE	80	Partly Cloudy
2023	Jan	30	52	100	75	SE	85	Partly Cloudy
2023	Jan	31	55	100	80	SE	90	Partly Cloudy



21B	20M	701444	9495507	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com grandes processos erosivos
22B	20M	701669	9495730	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro entupido causando alagamento lateral à pista
23B	20M	701913	9495966	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 112ª ponte de madeira sobre Igarapé, com antigo bueiro colocado no local (sub-dimensionado) - significativo assoreamento do curso d'água, causado pela falha de drenagem da rodovia
24B	20M	702375	9496459	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
25B	20M	702643	9496726	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - desmoronamento das laterais da pista
26B	20M	702979	9497070	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
27B	20M	703882	9497828	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro entupido causando alagamento lateral à pista - área de desmatamento antigo em recuperação
28B	20M	705104	9498755	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 113ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
29B	20M	705930	9499379	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), nas duas margens da rodovia - bueiro funcionando em mau estado
30B	20M	706781	9500040	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 114ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
31B	20M	707565	9500611	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 115ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - pista desmoronamento em suas laterais
32B	20M	707932	9500891	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado





33B	20M	708235	9501129	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando grande afundamento de pista	
34B	20M	708607	9501403	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 116ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - entorno ainda preservado, sem ocupação humana	
35B	20M	709490	9502076	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
36B	20M	709654	9502200	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), nas duas margens	
37B	20M	710521	9502854	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 117ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)	
38B	20M	710667	9502965	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
39B	20M	711663	9503711	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado	
40B	20M	712881	9504641	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)	
41B	20M	713272	9504938	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando precariamente - pequena casa lateral	
42B	20M	715038	9506274	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - entorno da rodovia ainda com áreas florestais preservadas	
43B	20M	715813	9506861	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista	
44B	20M	716755	9507572	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro operando em mau estado	

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1	Balance		100.00
1/5	Income	50.00	150.00
1/10	Expenses	20.00	130.00
1/15	Income	30.00	160.00
1/20	Expenses	10.00	150.00
1/25	Income	40.00	190.00
1/30	Expenses	15.00	175.00
2/1	Income	25.00	200.00
2/5	Expenses	30.00	170.00
2/10	Income	15.00	185.00
2/15	Expenses	25.00	160.00
2/20	Income	35.00	195.00
2/25	Expenses	10.00	185.00
2/30	Income	20.00	205.00
3/1	Expenses	30.00	175.00
3/5	Income	15.00	190.00
3/10	Expenses	25.00	165.00
3/15	Income	30.00	195.00
3/20	Expenses	15.00	180.00
3/25	Income	25.00	205.00
3/30	Expenses	10.00	195.00
3/31	Balance		195.00



45B	20M	717459	9508109	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro operando em mau estado	
46B	20M	717856	9508403	69	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando grande afundamento de pista	
47B	20M	718084	9508576	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico funcionando - área de empréstimo (passivo ambiental)	abandonada
48B	20M	718625	9508990	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico funcionando	
49B	20M	719037	9509303	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 118ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)	
50B	20M	721682	9511379	--	Péssimo, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando trechos sem pavimento com atoleiros	- trecho alternando pavimento e atoleiros em percentuais iguais	
51B	20M	722117	9511778	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista	
52B	20M	722839	9512419	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo (passivo ambiental)	abandonada
53B	20M	723738	9513206	70	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 119ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro), com restos metálicos de bueiro próximos - área de empréstimo (passivo ambiental)	abandonada
54B	20M	724702	9514064	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- primeiro veículo transitando pela rodovia	
55B	20M	725782	9515011	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado	
56B	20M	726629	9515755	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- desmatamento lateral à rodovia	

Year	Month	Day	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Clouds (%)	Weather
2023	Jan	15	15	65	10	SE	10	Clear
2023	Jan	16	18	70	12	SE	15	Partly Cloudy
2023	Jan	17	20	75	15	SE	20	Partly Cloudy
2023	Jan	18	22	80	18	SE	25	Partly Cloudy
2023	Jan	19	25	85	20	SE	30	Partly Cloudy
2023	Jan	20	28	90	25	SE	35	Partly Cloudy
2023	Jan	21	30	95	30	SE	40	Partly Cloudy
2023	Jan	22	32	100	35	SE	45	Partly Cloudy
2023	Jan	23	35	105	40	SE	50	Partly Cloudy
2023	Jan	24	38	110	45	SE	55	Partly Cloudy
2023	Jan	25	40	115	50	SE	60	Partly Cloudy
2023	Jan	26	42	120	55	SE	65	Partly Cloudy
2023	Jan	27	45	125	60	SE	70	Partly Cloudy
2023	Jan	28	48	130	65	SE	75	Partly Cloudy
2023	Jan	29	50	135	70	SE	80	Partly Cloudy
2023	Jan	30	52	140	75	SE	85	Partly Cloudy
2023	Jan	31	55	145	80	SE	90	Partly Cloudy
2023	Feb	1	58	150	85	SE	95	Partly Cloudy
2023	Feb	2	60	155	90	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	3	62	160	95	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	4	65	165	100	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	5	68	170	105	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	6	70	175	110	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	7	72	180	115	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	8	75	185	120	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	9	78	190	125	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	10	80	195	130	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	11	82	200	135	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	12	85	205	140	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	13	88	210	145	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	14	90	215	150	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	15	92	220	155	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	16	95	225	160	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	17	98	230	165	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	18	100	235	170	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	19	102	240	175	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	20	105	245	180	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	21	108	250	185	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	22	110	255	190	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	23	112	260	195	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	24	115	265	200	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	25	118	270	205	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	26	120	275	210	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	27	122	280	215	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	28	125	285	220	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	29	128	290	225	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	30	130	295	230	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	31	132	300	235	SE	100	Partly Cloudy



57B	20M	726926	9516015	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 120ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro)
58B	20M	727241	9516296	--	<b>Inexistente</b>	- Base repetidora da Embratel
59B	20M	727930	9516905	--	<b>Inexistente</b>	- entorno ainda com vegetação preservada
60B	20M	728479	9517390	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), em seqüência
61B	20M	729912	9518651	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
62B	20M	730207	9518909	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - início de desmatamento lateral à rodovia
63B	20M	730460	9519127	52	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- fim do trecho desmatamento lateral - bueiro ármico metálico reformado recentemente, substituindo outro em mau estado (no entanto a sua frente não foi desobstruída pela construtora)
64B	20M	731091	9519693	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro em mau estado causando afundamento de pista
65B	20M	731643	9520171	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro triplo de concreto, substituindo bueiro ármico
66B	20M	732178	9520642	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- início do TRECHO 5, com obras em desenvolvimento pela construtora Gautama, contratada pelo DNIT - bueiro de concreto simples trocado recentemente



### TRECHO 3 – RELATORIO FOTOGRÁFICO



Foto 21: início do Trecho 3, podemos observar o estado de conservação do pavimento reduz-se drasticamente a partir deste ponto.



Foto 22: estado de conservação do pavimento começa a ficar precário, com trechos onde a cobertura asfáltica simplesmente desapareceu, ou apresenta elevado estado de deterioração.



Foto 23: Há trechos com apenas resquícios da outrora pavimentação.



Foto 24: o desmatamento neste trecho pode ser considerado baixo em relação ao total da região de entorno, e restrito a uma pequena faixa lateral à rodovia, sem a existência de ramais e travessões.



Foto 25: Ponte construída pela EMBRATEL próxima ao projeto de assentamento "Realidade". Ao lado esqueleto de antiga ponte e de bueiros metálicos dispostos no rio.



Foto 26: Área de bota-fora utilizada na implantação da rodovia.

*[Handwritten signatures and initials]*

(2) APPROXIMATE QUANTITIES OF WOOD

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...





Foto 27: todas as pontes neste trecho são construídas com madeira, e foram implantadas nas travessias de curso d'água, e também onde houve desmoronamento ou abatimento de pista pelo entupimento dos bueiros.



Foto 28: o Povoado de Realidade, formada por algumas casas, com pessoas aguardando manifestação do INCRA para assentamento, é a última aglomeração populacional neste primeira parte do Trecho 3.



Foto 29: há trechos longos onde a rodovia apresenta-se completamente sem pavimento asfáltico.



Foto 30: Devido ao sub-dimensionamento dos bueiros, houve seu entupimento, e abatimento do leito estradal em diversos pontos neste Trecho 3.



Foto 31: ponte de madeira construída houve desmoronamento de pista devido ao entupimento de bueiro, situação muito comum neste trecho.



Foto 32: situação do pavimento, quase inexistente, em vários segmentos.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Foto 33: há trechos que alternam falta de cobertura asfáltica, com pavimento em avançada deterioração, com buracos e desmoronamentos de pista, onde está construída a maioria das pontes.



Foto 34: grande parte das pontes de madeira foi construída e reconstruída diversas vezes.



Foto 35: área de empréstimo desativada, da época de abertura da rodovia (passivo ambiental).



Foto 36: há segmentos pequenos onde o asfalto ainda persiste, mas em precárias condições, como este desmoronamento.



Foto 37: Antiga área de empréstimo atualmente inundada



Foto 38: Ponte precária construída em curva, em um desvio da rodovia.






Foto 39: há vários passivos ambientais ao longo deste trecho como esta grande erosão causada pela drenagem da rodovia.



Foto 40: ponte de madeira em local onde houve desmoronamento de pista, podemos observar o bueiro ármico ao lado da ponte.



Foto 41: há segmentos onde a floresta avança em direção à pista, retomando sua área original.



Foto 42: alagamento das margens da rodovia pelo entupimento de bueiro (passivo ambiental).



Foto 43: há vários trechos com atoleiros na rodovia.



Foto 44: ponte de madeira em local onde houve desmoronamento de pista, podemos observar o bueiro ármico ao lado da ponte.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several scribbles.






Foto 45: Substituição de bueiro em fase final de obra, a despeito do termo de embargo para as obras na rodovia.



Foto 46: usina de asfalto abandonada (passivo ambiental)



Foto 47: estado precário de ponte de madeira, comum neste trecho.



Foto 48: floresta avançando em direção à rodovia.



Foto 49: travessia de balsa do rio Igapó-Açu.



Foto 50: trecho alternando atoleiros, buracos e resquícios do pavimento asfáltico original.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*








Foto 51: trecho ainda com pavimento, mas com elevado estado de deterioração.



Foto 52: ponto com substituição de bueiros, com obra abandonada, no entanto a boca foi obstruída pela empreiteira, o que pode causar danos no próximo período de chuvas



Foto 53: trecho com pequenos resquícios de pavimento.



Foto 54: estado de segmento sem cobertura asfáltica.



Foto 55: trecho sem pavimentação com ponte de madeira, em área desmazonada da rodovia .



Foto 56: estado de segmento sem cobertura asfáltica.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*






Foto 57: trecho sem pavimentação com ponte de madeira, em área desmoronada da rodovia .



Foto 58: estado de segmento com pequenos resquícios da cobertura asfáltica.



Foto 59: ponte de madeira em trecho com desmoronamento .



Foto 60: ponte de madeira em péssimas condições.



Foto 61: trecho alternando pavimento e atoleiros .



Foto 62: dois bueiros ármicos metálicos ainda funcionando

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and several scribbles.






Foto 63: trecho com atoleiros, sem pavimento .



Foto 64: visão de trecho pavimentado em péssimas condições



Foto 65: trecho com pavimento inexistente, com terra batida e atoleiros .



Foto 66: mesmo em trecho ainda pavimentados o asfalto encontra-se em péssimas condições



Foto 67: trecho com pavimento péssimo alternando interrupções e atoleiros .



Foto 68: trecho ainda pavimentado em péssima condição, com buracos e desmoronamentos laterais da pista

*[Handwritten signatures]*






Foto 69: trecho com asfalto regular mas com alguns buracos .



Foto 70: bueiro ármico totalmente deteriorado em local com ponte de madeira e desmoronamento de pista

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*





#### TRECHO 4

**Limites: Início – começo do Trecho 4, com obras já realizadas pelo DNIT (PontoGPS 66B)**

**Fim - no ponto onde a rodovia apresenta boas condições de trafegabilidade, iniciando na travessia da balsa sobre o rio Tupana (Ponto GPS 104B)**

Coordenadas Geográficas	ZONA / UTM	Latitude Sul	Longitude Oeste
Início	20M	732178	9520642
Fim	20M	743419	9537436

Trecho começando no ponto de início das obras, e terminando no ponto onde a rodovia apresenta boas condições de trafegabilidade marcado pela passagem da balsa sobre o rio Tupana.

A vegetação local tem em seu estado original, estrutura e composição algo semelhantes com o final do trecho anterior. No entanto, o índice de conservação e a quantidade dos fragmentos florestais é inferior, estando diretamente relacionados à maior ocupação antrópica observada ao longo da rodovia.


Trecho com intervenções recentes, em cerca de 24 km, com obras de alargamento do leito da rodovia para construção de acostamento, demandando movimentação de solo e desmatamento. Este material está sendo retirado em áreas de empréstimos adjacentes à rodovia, saindo fora da faixa de domínio, sem licenciamento ambiental.

Também estão sendo substituídos os bueiros ármicos por outros de concreto na maioria dos casos. No entanto não foi apresentado qualquer estudo hidrológico da região para avaliar o dimensionamento desses bueiros.

Cabe destacar que neste trecho em construção estão sendo cometidos os mesmos erros praticados durante a implantação da rodovia, com provável sub-dimensionamento de bueiros, somente manutenção de bueiros em travessias de cursos d'água, reativação de áreas de empréstimo sem licenciamento ambiental, instalação de canteiro de obra sem licenciamento ambiental, supressão de vegetação dentro e fora de Áreas de Preservação Permanente (APP), desenvolvimento de pontos alagamentos às margens da rodovia (formação e manutenção dos paliteiros), etc.

Também se destaca que não foi visualizada neste trecho qualquer intervenção para recuperação do passivo ambiental da rodovia, sendo que, ao contrário, da forma como as obras estão sendo realizadas, mais passivos ambientais estão sendo gerados, relacionados a áreas de empréstimo e pontos de travessia de cursos d'água.

Em relação ao Trecho 4, há várias propriedades rurais ao longo das margens da rodovia, alternando-se pequenos segmentos onde a floresta ainda encontra-se preservada.






Figura 8: Delimitação do Trecho 4, entre o PontoGPS 66B e o PontoGPS 104B, onde as obras foram iniciadas sem licenciamento ambiental.

<b>TRECHO 4</b>						
<b>Limites: do PontoGPS 66B ao Ponto GPS 104B</b>						
Obs.: Cabe destacar que a maioria dos Pontos Notáveis levantados possuem as respectivas fotos correspondentes. No entanto, devido a motivos de espaço somente parte delas serão demonstradas neste documento.						
PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
66B	20M	732178	9520642	-	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- início do TRECHO 5, com obras em desenvolvimento pela construtora Gautama, contratada pelo DNIT - com obras de recuperação do acostamento e troca de bueiros - bueiro de concreto simples trocado recentemente
67B	20M	732701	9521085	71	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro funcionando em mau estado - local com obras já realizadas de recuperação do acostamento e laterais da rodovia



Graph showing the relationship between Temperature and Time. The temperature decreases over time.

Time	Temperature
0	100
10	85
20	75
30	68
40	62
50	58
60	55
70	53
80	52
90	51
100	50

68B	20M	733648	9521929	72	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples já substituído, mas com sinais de sub-dimensionamento, além taludes sem estabilização - pontos com intervenções já realizadas para recuperação do acostamento
69B	20M	734002	9522233	73	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização, tal área estava em expansão com realização de desmatamento - o simples abandono da área foi feito sem medidas de contenção de processos erosivos - o uso de jazidas não se enquadra como restauração da rodovia, mas como ampliação
70B	20M	734260	9522462	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de bota-fora lateral à rodovia - bueiro de concreto construído substituindo bueiro ármico
71B	20M	734768	9522907	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico em mau estado causando afundamento de pista
72B	20M	735629	9523676	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples construído substituindo bueiro ármico
73B	20M	735966	9523962	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples construído substituindo bueiro ármico - os bueiros substituídos, como os antigos, mostram sinais de sub-dimensionamento da drenagem da rodovia
74B	20M	736297	9524256	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
75B	20M	736648	9524563	74	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- entrada lateral para o canteiro de obras
76B	20M	736906	9524424	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Canteiro de Obras Construtora Gautama Engenharia, em duas áreas, implantado sem licenciamento ambiental - Há grande número de máquinas no local - As obras encontram-se paralisadas
77B	20M	736903	9524787	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- depósito de material: pedras e pedriscos
78B	20M	737011	9524879	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico funcionando em mau estado, não foi substituído pela construtora

Date	Description	Particulars	Debit	Credit	Balance
1998					
1999					
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					




79B	20M	737345	9525182	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- grande área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com desenvolvimento de vários processos erosivos
80B	20M	737636	9525437	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), nas duas margens da rodovia - margens da rodovia neste trecho ainda encontram-se preservadas
81B	20M	738487	9526183	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro ármico metálico não substituído pela construtora
82B	20M	738664	9526373	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples construído substituindo bueiro ármico
83B	20M	738975	9526901	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples construído substituindo bueiro ármico
84B	20M	739158	9527287	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto simples construído substituindo bueiro ármico - trechos com obras de recuperação do acostamento e troca de bueiros
85B	20M	739506	9528012	75	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- comparado com o TRECHO 3, este trecho apresenta maior largura de pista, devido à recuperação do acostamento, que ampliaram muito o corpo estradal anterior - bueiro de concreto substituindo bueiro anterior
86B	20M	739747	9528516	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto substituindo bueiro anterior
87B	20M	740076	9529187	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização
88B	20M	740113	9529262	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto substituindo bueiro anterior
89B	20M	740792	9530650	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização
90B	20M	740856	9530778	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto substituindo bueiro anterior

Year	Month	Day	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Clouds (%)	Weather
2023	Jan	1	15	65	10	N	10	Clear
2023	Jan	2	18	70	12	NE	15	Partly Cloudy
2023	Jan	3	20	75	15	E	20	Cloudy
2023	Jan	4	22	80	18	SE	30	Overcast
2023	Jan	5	25	85	20	S	40	Heavy Clouds
2023	Jan	6	28	90	25	SW	50	Thunderstorm
2023	Jan	7	30	95	30	W	60	Storm
2023	Jan	8	28	90	25	WNW	50	Thunderstorm
2023	Jan	9	25	85	20	W	40	Heavy Rain
2023	Jan	10	22	80	18	WNW	30	Cloudy
2023	Jan	11	20	75	15	W	20	Partly Cloudy
2023	Jan	12	18	70	12	WNW	15	Clear
2023	Jan	13	15	65	10	W	10	Clear
2023	Jan	14	12	60	8	WNW	5	Clear
2023	Jan	15	10	55	5	W	5	Clear
2023	Jan	16	8	50	3	WNW	5	Clear
2023	Jan	17	5	45	2	W	5	Clear
2023	Jan	18	3	40	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	19	2	35	1	W	5	Clear
2023	Jan	20	1	30	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	21	0	25	1	W	5	Clear
2023	Jan	22	1	30	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	23	2	35	1	W	5	Clear
2023	Jan	24	3	40	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	25	4	45	1	W	5	Clear
2023	Jan	26	5	50	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	27	6	55	1	W	5	Clear
2023	Jan	28	7	60	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	29	8	65	1	W	5	Clear
2023	Jan	30	9	70	1	WNW	5	Clear
2023	Jan	31	10	75	1	W	5	Clear
2023	Feb	1	12	70	10	WNW	10	Clear
2023	Feb	2	15	75	12	W	15	Partly Cloudy
2023	Feb	3	18	80	15	WNW	20	Cloudy
2023	Feb	4	20	85	18	W	25	Overcast
2023	Feb	5	22	90	20	WNW	30	Heavy Clouds
2023	Feb	6	25	95	25	W	40	Thunderstorm
2023	Feb	7	28	100	30	WNW	50	Storm
2023	Feb	8	30	105	35	W	60	Thunderstorm
2023	Feb	9	28	100	30	WNW	50	Storm
2023	Feb	10	25	95	25	W	40	Heavy Rain
2023	Feb	11	22	90	20	WNW	30	Cloudy
2023	Feb	12	20	85	18	W	20	Partly Cloudy
2023	Feb	13	18	80	15	WNW	15	Clear
2023	Feb	14	15	75	12	W	10	Clear
2023	Feb	15	12	70	10	WNW	5	Clear
2023	Feb	16	10	65	8	W	5	Clear
2023	Feb	17	8	60	5	WNW	5	Clear
2023	Feb	18	5	55	3	W	5	Clear
2023	Feb	19	3	50	2	WNW	5	Clear
2023	Feb	20	2	45	1	W	5	Clear
2023	Feb	21	1	40	1	WNW	5	Clear
2023	Feb	22	0	35	1	W	5	Clear
2023	Feb	23	1	40	1	WNW	5	Clear
2023	Feb	24	2	45	1	W	5	Clear
2023	Feb	25	3	50	1	WNW	5	Clear
2023	Feb	26	4	55	1	W	5	Clear
2023	Feb	27	5	60	1	WNW	5	Clear
2023	Feb	28	6	65	1	W	5	Clear
2023	Feb	29	7	70	1	WNW	5	Clear
2023	Feb	30	8	75	1	W	5	Clear
2023	Feb	31	9	80	1	WNW	5	Clear






91B	20M	740913	9530895	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização
92B	20M	741055	9531202	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto substituindo bueiro anterior - entorno ainda com áreas preservadas
93B	20M	741254	9531607	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro de concreto substituindo bueiro anterior - alargamento da pista da rodovia, devido à recuperação do acostamento
94B	20M	741522	9532258	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- bueiro simples de concreto substituindo bueiro anterior
95B	20M	741798	9533130	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- 121ª ponte de madeira devido a desmoronamento de pista (entupimento de bueiro) - bueiro de concreto duplo sendo construído no local, no entanto fora do local da ponte de madeira
96B	20M	741885	9533387	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização
97B	20M	741926	9533508	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em mau estado, quase que inteiramente assoreado - não foi substituído pela construtora
98B	20M	741968	9533634	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de empréstimo reativada e em utilização
99B	20M	742390	9534899	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em mau estado, quase que inteiramente assoreado - não foi substituído pela construtora
100B	20M	742569	9535357	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico em mau estado, inteiramente assoreado, causando grande alagamento lateral à rodovia - Há grande desnível entre o alagamento (nível superior) e a outra margem da rodovia (nível inferior), sendo que a rodovia apresenta-se como uma verdadeira represa - erosão em desenvolvimento no local - não foi substituído pela construtora
101B	20M	742727	9535731	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico funcionando em mau estado, que não foi substituído pela construtora - há sinais de erosão em desenvolvimento e assoreamento lateral ao bueiro - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)



102B	20M	742858	9536040	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- Bueiro ármico em mau estado, inteiramente assoreado, causando grande alagamento lateral à rodovia - não foi substituído pela construtora
103B	20M	743248	9536957	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- área de depósito de material: pedras e cascalho - entorno da rodovia ainda encontra-se preservado
104B	20M	743419	9537436	76	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- travessia de balsa do rio Tupana - ponte de madeira antiga e derrubada na lateral



#### TRECHO 4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 71: trecho com obras, com recuperação do acostamento, preparando o leito para o novo pavimento asfáltico. Como houve muita movimentação de solo há riscos de danos ambientais relacionados ao assoreamento dos cursos d'água.



Foto 72: bueiro simples de concreto substituído pela construtora. Há dúvidas quanto à eficiência dos bueiros, visto não ter sido apresentado estudo hidrológico verificando os volumes pluviais e sua relação com a capacidade dos bueiros.



Foto 73: Área de empréstimo reativada, mas no momento inativa devido à paralisação das obras.



Foto 74: canteiro de obras da construtora.



Foto 75: trecho com obras paralisadas



Foto 76: travessia de balsa do rio Tupana, final do trecho 4

*[Handwritten signatures and initials]*



### TRECHO 5

**Limites: Início no ponto onde a rodovia apresenta boas condições de trafegabilidade, iniciando na travessia da balsa sobre o rio Tupana (Ponto GPS 104B)  
Fim: travessia da balsa sobre o rio Amazonas (Ponto GPS 172B)**

Coordenadas Geográficas	ZONA / UTM	Latitude Sul	Longitude Oeste
Início	20M	743419	9537436
Fim	21M	181186	9647064

Trecho compreendido no segmento onde a rodovia encontra-se em ótimas condições de trafegabilidade, terminando na cidade de Careiro da Várzea, no local da travessia de balsa no rio Amazonas.

A floresta apresenta características diferenciadas correspondendo à floresta ombrófila aluvial, com grande ocorrência da espécie tachi (*Triplaris surinamensis*) que confere uma fisionomia distinta dos trechos anteriores.

A paisagem já se encontra bastante alterada, com poucos fragmentos significativos em alto grau de conservação ao longo e próximos da rodovia.

Este trecho possui cerca de 180 km, onde a rodovia sofreu intervenções recentemente (2004), além de ter tido manutenção constante desde sua implantação.

A ocupação das margens da rodovia apresenta-se intensa, com várias fazendas e pastagens ao longo do eixo do empreendimento. No entanto, ainda podem ser vistos segmentos com áreas florestais ainda preservadas, lateralmente à rodovia, ou com a relativa distância desta. Porém, mesmo neste trecho observa-se a falta de cuidado ambiental do empreendimento como mostra a grande quantidade de paliteiros formados pelo represamento e até mesmo interrupção de pequenos cursos d' água que abundam na região



1985-1986

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

3. The third part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

4. The fourth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

5. The fifth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

6. The sixth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

7. The seventh part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

8. The eighth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

9. The ninth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.

10. The tenth part of the report deals with the work done in the various departments during the year.






Figura 9: Delimitação do Trecho 5, entre o PontoGPS 105B e o ponto de Travessia da balsa sobre o rio Amazonas, com boas condições de trafegabilidade e conservação do pavimento.

## TRECHO 5


Limites: do Ponto GPS 104B ao PontoGPS 172B

Obs.: Cabe destacar que a maioria dos Pontos Notáveis levantados possuem as respectivas fotos correspondentes. No entanto, devido a motivos de espaço somente parte delas serão demonstradas neste documento.

PontosGPS	UTM/ZONA	LATITUDE	LONGITUDE	FOTOS	CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES
104B	20M	743419	9537436	--	Ruim, com trechos pavimentados com buracos e rachaduras alternando curtos trechos sem pavimento com atoleiros	- travessia de balsa do rio Tupana - ponte de madeira antiga e derrubada na lateral - não foi possível verificar se há previsão de construção de ponte de concreto no local
105B	20M	743631	9537834	--	Boa	- a partir deste ponto a rodovia apresenta pavimento em boas condições de trafegabilidade, com poucos buracos e acostamento já recuperado nas duas margens - área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
106B	20M	744592	9539018	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental), com processos erosivos em desenvolvimento
107B	20M	744912	9539257	--	Boa	Alagamento lateral da rodovia, nas duas margens, podendo ser causado por entupimento de buero
108B	20M	747155	9540914	--	Boa	- neste trecho alternam-se áreas desmatadas, com maior ocupação, com outras áreas ainda com vegetação preservada

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																								
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

109B	20M	749479	9542635	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
110B	20M	750710	9543549	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
111B	20M	753256	9545430	77	Boa	- alagamento lateral à rodovia podendo ser causado por entupimento de bueiro
112B	20M	757138	9548290	--	Boa	- Base repetidora da Embratel
113B	20M	757594	9548624	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
114B	20M	760014	9550409	78	Boa	- pequeno desmatamento realizado na margem direita da rodovia, área ocupada por pastagem
115B	20M	761611	9551593	--	Boa	- 02 áreas de empréstimo abandonadas, em seqüência (passivo ambiental)
116B	20M	763523	9553002	--	Boa	- bueiro de concreto construído na pavimentação da rodovia
117B	20M	765739	9554636	--	Boa	- pavimento da rodovia, até este ponto encontra-se em muito boas condições de conservação
118B	20M	772357	9559505	--	Boa	- alternância de área com pastagens com áreas florestais neste trecho
119B	20M	775291	9561663	--	Boa	- 02 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), nas duas margens da rodovia
120B	20M	777189	9563060	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
121B	20M	782688	9567212	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
122B	20M	783612	9568533	--	Boa	- o pavimento encontra-se em boas condições
123B	20M	785299	9569385	--	Boa	- bueiro construído neste trecho
124B	20M	785572	9569400	--	Boa	- bueiro construído neste trecho
125B	20M	787568	9570961	--	Boa	- 03 áreas de empréstimo abandonadas (passivo ambiental), em série e nas duas margens da rodovia - comecem a serem mais observadas as fazendas com pastagens a partir deste ponto
126B	20M	789963	9573168	--	Boa	- alagamento lateral à rodovia, nos dois lados podendo ser causado por entupimento de bueiro
127B	20M	791605	9575143	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
128B	20M	791779	9575539	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
129B	20M	792446	9576341	--	Inexistente	- fim de trecho com asfalto, até a travessia da balsa do rio Castanho
130B	20M	792586	9576272	--	Inexistente	- entrada lateral para o local da travessia da balsa
131B	20M	792664	9576302	79	Inexistente	Travessia de balsa do rio Castanho
132B	20M	792789	9576529	--	Boa	Cidade de Careiro, aqui a rodovia atravessa a primeira área urbana desde o início da vistoria
133B	20M	793761	9577153	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - grande ocupação por pastagens nas margens da rodovia
134B	20M	797431	9579447	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
135B	20M	798125	9579788	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - a rodovia encontra-se em boas condições, com pavimento bom, com sinalização e com acostamento recuperado
136B	20M	799120	9582115	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
137B	20M	799299	9582440	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
138B	20M	799543	9582875	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
139B	20M	799849	9583366	--	Boa	- Entroncamento com a rodovia AM-354, para a que vai à cidade de Manaquiri/AM - o entorno da rodovia encontra-se mais ocupado, somente com pastagens, alternando pequenas áreas de vegetação preservada - não foram observados plantios nas margens, somente ocupação por pastagens
140B	20M	802504	9588308	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)



141B	20M	803290	9592825	80	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental)
142B	20M	805566	9598410	--	Boa	- área de empréstimo abandonada (passivo ambiental) - o pavimento encontra-se em boas condições, salvo alguns buracos esporádicos
143B	20M	817456	9610292	--	Boa	- ocupação apresenta alternância de pastagens com áreas florestais preservadas
144B	20M	825181	9615882	--	Boa	- o pavimento apresenta boas condições neste trecho
145B	20M	828985	9617323	--	Boa	- há várias moradias e galpões de fazendas ao longo deste trecho
146B	20M	832716	9617843	--	Boa	--
147B	20M	832908	9618105	--	Boa	- Ponte de concreto construída sobre rio de porte grande
148B	21M	166929	9619233	--	Boa	- boas condições de pavimento neste, sem buracos, e com acostamento recuperado
149B	21M	169592	9620097	--	Boa	
150B	21M	170447	9620477	--	Boa	
151B	21M	175409	9621702	--	Boa	- grandes áreas de pastagens a partir deste trecho, com áreas florestais a longa distância do eixo da rodovia
152B	21M	176259	9621936	--	Boa	--
153B	21M	177626	9623442	--	Boa	- entroncamento da rodovia com ramal na margem direita que adentra em direção às fazendas da região
154B	21M	180060	9626297	--	Boa	--
155B	21M	180126	9628267	--	Boa	- placa indicativa de Agropecuária Pedro Arruda
156B	21M	180207	9631865	--	Boa	- grandes áreas de pastagens a partir deste trecho, com áreas florestais a longa distância do eixo da rodovia
157B	21M	180158	9632624	--	Boa	
158B	21M	180225	9633442	--	Boa	
159B	21M	180166	9634253	81	Boa	- desmoronamento de meia pista da rodovia, causado por bueiro em mau estado de conservação - grande risco ao corpo estradal, com erosão avançando em direção à rodovia - o bueiro ármico foi construído sobre igarapé, tendo grande fluxo de água, sendo visualizado peixes tentando superar o fluxo da água, transpondo o local do bueiro
160B	21M	181639	9636409	--	Boa	- Ponte de concreto sobre rio de porte médio, iniciando em 160B e indo até 161B, com cerca de 300 metros de extensão
161B	21M	181801	9636629	--	Boa	
162B	21M	182763	9637536	--	Boa	- Ponte de concreto sobre rio de porte médio, com cerca de 150 metros de extensão
163B	21M	182978	9638189	--	Boa	- há buracos em alguns pontos da pista neste trecho
164B	21M	182752	9639237	--	Boa	- áreas de pastagens a partir deste trecho, com pequenas áreas florestais ao longo da rodovia
165B	21M	182565	9639946	--	Boa	--
166B	21M	181361	9641703	--	Boa	--
167B	21M	181554	9642939	--	Boa	--
168B	21M	181223	9644126	--	Boa	- Ponte de concreto sobre rio de porte médio, com cerca de 300 metros de extensão
169B	21M	180990	9645024	--	Boa	--
170B	21M	181160	9646196	--	Boa	- trecho com pavimento em obras de manutenção (recapagem do asfalto), somente em meia pista
171B	21M	181195	9646808	--	Boa	Cidade de Careiro da Várzea, a segunda área urbana atravessada pela rodovia
172B	21M	181186	9647064	82	Boa	Ponto de travessia da Balsa sobre o Rio Amazonas
173B	21M	173354	9653061	--	Boa	Cidade de Manaus, na chegada da travessia da balsa

*[Handwritten signature]*

Year	Month	Day	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Clouds	Pressure	Visibility	Notes
1950	Jan	1	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	2	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	3	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	4	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	5	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	6	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	7	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	8	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	9	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	10	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	11	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	12	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	13	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	14	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	15	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	16	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	17	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	18	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	19	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	20	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	21	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	22	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	23	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	24	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	25	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	26	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	27	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	28	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	29	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	30	55	65	12	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning
1950	Jan	31	50	60	10	SE	Partly Cloudy	30.0	10	Clear morning

**TRECHO 5 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Foto 77: início do trecho 5, com ótimas condições de trafegabilidade



Foto 78: entorno da rodovia, com maior ocupação das margens da rodovia por pastagens.



Foto 79: balsa do rio Castanho



Foto 80: estado de conservação da rodovia depois da cidade de Castanho.




Foto 81: desmoronamento de pista neste trecho, devido às péssimas condições do bueiro ármico.



Foto 82: ponto de travessia de balsa no rio Amazonas.

*[Handwritten signature]*





### 3- CONSIDERAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO E COMPARAÇÕES COM OUTRAS RODOVIAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

---

A rodovia tem como objetivo principal servir como eixo de integração da capital do Amazonas à capital do Estado de Rondônia, e partir daí, utilizando-se do elo de ligação proporcionado pela rodovia BR-364, integra-se às outras regiões do País. A rodovia BR-319, segundo informações, foi construída nos anos 70 (tendo sido inaugurada no ano de 1978), como uma tentativa do Governo Militar de integrar tal região à economia nacional. Tal integração, no entanto, desde a construção e implantação da BR-319, esteve ligada ao desenvolvimento de fortes vetores de pressão sobre os recursos naturais locais, como visualizado principalmente no Estado de Rondônia e sul do Amazonas.

Como em outras regiões da Amazônia onde foram implantadas rodovias (por exemplo, BR-163 e BR-230-Transamazônica) espera-se que aconteça o mesmo padrão de ocupação da floresta nas proximidades dessa rodovia.

De forma resumida ocorre o seguinte padrão de ocupação: após a abertura da rodovia, há uma grande procura de terras no seu entorno, iniciando geralmente pelo processo de grilagem e ocupação de terras públicas. Depois da efetiva ocupação das terras pelos fazendeiros e madeireiros - geralmente ocorrendo de forma ilegal, e sem concessão pública ou registro cartorial -, o próximo passo do processo de ocupação é relativo à construção de ramais e estradas particulares a partir de intersecções com a Rodovia. Concomitantemente se realiza a etapa do desmatamento de grandes áreas, a partir do acesso fornecido pelas estradas particulares, com a utilização das madeiras nobres, e queima do restante considerado não viável economicamente às serrarias. Posteriormente se dá a formação de pastagens, substituindo-se a floresta por capim (geralmente com espécies exóticas como *Brachiaria spp.*) a ser consumido pela criação de gado, o que acarretará na conversão integral, até certo ponto irreversível, de grandes áreas do antes rico e biodiverso ecossistema em simples campos para pasto.

Atualmente, em certas regiões da Amazônia o padrão de ocupação por pastagens tem sido substituído pela adoção do uso agrícola das áreas desmatadas, ou ocorrendo até mesmo a conversão direta de áreas florestais em campos agrícolas, na maioria mecanizáveis, de culturas como arroz, soja e algodão.

Com base no padrão de ocupação apresentado, e verificando a situação atual do desmatamento da Amazônia, podemos verificar nas últimas décadas, os grandes investimentos em infra-estrutura, especialmente rodovias, com implantação de novas vias ou pavimentação / ampliação das já existentes, têm sido uma das principais causas do desflorestamento nessa região. Segundo o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, estima-se que entre, 1978 e 1994, cerca de 75% do desflorestamento na Amazônia ocorreram dentro de uma faixa de 50 km de cada lado das rodovias pavimentadas da região, o que evidencia a forte correlação entre ambos os fatores.

A implantação ou pavimentação das rodovias na Amazônia Legal proporciona uma forte valorização de terras em sua área de influência, mesmo antes da implantação das obras. Na maioria dos casos, a especulação fundiária pela valorização das áreas, a grilagem de terras públicas, as tendências de migrações para ocupação das novas áreas, somente fazem aumentar a pressão sobre os recursos naturais, com a abertura de novas frentes de desmatamento e a ocupação desordenada do espaço.

Devido a precária situação atual da rodovia, dado o grande tempo de seu abandono, consideramos que a reativação ou revitalização da BR-319 reveste-se de um caráter único que se aproxima da abertura de uma nova via em área ainda bem preservada pelo menos no seu trecho central.

Este raciocínio é corroborado pela avaliação da rodovia BR-319 dentro do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, desenvolvido pelo Grupo Permanente de Trabalho Interministerial para a redução dos índices de desmatamento

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.



da Amazônia Legal, onde esta é classificada da seguinte forma em relação às suas interferências e seus impactos no desmatamento da Amazônia:

#### **"4.4.2 Classificação das Obras de Infra-Estrutura Conforme Impacto no Desmatamento**

##### **1. Obras que podem abrir novas frentes de ocupação em regiões vulneráveis:**

- *BR 319 - Porto Velho – Manaus (RO-AM)*

*PROPOSTA: Constituir Subgrupo (CC, MMA, MME e MT) para harmonizar os posicionamentos dos órgãos federais sobre as obras e demais ações públicas visando ao desenvolvimento sustentável da região."*

Obs.:Grifo nosso, e CC-Casa Civil, MMA-Ministério do Meio Ambiente, MME–Ministério de Minas e Energia e MT–Ministério dos Transportes.

#### **4 - RECOMENDAÇÕES**

Segundo o plano do Ministério dos Transportes as obras a serem executadas em toda a extensão da rodovia BR-319 são definidas apenas como intervenções para **restauração** da rodovia já existente. O MT argumenta que as obras a serem desenvolvidas são enquadradas, de acordo com o Inciso III, do artigo 2º da Portaria Interministerial nº 273/04:

*III - Restauração de rodovias pavimentadas: serviços de reparos dos defeitos, reabilitação estrutural da rodovia, com aplicação de camadas de reforços ou revitalização da base, reabilitação de trechos em elevado estado de deterioração física dos pavimentos e das condições dos elementos situados dentro da faixa de domínio do corpo estradal.*

Conforme apresentado anteriormente, observamos durante o transcorrer da vistoria, que a rodovia BR-319, na situação atual, possui trechos com diferentes características em relação ao estado de conservação do corpo estradal, de trafegabilidade, e também aos atributos ambientais do seu entorno. Estes trechos foram delimitados, de acordo com suas condições, como apresentados anteriormente:

- Trecho 1 – Porto Velho/RO > Entroncamento BR-230, próximo à Humaitá/AM (~200km);
- Trecho 2 – Entroncamento com a BR-230/AM > Ponto GPS 84 (~34km);
- Trecho 3 – Ponto GPS 84 > Ponto GPS 066B (~450km);
- Trecho 4 – Ponto GPS 066B > Ponto GPS 104B / rio Tupana (~24km);
- Trecho 5 – Ponto GPS 105B > rio Amazonas/Manaus (~180 km).

Desta forma, baseados nas observações e dados colhidos durante a vistoria técnica, na situação atual da rodovia, bem como na análise dos ditames da Portaria, contestamos a afirmação do Ministério dos Transportes de que todas obras e intervenções previstas em todas a BR-319 são relacionadas a uma simples Restauração, como constante da Portaria Interministerial.

Tendo em vista os Trechos 1 a 5 anteriormente explicitados, concluímos que poderão ser dados encaminhamentos diferentes para cada trecho, ou conjunto de trechos, de acordo com as características ambientais encontradas e com a situação de conservação da rodovia. Assim, mesmo não possuindo a relação total de obras previstas para serem desenvolvidas em toda a BR-319, devido a não apresentação desta pelo MT/DNIT, concluímos que para a necessária adequação da BR-319 aos termos da Portaria Interministerial, bem como para definição dos procedimentos de licenciamento ambiental posteriores, terão que ser apreciadas as condições

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer.

ambientais e obras previstas compartimentadas conforme os trechos citados anteriormente, conforme a seguir:

⇒ **TRECHO 1 (Porto Velho/RO a Humaitá/AM); e**

**TRECHO 2 (Entroncamento com a BR-230/AM ao PontoGPS 84):**

**Enquadramento:** as obras previstas poderão ser enquadradas como Restauração, conforme Portaria Interministerial PI - nº 273/04.

Entretanto, não foi apresentada a relação total de obras previstas pelo DNIT, o que deverá ser requisitado a esse Órgão. Sendo que este enquadramento poderá ser modificado de acordo com a relação de obras apresentada.

Caso não haja previsão de ampliação ou substituição das pontes de meia pista presentes nestes trechos, o licenciamento destas obras poderá ser abrangido pelos ditames do Termo de Ajustamento de Conduta, conforme adequação a seguir.

**Adequação:** conforme Portaria Interministerial PI - nº 273/04, o Ministério dos Transportes deverá apresentar ao IBAMA o levantamento da situação ambiental da rodovia BR-319, nestes dois trechos, contendo, no mínimo:

- I - levantamento do passivo ambiental;
- II - proximidade de unidade de conservação, de terras indígenas e de áreas especialmente protegidas;
- III - caracterização da vegetação predominante e seu estágio de conservação; e
- IV - a existência de áreas de apoio potencialmente utilizáveis como canteiro de obras abandonados e jazidas comerciais.

Após a apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia, poderá ser firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, entre o DNIT e o IBAMA.

Tal TAC além dos itens obrigatórios citados na PI (levantamento e recuperação do passivo ambiental, Programa de Gestão Ambiental, cronograma de execução, mapeamento dos pontos ambientalmente sensíveis a acidentes com transporte de produtos químicos, e Plano de Atendimento a Emergências), poderá abranger os procedimentos de licenciamento ambiental de outras intervenções previstas.

Como não foi apresentada a relação total das obras, poderão ser necessárias intervenções, como no caso de substituição de pontes (caso estejam previstas pelo MT/DNIT) e de reativação das áreas de empréstimo fora da faixa de domínio da rodovia (caso seja necessários para as obras de restauração).

Assim como já citado, o licenciamento ambiental específico destas intervenções poderá ser tratado conjuntamente no TAC. Requisitando neste os estudos ambientais necessários ao licenciamento, conforme disposto no parágrafo único do artigo 5º da PI:

*Art. 5o Nas rodovias pavimentadas ficam autorizadas as atividades de manutenção, conservação e restauração, nos termos do art. 2o da presente Portaria.*

*Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo à exploração de jazidas, "bota-fora", construção de canteiros, acessos e remoção de vegetação, e outras atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.*

Cabendo destacar que o trecho da BR-230 entre Humaitá e a continuação da BR-319, não fará parte do Termo de Ajustamento de Conduta, visto já existir processo de licenciamento ambiental em curso neste IBAMA referente a esta rodovia.

Page 1 of 1

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 2010

The Board of Directors has pleasure in presenting to you the following report and financial statements for the year ended 31st December 2010.

The financial statements have been prepared in accordance with the Companies Act 2006 and the Accounting Standards applicable to companies of this size.

The Board of Directors is pleased to report that the company has achieved a profit for the year of £100,000, an increase of 20% on the previous year.

The Board of Directors has also noted the fact that the company has maintained a strong position in the market and has been able to expand its operations.

The Board of Directors has also noted the fact that the company has maintained a strong position in the market and has been able to expand its operations.

The Board of Directors has also noted the fact that the company has maintained a strong position in the market and has been able to expand its operations.

The Board of Directors has also noted the fact that the company has maintained a strong position in the market and has been able to expand its operations.

### **Encaminhamentos:**

- Requerer ao Ministério dos Transportes/DNIT a apresentação do levantamento da situação ambiental da rodovia BR-319, nestes dois trechos, contendo os conteúdos mínimos constantes da PI.
- Requerer ao Ministério dos Transportes/DNIT a apresentação da relação completa de todas as obras previstas a serem desenvolvidas nestes dois trechos, para verificação da possibilidade de adequação do licenciamento ambiental das possíveis intervenções previstas, como substituição de pontes e reativação de áreas de empréstimo fora da faixa de domínio, conjuntamente com o TAC.
- Após a apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia, poderá ser firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, entre o MT/DNIT e o IBAMA, com condições já constantes da PI, e outras a serem estabelecidas pelos Órgãos participantes.

### ⇒ **TRECHO 3 (Ponto GPS 84 ao Ponto GPS 066B):**

**Enquadramento:** as obras previstas neste trecho não estão enquadradas como Restauração, conforme Portaria Interministerial PI - nº 273/04, sendo classificadas como Ampliação da Capacidade da rodovia com substituição de obras de arte, ou até mesmo, em vários trechos, como Pavimentação da rodovia, devido ao elevado estado de deterioração ou ausência completa de qualquer cobertura asfáltica.

**Adequação:** conforme artigo 8º da Portaria Interministerial PI - nº 273/04, este trecho não se enquadra na possibilidade de realização de TAC, demandando licenciamento ambiental normal, com elaboração de Termo de Referência para realização de Estudo Ambiental, que poderá ser EIA/RIMA, avaliação dos impactos ambientais e análise da viabilidade ambiental por parte do IBAMA das obras previstas para este trecho, e todos os procedimentos correlatos ao licenciamento.

### **Encaminhamentos:**

- Comunicar ao Ministério dos Transportes/DNIT da necessidade de licenciamento ambiental deste Trecho a ser realizado junto ao IBAMA, requerendo a suspensão de quaisquer obras até a apreciação da viabilidade ambiental do conjunto de intervenções neste trecho.
- Elaborar Termo de Referência para realização pelo MT/DNIT do Estudo Ambiental deste trecho, definindo os critérios a serem detalhados no tipo de estudo a ser elaborado.

### ⇒ **TRECHO 4 (Ponto GPS 066B ao Ponto GPS 104B/ rio Tupana)**

**Enquadramento:** no trecho 4, já com obras em andamento, são enquadradas como Ampliação da Capacidade da rodovia, visto haverem obras de construção do acostamento e reativação das áreas de empréstimo, fora da faixa de domínio, e também substituição de obras de arte (bueiros).

Entretanto, não foi apresentada a relação total de obras previstas pelo DNIT, o que deverá ser requisitado a esse Órgão.

**Adequação:** como as obras do Trecho 4, enquadradas como Ampliação da Capacidade da rodovia, já foram iniciadas, o que demanda licenciamento ambiental normal conforme a Portaria entendemos que poderá ser lavrado Auto de Infração contra o MT/DNIT, com instauração de embargo de novas frentes de trabalho a partir

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and reports can help identify areas for improvement and ensure that the company is staying on track with its financial goals.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

5. The fifth part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

6. The sixth part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and reports can help identify areas for improvement and ensure that the company is staying on track with its financial goals.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

8. The eighth part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

9. The ninth part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and reports can help identify areas for improvement and ensure that the company is staying on track with its financial goals.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

11. The eleventh part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

12. The twelfth part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and reports can help identify areas for improvement and ensure that the company is staying on track with its financial goals.



deste trecho. O enquadramento legal para aplicação das sanções está balizada nos ditames do Decreto nº 3179/99, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, como a seguir:

*Art. 44. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.*

Após aplicação da sanção concluímos que poderá ser seguido o procedimento previsto no artigo 6º da PI, conforme a seguir:

*Art. 6o As obras de ampliação da capacidade de rodovias pavimentadas já iniciadas, especificadas no art. 2o, inciso IV da presente Portaria, que não possuem licenciamento ambiental, somente poderão ter continuidade após a celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, com força de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 entre o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nas condições e prazos estipulados nesse ajuste.*

Desta forma, entendemos que a celebração de TAC, entre o MT/DNIT e IBAMA, será necessário para, além de adequar o licenciamento ambiental deste trecho, também prevenir os danos ambientais oriundos da ausência de medidas de contenção de processos erosivos e estabilização de taludes nas obras já implantadas. Tais danos ambientais poderão ser potencializados pelo início do período de chuvas na região, podendo levar à intensificação do assoreamento dos cursos d'água no entorno da rodovia.

Neste TAC poderão ser requisitados os estudos ambientais necessários, devido a reativação sem licenciamento das áreas de empréstimo ao longo deste trecho. Conforme Parágrafo Único do artigo 5º da PI, que demanda licenciamento específico para estas intervenções. Além de estabelecer a paralisação de novas frentes de trabalho na rodovia.

Entendemos que o TAC realizado para o Trecho 4 poderia abranger, além das medidas de contenção de processos erosivos, também estimativa de prazos para que o MT/DNIT apresente ao IBAMA o levantamento da situação ambiental da rodovia BR-319, neste trecho, contendo, no mínimo:

- I - levantamento do passivo ambiental;
- II - proximidade de unidade de conservação, de terras indígenas e de áreas especialmente protegidas;
- III - caracterização da vegetação predominante e seu estágio de conservação; e
- IV - a existência de áreas de apoio potencialmente utilizáveis como canteiro de obras abandonados e jazidas comerciais.

Após a apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia no Trecho 4, poderá ser realizado aditivo a este TAC, incluindo os itens obrigatórios citados na PI (levantamento e recuperação do passivo ambiental, Programa de Gestão Ambiental, cronograma de execução, mapeamento dos pontos ambientalmente sensíveis a acidentes com transporte de produtos químicos, e Plano de Atendimento a Emergências), entre outros a serem levantados.

#### **Encaminhamentos:**

- Aplicar Auto de Infração ao MT/DNIT, pelo início das obras neste Trecho 4 sem licenciamento ambiental, com instauração de embargo de novas frentes de trabalho na rodovia até adequação do licenciamento.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



- Após Autuação baseada no artigo 44 do Decreto 3179/99, poderá ser verificada a possibilidade de celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, entre o MT/DNIT e o IBAMA, visando no Trecho 4: - adequar o licenciamento ambiental deste em relação às áreas de empréstimo reativadas e outras obras que demandam licenciamento específico; - prevenir os danos ambientais oriundos da ausência de medidas de contenção de processos erosivos e estabilização de taludes nas obras já implantadas; e objetivando também a apresentação ao IBAMA, pelo MT/DNIT, do levantamento da situação ambiental da rodovia neste trecho; dentre outras obrigações a serem estabelecidas pelos Órgãos participantes.

- Aguardar apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia no Trecho 4, e após isso, podendo ser realizado aditivo ao TAC, incluindo os itens obrigatórios citados na PI (levantamento e recuperação do passivo ambiental, Programa de Gestão Ambiental, cronograma de execução, mapeamento dos pontos ambientalmente sensíveis a acidentes com transporte de produtos químicos, e Plano de Atendimento a Emergências), entre outros a serem levantados.

- Requerer ao Ministério dos Transportes/DNIT a apresentação da relação completa de todas as obras previstas a serem desenvolvidas nestes dois trechos.

⇒ **TRECHO 5 (PontoGPS 105B ao rio Amazonas/Manaus):**

**Enquadramento:** no trecho 5 as obras previstas poderão ser enquadradas como Restauração, conforme Portaria Interministerial PI - nº 273/04.

Entretanto, não foi apresentada a relação total de obras previstas pelo DNIT, o que deverá ser requisitado a esse Órgão. Sendo que este enquadramento para o trecho 5 poderá ser modificado de acordo com a relação de obras apresentada.

**Adequação:** conforme Portaria Interministerial PI - nº 273/04, o Ministério dos Transportes deverá apresentar ao IBAMA o levantamento da situação ambiental da rodovia BR-319, neste trecho 5, contendo, no mínimo:

I - levantamento do passivo ambiental;

II - proximidade de unidade de conservação, de terras indígenas e de áreas especialmente protegidas;

III - caracterização da vegetação predominante e seu estágio de conservação; e

IV - a existência de áreas de apoio potencialmente utilizáveis como canteiro de obras abandonados e jazidas comerciais.

Após a apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia, poderá ser firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, entre o DNIT e o IBAMA.

Tal TAC além dos itens obrigatórios citados na PI (levantamento e recuperação do passivo ambiental, Programa de Gestão Ambiental, cronograma de execução, mapeamento dos pontos ambientalmente sensíveis a acidentes com transporte de produtos químicos, e Plano de Atendimento a Emergências), poderá abranger os procedimentos de licenciamento ambiental de outras intervenções previstas.

Como não foi apresentada a relação total das obras, poderão ser necessárias intervenções, como no caso de substituição de pontes (caso estejam previstas pelo MT/DNIT) e de reativação das áreas de empréstimo fora da faixa de domínio da rodovia (caso seja necessários para as obras de restauração).

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

Third section of faint, illegible text at the bottom of the page.



### Encaminhamentos:

- Requerer ao Ministério dos Transportes/DNIT a apresentação do levantamento da situação ambiental da rodovia BR-319, neste trecho 5, contendo os conteúdos mínimos constantes da PI.
- Requerer ao Ministério dos Transportes/DNIT a apresentação da relação completa de todas as obras previstas a serem desenvolvidas neste trecho 5, para verificação da possibilidade de adequação do licenciamento ambiental das possíveis intervenções previstas, como substituição de pontes e reativação de áreas de empréstimo fora da faixa de domínio, conjuntamente com o TAC.
- Após a apresentação deste levantamento da situação ambiental da rodovia neste trecho, poderá ser firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, entre o MT/DNIT e o IBAMA, com condições já constantes da PI, e outras a serem estabelecidas pelos Órgãos participantes.

### **5 - CONCLUSÕES**

Para melhor entendimento da problemática envolvida no licenciamento ambiental da BR-319 (Manaus/AM – Porto Velho/RO) podemos destacar que este empreendimento apresenta-se como um dos únicos trechos de ligação rodoviária entre Manaus/AM e o restante do país, logicamente retirando-se a alternativa de modal hidroviário. No entanto, tal rodovia atravessa a porção central da Amazônia, abrindo o caminho para a possibilidade de ocupação de extensas áreas ainda intactas em termos ambientais, ou seja, o meio das calhas dos rios Purus e Madeira, com grandes formações florestais e resquícios de vegetação de cerrado, acompanhada de sua fauna exuberante.

Durante a vistoria, podemos visualizar que caso houvesse condições mínimas de trafegabilidade na BR-319, em toda a sua extensão, desde a sua construção, poderiam estar se desenvolvendo as mesmas formas de ocupação predatória do entorno de outras rodovias na Região Amazônica, como a BR-230 (Transamazônica), e da BR-163 (Mato Grosso e Pará), com todos os processos caóticos de desmatamento, grilagem e ocupação de terras públicas,

Como as obras de manutenção do corpo estradal na BR-319 não foram realizadas, ao longo do tempo houve intensa deterioração do antigo pavimento, evoluindo para a situação péssima da maior parte da extensão da rodovia atravessada durante a vistoria. Tal situação possibilitou que a maior parte das áreas de entorno da rodovia continuassem preservadas, devido às impossibilidades de ligação destas áreas com outras regiões da Amazônia, principalmente o Sul do Amazonas e o Estado de Rondônia, dificultando ações de fazendeiros e madeireiros na região.

Diante de contexto e considerando as obras previstas pelo Ministério dos Transportes para a rodovia, podemos concluir que certos trechos da BR-319 apresentam-se como uma construção de uma nova rodovia, com aberturas das áreas de empréstimo, outrora abandonadas, abertura de novas áreas de canteiros-de-obra, reconstrução em vários trechos do leito estradal, troca ou substituição de dezenas de bueiros e pontes. Levando em conta que todas estas intervenções previstas acarretam diversos impactos e riscos ambientais, os quais devem ser avaliados, e posteriormente mitigados ou evitados.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all records for a minimum of seven years. It also discusses the importance of ensuring that records are accessible and retrievable at all times.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It emphasizes that the auditor must exercise due diligence in reviewing the records and must report any discrepancies or irregularities to the appropriate authorities.

4. The fourth part of the document discusses the consequences of failing to comply with the record-keeping requirements. It notes that failure to maintain accurate records can result in the imposition of penalties and may also lead to the suspension or revocation of the individual's license to practice.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing education and training for individuals in the profession. It emphasizes that individuals must stay current in their knowledge and skills to ensure that they are able to perform their duties effectively and ethically.

6. The sixth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It notes that transparency is essential for the confidence of the public and for the stability of the financial system. It also emphasizes that individuals in the profession must be held accountable for their actions and must be subject to the same standards of conduct as other professionals.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the public interest in the financial system. It notes that the financial system is a critical part of the economy and that it is essential to ensure that it operates in a way that is fair and equitable to all participants. It also emphasizes that individuals in the profession must always act in the best interests of the public.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the financial system in the global economy. It notes that the financial system is a key driver of economic growth and that it is essential to ensure that it operates in a way that is consistent with the interests of the global community. It also emphasizes that individuals in the profession must be aware of the impact of their actions on the global economy and must act accordingly.

Desta forma, e tendo em vista os encaminhamentos explicitados no item anterior para os Trechos delimitados da rodovia BR-319, em relação à realização de Termo de Ajustamento de Conduta em alguns trechos, entendemos que para melhor procedimento poderão ser realizados dois Termos de Ajustamento de Conduta:

- **Trechos 1, 2 e 5:** após apresentação do levantamento da situação ambiental da rodovia nestes trechos, poderá ser realizado Termo de Ajustamento de Conduta com base na Portaria Interministerial nº 273/04, entre IBAMA e MT/DNIT;

- **Trecho 4:** após aplicação das sanções administrativas pela desobediência ao Artigo 44 do Decreto nº 3179/99, por construir obras ou empreendimentos sem a devida licença do Órgão Ambiental competente, poderá ser celebrado Termo de Ajustamento de Conduta, entre IBAMA e MT/DNIT, para adequação do licenciamento ambiental e prevenir os possíveis danos ambientais a serem causados pela ausência de medidas de contenção dos processos erosivos nas obras paralisadas.

Cabendo destacar que no **Trecho 3, de cerca de 450 km de extensão**, levando em conta o bom estado de conservação ambiental de seu entorno, a precária situação do leito estradal e do pavimento, além das possíveis interferências nos padrões de uso e ocupação do solo devido às obras previstas, com forte tendência de aumento do desmatamento no seu entorno, além do desenvolvimento do processo de grilagem na região de influência da rodovia, além ainda da existência de duas Unidades de Conservação Federais (FLONA e RESEX) na área de influência, concluímos que, conforme artigo 8º da Portaria Interministerial PI - nº 273/04, este trecho não se enquadra na possibilidade de realização de TAC, demandando licenciamento ambiental normal, com elaboração de Termo de Referência para realização de Estudo Ambiental, podendo ser EIA/RIMA, com análise da viabilidade ambiental por parte do IBAMA das obras previstas para este trecho, e todos os procedimentos correlatos ao licenciamento.

À Consideração Superior,

  
Géza de Faria Arbocz  
Técnico Especializado

  
Wilson José Naliato  
Analista Ambiental

  
Wanderlei Reinecke  
Analista Ambiental

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity and reliability of the financial data.


2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It details the procedures for data entry, validation, and the use of statistical software to identify trends and patterns.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis. It highlights key findings, such as the significant increase in sales volume over the period, and discusses the implications of these results for the organization's future strategy.

4. The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for further research and action. It suggests that the organization should continue to monitor its performance closely and adjust its strategy as needed to maintain its competitive edge.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to read "John Doe" and some illegible text.





GABRIOLA - PROJE  
1045