



| Passivo | Descrição | Grupo |
|---------|---|-------|
| 1 | Erosão em sulcos | I |
| 2 | Talude escarificado | |
| 3 | Ausência de canaletas para drenagem da pista | |
| 4 | Erosão em talude de corte | |
| 5 | Talude de corte, desprovido de vegetação, com sinais de escavação | II |
| 6 | Jazida | |
| 7 | Pedreira de calcário | |
| 8 | Jazida | |
| 9 | Talude escavado | III |
| 10 | Área de empréstimo | |
| 11 | Remoção de material da Faixa de Domínio | |
| 12 | Corte de solo com poço/cacimba na Faixa de Domínio | |
| 13 | Agricultura irrigada na Faixa de Domínio | IV |
| 14 | Canal de irrigação na Faixa de Domínio | |
| 15 | Subestação da CEMIG na Faixa de Domínio | |
| 16 | Subestação da CEMIG na Faixa de Domínio | |
| 17 | Interceptação de área urbana pela rodovia | V |
| 18 | Interceptação de área urbana pela rodovia (ponte) | |
| 19 | Desvio paralelo à pista | |
| 20 | Desvio paralelo à pista | |
| 21 | Desvio paralelo à pista | |
| 22 | Desvio paralelo à pista | |
| 23 | Desvio paralelo à pista | |
| 24 | Cidade de Manga | |
| 25 | Localidade de Rancharia | |
| 26 | Ocupação urbana | |



Localização do Empreendimento no Estado



Articulação da Folha



Sistema Geodésico: SAD 69
 Projeção Universal Transversa de Mercator
 Fuso 23

Fonte:
 Localidade: GEOMINAS
 Sede Municipal: GEOMINAS
 Lagoas: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
 Rodovias: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
 Hidrografia: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
 Ilhas Fluviais: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
 Passivos da rodovia: CSL Consultoria de Engenharia e Economia S/C Ltda e Magna Engenharia Ltda

Legenda

- ▲ Passivos ambientais
- Localidade
- ⌋ Ponte
- Sede municipal
- Rodovias
- Hidrografia
- Eixo BR 135
- ☐ Lagoa
- ☐ Ilha fluvial
- ☐ Área Diretamente Afetada (ADA)
- ☐ Área de Influência Direta (AID)



Fig 5.1 - Mapa de localização dos passivos da rodovia