



Descrição:
Ocupação da faixa de domínio por comércio (restaurante).

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
3 estabelecimentos comerciais

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-OF-001

Coordenadas UTM:
24 K 0402877 E, 7990300 S

km 956+720 **Pista SI**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de aterro instável devido à ineficiência do sistema de drenagem de águas pluviais da pista.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Extensão = 20 m

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-AT-002

Coordenadas UTM:
24 K 0403167 E, 7991486 S

km 955+450 **Pista Norte/Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinação
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:

Processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial. Nota-se ainda que a concentração do fluxo d'água no local, associada a ausência de mecanismos de disciplinamento das águas pluviais causa o solapamento do terreno natural nas margens do curso d'água, a jusante.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):

Área (plana) = 8.000 m² e Área (corte) = 800 m²

Nível de risco da situação:

emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:

estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:

recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:

Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-003

Coordenadas UTM:

24 K 0403993 E, 7993005 S

km 953+700

Pista Norte

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

Erosão na FD com formação de:

- sulcos erosivos
- ravinamento
- voçoroca
- talude de corte instável
- talude de aterro instável
- assoreamento de curso d'água na FD
- deposição de lixo/entulho
- deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
- área de apoio não recuperada na FD
- ocupação irregular da FD
- Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial em área de terreno íngreme.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 6.000 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-004

Coordenadas UTM:
24 K 0403993 E, 7993005 S

km 953+700 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinação
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte, em antiga área de empréstimo, apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial e cobertura vegetal.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 6.250 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-005

Coordenadas UTM:
24 K 0404406 E, 7993371 S

km 953+150 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Ocupação da faixa de domínio por pequenos estabelecimentos comerciais.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
2 barracas

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-OF-006

Coordenadas UTM:
24 K 0406369 E, 7997264 S

km 948+700 **Pista Norte/Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinhamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
 Área de empréstimo não recuperada apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial e cobertura vegetal.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
 Área = 2.000 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-007

Coordenadas UTM:
 24 K 0406514 E, 7997889 S

km 948+000 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinação
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte com inclinação acentuada, em antiga área de empréstimo, apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial e cobertura vegetal.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 1.500 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-008
Coordenadas UTM:
 24 K 0406194 E, 7998303 S
km 947+550 **Pista Sul**
Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:

Processo erosivo causado pela ineficiência do sistema de drenagem de águas pluviais da pista. Conseqüentemente a área de solo exposto às margens da Rodovia fica suscetível à ocorrência de feições erosivas.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):

Área = 2.500 m²

Nível de risco da situação:

emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:

estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:

recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:

Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-009

Coordenadas UTM:

24 K 0406194 E, 7998303 S

km 947+550

Pista Norte

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

Erosão na FD com formação de:

- sulcos erosivos
- ravinação
- voçoroca
- talude de corte instável
- talude de aterro instável
- assoreamento de curso d'água na FD
- deposição de lixo/entulho
- deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
- área de apoio não recuperada na FD
- ocupação irregular da FD
- Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):

Área = 1.500 m² + 2.400 m² = 3.900 m²

Nível de risco da situação:

emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:

estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:

recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:

Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-010

Coordenadas UTM:

24 K 0405927 E, 7998365 S

km 947+250

Pista Sul

Data: 03/09/2013


Tipo de Passivo

Erosão na FD com formação de:

- sulcos erosivos
- ravinamento
- voçoroca
- talude de corte instável
- talude de aterro instável
- assoreamento de curso d'água na FD
- deposição de lixo/entulho
- deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
- área de apoio não recuperada na FD
- ocupação irregular da FD
- Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 100 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-011

Coordenadas UTM:
24 K 0405663 E, 7998316 S

km 946+950 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
 Área de empréstimo não recuperada apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
 Área de empréstimo = 3.750 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais
Rodovia: BR-101 BA
Ficha de Caracterização Código: 101-ER-012 Coordenadas UTM: 24 K 0405236 E, 7999835 S km 945+300 Pista Sul Data: 03/09/2013
Tipo de Passivo Erosão na FD com formação de: <input type="checkbox"/> sulcos erosivos <input type="checkbox"/> ravinamento <input type="checkbox"/> voçoroca <input type="checkbox"/> talude de corte instável <input type="checkbox"/> talude de aterro instável <input type="checkbox"/> assoreamento de curso d'água na FD <input type="checkbox"/> deposição de lixo/entulho <input type="checkbox"/> deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação <input checked="" type="checkbox"/> área de apoio não recuperada na FD <input type="checkbox"/> ocupação irregular da FD <input type="checkbox"/> Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia Causa geradora <input checked="" type="checkbox"/> rodovia <input type="checkbox"/> de terceiros <input type="checkbox"/> de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial e cobertura vegetal.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Talude de corte = 2.000 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-013

Coordenadas UTM:
24 K 0405246 E, 7999567 S

km 945+550 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinação
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Talude de corte apresentando processos erosivos causados pela ausência de sistema de drenagem superficial.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 2.000 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-ER-014

Coordenadas UTM:
24 K 0405246 E, 7999567 S

km 945+550 **Pista Norte**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinhamento
 - voçoroca
 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável
 - assoreamento de curso d'água na FD
 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
 - área de apoio não recuperada na FD
 - ocupação irregular da FD
 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais



Descrição:
Ocupação da faixa de domínio por cana-de-açúcar e área preparada para plantio.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
A área se distribui na pista norte, no trecho entre o Km 942 ao 943+400, com os seguintes valores:
P. Norte = 10.000 m² + 22.500 m² / Área total = 32.500 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais
Rodovia: BR-101 BA
Ficha de Caracterização
Código: 101-OF-015
Coordenadas UTM: 24 K 0406950 E, 8002303 S
km 942+000 Pista Norte
Data: 03/09/2013
Tipo de Passivo
Erosão na FD com formação de:
<input type="checkbox"/> sulcos erosivos
<input type="checkbox"/> ravinação
<input type="checkbox"/> voçoroca
<input type="checkbox"/> talude de corte instável
<input type="checkbox"/> talude de aterro instável
<input type="checkbox"/> assoreamento de curso d'água na FD
<input type="checkbox"/> deposição de lixo/entulho
<input type="checkbox"/> deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação
<input type="checkbox"/> área de apoio não recuperada na FD
<input checked="" type="checkbox"/> ocupação irregular da FD
<input type="checkbox"/> Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia
Causa geradora
<input type="checkbox"/> rodovia
<input checked="" type="checkbox"/> de terceiros
<input type="checkbox"/> de eventos naturais