



Descrição:
Formação de voçoroca devido à ausência de sistema de drenagem superficial em área de terreno íngreme, fora da faixa de domínio.

Quantificação aproximada (m, m², unidades etc.):
Área = 16.000 m²

Nível de risco da situação:
 emergencial não emergencial sem risco aparente

Dinâmica atual:
 estável estável/sujeito à recorrência ativo/baixa intensidade ativo/intenso
 não aplicável

Diretrizes técnicas para recuperação / remediação:
 recomposição estabilização manutenção e conserva
 remanejamento/desocupação da FD monitoramento

Necessidade de intervenção além da faixa de domínio:
 Sim Não

Inventário de Passivos Ambientais

Rodovia: BR-101 BA

Ficha de Caracterização

Código: 101-PT-001

Coordenadas UTM:
24 K 0405576 E, 7998358 S

km 946+850 **Pista Sul**

Data: 03/09/2013

Tipo de Passivo

- Erosão na FD com formação de:
- sulcos erosivos
 - ravinamento
 - voçoroca

 - talude de corte instável
 - talude de aterro instável

 - assoreamento de curso d'água na FD

 - deposição de lixo/entulho
 - deposição de resíduos potencialmente tóxicos ou sinais de contaminação

 - área de apoio não recuperada na FD

 - ocupação irregular da FD

 - Vegetação oferecendo risco aos usuários da Rodovia

Causa geradora

- de obra existente/rodovia
- de terceiros
- de eventos naturais