
ANEXO 16-14: RESENHA FOTOGRÁFICA – AÇAILÂNDIA/MA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS - PMISE

RESENHA FOTOGRÁFICA DE AÇAILÂNDIA

São Luís, abril de 2014

SUMÁRIO

1	AÇAILÂNDIA.....	1
1.1	LOCALIDADES	1
1.1.1	<i>Vila Reta (Quatro Bocas)</i>	<i>1</i>
1.1.2	<i>Seringal</i>	<i>2</i>
1.1.3	<i>Residencial Tropical</i>	<i>3</i>
1.1.4	<i>João Paulo II.....</i>	<i>4</i>
1.1.5	<i>Vila Juscelino.....</i>	<i>5</i>
1.1.6	<i>Vila Ildemar.....</i>	<i>6</i>
1.2	ACESSOS VIÁRIOS	7
1.2.1	<i>Acesso AC01A</i>	<i>7</i>
1.2.2	<i>Acesso AC01B.....</i>	<i>8</i>
1.2.3	<i>Acesso AC01C.....</i>	<i>9</i>
1.2.4	<i>Acesso AC02.....</i>	<i>10</i>
1.2.5	<i>Acesso AC03.....</i>	<i>11</i>
1.2.6	<i>Acesso AC04A</i>	<i>12</i>
1.2.7	<i>Acesso AC04B.....</i>	<i>13</i>
1.2.8	<i>Acesso AC05.....</i>	<i>14</i>
1.2.9	<i>Acesso AC05.....</i>	<i>14</i>
1.2.10	<i>Acesso AC07</i>	<i>15</i>

1 AÇAILÂNDIA

1.1 LOCALIDADES

1.1.1 Vila Reta (Quatro Bocas)



Foto 1: Sinalização e residências existentes na Vila Reta (Quatro Bocas), em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 2: Condições da pavimentação da Vila Reta, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 3: Unidade de Ensino da Vila Reta (Escola Municipal Leônidas Clemente de Mores), em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 4: Estabelecimentos comerciais da localidade, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 5: Borracharia e sinalização existentes na localidade Vila Reta, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 6: Veículo de grande porte trafegando na localidade Vila Reta, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.1.2 Seringal



Foto 7: Escola situada na localidade Seringal, Escola Municipal São Geraldo Magela, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 8: Estabelecimento comercial da localidade Seringal, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2013.



Foto 9: Tráfego de veículo pesado na Vila Seringal, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 10: Padrão construtivo de madeira é predominante nas residências da localidade Seringal. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 11: Condições da pavimentação da localidade Seringal, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 12: Distribuição de energia elétrica na localidade Vila Seringal, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.1.3 Residencial Tropical



Foto 13: Escola Municipal Professora Iranilde da Conceição Sobral, situada na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 14: Padrão construtivo das residências na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 15: Sinalização e iluminação pública existentes na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 16: Igreja Assembleia de Deus situada na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 17: Construção da Praça dos Esportes e da Cultura na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 18: Comando do Policiamento de Área do Interior CPA-I/3, 5ª Companhia PM Independente, situado na localidade Residencial Tropical, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.1.4 João Paulo II



Foto 19: Campo de futebol localizado na Vila João Paulo II, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 20: Estabelecimentos comerciais situados na Vila João Paulo II, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 21: Residências existentes na Vila João Paulo II, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 22: Igreja Assembleia de Deus localizada na Vila João Paulo II, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 23: Escola Municipal Crislaine Gonçalves Moraes, situada na localidade João Paulo II,. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 24: Escola Estadual Centro de Ensino José Cesário da Silva, localizada na Vila João Paulo II, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.1.5 Vila Juscelino



Foto 25: Residencial Vila Juscelino (Projeto Minha Casa Minha Vida), em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 26: Iluminação Pública da Vila Juscelino, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 27: Resíduos sólidos lançados a céu aberto na Vila Juscelino, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 28: Condições de pavimentação intra comunidade da Vila Juscelino, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 29: Construção de uma Igreja na Vila Juscelino. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 30: Esgotamento sanitário lançado a céu aberto na Vila Juscelino, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.1.6 Vila Ildemar



Foto 31: Campo de futebol da localidade Vila Ildemar, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 32: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da Vila Ildemar, Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 33: Unidade Básica de Saúde Avenida Principal, situada na Vila Ildemar, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 34: Estabelecimentos comerciais da localidade Vila Ildemar, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 35: Igreja Católica da Vila Ildemar, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 36: Área interna da Escola Municipal Fernando Rodrigues de Sousa, na Vila Ildemar, Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.2 ACESSOS VIÁRIOS

1.2.1 Acesso AC01A



Foto 37: Sinalização existente no Acesso Viário AC01A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 38: Veículo pesado trafegando na via de acesso AC01A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 39: Condições da pavimentação da via de Acesso AC01A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 40: Veículo de pequeno porte trafegando no Acesso Viário AC01A. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 41: Travessia de animais e veículo de pequeno porte na via de acesso AC01A. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 42: Residência situada ao longo do Acesso AC01A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.2.2 Acesso AC01B



Foto 43: Carvoaria existente no Acesso Viário AC01B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 44: Presença de sinalização no Acesso Viário AC01B. Fonte: Ampla, 2014



Foto 45: Sinalização danificada no Acesso AC01B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 46: Trecho final do Acesso AC01B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 47: Condições da pavimentação e sinalização do Acesso Viário AC01B, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 48: Ciclista trafegando no Acesso AC01B, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.2.3 Acesso AC01C



Foto 49: Trecho inicial do Acesso Viário AC01C, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 50: Sinalização coberta pela vegetação no Acesso AC01C, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 51: Condições da sinalização no Acesso AC01C, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 52: Condições da pavimentação e sinalização do Acesso Viário AC01C, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 53: Canteiro de Obras Avançado situado no Acesso Viário AC01C. Fonte: Amplo, 2013.



Foto 54: Passagem de Nível existente no trecho final do Acesso AC01C, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.2.4 Acesso AC02



Foto 55: Início do Acesso Viário AC02, às margens da BR 222, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 56: Entrada do Acesso AC02, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014



Foto 57: Condições da pavimentação da via de Acesso AC02, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 58: Trecho final do Acesso AC02 e tráfego de veículo pesado na via, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 59: Trecho do Acesso AC02 com distribuição de energia elétrica, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 60: Resíduos sólidos espalhados a céu aberto e condições da pavimentação da via de acesso AC02, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.2.5 Acesso AC03



Foto 61: Início do Acesso Viário AC03, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 62: Veículo pesado e pedestre trafegando na Via de Acesso AC03, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014



Foto 63: Condições da pavimentação do Acesso AC03 e motociclista trafegando na via, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 64: Sinalização coberta pela vegetação no Acesso Viário AC03, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.



Foto 65: Dependências da empresa Venner Line, Acesso AC02, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 66: Condições da pavimentação da via de acesso AC02, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.2.6 Acesso AC04A



Foto 67: Tráfego de veículos na via de Acesso AC04A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 68: Resíduos sólidos lançados a céu aberto na via de acesso, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014



Foto 69: Ciclistas trafegando no Acesso Viário AC04A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 70: Abrigo dos Idosos, Lar Frei Daniel, localizado ao longo do Acesso AC04A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 71: Unidade de Assistência Social “Projeto Resgate” situado ao longo do Acesso AC04A, em Açailândia/MA. Fonte, Ampla, 2014.



Foto 72: Condições da pavimentação da via de acesso AC04A, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.

1.2.7 Acesso AC04B



Foto 73: Pedestres trafegando na via de Acesso AC04B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 74: Veículo de coleta de resíduos sólidos trafegando na via do Acesso AC04B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 75: Posto de combustível situado às margens do Acesso AC04B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 76: Construção do Shopping Center às margens do Acesso Viário AC04B, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 77: Unidade de ensino situada no Acesso AC04A, Centro de Ensino Médio Joviana Silva Farias, em Açailândia/MA. Fonte, Amplo, 2014.



Foto 78: Condições da pavimentação e iluminação pública da via de acesso AC04B, em Açailândia/MA. Fonte: Amplo, 2014.

1.2.8 Acesso AC05

O ponto AC05 está localizado na área do Canteiro de Obras Principal. Neste poderá ser construído um acesso à EFC. Com efeito, não há estrada a ser monitorada.

1.2.9 Acesso AC05

O AC06 está localizado na área da localidade Vila Juscelino e foi indicado pelo Analista de Relacionamento com Comunidades como possível acesso a ser construído e utilizado pelo Projeto de Expansão da EFC. Todavia, à época dos levantamentos de dados em campo, o mesmo não tinha sido construído.

1.2.10 Acesso AC07



Foto 79: Trecho inicial do Acesso AC07, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 80: Dependências da empresa ENFLORS, situada ao longo do Acesso AC07, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 81: Veículo usuário da via de acesso AC07, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 82: Condições da pavimentação e sinalização coberta pela vegetação no Acesso AC07, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.




Foto 83: Condições da pavimentação da via de Acesso AC07, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.



Foto 84: Trecho final da via de acesso, em Açailândia/MA. Fonte: Ampla, 2014.