Atividades I Produtos		Início enchimento Reservatório Xingu	Início enchimento Res. Intermediário e Operação 1a UG CF Complementar	Operação 1a UG CF Principal	Operação 6ª UG CF Complementar	Operação 11ª UG CF Principal

Item	Descrição	2015						2016								2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
3.1 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL INTRÍNSECO																																																			
	3.1 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL INTRÍNSECO																																																		
1	Abertura e manutenção de vias de acesso																																																		
2	Mobilização e desmobilização de Canteiros de Obra e Acampamentos																																																		
3	Implantação de Subestações e Linhas de Transmissão																																																		
4	Abertura e controle de Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-foras e Esto																																																		
5	Tráfego, Transporte e Operação de Máquinas e Equipamentos																																																		
6	Transporte de Trabalhadores e de Máquinas e Equipamentos																																																		
7	Manejo de Substâncias Perigosas																																																		
8	Sistema de Abastecimento de Água de Canteiros e Alojamentos																																																		
9	Tratamento e Controle de Efluentes Líquidos Gerados nos Canteiros e Alojamentos																																																		
10	Sistema Separador de Água e Óleo - SAO																																																		
11	Gerenciamento e Disposição de Resíduos Sólidos nos Canteiros e Alojamentos																																																		
12	Destinação Final de Resíduos Perigosos Gerados nos Canteiros Alojamentos																																																		
13	Orientações e Diretrizes do PCA cumpridas																																																		
14	Inspeções de Campo																																																		