


FURO DE SONDAAGEM 01
LOCALIZAÇÃO: ESTACA 20.637 + 7,00 - EIXO

COTAS	Nº GOLPES RECUPERAÇÃO (%)	PROFUNDIDADE (m)	CONVENÇÃO GRÁFICAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
308,203	23,0	0,76	+	Areia fina e média pouco silteosa, fraca cunha clara
307,403	1,00	1,00	+	
306,603	0,76	2,00	+	Areia de granulção fina e média com cimentação argilosa, pouco coerente, muito fraturada no direço subhorizontal, de superfícies irregulares ou lisas e preenchidas por material granular e argiloso, cunha clara.
305,803	0,76	3,00	+	
305,003	0,76	4,00	+	
304,203	0,76	5,00	+	Idem, medianamente coerente, medianamente fraturado.
303,403	0,76	6,00	+	
302,603	0,76	7,00	+	Final da Perfuração

FURO DE SONDAAGEM 02
LOCALIZAÇÃO: ESTACA 20.641 + 2,00 - EIXO

COTAS	Nº GOLPES RECUPERAÇÃO (%)	PROFUNDIDADE (m)	CONVENÇÃO GRÁFICAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
307,683	7,00	0,50	+	Areia fina e média, silteosa, pouco compacto, cunha clara.
306,883	1,00	1,00	+	
306,083	1,9%	2,00	+	Areia de granulção fina e média com cimentação argilosa, pouco coerente muito fraturado predominantemente no direço subhorizontal, de superfícies irregulares e ocasionalmente preenchidas por material granular e argiloso, cunha clara amarelada.
305,283	4,2%	3,00	+	
304,483	1,7%	4,00	+	
303,683	7,4%	5,00	+	Idem, medianamente coerente, medianamente fraturado.
302,883	8,7%	6,00	+	
302,083	6,2%	7,00	+	Final da Perfuração



NOTA:
NA COTA FINAL DA PERFURAÇÃO DO FURO DE SONDAAGEM, CONFORME DETALHE NESTA PLANTA, ADICIONAR MAIS 1m. P/COTA DE FUNDO DA SAPATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CALCULISTA.

* COTA P/ EIXO SUPERIOR DO TABULEIRO.

LOTE: 02
OBRA: 02
EST. INICIAL: 20637 + 17,75m
EST. FINAL: 20640 + 10,01m
EXTENSÃO: 52,26m



Nº	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	OBJETO	RESPOSTA	SIGLA	CONVENÇÕES	APROVAÇÃO	OBJETO	ESCALA	DESENHO Nº	REV.
02	REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO									ESTR. TUBA E PROPRIEDADE DA CFN COMPANHIA FERROVIÁRIA DO NORDESTE E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REPRODUZIDO SEM A PERMISSÃO DA CFN. A APROVAÇÃO DESTES DOCUMENTOS NÃO EXIME A FERRASIA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.		1:300	TR-338.006-PE-04E-2001	02	
01	REVISÃO GERAL														
	DISCRIMINAÇÃO														
	REVISÕES														