

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 4 – Registro fotográfico de atividades
afetas às linhas de transmissão e subestações**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 4 – Registro fotográfico de atividades afetas às linhas de transmissão e subestações.



Figura - 1 – Subestação Monlevade – Unidade Sítio Belo Monte



Figura - 2 – Subestação Santo Antonio – Unidade Sítio Belo Monte



Figura - 3 – Subestação Surinan – Unidade Sítio Canais e Diques



Figura - 4 – Subestação Hematita – Unidade Sítio Pimental



Figura - 5 – Subestação Monlevade – Unidade Sítio Belo Monte



Figura - 6 – Subestação Santo Antonio – Unidade Sítio Belo Monte

	
<p>Figura - 7 - Hidrossemeadura, Subestação Monlevade</p>	<p>Figura - 8 - Hidrossemeadura, Subestação Santo Antônio</p>
	
<p>Figura - 9 - Subestação Surinan - Unidade Sítio Canais e Diques</p>	<p>Figura - 10 - Subestação Hematita - Unidade Sítio Pimental</p>
	
<p>Figura - 11 - Construção de Contenção nos geradores</p>	<p>Figura - 12 - Limpeza e manutenção nos geradores</p>



Figura - 13 – Limpeza e manutenção dos geradores



Figura - 14 – Avaliação dos geradores em campo



Figura - 15 – Instalação de bandejas nas torres de iluminação