

4º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 5.1.6 – 1 – Registro Fotográfico das obras nas
Vilas Residenciais dos Trabalhadores em Altamira**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 5.1.6 - 1 – Registro Fotográfico das obras na Vilas Residenciais dos Trabalhadores em Altamira.



Figura - 1 - Casa da vila do CCBM construídas no reassentamento Jatobá.



Figura - 2 - Unidades construídas, radier's prontos e acessórios de montagem dos painéis das casas.



Figura - 3 - Vista lateral das casas do CCBM montadas no reassentamento Jatobá.



Figura - 4 - Vista da Vila dos Trabalhadores em construção no reassentamento Jatobá.



Figura - 6 – Unidades construídas e radiers prontos no reassentamento São Joaquim.



Figura - 7 – Implantação da infraestrutura de saneamento no reassentamento São Joaquim.



Figura - 8 – Implantação da infraestrutura de saneamento no reassentamento São Joaquim.



Figura - 9 – Vista das frentes de serviço da Vila dos Trabalhadores no reassentamento São Joaquim.



Figura - 10 – Vista das frentes de serviço da Vila dos Trabalhadores no reassentamento São Joaquim.



Figura - 11 – Vista das frentes de serviço e casas concluídas na Vila dos Trabalhadores no reassentamento São Joaquim.