

5º RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANDAMENTO DO PBA E DO ATENDIMENTO
DE CONDICIONANTES

CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

**Anexo 3.1 – 1 – Registro fotográfico das atividades de
controle ambiental intrínseco afetas a vias de acesso**

ANEXO FOTOGRAFICO

Anexo 3.1 – 1 – Registro fotográfico das atividades de controle ambiental intrínseco afetas a vias de acesso.



Figura - 1 – Abertura de novo acesso: área de montagem (mirante) – Sítio Belo Monte



Figura - 2 – Abertura de novo acesso: Vila 37 – Sítio Belo Monte



Figura - 3 – Umectação de vias Sítio Canais e Diques



Figura - 4 – Sistema de drenagem – Sítio Belo Monte



Figura - 5 – Umectação de vias Sítio Belo Monte



Figura - 6 – Umectação de vias Sítio Pimental



Figura - 7 – Via de acesso interligando o canteiro pioneiro ao escritório do cliente e manutenção mecânica de Pimental



Figura - 8 – Acesso definitivo da jusante do Dique 19B – Sítio Pimental



Figura - 9 – Umectação de Vias – Sítio Canais e Diques



Figura - 10 – Umectação de Vias - Sítio Pimental



Figura 11: Sistema de drenagem acesso ao escritório – Sítio Belo Monte



Figura 12: Umectação de Vias – Sítio Pimental



Figura 13: Melhorias nas vias de acessos – Sítio Canais e Diques



Figura 14: Acesso transversal ao CTPT1. – Canais e Diques



Figura 15: Acesso ao muro esquerdo - BM



Figura 16: Acesso área de montagem margem esquerda – Belo Monte



Figura 17: Umectação de vias –Belo Monte



Figura 18: Umectação de vias – Belo Monte



<p>Figura 19: Acesso a barragem definitiva - Pimental</p>	<p>Figura 20: Barragem definitiva - Pimental</p>
	
<p>Figura 21: Ligação da Autoban da Bacia 12 até a travessia para o Sítio Pimental.</p>	<p>Figura 22: Desvio da Autoban antes da Bacia 16 até a Bacia 14. – Sítio Canais e Diques</p>
	
<p>Figura 23: Ligação da Leste – Oeste com a escavação comum do Km 9,5. – Sítio Canais e Diques</p>	