

OBJETIVOS GERAIS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
<p>Identificação e caracterização de forma detalhada dos condicionantes, processos e mecanismos de instabilização das encostas marginais dos reservatórios, das encostas de jusante da Casa de Força Principal e de jusante do Sítio Pimental. Deve permitir a determinação dos graus de susceptibilidade a esses processos em diversos trechos e/ou setores das encostas, em períodos antes, durante e após o enchimento, caracterizando-se assim a influência do reservatório.</p>	-	Em atendimento	-	<p>As informações obtidas a cada inspeção trimestral realizada são apresentadas com descrição pontual como anexo fotográfico. Até o momento já foram realizadas 11 (onze) inspeções trimestrais (das 31 previstas no PBA até o quarto trimestre de 2019, até quando deverão prosseguir as inspeções).</p>
<p>Possibilitar também a indicação de medidas de proteção contra os processos de instabilização e estabelecer as recomendações e detalhamentos sobre tratamentos previstos em locais de relevantes suscetibilidade e criticidade, específicas para cada caso.</p>	-	Em atendimento	-	<p>As indicações de medidas de proteção são feitas de acordo com as observações realizadas <i>in situ</i> durante as inspeções trimestrais, onde nada significativo foi encontrado até o momento que exigisse ações específicas. Nos casos eventualmente necessários, ações serão melhor detalhadas após o enchimento dos reservatórios e início da operação da UHE Belo Monte.</p>
<p>Permitir a determinação dos graus de susceptibilidade a esses processos em diversos trechos e/ou setores das encostas, em períodos antes, durante e após o enchimento, caracterizando-se assim a influência do reservatório.</p>	-	Em atendimento	-	<p>As características dos processos de instabilização são analisadas a cada inspeção realizada e subsidiam a análise da influência do reservatório na fase pós enchimento.</p>