



- ATENÇÃO**
USO OBRIGATORIO DE CALÇADO DE SEGURANÇA
- ATENÇÃO**
USO OBRIGATORIO DE CAPACETE
- ATENÇÃO**
USO OBRIGATORIO DE LUVA
- ATENÇÃO**
USE PROTETOR AUDURAL
- ATENÇÃO**
USE SEUS ÓCULOS DE SEGURANÇA
- ATENÇÃO**
USE RESPIRADOR
- ATENÇÃO**
USO OBRIGATORIO DE CINTO DE SEGURANÇA

- LEGENDA
- BOTA FORA (SOLO) PERÍODO DE SECA
 - BOTA FORA (VEGETAL)
 - BOTA FORA (SOLO) EMPREITEIROS
 - BOTA FORA (SOLO) PERÍODO DE CHUVA

MEIO AMBIENTE

ATENÇÃO GUARDE AS ÁREAS NA PRTA

ATENÇÃO PROIBIDO PICAR

ATENÇÃO COLOQUE CADA TIPO DE LIXO NO SEU RESPECTIVO CONTEÚO

ATENÇÃO NÃO PASSE EM BAIXO DE CARGAS SUSPENSAS

NOTAS :
-MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.

REFERÊNCIA :

1	REVISÃO GERAL	KESSLER	16/10/09						
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA	VERIF.	DATA	CONFERIDO :	DATA :		

DESIGNO :	JORGE MOTA	VISTO :	
PROJETO :		APROVADO :	
CONFERIDO :	ZEDEQUIAS	DATA :	01/10/2009

CSAC
CORPORACÃO SANTO ANTÔNIO CIVIL

USINA HIDRELÉTRICA SANTO ANTÔNIO

CANTEIRO DE OBRAS GERAL
BOTA FORAS ATÉ EL.110,00
PLANTA E SEÇÃO

ESCALAS : INDICADAS FOLHA : 01/03 DESENHO No. : CO-GL-03-027 REV. : 1