

Relatório Fotográfico



Foto 01. Vistoria nos pátios de madeira para liberação de AUMPF.



Foto 02. Vistoria do IBAMA nos pátios de estocagem de madeira.



Foto 03. Conferência do Romaneio. (Empresa Nhambiquaras).



Foto 04. Vistoria em pátios para conferência de romaneio.



Foto 05. Madeira doada para a prefeitura de paranaita para construção e reforma de pontes.



Foto 06. Madeira doada para a prefeitura de paranaita para construção e reforma de pontes.



Foto 07. Apresentação dos resultados em Alta Floresta.



Foto 08. Equipes rebocando/empurrando material residual para as margens do reservatório.



Foto 09. Retirada do material acumulado com uso de escavadeira hidráulica com pinça.



Foto 10. Pátio de estocagem foi parcialmente atingido, sem desmoronamento das pilhas. (LOTE B2 – UHETP 36).



Foto 11. Vista aérea do pátio após o fim das atividades. (LOTE B2 – UHETP 36).



Foto 12. Vista do pátio após o fim das atividades. (LOTE G – UHETP 45).



Foto 13. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 14. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 15. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 16. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 17. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 18. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.



Foto 19. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante. (rio Paranaíta).



Foto 20. Vista parcial do reservatório após a retirada do material flutuante.