Anexo 2.2.2.9-2 – Entrevistas Realizadas (24/07/2015 a 03/09/2015)





LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

ÍNDICE

Registro das Entrevistas Realizadas (24/07/2015 a 03/09/2015)						
1 -	Introducão	1				





LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Registro das Entrevistas Realizadas (24/07/2015 a 03/09/2015)

1 - INTRODUÇÃO

No período de 24/07/2015 à 03/09/2015 foram realizadas entrevistas estruturadas com moradores de várias localidades na área de estudo da espeleologia referente à LT 500 kV Gilbués II – Ourolândia II. Estas entrevistas tiveram como intuito, conforme descrito na metodologia do item de diagnóstico Espeleológico identificar cavidades.

A entrevistas foram realizadas preferencialmente nas áreas de prospecção ou nos acessos a essas. Após uma breve apresentação do empreendimento e do objeto do trabalho da equipe, sempre com consentimento do morador, foi registrada uma entrevista por meio de anotações de campo, fotos e coordenadas geográficas.

Foram registrados o primeiro nome, a ocupação, endereço e os relatos dos entrevistados sobre a ocorrência de cavidades naturais subterrâneas no local e região. Visando facilitar o entendimento, foram utilizados termos de uso popular tais como: gruta, caverna, gruna, furna, toca, lóca, cacimba, buraco, sumidouro, etc. A seguir estão apresentados os registros das entrevistas realizadas.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

Código	LT	U ⁻	ГМ	Fuso	Datum	Município / localidade	Nome do Entrevistado
E35	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	776961,1	8693685,952	23	SIRGAS 2000	Ipupiara/BA/comunidade do Vanique ou Boqueirão do Vanique	Sr. Alcides Martins
E36	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	776510,597	8690202,838	23	SIRGAS 2000	Ipupiara/BA/Comunidade de Gavião	Sr. Cassimiro de Oliveria Nobre (Mirin)
E37	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	776389,86	8689389,317	23	SIRGAS 2000	Ipupiara/BA/comunidade de Caiçaras	Sra. Isabel Santos Reis
E38	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	778188,084	8677260,606	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas/BA/comunidade do Achuré	Sr Eurico Neto
E39	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	782490,757	8682327,753	23	SIRGAS 2000	Ipupiaraba/BA/ Comunidade de Alagadiço	Sr Olégário dos Santos (Tonho)
E40	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	777437,57	8686561,568	23	SIRGAS 2000	Ipupiara/ BA/ Comunidade Caiçaras 2	Sr Antonio Campos
E41	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	782047,717	8661895,699	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas / BA/ Comunidade Santa Cruz	Srs Amarildo, José Estáquio e Felipe
E42	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	787416,937	8649380,362	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas / BA/ Comunidade Mangabeiras	Sr Abel Eugenio Ramalho
E43	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	762858,022	8666216,985	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas /BA/ Comunidade Colônia de Cima	Sr. José Genivaldirson Souza e Silva
E44	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	780417,22	8670260	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas / BA/ Fazenda águas do mulungu	Sr. Ronaldo Silva
E45	LT 230 kV Gentio do Ouro II-Brotas de Macaúbas	788935,708	8640582,733	23	SIRGAS 2000	Brotas de Macaúbas / BA/ Sede	Sr, Adailton Ferro





LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

Data: 24/07/2015

- Entrevista com Sr. Moacir
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E01(Jitirana);
 - ▶ Ocupação: Agricultor (Roça de Sisal);
 - ► Endereço do entrevistado: Povoado Aurora;

Relatou que só conhece duas *cavernas* no povoado de Vitório que distam 2 km aproximadamente uma da outra, numa área de pastagem e de fácil acesso.



Figura 1: Entrevista com Sr. Moacir em Jitirana

- Entrevista com Sr. Edilson
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E02 (Jitirana);
 - ▶ Ocupação: Agricultor (Roça de Mamona);
 - ► Endereço do entrevistado: Povoado Jitirana;

Mencionou a existência de *cacimbas*. O entrevistado nunca visitou o local que é usado para coletar água pelos mais jovens da localidade. O local é de fácil acesso numa caatinga que dista aproximadamente 40 km do povoado. Há garimpo próximo.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00



Figura 2: Entrevista com o Sr. Edilson em Jitirana.

Data: 25/07/2015

- Entrevista com Sr. Ronaldo:
 - Coordenadas da entrevista: Cod. E03 (Espinheiro);
 - Ocupação: Agricultor (Roça de Mamona);
 - Endereço do entrevistado: Povoado Espinheiro;

Relata a ocorrência de tocas a 2,5 km do povoado, próximo a uma torre.



Figura 3: Entrevista com o Sr. Ronaldo em Espinheiro.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com Sr. Manoel:
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E04 (Escondido);
 - ► Ocupação: Agricultor (Roça de Mamona) e criação pequena;
 - ► Endereço do entrevistado: Povoado Escondido;

Relata a ocorrência de buracos (Dolinas) na plantação.



Figura 4: Entrevista com o Sr. Manoel em Escondido.



Figura 5: Dolina próximo a propriedade do Sr Manoel.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

Data: 26/07/2015

- Entrevista com o Sr. Gilson
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod E05 (Escondido);
 - ▶ Ocupação: Agricultor (Roça de Mamona) e criação;
 - ► Endereço do entrevistado: Povoado Escondido;

Relata a ocorrência de inscrições rupestres dentro de sua propriedade, mas longe da área de prospecção e *sumidouros* (Dolinas) também em sua propriedade. Relata também a ocorrência de um cânion a aproximadamente 6,5 km do local.



Figura 6: Entrevista com o Sr. Gilson em sua propriedade no Escondido.



Figura 7: Sumidouro (Dolina) na propriedade do Sr. Gilson.





LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com os Srs. Adenilson e Ildázio
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E06 (Assentamento Pachola);
 - ▶ Ocupação: Agricultores (Roça de Mamona) e criação;
 - ► Endereço dos entrevistados: Assentamento Pachola;

Relatam a ocorrência de *tocas* e inscrições rupestres a aproximadamente 3 km do local. Informam que não há rupturas abruptas de relevo no local.

Data: 27/07/2015

- Entrevista com o Sr. Joel de Souza
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E07 (Espinheiro);
 - Ocupação: Agricultor (Roça de Mamona) e criação;
 - ► Endereço do entrevistado: Espinheiro;

Relata a ocorrência de *sumidouros* (Dolinas) na sua propriedade, e afirma que há lavoura e tiras de mata apenas no local.



Figura 8: Entrevista com o Sr. Joel em Espinheiro.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

Data: 28/07/2015

- Entrevista com o Sr. Valdete
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E08 (Espinheiro 1);
 - ► Ocupação: Agricultor e criação;
 - ► Endereço do entrevistado: Espinheiro 1;

Relata a ocorrência de *tocas* numa baixa próximo ao local. Afirma que em seu terreno e nos adjacentes não ocorrem *tocas*, nem *furnas*, nem *sumidouros*.



Figura 9: Entrevista com o Sr. Valdete em Espinheiro 1.

Data: 29/07/2015

- Entrevista com Sr. Genivaldo Ferreira Pires:
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E09 (Prox. ao Balneário Tareco);
 - ▶ Ocupação: Agricultor;
 - ► Endereço do entrevistado: Morro do Chapéu próximo ao Balneário Tareco;

Relata a ocorrência de *lócas* na *grota* próxima a sua residência, onde é possível observar inscrições rupestres. Não ocorrem *sumidouros* segundo seu relato.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA



Figura 10: Entrevista com o Sr. Genivaldo em sua residência.

- Entrevista com Sr. Silvano de Souza Leal:
- Coordenadas da entrevista: Cod. E10 (São Rafael);
- Ocupação: Agricultura e pecuária;
- Endereço do entrevistado: Morro do Chapéu, povoado São Rafael;

Relata que não há ocorrência de *cavernas* nem inscrições rupestres numa faixa de 1000/2000m nem *sumidouros*.



Figura 11: Entrevista com o Sr. Silvano em sua propriedade.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com Sr. Josimar:
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E11 (Cana Brava);
 - ▶ Ocupação: Agricultor;
 - ▶ Endereço do entrevistado: Morro do Chapéu, povoado de Cana Brava;

Relata a ocorrência de um buraco pequeno e muitas lócas em "Volta da Serra".



Figura 12: Entrevista com o Sr. Josimar em Cana Brava.

Data: 30/07/2015

- Entrevista com Sr. Orlando Souza Oliveira:
- Coordenadas da entrevista: Cod. E12, Fazenda São Pedro (Prox. a Tareco);
- Ocupação: Agricultura e criação;
- Endereço do entrevistado: Fazenda São Pedro, Morro do Chapéu próximo a Tareco;

Relata a ocorrência de *lócas* apenas na baixa próximo a sua propriedade. Afirma que não há *sumidouros* na sua propriedade.





LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA



Figura 13: Entrevista com o Sr. Orlando na Faz. São Pedro.

- Entrevista com Sr. Carlito Pereira Martins:
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E13, Faz. Lapinha, América Dourada;
 - ► Ocupação: Agricultor (Tomate);
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Lapinha, América Dourada;

Menciona a ocorrência de um sumidouro adjacente a sua propriedade.



Figura 14: Entrevista com o Sr. Carlito na Faz. Lapinha.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

Data: 03/08/2015

- Entrevista com Sr. Eclesiasta:
 - ▶ Coordenadas da entrevista: Cod. E14, Assentamento Serra Azul;
 - ▶ Ocupação: Pecuária;
 - ► Endereço do entrevistado: Assentamento Serra Azul;

Relata a ocorrência de uma lóca próxima ao povoado.



Figura 15: Entrevista com o sr. Eclesiasta em Assentamento Serra Azul.

Data: 05/08/2015

- Entrevista com os Srs. Dionísio Costa, Mário Costa e Joselito Alves em Cana Braba:
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E15, Cana Braba;
 - Ocupação: Trabalhadores Rurais
 - ► Endereço dos entrevistados: Cana Braba;

Relatam que na serra próxima não ocorrem *cavernas, lócas*, etc., mas que na roça "Lapa de Antônio", próximo ao "vira-copos" ocorrem *lócas*.



Figura 16: Entrevista com os Srs. Dionísio, Mário e Joselito em Cana Braba.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr. Elias
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E16, Queimada Nova;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Maximiana, Queimada Nova;

Relata a ocorrências de *lócas* na pedra, nas duas *grotas* próximas a sua fazenda.



Figura 17: Entrevista com o Sr Elias em Queimada Nova.

- Entrevista com o Sr. Dernivaldo
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E17;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Sertão Bonito;

Relata a ocorrências de *lócas* na pedra, a aproximadamente 2.000 m da sede da fazenda, afirma que algumas são fundas.



Figura 18: Entrevista com o Sr. Dernivaldo na Faz. Sertão Bonito.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr. José.
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E18;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Padre Cícero;

Relata a ocorrências de sumidouros em sua propriedade e nas de seus parentes e *lócas* fundas na vereda.



Figura 19: Entrevista com o Sr. José na Faz. Padre Cícero.

- Entrevista com o Sr. Pedro Gonçalves
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E19, Olho D'Água;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Olho D'Água;

Relata que não ocorrem cavernas, lócas, furnas, buracos, sumidouros, etc, na localidade.




Figura 20: Entrevista com o Sr. Pedro em Olho d'Água.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr. Gerssivaldo
 - ▶ Coordenadas da entrevista: Cod. E20, Queimada do Juve;
 - ▶ Ocupação: Trabalhador Rural;.....
 - ► Endereço do entrevistado: Queimada do Juve;

Relata que não ocorrem apenas sumidouros pequenos na localidade.



Figura 21: Entrevista com o Sr. Gerssivaldo em Queimada do Juve.

- Entrevista com o Sr. Milton
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E21, Queimada do Capim;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Queimada do Capim;

Relata que não ocorrem cavernas, lócas, furnas, buracos, sumidouros, etc, na localidade.



Figura 22: Entrevista com o Sr. Milton em Queimada do Capim.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr. Tarcísio Carlos de Alcântara
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E22, Faz. São Francisco, Maxixe;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. São Francisco, Maxixe;

Relata que não ocorrem cavernas, *lócas, furnas, buracos* na localidade. Apenas ouve dizer que há *buracos* no "Mundinho", município de Itaguaçú (Aprox. 10 Km). Relata que na localidade de Maxixe ocorrem apenas pequenos *sumidouros*.



Figura 23: Entrevista com o Sr. Tarcísio Carlos de Alcântara em Faz. São Francisco.

- Entrevista com os Srs. Edinaldo Pereira dos Santos e Valnei Queiroz do Nascimento
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E23, Boqueirão da Lapa, Riachão, Gentio do Ouro;
 - ► Ocupação: Trabalhadores Rurais;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Deus Dará, Boqueirão da Lapa, Riachão, Gentio do Ouro;

Relatam a ocorrência de *lócas* no Boqueirão da Lapa em Riachão.



Figura 24: Entrevista com os Srs. Edinaldo Pereira dos Santos e Valnei Queiroz do Nascimento em Boqueirão da Lapa - Riachão.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com os Sr. Antônio Fernandes da Silva
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E24, Faz. Vitória, Jussara;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Vitória, Jussara;

Relata que não ocorrem lócas, sumidouros, grunas, cavernas, etc.



Figura 25: Entrevista com o Sr. Antônio em Faz. Vitória.

- Entrevista com o Sr. Samuel Antônio Barbosa
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E25, Larga do Eloi;
 - ▶ Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Larga do Eloi;

Afirma que não há caverna, *lócas, furnas,* etc na localidade.

Nota: Sr. Samuel não autorizou que fosse feito o registro fotográfico da entrevista.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr. José Cardoso dos Santos
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E26, Faz. Boa Esperança;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Boa Vista;

Relata a ocorrência de cavernas em Vereda (Vilarejo).



Figura 26: Entrevista com o Sr. José em Faz. Boa Esperança

- Entrevista com os Sr. Berlarmino Nascimento de Jesus
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E27, Gavião (Vilarejo próximo a Vereda);
 - ► Ocupação: Pedreiro e Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Gavião;

Relata a ocorrência de lócas do outro lado do rio.



Figura 27: Entrevista com o Sr. Berlarmino em Gavião.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr. Edney (Ney do Caroá)
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E28, Caroá;
 - ► Ocupação: Vereador e Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Caroá;

Afirma que não há lócas, cavernas, sumidouros, grunas, etc.



Figura 28: Entrevista com o Vereador Ney do Caroá em Caroá.

- Entrevista com o Sr. Amarildo Santos Dias
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E29, São Gabriel;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: São Gabriel;

Relata que ocorrem grunas na propriedade do Sr. Gotardo, próximo ao local da entrevista.



Figura 29: Entrevista com o Sr Amarildo em São Gabriel.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr. Gotardo
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E30, Faz. Caldeirão em São Gabriel;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Caldeirão em São Gabriel;

Relata as mesmas grunas mencionadas pelo Sr. Amarildo.

Nota: Não autorizou o registro fotográfico da entrevista.

- Entrevista com o Sr. Manoel Eduardo de Souza
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E31, Caroasal;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Caroasal;

Relata que ocorrem *lócas* fundas em Esplanada. Uma delas conhecida como Toca do Gado, e que na localidade de Caroasal não observa-se *cavernas*, *lócas*, *grunas*, *furnas*, etc.



Figura 30: Entrevista com o Sr. Manoel em Caroasal.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr. Genivaldo dos Reis
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E32, Achado de Paizinho;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Achado de Paizinho;

Afirma que não ocorrem *lócas*, cavernas, *grunas*, furnas, etc em Achado de Paizinho.



Figura 31: Entrevista com o Sr. Genivaldo em Achado de Paizinho.

- Entrevista com o Sr. José
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E33, próx. a Umburaninhas;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: próx. a Umburaninhas;

Relata que não conhece *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* etc na localidade.

Nota: Não autorizou o registro fotográfico da entrevista.





2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr. Luiz Carlos.
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E34, Faz. Alto Bonito em Barriguda Furada;
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Faz. Alto Bonito em Barriguda Furada;

Relata que não conhece *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* etc na localidade.



Figura 32: Entrevista com o Sr Luiz em Barriguda Furada.

- Entrevista com o Sr. Alcides Martins
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E35, Ipupiara/BA/ comunidade do Vanique ou Boqueirão do Vanique
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural e ex-garimpeiro;
 - ► Endereço do entrevistado: residência no Vanique

Relatou a existência de uma única caverna região, conhecida por seu pai. Alocalização foi apssada por gerações uma vez que se extraíam diamantes da cavidade denominada Gruta de Eolus ou Gruna da Montanha. Da mesma cavidade vem a água para o abastecimento da comunidade do Vanique. Essa cavidade foi visitada pela equipe e está na ficha com número 13195 (Anexa).




Figura 33: Entrevista com o Sr Alcides em Vanique.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr. Cassimiro de Oliveria Nobre (Mirin)
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E36, Ipupiara/BA/Comunidade de Gavião
 - Ocupação: Trabalhador Rural e comerciante em Ipupiara;
 - ► Endereço do entrevistado: comunidade de gavião.

Relata não conhecer *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* etc na localidade, indicou a senhora Isabel e o senhor Tonho. Disse que esse tipo de feição só é encontrado em Barra dos Mendes, aproximadamente 60km do local.

- Entrevista com o. Sra. Isabel Santos Reis
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E37, Ipupiara/BA/comunidade de Caiçaras
 - ► Ocupação: Trabalhadora Rural e dona de casa;
 - ► Endereço do entrevistado: Comunidade dos Caiçara;

Relata não conhecer *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* na localidade. Disse que o esposo Tonho que reside no alagadiço conhece um sumidouro. Fato que não foi constatado, sendo o sumidouro uma escavação humana para retirada de água.

- Entrevista com o Sr Eurico Neto
 - Coordenadas da entrevista: Cod. E38, Brotas de Macaúbas/BA/comunidade do Achuré;
 - ▶ Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Fazenda Achuré;

Relata não conhecer *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* na localidade. Contudo apontou para um ponto de nascente de água que ele indicou na Serra do Achuré aproximadamente 1,5km de sua residência. A "gruna" foi vistoriada e não é caracterizada como cavidade, são blocos abatidos no terço inferior da serra. Disse que na região toda não há mais cavidades.



Figura 34: Entrevista com o Sr Neto em Achuré.



Ecology Brasil

LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA 2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr Olégário dos Santos (Tonho).
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E39, Ipupiaraba/BA/ Comunidade de Alagadiço
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ▶ Endereço do entrevistado: Alagadiço, faz do alagadiço e da boa vista;

Relata não conhecer *lócas, grunas, furnas, sumidouros, cavernas, acidades* na localidade. Levou a equipe a um local de retirada de água que não se configura cavidade.



Figura 35: Entrevista com o Sr Tonho em Alagadiço.

- Entrevista com o Sr Antonio Campos.
 - ▶ Coordenadas da entrevista: Cod. E40, Ipupiara/ BA/ Comunidade Caiçaras 2
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Caiçaras 2;

Relata que não conhece lócas, grunas, furnas, sumidouros, cavernas, grutas, cavidades na localidade.



Figura 36: Entrevista com o Sr Antonio Caiçaras 2



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Srs Amarildo, José Estáquio e Felipe.
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E41, Comunidade de Santa Cruz (Brotas de Macaúbas)
 - ► Ocupação: Trabalhadores Rurais;
 - ► Endereço do entrevistado: Comunidade de Santa Cruz

Relatam que não conhecem nenhuma cavidade ou caverna, *lócas, grunas, furnas, sumidouros,* na localidade. Alguns trabalharam nº a implantação da LT da Chesf e também disse não haver caverna só na região de Seabra e Iraquara que ficam a mais de 150km da área. Relatam apenas que há na serra da Mangabeira, no entorno da comunidade, pinturas de "índio" ou rupestre.



Figura 37: Entrevista com o Sr Amarildo, Santa Cruz



Figura 38: Entrevista com os demais em Santa Cruz







2935-01-EIA-RL-0001-00 Novembro de 2015 Rev. nº 00

- Entrevista com o Sr Abel Ramalho.
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E42, Brotas de Macaúbas (BA), localidade de Mangabeiras, Serra das Mangabeiras
 - ► Ocupação: Trabalhador Rural;
 - ► Endereço do entrevistado: Mangabeiras.

Relata que conhecer apenas uma cavidade na região que conhece muito bem e vive há mais de 65 anos. É um abrigo com pinturas rupestres que também foi vistoriado pela equipe e a ficha de número 13200.



Figura 39: Entrevista Senhor Abel, em Mangabeira.

- Entrevista com o Sr. José Genivaldirson Souza e Silva.
 - ▶ Coordenadas da entrevista: Cod. E43, Brotas de Macaúbas, Colônia de cima;
 - ▶ Ocupação: caminhoneiro; ex comerciante em São Paulo
 - ► Endereço do entrevistado: Colônia de cima

Relata não conhecer lócas, grunas, furnas, sumidouros, etc na localidade. Relatou apenas um abrigo denominado gruta dos Patis, com pintura rupestre, localizado em lagoa nova a aproximadamente 16 km da área de estudo e no sopé da Serra dos Cristais.



Figura 40: Entrevista Senhor José Genivaldirson, em Colônia de Cima.



LT 500 KV GILBUÉS II - OUROLÂNDIA II Estudo de Impacto Ambiental - EIA

- Entrevista com o Sr Ronaldo Silva.
 - ► Coordenadas da entrevista: Cod. E44, Brotas de Macaúbas / BA/ Sumidouro, Fazenda Águas do Mulungu
 - ► Ocupação: Trabalhador rural vaqueiro;
 - Endereço do entrevistado: Fazenda Águas do mulungu

Relata que não conhecer lócas, grunas, furnas, sumidouros, cavernas, cavidades, abrigos de índio na localidade.



Figura 41: Entrevista com o Sr Ronaldo.

■ Entrevista com o Sr Adailton Ferro (DAdá)

Coordenadas da entrevista: Cod. E45, Sede de Brotas de Macaúbas;

- ▶ Ocupação Dono de restaurante e ex-garimpeiro:
- ► Endereço do entrevistado: Sede de Brotas de Macaúbas, Restaurante do Dadá;

Conhecedor da região como um todo, do município de brotas e dos demais limítrofes, Como é ex garimpeiro conhece muito das serras e dos locais no entorno. Das cavernas relatadas por ele muitas se localizavam a mais de 5 km da área de estudo, algumas em outros municípios, Fez relato sobre a Gruna da Montanha e Caverna de Éolos, que inclusive possui vídeo no *youtube* sobre uma ida dele a esta caverna (Ficha anexa ao relatório), contato muito importante para o conhecimento de cavidades na região.



Figura 42: Entrevista com o Sr Adailton Ferro, Britas de Macaúbas, sede.