

Piezômetros rasos em platôs em operação e descomissionamento

Monitoramento Piezométrico

PLATÔ	NOME	Coordenadas UTM (SAD69)		Cota do topo do PZ	Profundidade de instalação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		COORD_X	COORD_Y														
Almeidas	PZAL1	564618	9809413	153,9	18,32	18,04	18,20	12,11	12,31	14,58	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	18,23	18,20
Almeidas	PZAL2	565885	9808653	148,0	19,43	19,31	11,69	6,11	6,32	8,04	16,03	19,31	19,31	19,31	19,31	19,35	19,30
Almeidas	PZAL3	567281	9807644	147,2	20,20	19,85	19,32	10,00	9,77	10,30	19,65	19,94	19,94	19,94	19,94	20,11	20,11
Almeidas	PZAL4	568438	9807293	152,8	19,96	12,32	19,19	Obstruido	Obstruido	Obstruido	Obstruido	Entupido	Entupido	Entupido	Entupido	Entupido	Aterrado
Almeidas	PZAL5	568487	9806472	142,6	19,70	19,62	19,62	15,74	14,08	15,08	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62
Almeidas	PZAL6	569773	9808055	139,4	26,20	25,08	26,08	26,08	26,08	26,05	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08

Legenda:

(1) Monitorado também pelo meio físico através de laudos analíticos

N.A - Não analisado

Piezômetros profundos em platôs em operação ou descomissionamento**Monitoramento Piezométrico**

PLATÔ	NOME	Coordenadas UTM (SAD69)		Cota do topo do PZ	Profundidade de instalação	Monitoramento Piezométrico											
		COORD_X	COORD_Y			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Almeidas ⁽¹⁾	PZALP	567281	9807644	147,2	102	82,02	81,44	79,33	81,87	81,83	79,1	79,55	79,98	79,99	81,45	81,55	79,86

Legenda:

⁽¹⁾ Monitorado também pelo meio físico através de laudos analíticos

N.A - Não analisado