

Piezômetros rasos em platôs em operação e descomissionamento

Monitoramento Piezométrico																	
PLATO	NOME	Coordenadas UTM (SAD69)		Cota do topo do PZ	Profundidade de instalação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		COORD_X	COORD_Y														
Aviso	PZAV1	556512	9807458	143,3	20,23	20,12	20,12	Seco	20,12	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Aviso	PZAV2	554098	9806631	173,0	20,19	Desativado											
Aviso	PZAV3	554524	9807604	180,1	24,20	25,47	19,17	14,43	19,13	22,08	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,54
Aviso	PZAV4	557759	9806643	142,6	12,24	Soterrado	Soterrado	Soterrado	Soterrado	Soterrado	Soterrado	Aterrado	Aterrado	Aterrado	Aterrado	Aterrado	Aterrado
Aviso	PZAV5	559586	9805336	137,6	14,94	Desativado											
Aviso	PZAV6	556536	9805206	148,0	20,03	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	19,92
Aviso	PZAV7	556530	9806204	156,0	26,13	25,73	23,17	20,44	18,47	21,01	24,71	25,78	25,80	25,80	25,80	25,80	25,72
Aviso	PZAV8	558081	9804759	157,5	26,18	26,08	26,08	26,08	26,08	26,05	26,06	26,06	26,13	26,13	26,13	26,13	26,06
Aviso	PZAV9	554935	9806190	170,4	26,14	Destruído											

Legenda:
 (*) Monitorado também pelo meio físico através de laudos analíticos
 N.A - Não analisado

Monitoramento Piezométrico																	
PLATO	NOME	Coordenadas UTM (SAD69)		Cota do	Profundidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		COORD X	COORD Y	topo do PZ	de instalação												
Aviso(*)	PZAVP	556530	9806204	156	102	68,26	68,23	68,22	68,11	68,19	70,87	sem acesso					

Legenda:

(*) Monitorado também pelo meio físico através de laudos analíticos

N.A - Não analisado