

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS CAIXAS DE SEDIMENTAÇÃO DO MONTE BRANCO

Dezembro/2015

TRECHO DA SERRA DO MONTE BRANCO A ESTRADA DO SARACÁ OESTE

Situação em Junho/2015

BACIA A (E 0554558 / N 9817562) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA A (E 0554558 / N 9817562) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA B (E 0554765 / N 9817437) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.





Situação em Dezembro/2015

BACIA B (E 0554765 / N 9817437) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA C (E 0554952 / N 9817296) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**BACIA C (E 0554952 / N 9817296) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****BACIA D (E 0555737 / N 9816713) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BACIA D (E 0555737 / N 9816713) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015**BACIA E (E 0555790 / N 9816743) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BACIA E (E 0555790 / N 9816743) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****BACIA F (E 0556074 / N 9816472) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**BACIA F (E 0556074 / N 9816472) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****BACIA G (E 0556649 / N 9816125) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BACIA G (E 0556649 / N 9816125) – Lado da correia**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA I (E 0558119 / N 9815038) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA I (E 0558119 / N 9815038) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA J (E 0558136 / N 9814958) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015**BACIA J (E 0558136 / N 9814958) – Lado da estrada**

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Junho/2015****BACIA K (E 0558522 / N 9814678) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.

**Situação em Dezembro/2015****BACIA K (E 0558522 / N 9814678) – Lado da estrada**

Caixa com filtro e tubulação, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA L (E 0558459 / N 9814639) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA L (E 0558459 / N 9814639) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA N (E 0558411 / N 9814346) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA N (E 0558411 / N 9814346) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Junho/2015

BACIA IV (E 0556250 / N 9816432) – Lado da correia

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA IV (E 0556250 / N 9816432) – Lado da correia

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.





Situação em Junho/2015

BACIA V (E 0558346 / N 9814766) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



Situação em Dezembro/2015

BACIA V (E 0558346 / N 9814766) – Lado da estrada

Caixa com filtro, tubulação e dissipador, porque extravasa para o meio ambiente.



RESUMO DA INSPEÇÃO

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram limpas as caixas de decantação Bacia A, Bacia B, Bacia D, Bacia E, Bacia F, Bacia I, Bacia J, Bacia K, Bacia L, Bacia IV e Bacia V.

De janeiro a dezembro de 2015 foram transportados 3730 m³ de material para a cava de lavra do Monte Branco.

Não existe evidência de erosão nem de carreamento de material.