









	<b>Formato</b>		<b>Código:</b>
	Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico		<b>IHS-1-011-R01</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad :</b>	<b>Código anterior:</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>			<b>PUBLICA</b>

<b>Nombre del Promotor:</b>	Eletrosul
<b>Nombre del Parque:</b>	GERIBATU-RS
<b>Ubicación:</b>	SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS
<b>Responsable de GAMESA Eólica:</b>	DANILO PEREIRA

<b>Fecha de la reunión:</b>	14/01/2015	<b>Hora comienzo:</b>	16:30	<b>Hora finalización:</b>	17:30
-----------------------------	------------	-----------------------	-------	---------------------------	-------

	Nombre y Apellidos (Empresa)	Firmas
<b>Reunión convocada por:</b>	Danilo Pereira Macon Munhoz	
<b>Resto de asistentes:</b>	Adriano Roldão Grevineli Douglas Corrêa Douglas Souza Mendes Cassio Nunes Cardozo Glauco Ibaje Silva de Mello Henrique Teixeira Joni Duarte Romero Juan Requena Leandro de Moura Abreu Leandro Pereira Amaral Luciano Bartz Mateus Silva Da Silva Patrick Silva de Vasconcellos Rafael Peters Ricardo Santos Frio Roberto Baske Roger Silva Renata Salvador Lousada	       

 Gamesa	<b>Formato</b>			<b>Código:</b>
	<b>Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico</b>			<b>IHS-1-011-R01</b> <b>Código anterior:</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad :</b>	<b>PUBLICA</b>	<b>Pág.: 1 de: 1</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>				


#### ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Descarte correto de resíduos;
- Cuidados quanto a derramamentos de óleo;
- Informação de como proceder quando detectadas avarias em elevadores;
- Informações de como proceder quando detectado falta de extintor de incêncios no Aerogerador;
- Utilização de EPIs

#### ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS

















- Somente utilizar os elevadores , quando encontrar-se em validade e sem nenhum tipo de avaria;`
- Quando detectada avaria no elevador o mesmo deverá ser isolado, sinalizado, proibindo-se o uso e reportado ao responsável do Site;
- Somente acessar o interior do Aerogerador quando dispor de extintor de incêndio, caso não disponha é de obrigação de quem irá acessar carregar consigo no minimo 01 extintor ( 01 para quem subir e 01 para quem ficar no ground)
- Cuidados, utilização e conservação de EPIs
- Somente descartar resíduos em locais adequados.
- 
- 

#### OBSERVACIONES, NOTAS, ...


Gamesa 	<b>Formato</b>		<b>Código:</b>
	<b>Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico</b>		<b>IHS-1-011-R01</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad :</b>	<b>PUBLICA</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>			
			<b>Pág.: 1 de: 1</b>

<b>Nombre del Promotor:</b>	Eletrosul
<b>Nombre del Parque:</b>	GERIBATU-RS
<b>Ubicación:</b>	SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS
<b>Responsable de GAMESA Eólica:</b>	Maurício Campos Steinmetz

<b>Fecha de la reunión:</b>	20/04/2016	<b>Hora comienzo:</b>	7:30	<b>Hora finalización:</b>	8:30
-----------------------------	------------	-----------------------	------	---------------------------	------

	Nombre y Apellidos (Empresa)	Firmas
<b>Reunión convocada por:</b>	Leandro Abreu	
<b>Resto de asistentes:</b>	Adriano Roldão Grevineli Douglas Corrêa Cassio Nunes Cardozo Henrique Teixeira Joni Duarte Romero Leandro Pereira Amaral Luciano Bartz Mateus Silva Da Silva Patrick Silva de Vasconcelos Rafael Peters Ricardo Santos Frio Nahin Geraldo Lucio Ralfen Alves Soares Clauzimar Martha Morales Mauricio M. M. Horz	              


**ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN**

	<b>Formato</b>		<b>Código:</b>
	Acta de reunião de prevenção de riscos laborales en parque eólico		IHS-1-011-R01 <b>Código anterior:</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad :</b>	<b>PUBLICA</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>			

-Revisão de veículos, agendar junto ao responsável da frota Robnilson;  
- Pendências durante Manutenção preventiva, procurar solucionar durante a própria preventiva. Descrição da pendência, analisar GP do material pendente, junto ao DIEGO.












**ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS**

**OBSERVACIONES, NOTAS, ...**

	<b>Formato</b>		<b>Código:</b>
	<b>Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico</b>		<b>IHS-1-011-R01</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad:</b>	<b>Código anterior:</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>			<b>PUBLICA</b>

<b>Nombre del Promotor:</b>	Eletrosul
<b>Nombre del Parque:</b>	GERIBATU-RS
<b>Ubicación:</b>	SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS
<b>Responsable de GAMESA Eólica:</b>	Maurício Campos Steinmetz

<b>Fecha de la reunión:</b>	10/05/2016	<b>Hora comienzo:</b>	7:30	<b>Hora finalización:</b>	8:30
-----------------------------	------------	-----------------------	------	---------------------------	------

	Nombre y Apellidos (Empresa)	Firmas
<b>Reunión convocada por:</b>	Leandro Abreu	
<b>Resto de asistentes:</b>	Adriano Roldão Grevineli	
	Douglas Corrêa	
	Cassio Nunes Cardozo	
	Henrique Teixeira	
	Joni Duarte Romero	
	Leandro Pereira Amaral	
	Luciano Bartz	
	Mateus Silva Da Silva	
	Patrick Silva de Vasconcelos	
	Rafael Peters	
	Ricardo Santos Frio	
	Nahin Geraldo Lucio	
	Ralfen Alves Soares	
	Clauzimar Martha Moraes	
	Rodrigo Mailam	

**ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN**

Gamesa



*Formato*

**Acta de reunión de prevención de riesgos laborales  
en parque eólico**

*Código:*

**IHS-1-011-R01**

*Código anterior:*

*Edición: 1*

*Fecha: 26/10/2009*

*Idioma:*

*Clasificación  
Seguridad :*


**PUBLICA**

*Pág.: 1 de: 1*

- Descarte correcto de residuos ( Lámpadas fluorescente );
- Condução segura de veículos (40km/h);
- Retirada de pendências elevadores;
- Despacho Equipos Geribatu;













**ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS**

**OBSERVACIONES, NOTAS, ...**

	<b>Formato</b>		<b>Código:</b>
	<b>Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico</b>		<b>IHS-1-011-R01</b>
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad :</b>	<b>Código anterior:</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>		<b>PUBLICA</b>	<b>Pág.: 1 de: 1</b>

<b>Nombre del Promotor:</b>	Eletrosul
<b>Nombre del Parque:</b>	GERIBATU-RS
<b>Ubicación:</b>	SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS
<b>Responsable de GAMESA Eólica:</b>	Maurício Campos Steinmetz

<b>Fecha de la reunión:</b>	24/05/2016	<b>Hora comienzo:</b>	7:30	<b>Hora finalización:</b>	8:30
-----------------------------	------------	-----------------------	------	---------------------------	------

	Nombre y Apellidos (Empresa)	Firmas
<b>Reunión convocada por:</b>	Leandro Abreu	
<b>Resto de asistentes:</b>	Adriano Roldão Grevineli	
	Douglas Corrêa	
	Cassio Nunes Cardozo	
	Henrique Teixeira	
	Joni Duarte Romero	
	Leandro Pereira Amaral	
	Luciano Bartz	
	Mateus Silva Da Silva	
	Patrick Silva de Vasconcellos	
	Rafael Peters	
	Ricardo Santos Frio	
	Nahin Geraldo Lucio	
	Ralfen Alves Soares	
	Clauzimar Martha Morales	
	Rodrigo Mailam	
	Michael Duarte	

**ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN**



<b>Formato</b>		<b>Código:</b>	
<b>Acta de reunión de prevención de riesgos laborales en parque eólico</b>		<b>IHS-1-011-R01</b>	
		<b>Código anterior:</b>	
<b>Edición: 1</b>	<b>Idioma:</b>	<b>Clasificación Seguridad : PUBLICA</b>	<b>Pág.: 1 de: 1</b>
<b>Fecha: 26/10/2009</b>			

- Identificação dos carros, com logo da GAMESA;
- Atentar-se pra resíduos em torno do aereo;
- Realizar a atividade conforme procedimento correto ( Evitar correr riscos) ;
- Elevadores (Está expressamente proibida a violação de lacres de bloqueio);
- Porteiras ( Continuar mantendo fechadas com cadeado, conforme instrução);

#### ACCIONES PREVENTIVAS PROPUESTAS

#### OBSERVACIONES, NOTAS, ...