

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
1	001/08	22-ago-08	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:00 PM	Sim	21 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
2	002/08	23-ago-08	Veremos IV	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	2:51 PM	Sim	22 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
3	003/08	23-ago-08	Eliabe	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:00 PM	Sim	23 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
4	004/08	24-ago-08	Eliabe	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	5:50 AM	Sim	24 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
5	005/08	24-ago-08	Luz do Sol	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	11:08 AM	Sim	25 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
6	006/08	25-ago-08	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	12:50 PM	Sim	26 53' 55 S	039 50' 33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
7	008/08	26-ago-08	Luz do Sol	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	10:26 AM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu às nossas chamadas.
8	009/08	26-ago-08	Veremos X	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	10:42 AM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu às nossas chamadas.
9	010/08	26-ago-08	Compesca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:48 PM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu às nossas chamadas.
10	011/08	29-ago-08	Samyra	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:22 AM	Sim	21° 53,51' S	039° 49,89' W	Não respondeu às nossas chamadas.
11	012/08	29-ago-08	El Pescador	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:18 PM	Sim	21 53,51 S	039 49,85 W	Embarcação aproximando-se por boreste e em seguida cruzando a proa e se afastando cerca de 300m. A embarcação foi chamada no canal 16 e nos demais 01,05,10,71 sem contestar-nos. Mas foi alertado várias vezes nos respectivos canais acima mencionados. A mesma possuía as cores em horizontal (verde vermelho e branco). A mesma se deslocou as 16:40hrs com rumo ignorado.
12	013/08	30-ago-08	El Pescador	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	11:40 AM	Sim	-	-	Embarcação com nome EL PESCADOR aproximando-se por boreste e em seguida cruzando a proa e se afastando cerca de 300m. A embarcação foi chamada no canal 16 e nos contestou. Foi alertado que entrara na área de exclusão. Disse que sabia da área e se afastou rapidamente com rumo 045 graus. A mesma possuía as cores em horizontal (verde vermelho e branco). Afastando da área de exclusão às 12:00hrs.
13	014/08	2-set-08	Brina	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	-	Sim	21° 53,58' S	039° 49,98' W	Embarcação de nome BRINA aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu as nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
14	015/08	3-set-08	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	-	Sim	21° 53,60' S	039° 49' 51 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 200 m por proa bombordo não respondendo as nossas chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
15	016/08	4-set-08	Fragata	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	9:15 AM	Sim	21° 53,62' S	039° 49' 35 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 180 m por proa bombordo não contestando nos canais de chamadas 16 ,01 05, 10, 8 ,71. A mesma seguiu no rumo aproximado 070 grau.
16	017/08	5-set-08	Belas Praias	Vitória/ES	Marataizes/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:15 AM	Sim	21° 53,62' S	039° 49' 35 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 180 m por proa bombordo não contestando nos canais de chamadas 16 ,01 05, 10, 8 ,71. A mesma seguiu no rumo aproximado 070 grau.
17	018/08	7-set-08	Fragata V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53,58' S	039° 49,98' W	Embarcação de nome Fragata V aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu as nossas chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
18	019/08	7-set-08	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53,58' S	039° 49,98' W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu as nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.

n°	N° DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
19	020/08	7-set-08	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome Najara II aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16, 01 05, 10, 8, 71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
20	021/08	10-set-08	Ludmar	Vitória/ES	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	3:00 PM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome LUD MAR aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16, 01 05, 10, 8, 71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
21	022/08	11-set-08	Belas Praia IX	Vitória/ES	Marataizes/ES	Navio sonda Leo Segerius	8:05 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome BEIRA PRAIA IX aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16, 01 05, 10, 8, 71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
22	023/08	11-set-08	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:09 PM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome ARCO IRIS II aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por PROA BOMBORDO Não RESPONDENDO aS CHAMADAS NOS canais 16, 01 05, 10, 8, 71. Foram feitas várias tentativas, todas sem sucesso.
23	024/08	15-set-08	Everest II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:25 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49' W	Embarcação pesqueira Everest II estava próxima ao navio Noble Leo Segerius a cerca de 80m da proa bombordo. Foi feito contato com a mesma no canal 10, informando sobre a nossa atividade na área e solicitando que a mesma se afastasse, o que foi feito imediatamente.
24	025/08	11-out-08	Prof Regina Lucia	Vitória/ES	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	8:40 AM	Sim	21° 53,51 S	039° 49 ,91 W	Embarcação pesqueira de nome Prof Regina Lucia aproximou-se do navio cerca de 100 m e foi abordada pelo Barco de apoio Marimar XII o qual pediu que a mesma se afastasse da área de exclusão. O que foi feito de imediato.
25	026/08	31-out-08	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Navio sonda Leo Segerius	5:20 PM	Sim	21° 53,51 S	039 °49 ,91 W	Embarcação pesqueira de nome David Macae aproximou-se do navio cerca de 100 m e foi abordada pelo Barco de apoio Marimar 12, o qual pediu que a mesma se afastasse da área de exclusão. O que foi feito de imediato.
26	027/08	9-nov-08	Michael II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	8:55 AM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Michael II estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.
27	028/08	7-dez-08	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:55 PM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Itamalaca estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.
28	029/08	8-dez-08	Everest	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:00 AM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Everest ES estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.

n°	N° DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
29	001/09	1-jan-09	Lua Nova	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	2:10 PM	Sim	21°53'58" S	39°49'21" W	O barco pesqueiro Lua Nova, porto de origem Rio de Janeiro, efetuava pesca dentro da área de exclusão. Abordado pela embarcação de apoio (Plauí 19) e solicitado que a mesma afastasse-se da área de exclusão (NS-17) a embarcação navegou cerca de uma milha, posicionando-se a proa do N/mermaid (21°53'48" S e 039°49'90" - 50 Metros. A proa e reiniciou atividades de pesca, várias tentativas foram feitas via rádio sem nenhuma resposta da embarcação permanecendo no local aproximadamente por uma hora. Após efetuarem a pesca a embarcação saiu sem destino (ignorado)
30	001/09	10-jan-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	2:00 PM	Sim	21° 53.51' S	039° 49.91' W	Não respondeu as nossas chamadas. Foi contatado pelo barco de apoio Plauí xix , o qual abordou o mesmo . O Pesqueiro se recusou a sair da localização alegando que so ali havia peixe.
31	Daily Report	26-jan-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	9:40 AM	Sim	21°53'750" S	39°50'390" W	-
32	Daily Report	27-jan-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	3:59 PM	Sim	21°53'750" S	39°50'396" W	-
33	Daily Report	17-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	7:50 AM	Sim	21°53'113" S	39°51'270" W	Marimar XII entrou em contato com a embarcação, às 07:50 AM, solicitando que esta se afastasse 500m do Polar Queen, porém o barco não queria sair. A plataforma NS-17 chamou o Marimar XII para dar apoio na retirada do barco às 08:40 AM.
34	Daily Report	18-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
35	Daily Report	18-fev-09	Everest	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
36	Daily Report	18-fev-09	Sagrada Família	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
37	Daily Report	19-fev-09	Angelines	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
38	Daily Report	19-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	11:59 PM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	Ebenezer II falou que não ia sair.
39	Daily Report	21-fev-09	Elifaz	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:00 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	-
40	Daily Report	21-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:18 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	Contato pedido pela plataforma. Ebenezer II falou que não ia sair.
41	Daily Report	21-fev-09	Efrata	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	10:40 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	Contato pedido pelo Polar Queen. Barco não saiu.
42	Daily Report	22-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:23 AM	Sim	21°53'368" S	39°50'380" W	Contato pedido pela Plataforma NS-17. Barco não queria sair.
43	Daily Report	22-fev-09	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Marimar XII	6:34 AM	Sim	21°53'368" S	39°50'380" W	Contato pedido pela Plataforma NS-17. Barco não queria sair.
44	002/09	22-fev-09	Denise II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'59" S	39° 50'18" W	Após visualização do barco de pesca nas proximidades do NS-17 e algumas tentativas de contato via rádio, a embarcação de apoio Marimar foi acionada para realização de abordagem direta. Ao aproximar-se do barco de pesca e fazer contato, via rádio, o mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área alegando não correr riscos. A embarcação de apoio Marimar foi orientada a permanecer próximo a NS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.
45	003/09	22-fev-09	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39° 50' 18" W	Durante abordagem da embarcação de pesca Denise II o barco pesqueiro DAVID foi avistado aproximando-se NS-17. Da mesma forma que anteriormente foram feitas algumas tentativas de contato via rádio pela embarcação de apoio Marimar, sem sucesso. Na tentativa de uma abordagem direta o mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área. A embarcação de apoio Marimar foi orientada a permanecer próximo a NS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
46	004/09	22-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	3:00 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação retornou no período da tarde para a prática da pesca nas proximidades da estação NLS-17. Da mesma forma que anteriormente, foram feitas algumas tentativas de contato, via rádio, pela embarcação de apoio Marimar XII. O mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área alegando não correr riscos. A embarcação de apoio Marimar XII foi orientada a permanecer próximo a NLS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.
47	005/09	23-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação retornou para a prática da pesca nas proximidades da estação NLS-17, na mesma posição de ontem. Entretanto, afastou-se após alguns minutos. Da mesma forma que anteriormente, foram feitas algumas tentativas de contato, via rádio, sem sucesso. Desta vez a embarcação de apoio Marimar XII não foi acionada.
48	Daily Report	25-fev-09	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	5:26 PM	Sim	21°53'388" S	39°50'393" W	-
49	006/09	25-fev-09	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação realizou pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17. Entretanto, afastou-se após alguns minutos após acionamento da embarcação de apoio Marimar XII. Após algumas tentativas de contato o mestre da embarcação pesqueira respondeu às chamadas e recebeu todas as informações de segurança para a prática segura da pesca, em externa aquela utilizada para a operação da estação NLS-17 e demais embarcações. O mestre da embarcação de pesca solicitou informações sobre um possível Plano de Compensação implementado para a comunidade de Itaipava (Itapemirim/ES). Uma nova chamada, via rádio VHF, será realizada para repasse das informações a respeito do Plano de Compensação às 16:00 horas.
50	007/09	25-fev-09	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	12:10 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação realizou pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid. O barco de apoio Marimar XII não foi acionado. Após algumas tentativas de contato o mestre da embarcação pesqueira respondeu às chamadas e recebeu todas as informações de segurança para a prática segura da pesca, em área externa aquela utilizada para a operação da estação NLS-17 e demais embarcações. Logo em seguida, a embarcação pesqueira afastou-se, em direção ao Sul da nossa área de trabalho, para trabalhar nas proximidades de Cabo Frio.
51	008/09	27-fev-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou a pesca com linha de mão nas proximidades das estações NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 06:00 a.m. Após acionamento do barco de apoio Marimar XII, às 06:40 a.m, a embarcação pesqueira saiu da área. Da mesma forma que anteriormente, o mestre não atendeu às chamadas via VHF.
52	009/09	3-mar-09	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	12:30 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou a pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 às 12:30 p.m. Após alguns minutos se retirou em direção a Itaipava/ES. Segundo mestre do barco de pesca, a mesma encontrava-se em período final de pescaria.
53	Daily Report	9-mar-09	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	7:30 AM	Sim	21°53'650" S	39°49'833" W	-
54	Daily Report	16-mar-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	2:30 PM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Inscrição nº 241.023159-1.
55	Daily Report	16-mar-09	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	2:30 PM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Não foi possível pegar nº de inscrição.
56	Daily Report	17-mar-09	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	9:25 AM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Não foi possível pegar nº de inscrição.
57	Daily Report	18-mar-09	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'59" S	39°49'43" W	-
58	Daily Report	18-mar-09	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'892" S	39°49'436" W	-
59	Daily Report	19-mar-09	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:15 PM	Sim	21°55'892" S	39°49'436" W	-

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
60	010/09	19-mar-09	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	5:15 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou sua atividade com uso de linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 às 17:15 p.m. Foram realizadas algumas tentativas de contato via rádio, sem sucesso. Após abordagem direta do Barco de Apoio Marimar XII o barco de pesca rumou para outra área, 180° (Sul). O mestre não atendeu às chamadas via VHF, Canal 16. Segundo o capitão do Barco de Apoio Marimar XII, o número de inscrição do barco de pesca e as informações do porto de origem estavam raspados.
61	011/09	20-mar-09	Buarque II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:00 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação atendeu e informou que estava somente de passagem pela área e aceitou afastar-se. O mesmo foi informado da proibição da prática da pesca a menos de 500m de distância das estações.
62	012/09	21-mar-09	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:10 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:10 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação não atendeu. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado mas o barco de pesca ignorou o mesmo e saiu da área somente após às 07:00 horas a.m.
63	Daily Report	23-mar-09	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
64	013/09	23-mar-09	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 07:00 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação não atendeu. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado, mas mestre do barco de pesca ignorou, retirando-se da área somente após às 08:30 horas a.m.
65	Daily Report	24-mar-09	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
66	Daily Report	24-mar-09	Ierann	Não ident.	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
67	Daily Report	24-mar-09	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
68	014/09	24-mar-09	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	9:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 09:40 a.m. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e o mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16. Após receber todas as informações de segurança o mesmo comprometeu-se em sair da área.
69	015/09	24-mar-09	Efraim	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	10:15 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 10:15 a.m. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e o barco de pesca se afastou da área.
70	016/09	24-mar-09	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	5:25 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 17:25. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado. No entanto, o barco de pesca não se afastou da área.
71	Daily Report	25-mar-09	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'887" S	39°49'478" W	-
72	Daily Report	25-mar-09	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'887" S	39°49'478" W	-
73	017/09	25-mar-09	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	5:50 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 05:50 a.m. O mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e retirou-se logo em seguida, às 06:15 a.m.
74	018/09	26-mar-09	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	10:20 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 10:20 a.m. O mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16, recebeu as informações de segurança e retirou-se logo em seguida.

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
75	Daily Report	27-mar-09	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:25 PM	Sim	21°55'885" S	39°49'475" W	Chegou às 05:20, saiu e voltou às 16:40. Nº Inscrição: 341.023853-1.
76	019/09	27-mar-09	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	4:45 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e MV Normand Mermaid às 16:45. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área.
77	020/09	28-mar-09	Everest III	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:10 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:10. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área.
78	021/09	28-mar-09	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	4:30 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e MV Normand Mermaid às 16:30. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área. Entretanto, o barco não se retirou.
79	022/09	29-mar-09	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e MV Normand Mermaid às 07:00. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área. Entretanto, o barco não se retirou.
80	Daily Report	1-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°55'879" S	39°49'436" W	-
81	Daily Report	3-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:35 PM	Sim	21°53'090" S	39°50'456" W	-
82	Daily Report	9-abr-09	Itamaraca V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
83	Daily Report	9-abr-09	Santa Rosa II	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
84	Daily Report	9-abr-09	Marco Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
85	Daily Report	10-abr-09	Veremos X	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
86	Daily Report	10-abr-09	Santa Rosa II	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
87	Daily Report	10-abr-09	Itamaraca V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
88	Daily Report	10-abr-09	Marco Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
89	Daily Report	15-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:15 PM	Sim	21°54'679" S	39°49'739" W	-
90	025/09	16-abr-09	Belas Praias	Vitória/ES	Maralizes/ES	Normand Mermaid	4:30 PM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada em trânsito nas proximidades das estações FPSO Frade e NLS-17. O mestre da embarcação foi chamado, através do VHF, Canal 16, e atendeu as chamadas de rádio. O mesmo afirmou que estava utilizando a área somente para trânsito, sem planos para pescar nas proximidades das estações. Entretanto, o Sr. Elmirão recebeu todas as informações de segurança pertinentes às atividades realizadas na supracitada área. O Barco de Apoio Marimar XII e o MV Polar Queen também solicitaram à embarcação Belas Praias para permanecer a distância mínima de 500m das estações.
91	026/09	18-abr-09	Thais	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	11:40 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	A embarcação pesqueira Thais foi avistada pescando nas proximidades da estação NLS-17. O mestre da embarcação foi chamado, através do VHF, Canal 16, atendeu as chamadas de rádio e recebeu todas as informações de segurança pertinentes às atividades realizadas na supracitada área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado mas não foi necessária sua atuação para retirada do barco de pesca. Logo em seguida, o barco de pesca deixou a área.

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
92	027/09	18-abr-09	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	1:33 PM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	A embarcação pesqueira Mar Novo foi avistada pescando nas proximidades da estação FPSO Frade. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e fez contato com o barco de pesca através do Canal 16 do rádio VHF, além do registro fotográfico. O mestre da embarcação recebeu todas as informações de segurança pertinentes as atividades realizadas na supracitada área e logo em seguida retirou-se.
93	Daily Report	19-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'175" S	39°49'533" W	-
94	028/09	19-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	5:45 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada novamente nas proximidades da estação NLS-17 e Normand Mermaid às 05:45. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retrá-lo da área, sem sucesso. Entretanto, o barco se retirou somente após alguns minutos. O registro fotográfico da embarcação pesqueira foi realizado no dia anterior, 18/04/2009, às 15:10 horas.
95	Daily Report	20-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'175" S	39°49'533" W	-
96	029/09	20-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	6:15 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada, novamente, nas proximidades da estação Normand Mermaid às 06:15. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área, retirando-se após alguns minutos. Não foram feitos registros fotográficos da embarcação pesqueira.
97	Daily Report	21-abr-09	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'664" S	39°49'805" W	-
98	Daily Report	4-mai-09	Não ident.	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	12:28 PM	Sim	21°53'250" S	39°50'072" W	Barco com nome raspado.
99	Daily Report	5-mai-09	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°52'996" S	39°51'281" W	Barco com nome raspado. Foram tiradas fotos.
100	001/09	7-jul-09	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:40 AM	Sim	21°53'23" S	39°51'00" W	Estava ao lado do FPSO Frade.
101	009/09	16-set-09	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	8:30 PM	Sim	21° 53' 52" S	39° 51' 511"	Barco encontrava-se amarrado na rede de mangote, o mesmo estava com o nome e número de inscrição apagados, pintado de amarelo, barco de casco branco com bordas de listra amarela, verde e vermelha.
102	010/09	25-set-09	Red Fish II	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	6:40 PM	Sim	21° 54' 125" S	39° 50' 095"	-
103	011/09	9-out-09	Witamar III	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21°53'095" S	39°51'602" W	-
104	012/09	11-out-09	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	10:50 AM	Sim	21°52'913" S	39°51'715" W	-
105	013/09	13-out-09	Três Irmãos	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:35 AM	Sim	21°54'154" S	39°50'162" W	-
106	010/09	5-nov-09	VEREMOS VI	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	10:30 AM	Sim	21° 53' 530" S	39° 48' 650" W	Barco encontrava-se amarrado nas ferragens da Sedco 706. O Barco deu bastante trabalho para sair. Necessário agir com rigor.
107	011/09	11-nov-09	VEREMOS V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:30 AM	-	21° 53' 210" S	39° 51' 350" W	Barco encontrava-se buxicando próximo ao mangote da unidade FPSO Frade e foi solicitado o seu afastamento. O Contato foi feito verbalmente na abordagem. Não tem a inscrição, pois o barco se afastou muito.
108	012/09	12-nov-09	VEREMOS V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	5:35 PM	-	21° 53' 030" S	39° 51' 650" W	AO CHEGAR NO LOCAL INDICADO O BARCO ENCONTRAVA-SE AFUNDANDO, SO RESTOU FAZER RESGATE DO PESSOAL E REBOCAR O CASCO PARA AREA SEGURA. O CONTATO FOI FEITO VERBALMENTE NA ABORDAGEM.
109	013/09	14-nov-09	MARIA LUIZA II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30 AM	Sim	21° 53' 230" S	39° 51' 100" W	ESTAVA O BARCO MARIA LUIZA II PESCANDO NA PROA DO FPSO FRADE, NA ABORDAGEM O BARCO FOI ADVERTIDO VERBALMENTE E SOLICITADO QUE SE AFASTASSE DA UNIDADE POREM NÃO ATENDERAM A MINHA SOLICITAÇÃO. SE NGERAM A PRESTAR QUALQUER INFORMAÇÃO.
110	014/09	25-nov-09	Estrela do Pacifico	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	5:10 AM	Sim	21° 53' ,388" S	039° 51' 270" W	-
111	sks 01/2010	17-jan-10	Peixoto Ramos	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador		Sim	21°53'2" S	039°49'5" W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
112	sks 02/2010	18-jan-10	Peixoto Ramos	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador	8:22 AM	Sim	21°53'4" S	039°50'61" W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
113	01/2010	24-jan-10	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	3:15 PM	Sim	21°53'459" S	039°51'633" W	

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
114	sks 03/2010	29-jan-10	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	9:15 AM	Sim	21°53'4" S	039°50'00" W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
115	sks 04/2010	4-fev-10	Diogo I	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador	9:00 PM	Sim	21°53'7" S	039°49'7" W	Embarcação amarrada na plataforma sedco 706 durante o lançamento da ehxl mup4
116	sks 05/2010	5-fev-10	rústicod sul	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	6:30 AM	Sim	21°53'8" S	039°49'7" W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
117	sks 06/2010	6-fev-10	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	10:30 AM	Sim	21°53'7" S	039°49'6" W	foi avisado para o mestre para ficar fora dos 500 metros da unidade
118	02/2010	14-fev-10	Mariana Mor	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:20 PM	Sim	21°52'230" S	039°48'250" W	BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO JUNTO A PROA DO FPSO FRADE COM O NUMERO DE INSCRIÇÃO APAGADO, PINTADO DE AMARELO, BARCO DE CASCO BRANCO BORDAS DE LISTA AMARELO, VERDE E VERMELHO.
119	03/2010	14-fev-10	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:30 PM	Sim	21°53'230" S	039°51'100" W	O BARCO HARPA DE DAVI PESCAVA MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. NA ABORDAGEM, O BARCO FOI ADVERTIDO VERBALMENTE E SOLICITADO SE AFASTAR DA UNIDADE, POREM NÃO ATENDERAM A SOLICITAÇÃO E RESPONDERAM COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. NEGARAM-SE A PRESTAR QUALQUER INFORMAÇÃO.
120	04/2010	18-fev-10	Everest II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53' 052" S	039° 52' 511" W	Barco encontrava-se pescando próximo à linha de mangote do FPSO Frade. O mesmo linha o número de inscrição pintado de amarelo. As embarcações estão com abordagem grosseira.
121	05/2010	22-fev-10	PERSIL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:50 PM	Sim	21° 53' 052" S	039° 51' 819" W	Barco encontrava-se pescando próximo à linha de mangote. Suspeita de que o mesmo se amarraria no mensageiro do mangote. Barco possuía casco branco com listras amarelas e azuis.
122	06/2010	5-mar-10	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21° 52' 200" S	039° 51' 880" W	Pescando muito próximo ao FPSO Frade e ao Campos Contender, atravessando a proa do FPSO Frade, chegando muito próximo à proa do C. Contender. Na abordagem, o barco foi advertido e foi solicitado que se afastasse da unidade, porém não o fizeram. Usaram palavrado de baixo calão e se negaram a prestar qualquer tipo de informação.
123	07/2010	13-mar-10	SKIPER II	Rio de Janeiro/RJ	Niteroi/RJ	TS Fissurado	5:40 PM	Sim	21°53'485" S	039°49'855" W	A embarcação encontrava-se próxima ao Skandi Salvador e ao nos aproximarmos, se afastou. Contato foi feito via VHF.
124	sks 07/2010	16-mar-10	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	7:20 AM	Sim	21°53'78" S	039°49'64" W	A embarcação não atendeu ao chamado no canal 16 vhf
125	008/2010	26-mar-10	Ludmar	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	11:30 AM	Sim	21°53'559" S	039°51'880" W	A embarcação encontrava-se amarrada ao mensageiro do mangote.
126	009/2010	3-abr-10	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	3:20 PM	Sim	21° 53'138" S	039° 51'887" W	Embarcação encontrava-se muito próxima da unidade.
127	sks 08/2010	3-abr-10	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	4:00 PM	Sim	21°53'09" S	039°49'20" W	Embarcação com nome desfigurado com tinta preta e registro não identificado
128	10/2010	12-abr-10	DANIEL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21° 52' 199" S	039° 51' 980" W	Pescando muito próximo do FPSO Frade e do Campos Contender, que estava operando. O barco atravessava a proa do Frade.
129	11/2010	17-abr-10	NAJARA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:10 AM	Sim	21° 52' 045" S	039° 51'120" W	Pescando muito próximo do FPSO Frade e do mangote. O barco atravessava a proa e popa do Frade.
130	12/2010	17-abr-10	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53'449" S	039° 49'900" W	Pescando muito próximo da Sedco 706 e do Campos Contender, que estava operando. O barco atravessava a proa do Frade.
131	13/2010	18-abr-10	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	11:00 AM	Sim	21° 53 045" S	039° 51'120" W	Pescando muito próximo da FPSO Frade. O barco, o qual é recorrente pois no dia anterior (17/04) foi feito um contato, atravessava a proa e popa do Frade.
132	14/2010	18-abr-10	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:40 AM	Sim	21° 53 045" S	039° 51'120" W	Pescando muito próximo da Sedco 706 e do rebocador ER Trondheim, que estava operando. O barco atravessava a proa e popa do rebocador operando com a Sedco.



nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁRE	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
133	15/2010	22-abr-10	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:10 AM	Sim	21° 53' 015" S	039° 51' 220" W	O barco de pesca encontrava-se pescando na proa do FPSO Frade e na popa do NT aliviador Girassol, passando por cima do cabo que segurava o ullimo. Risco de colidir com o cabo.
134	sks 09/2010	3-mai-10	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	11:15 AM	Sim	21°53'7"S	039°49'7"W	Embarcação pesqueira amarrada na perna da s706. Informado s706 sobre o pesqueiro.
135	sks 10/2010	4-mai-10	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	8:00 PM	Sim	21°53'5"S	039°50'5"W	Embarcação pescando em volta do sks (pela noite). Sinalizado para a embarcação se afastar
136	16/2010	7-mai-10	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	14:00 AM	Sim	21° 52' 199" S	039° 51' 980" W	-
137	17/10	16-mai-10	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	FPSO Frade	12:40 PM	Sim	-	-	Não atendeu aos chamados via radio ch 16. A mesma estava pescando junto ao FPSO Frade. Fissurado em rota para remover o barco pesqueiro.As 12:40 da hora local, Fissurado reportou que a embarcação foi avisada e estava deixando o local.
138	sks 11/2010	17-mai-10	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Não ident.	Skandi Salvador	8:40 AM	Sim	24°25'92"S	044°16'10"W	
139	sks 12/2010	20-mai-10	Alalunga V	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	8:19 AM	Sim	24°25'2"S	044°16'0"W	Contato pelo vhf
140	18/2010	21-mai-10	ROCHA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53' 015" S	039° 51' 220" W	A embarcação encontrava-se pesqueando próximo à unidade.
141	19/2010	3-jun-10	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:50 AM		22° 53' 006" S	039° 51' 732" W	BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO A PROA DA UNIDADE
142	sks 13/2010	10-jun-10	David	Macaé/RJ	Não ident.	Skandi Salvador	7:00 AM	Sim	21°53'9"S	039°50'6"W	
143	sks 14/2010	10-jun-10	Amelia	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	7:55 AM	Sim	21°53'09"S	039°50'61"W	Embarcação não atendeu ao chamado no canal 16 vhf. Nem aos sinais visuais
144	20/10	13-jun-10	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	FPSO Frade	8:58 AM	Sim	21°52'89" S	39°51'48" W	O barco Mar Novo não atendeu aos chamados via radio ch 16. Estava próximo ao costado boreste do FPSO Frade pescando. A embarcação de apoio acionada foi TS Fissurado, o qual foi responsável por alertar o barco e pedir que se afastasse. O barco Mar novo se afastou e pediu desculpas pela proximidade.
145	sks 15/2010	21-jun-10	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	11:05 AM	Sim	21°52'50"S	039°49'30"W	Embarcação não atendeu ao chamado no canal 16 vhf.
146	21/2010	21-jun-10	DANIEL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21°52'199" S	39°51'980" W	
147	sks 16/2010	26-jun-10	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	7:38 AM	Sim	21°53'07" S	039°50'34" W	Apesar de chamada no vhf 16, diversas vezes, o pesqueiro não respondeu
148	22/2010	8-jul-10	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	2:51 PM	Sim	21°53'006" S	39°51'739" W	Encontrava-se pescando próximo à unidade.
149	23/2010	8-jul-10	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	8:20 AM	Sim	21°53'04" S	39°50'03" W	O pesqueiro não respondeu ao chamado via rádio
150	24/2010	28-jul-10	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	Não infor.	-	21°52'199" S	39°51'980" W	O barco não atendeu aos chamados via radio ch 16. A embarcação de apoio acionada foi TS Fissurado, o qual foi responsável por alertar o barco e pedir que se afastasse.
151	25/2010	6-ago-10	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	9:55 AM	Sim	21°53'34" S	039°50'37" W	O Pesqueiro não respondeu a chamada via rádio
152	26/2010	8-ago-10	FRAGATA VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:00 AM	Sim	21° 53' 274" S	039° 51' 163" W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE.
153	27/2010	11-ago-10	FRAGATA VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:00 AM	Sim	21°53'097" S	039°51'305" W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. Pescaria de atum com vara.
154	28/2010	14-ago-10	T.J.I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:00 AM	Sim	21°53'087" S	039°51'408" W	MUITO PROXIMO A PROA DA UNIDADE. Pescaria com linha.
155	29/2010	14-ago-10	Anizio Pai	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53' 861" S	039° 49' 672" W	OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.
156	30/2010	14-ago-10	EFRATA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53' 861" S	039° 49' 672" W	OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.
157	31/2010	17-ago-10	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Não ident.	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53' 449" S	039° 49' 900" W	PESCAVA MUITO PROXIMO DO SEDCO 706, E COM O CAMPOS CARRIER OPERANDO, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPA DO FRADE. BARCO É REINCIDENTE.
158	32/2010	17-ago-10	BRISA DO MAR	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	5:00 PM	Sim	21°52'744"S	039°51'410"W	MUITO PROXIMO A POPA DA UNIDADE
159	33/2010	18-ago-10	ROCHA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:40 AM	Sim	21° 53' 045" S	039° 51' 120" W	PESCAVA MUITO PROXIMO COM A SEDCO OPERANDO COM O REBOCADOR ER THORTENNI, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPA DO REBOCADOR.
160	34/2010	18-ago-10	Everest I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	1:50 PM	Sim	21°52'991"S	039°51'544"W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. Pescaria com linha.

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTROU NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
161	35/2010	21-ago-10	ABENÇOADO	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	6:00 AM	Sim	21° 53' 441" S	039° 51' 381" W	TENTOU AMARAR-SE NO MENSAGEIRO DO MANGOTE
162	36/2010	21-ago-10	LUD MAR	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53 651" S	039° 50'303" W	O BARCO LUD MAR ESTAVA AMARADO A SEDCO 706.
163	37/2010	22-ago-10	ARCO IRIS II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:10 AM	Sim	21° 53 015" S	039° 51'220" W	PESCAVA NA PROA DO FRADE, E NA POPA DO NT ALIVIADOR GIRASSOL, PASSANDO POR CIMA DO CABO QUE SEGURA A POPA DO NT GIRASSOL. RISCO DE COLIDIR COM O CABO
164	38/2010	24-ago-10	Anjo Gabriel	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	08:30	Sim	21°53'8"S	039°49'6"W	Pesqueiro atendeu ao chamado e começou a se afastar da área da operação
165	39/2010	25-ago-10	Veremos XII	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à plataforma
166	40/2010	25-ago-10	Rio Tocantins	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à plataforma
167	41/2010	25-ago-10	rústicod sul	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à unidade
168	42/2010	25-ago-10	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à unidade
169	43/2010	31-ago-10	Fragata VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30	Sim	21°51'016"S	039°53'652"W	A EMBARCAÇÃO PESCAVA MUITO PRÓXIMO A UNIDADE QUE ESTAVA EM OFF LOAD
170	44/2010	2-set-10	Lua Nova	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Skandi Salvador	09:21	Sim	21°53'190"S	039°50'220"W	o pesqueiro não atendeu ao chamado por rádio, porém, logo após, se afastou
171	45/2010	6-set-10	Deus é fiel III	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	09:58	Sim	22°04'63"S	040°07'17"W	O Pesqueiro não respondeu a chamada via rádio vhf
172	46/2010	7-set-10	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	2:00 PM	Sim	21°53'36"S	039°50'17"W	Embarcação pesqueira ao redor do skandi salvador e não respondeu ao chamado vhf no canal 16. Informado ao fpso frade p/ solicitação da embarcação fissurado com objetivo de manter o pesqueiro de no mínimo 500 metros afastado do skandi salvador
173	47/2010	8-set-10	Jamily	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	17:30	Sim	21°53'475"S	039°49'839"W	A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À PLATAFORMA SEDCO 706
174	48/2010	11-set-10	Jamily	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	07:00	Sim	21°52'916"S	039°51'662"W	A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE PESCANDO MUITO PRÓXIMO A FRADE
175	49/2010	13-set-10	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador		Sim	21°52'38"S	39°50'52"W	o pesqueiro não respondeu ao contato vhf no canal de chamada 16
176	50/2010	16-set-10	Ungido por deus	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	07:00	Sim	21°53'025"S	39°51'439"W	encontra-se próximo a unidade na hora da amarração do navio aliviador
177	51/2010	27-set-10	Gospeon	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21°53'274"S	39°51'163"W	Pescava muito próximo ao FPSSO Frade.
178	52/2010	28-set-10	Anizio Pai	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	06:30	Sim	21° 53' 274" S	039° 51'163" W	Pescava muito próximo ao FPSSO Frade.
179	53/2010	29-set-10	Big Brother	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21° 52' 991" S	039° 51'544" W	Pescava próximo à popa da unidade.
180	54/2010	29-set-10	PRS Mar	Macaé/RJ	Não ident.	TS Fissurado	16:00	Sim	21° 52' 990" S	039° 51'510" W	Pescava próximo à proa da unidade.
181	55/2010	3-out-10	Flória	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	07:00	Sim	21° 53' 853" S	039° 49'816" W	Amarrou-se à Sedco 706.
182	56/2010	4-out-10	Twister	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:00	Sim	21°52'544"S	039°51'311"W	Pescava próximo à popa da unidade.
183	57/2010	7-out-10	Evilázio III	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:00	Sim	21°52'911"S	039°51'544"W	Pescava próximo à popa da unidade.
184	58/2010	11-out-10	Everest I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	07:00	Sim	21°53'113"S	039°51'512"W	Pescava muito próximo ao FPSSO Frade.
185	59/2010	13-out-10	Marlan	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	16:00	Sim	21° 53' 274" S	039° 51'163" W	Pescava muito próximo ao FPSSO Frade.
186	60/2010	14-out-10	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	08:00	Sim	21° 53' 270" S	039° 51'800" W	Pescava junto ao mangote.
187	61/2010	16-out-10	Deus Abençoé	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	05:00	Sim	21° 53' 452" S	039° 51'634" W	Amarrado ao mangote.
188	62/2010	17-out-10	Everest V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30	Sim	21° 53' 232" S	039° 51'639" W	Pescava muito próximo ao FPSSO Frade.
189	63/2010	21-set-10	Express I	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	09:30	Sim	21°53'759"S	39°49'826"W	Não atendeu aos chamados via rádio ch 16.
190	64/2010	13-out-10	Anizio Pai	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador		Sim	21° 53' 7" S	039° 43'7" W	Não atendeu aos chamados via rádio ch 16.
191	65/2010	26-dez-10	MARIA LUIZA II	Vitória/ES	Itaipava/ES	MARIA Fissurado	09:45	Sim	21° 53' 096" S	039° 51'649" W	ESTAVA PRÓXIMO A UNIDADE E QUANDO NOS APROXIMAMOS, SE AFASTOU E NÃO CONSEGUIMOS CONTATO DIRETO E VISUAL
192	01/2011	21-jan-11	JFI	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21°53'441"S	039°51'381"W	Pescavam próximo ao mangote arriscando a vida do pessoal que mergulhava para vistoria do mangote.
193	02/2011	25-jan-11	Red Fish I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21°52'898"S	039°51'572"W	Pescavam próximo à proa do FPSSO Frade.
194	03/2011	26-jan-11	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	18:10	Sim	21°53,4'S	039°50,3'W	Não respondeu ao chamado.

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁRE	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
195	04/2011	28-jan-11	Evilázio II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	12:00	Sim	21°53'014"S	039°51'547"W	Pescavam próximo à proa do FPSO Frade.
196	05/2011	2-fev-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	14:15	Sim	21°52'020"S	039°50'032"W	Amarrou-se à Sedco 706.
197	06/2011	4-fev-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	Não infor.	Sim	21°52'33"S	039°50'53"W	Embarcação não retornou chamado rádio VHF
198	07/2011	9-fev-11	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	08:35	Sim			
199	08/2011	18-fev-11	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	18:45	Sim	21°53'68"S	39°49'84"W	o pescueiro não respondeu ao contato vhf no canal de chamada 16
200	09/2011	19-fev-11	Persil VIII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	07:20	Sim	NI	NI	Registro fotográfico. Preenchimento da planilha em terra.
201	10/2011	20-fev-11	Eliabe	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	07:30	Sim	21°53' , 66' S	039°49',82 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
202	11/2011	20-fev-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	14:00	Sim	21°53'49"S	039°49'47"W	Embarcação não retornou chamado rádio VHF
203	12/2011	23-fev-11	Telves II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:25	Sim	21°52,771'S	039°51,321'W	Pescava próxima à unidade no momento de operação com mergulho
204	13/2011	4-mar-11	Anna Júlia	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	13:45	Sim	21°52,812'S	039°51,225'W	Embarcação amarrada ao mangote
205	14/2011	4-mar-11	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	22:00	Sim	21°53,45'S	039°49,47'W	Não atendeu ao chamado do rádio.
206	15/2011	9-mar-11	Frances Jr.	Vitória/ES	vitória / ES	Fissurado	17:00	Sim	21°53'103"S	039°51'523"W	
207	16/2011	18-mar-11	Star Fish	Itajaí/SC	Itajaí/SC	Fissurado	13:00	Sim	21°53'103"S	039°51'523"W	
208	17/2011	28-mar-11	Santa Fé	Porto Seguro / BA	Porto Seguro	Fissurado	10:40	Sim	21°53'562"S	039°51'488"W	Embarcação amarrada à Sedco 706
209	18/2011	13-abr-11	Telves II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	15:35	Sim	21°53'151'S	039°51'783"W	A embarcação pescava próximo à unidade com a mesma em operação de mergulho e <i>off load</i> .
210	19/2011	18-abr-11	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:20	Sim	21°52861'S	039°51,555'W	A embarcação pescava próximo à proa da unidade .
211	20/2011	10-mai-11	Fidji V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	12:15	Sim	21°53,399S	039°48,693W	
212	21/2011	12-mai-11	Leoi Igor	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	13:00	Sim	21°52,95S	039°50,24W	Tentativa de contato sem sucesso.
213	22/2011	22-mai-11	Mestre Antonio II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	09:20	Sim	21°52,991S	039°51,544W	Encontrava-se muito próximo ao FPSO.
214	23/2011	24-mai-11	Telves II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:15	Sim	21°52,900S	039°51,544W	Embarcação estava muito próxima a FPSO Frade, colocando em risco a vida dos mergulhadores pois no momento estava tendo mergulho na plataforma
215	24/2011	27-mai-11	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	7:20	Sim	21°52,900S	039°51,544W	Estava próximo a FPSO Frade, no momento em que os mergulhadores estavam se preparando
216	25/2011	11-jun-11	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	14:10	Sim	21°52'483' S	039°51'912' W	Embarcação estava pescando próximo ao mangote
217	26/2011	11-jun-11	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:40	Sim	21°52'624' S	039°52'025' W	Embarcação estava pescando próximo a proa da unidade
218	27/2011	14-jun-11	Marcos Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	14:10	Sim	21°52'759' S	039°51'654' W	Embarcação estava pescando próximo ao mangote
219	28/2011	21-jun-11	Albacora VIII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	12:15	Sim	21°52,687S	039°51,548W	Encontrava-se muito próximo ao FPSO no momento em que mergulhadores estavam na água.
220	29/2011	21-jun-11	Marcos Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	12:15	Sim	21°52,898S	039°51,940W	Encontrava-se muito próximo ao mangote.
221	30/2011	11-jul-11	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	8:55	Sim	21 ° 52'712" S	039°52'152 " W	Estava na proa do FPSO Frade no momento que havia mergulhador na água.
222	31/2011	11-jul-11	Phenix I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	NI	Sim	21 ° 52'832" S	039°51'593 " W	Estava na proa do FPSO Frade. Sem responder ao contato, saiu após 10 minutos
223	32/2011	12-jul-11	Phenix I	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	10:20	Sim	21°52,991S	039°51,544W	Não responderam ao chamado pelo rádio
224	33/2011	12-jul-11	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	10:20	Sim	21°52,991S	039°51,544W	Não responderam ao chamado pelo rádio
225	34/2011	13-jul-11	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	15:40	Sim	21 ° 52'991" S	039°51'544 " W	Estava na proa do FPSO Frade no momento que havia mergulhador na água.
226	35/2011	18-jul-11	Fragata VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	NI	Sim	NI	NI	Não fizemos contato por rádio porque não estavam interferindo em nossas operações e como estavam amarrados a 706 não se aproximaram do SKS
227	36/2011	31-jul-11	Itamaracá II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	10:40	Sim	21°53'153"S	039°51' 780"W	Registro do barco: 341014968 / AB14,2. Aproximou-se do FPSO no momento que havia mergulho. Foi solicitado sua retirada e esta foi atendida.
228	37/2011	4-set-11	Guia Minha Sorte	Não ident.	Não ident.	FPSO Frade	16:15	Sim	21°53' S	039°51' W	Foram feitos vários avisos no Canal-16 do VHF informando para que a embarcação se afastasse da zona de segurança, porém, mesmo assim, o Barco Pescueiro continuou e se prendeu no cabo do mangote de transferência de óleo por mais de 4 horas até a embarcação Skandi Salvador se aproximar dela e pedir pra sair
229	38/2011	7-set-11	Deusa Maior	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	8:55	Sim	21 ° 53'12" S	039°51'59 " W	

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	ESQUEIRA ENTRou NA ÁREA	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
230	39/2011	9-out-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	15:30	Sim	21 ° 52' 439" S	39° 51' 370" W	A embarcação encontrava-se pescando próximo a plataforma do FPSO Frade que estava em operação de mergulho. Foram realizados tentativas de contato, VHF. O barco respondeu ao chamado de forma amigável.
231	40/2011	29-out-11	Cynthia	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:00	Sim	21 ° 53' 050" S	39° 51' 681" W	Estava por BB da FPSO Frade. Foi feito contato pela rádio com o barco
232	41/2011	29-out-11	AMZ	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	15:40	Sim	22 ° 53' 103" S	39° 51' 233" W	Estava muito próximo ao FPSO Frade
233	42/2011	1-nov-11	Linorran I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	14:15	Sim	21°53'060" S	39° 51' 300" W	Aproximou-se do FPSO no momento do mergulho
234	43/2011	2-nov-11	Linorran I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21°53'069" S	39° 51' 334" W	Aproximou-se do FPSO no momento do mergulho
235	44/2011	5-nov-11	Florida I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:00	Sim	21°52'991" S	39° 51' 500" W	Estava na proa do FPSO no momento em que estávamos operando com ele
236	45/2011	5-nov-11	Florida I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:10	Sim	21 ° 53' 08" S	39° 51' W	A embarcação não atendeu ao chamado da rádio VHF -16. A embarcação estava pescando próximo ao Lado de Bombordo do FPSO, no momento estava sem operação de mergulho
237	46/2011	5-nov-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	08:15	Sim	21° 52' 991" S	39° 51' 500" W	Estava na proa do FPSO e no momento o Campos Contender se aproximava para operar com o FPSO
238	47/2011	5-nov-11	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	08:30	Sim	21 ° 53,08 S	39° 51' W	Embarcação pescando próximo ao lado de bombordo do FPSO Frade
239	48/2011	5-dez-11	Não ident.	Não ident.	NI	TS Fissurado	1:00	Sim	21° 53' 039" S	39° 09' 072" W	
240	49/2011	25-dez-11	Pegasus	Vitória/ES	NI	Sedco 706	9:00	Sim	21° 53' 039" S	39° 09' 072" W	