

nº	Nº DA PLANILHA	DATA	EMBARCAÇÃO CONTATADA	PORTO DE REGISTRO	PORTO DE ORIGEM	EMBARCAÇÃO RESPONSÁVEL	HORA	EMBARCAÇÃO PESQUEIRA ENTROU NA ÁREA DE EXCLUSÃO?	LAT	LONG	DESCRIÇÃO
1	001/08	22/8/2008	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:00 PM	Sim	21 53',55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
2	002/08	23/8/2008	Veremos IV	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	2:51 PM	Sim	21 53' , 55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
3	003/08	23/8/2008	Eliabe	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:00 PM	Sim	21 53' , 55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
4	004/08	24/8/2008	Eliabe	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	5:50 AM	Sim	21 53' , 55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
5	005/08	24/8/2008	Luz do Sol	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	11:08 AM	Sim	21 53' , 55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
6	006/08	25/8/2008	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	12:50 PM	Sim	21 53' , 55 S	039 50',33 W	Não atendeu ao chamado do rádio.
7	008/08	26/8/2008	Luz do Sol	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	10:26 AM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu as nossas chamadas.
8	009/08	26/8/2008	Veremos X	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	10:42 AM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu as nossas chamadas.
9	010/08	26/8/2008	Compesca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:48 PM	Sim	21° 53, 54' S	039° 50, 33' W	Não respondeu as nossas chamadas.
10	011/08	29/8/2008	Samyra	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:22 AM	Sim	21° 53.51' S	039° 49.89' W	Não respondeu as nossas chamadas.
11	012/08	29/8/2008	El Pescador	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:18 PM	Sim	21 53,51 S	039 49,85 W	Embarcação aproximando-se por boreste e em seguida cruzando a proa e se afastando cerca de 300m. A embarcação foi chamada no canal 16 e nos demais 01,05,10,71 sem contestar-nos.Mas foi alertado várias vezes nos respectivos canais acima mencionados. A mesma possuía as cores em horizontal (verde vermelho e branco). A mesma se deslocou as 16:40hrs com rumo ignorado.
12	013/08	30/8/2008	El Pescador	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	11:40 AM	Sim	-	-	Embarcação com nome EL PESCADOR aproximando-se por boreste e em seguida cruzando a proa e se afastando cerca de 300m. A embarcação foi chamada no canal 16 e nos contestou. Foi alertado que entrara na área de exclusão. Disse que sabia da área e se afastou rapidamente com rumo 045 graus. A mesma possuía as cores em horizontal (verde vermelho e branco). Afastando da área de exclusão às 12:00hrs.
13	014/08	2/9/2008	Brina	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	-	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome BRIMA aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu as nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
14	015/08	3/9/2008	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	-	Sim	21° 53.60' S	039° 49' , 51 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 200 m por proa bombordo não respondendo às nossas chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
15	016/08	4/9/2008	Fragata	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	9:15 AM	Sim	21° 53.62' S	039° 49' , 35 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 180 m por proa bombordo não contestando nos canais de chamadas 16 ,01 05, 10, 8 ,71. A mesma seguiu no rumo aproximado 070 grau.
16	017/08	5/9/2008	Belas Praias	Vitória/ES	Marataizes/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:15 AM	Sim	21° 53.62' S	039° 49' , 35 W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 180 m por proa bombordo não contestando nos canais de chamadas 16 ,01 05, 10, 8 ,71. A mesma seguiu no rumo aproximado 070 grau.

17	018/08	7/9/2008	Fragata V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome Fragata V aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu as nossas chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
18	019/08	7/9/2008	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
19	020/08	7/9/2008	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	7:00 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome Najara II aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
20	021/08	10/9/2008	Ludmar	Vitória/ES	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	3:00 PM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome LUD MAR aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
21	022/08	11/9/2008	Belas Praia IX	Vitória/ES	Marataizes/ES	Navio sonda Leo Segerius	8:05 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome BEIRA PRAIA IX aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por proa boreste não respondeu às nossas Chamadas nos canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Sobre se a embarcação sabia ou não da atividade, não é possível determinar, pois não se conseguiu contato com a mesma para tal pergunta.
22	023/08	11/9/2008	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	4:09 PM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.98' W	Embarcação de nome ARCO IRIS II aproximou-se do Leo Segerius cerca de 100 m por PROA BOMBORDO Não RESPONDENDO aS CHAMADAS NOS canais 16 ,01 05, 10, 8 ,71. Foram feitas várias tentativas, todas sem sucesso.
23	024/08	15/9/2008	Everest II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:25 AM	Sim	21° 53.58' S	039° 49.' W	Embarcação pesqueira Everest II estava próxima ao navio Noble Leo Segerius à cerca de 80m da proa bombordo. Foi feito contato com a mesma no canal 10, informando sobre a nossa atividade na área e solicitando que a mesma se afastasse, o que foi feito imediatamente.
24	025/08	11/10/2008	Prof Regina Lucia	Vitória/ES	Não ident.	Navio sonda Leo Segerius	8:40 AM	Sim	21° 53,51 S	039° 49 ,91 W	Embarcação pesqueira de nome Prof Regina Lucia aproximou-se do navio cerca de 100 m e foi abordada pelo Barco de apoio Marimar XII o qual pediu que a mesma se afastasse da área de exclusão. O que foi feito de imediato.
25	026/08	31/10/2008	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Navio sonda Leo Segerius	5:20 PM	Sim	21° 53,51 S	039 °49 ,91 W	Embarcação pesqueira de nome David Macae aproximou-se do navio cerca de 100 m e foi abordada pelo Barco de apoio Marimar 12, o qual pediu que a mesma se afastasse da área de exclusão. O que foi feito de imediato.
26	027/08	9/11/2008	Michael II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	8:55 AM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Michael II estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.

27	028/08	7/12/2008	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	3:55 PM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Itamalaca estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.
28	029/08	8/12/2008	Everest	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	6:00 AM	Sim	21° 53,39 S	039 °48,65 W	Barco pesqueiro de nome Everest ES estava realizando operação de pesca próxima ao navio. Foi contactado pelo Navio sonda Leo Segerius e pelo Marimar 12. Em seguida, o mesmo de afastou do navio.
29	001/09	1/1/2009	Lua Nova	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	2:10 PM	Sim	21°53'58" S	39°49'21" W	O barco pesqueiro Lua Nova, porto de origem Rio de Janeiro, efetuava pesca dentro da área de exclusão. Abordado pela embarcação de apoio (Plaiu 19) e solicitado que a mesma afasta-se da área de exclusão (NS-17) a embarcação navegou cerca de uma milha, posicionando-se a proa do N/mermaid (21° 53' 48" S e 039° 49' 90" - 50 Metros. A proa e reiniciou atividades de pesca, várias tentativas foram feitas via rádio sem nenhuma resposta da embarcação permanecendo no local aproximadamente por uma hora. Após efetuarem a pesca a embarcação saiu sem destino (ignorado)
30	001/09	10/1/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Navio sonda Leo Segerius	2:00 PM	Sim	21° 53.51' S	039° 49.91' W	Não respondeu as nossas chamadas. Foi contatado pelo barco de apoio Plaiu xix , o qual abordou o mesmo . O Pesqueiro se recusou a sair da localização alegando que só ali havia peixe.
31	Daily Report	26/1/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	9:40 AM	Sim	21°53'750" S	39°50'390" W	-
32	Daily Report	27/1/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	3:59 PM	Sim	21°53'750" S	39°50'396" W	-
33	Daily Report	17/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	7:50 AM	Sim	21°53'113" S	39°51'270" W	Marimar XII entrou em contato com a embarcação, às 07:50 AM, solicitando que esta se afastasse 500m do Polar Queen, porém o barco não queria sair. A plataforma NS-17 chamou o Marimar XII para dar apoio na retirada do barco às 08:40 AM.
34	Daily Report	18/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
35	Daily Report	18/2/2009	Everest	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
36	Daily Report	18/2/2009	Sagrada Família	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
37	Daily Report	19/2/2009	Angelines	Não ident.	Não ident.	Marimar XII	6:00 AM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	-
38	Daily Report	19/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	11:59 PM	Sim	21°53'588" S	39°50'393" W	Ebenezer II falou que não ia sair.
39	Daily Report	21/2/2009	Elifaz	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:00 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	-
40	Daily Report	21/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:18 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	Contato pedido pela plataforma. Ebenezer II falou que não ia sair.
41	Daily Report	21/2/2009	Efrata	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	10:40 AM	Sim	21°53'369" S	39°50'380" W	Contato pedido pelo Polar Queen. Barco não saiu.
42	Daily Report	22/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:23 AM	Sim	21°53'368" S	39°50'380" W	Contato pedido pela Plataforma NS-17. Barco não queria sair.
43	Daily Report	22/2/2009	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Marimar XII	6:34 AM	Sim	21°53'368" S	39°50'380" W	Contato pedido pela Plataforma NS-17. Barco não queria sair.
44	002/09	22/2/2009	Denise II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'59" S	39° 50'18" W	Após visualização do barco de pesca nas proximidades do NS-17 e algumas tentativas de contato via rádio, a embarcação de apoio Marimar foi acionada para realização de abordagem direta. Ao aproximar-se do barco de pesca e fazer contato, via rádio, o mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área alegando não correr riscos. A embarcação de apoio Marimar foi orientada a permanecer próximo a NS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.

45	003/09	22/2/2009	David	Macaé/RJ	Macaé/RJ	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39° 50' 18" W	Durante abordagem da embarcação de pesca Denize II o barco pesqueiro DAVID foi avistado aproximando-se NS-17. Da mesma forma que anteriormente foram feitas algumas tentativas de contato via rádio pela embarcação de apoio Marimar, sem sucesso. Na tentativa de uma abordagem direta o mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área. A embarcação de apoio Marimar foi orientada a permanecer próximo a NS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.
46	004/09	22/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	3:00 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação retornou no período da tarde para a prática da pesca nas proximidades da estação NLS-17. Da mesma forma que anteriormente, foram feitas algumas tentativas de contato, via rádio, pela embarcação de apoio Marimar XII. O mestre da embarcação recusou-se a se retirar da área alegando não correr riscos. A embarcação de apoio Marimar XII foi orientada a permanecer próximo a NLS-17 até a retirada do supracitado barco de pesca da área de operação.
47	005/09	23/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação retornou para a prática da pesca nas proximidades da estação NLS-17, na mesma posição de ontem. Entretanto, afastou-se após alguns minutos. Da mesma forma que anteriormente, foram feitas algumas tentativas de contato, via rádio, sem sucesso. Desta vez a embarcação de apoio Marimar XII não foi acionada.
48	Daily Report	25/2/2009	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	5:26 PM	Sim	21°53'388" S	39°50'393" W	-
49	006/09	25/2/2009	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação realizou pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17. Entretanto, afastou-se após alguns minutos após acionamento da embarcação de apoio Marimar XII. Após algumas tentativas de contato o mestre da embarcação pesqueira respondeu às chamadas e recebeu todas as informações de segurança para a prática segura da pesca, em externa àquela utilizada para a operação da estação NLS-17 e demais embarcações. O mestre da embarcação de pesca solicitou informações sobre um possível Plano de Compensação implementado para a comunidade de Itaipava (Itapemirim/ES). Uma nova chamada, via rádio VHF, será realizada para repasse das informações a respeito do Plano de Compensação às 16:00 horas.
50	007/09	25/2/2009	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	12:10 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação realizou pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid. O barco de apoio Marimar XII não foi acionado. Após algumas tentativas de contato o mestre da embarcação pesqueira respondeu às chamadas e recebeu todas as informações de segurança para a prática segura da pesca, em área externa àquela utilizada para a operação da estação NLS-17 e demais embarcações. Logo em seguida, a embarcação pesqueira afastou-se, em direção ao Sul da nossa área de trabalho, para trabalhar nas proximidades de Cabo Frio.

51	008/09	27/2/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou a pesca com linha de mão nas proximidades das estações NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 06:00 a.m. Após acionamento do barco de apoio Marimar XII, às 06:40 a.m, a embarcação pesqueira saiu da área. Da mesma forma que anteriormente, o mestre não atendeu às chamadas via VHF.
52	009/09	3/3/2009	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	12:30 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou a pesca com linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 às 12:30 p.m. Após alguns minutos se retirou em direção a Itaipava/ES. Segundo mestre do barco de pesca, a mesma encontrava-se em período final de pescaria.
53	Daily Report	9/3/2009	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	7:30 AM	Sim	21°53'650" S	39°49'833" W	-
54	Daily Report	16/3/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	2:30 PM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Inscrição nº 241.023159-1.
55	Daily Report	16/3/2009	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	2:30 PM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Não foi possível pegar nº de inscrição.
56	Daily Report	17/3/2009	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	9:25 AM	Sim	21°55'890" S	39°49'435" W	Não foi possível pegar nº de inscrição.
57	Daily Report	18/3/2009	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'59" S	39°49'43" W	-
58	Daily Report	18/3/2009	Skipper I	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'892" S	39°49'436" W	-
59	Daily Report	19/3/2009	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:15 PM	Sim	21°55'892" S	39°49'436" W	-
60	010/09	19/3/2009	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	5:15 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação de pesca iniciou sua atividade com uso de linha de mão nas proximidades da estação NLS-17 às 17:15 p.m. Foram realizadas algumas tentativas de contato, via rádio, sem sucesso. Após abordagem direta do Barco de Apoio Marimar XII o barco de pesca rumou para outra área, 180° (Sul). O mestre não atendeu às chamadas via VHF, Canal 16. Segundo o capitão do Barco de Apoio Marimar XII, o número de inscrição do barco de pesca e as informações do porto de origem estavam rasgados.
61	011/09	20/3/2009	Buarque II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:00 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação atendeu e informou que estava somente de passagem pela área e aceitou afastar-se. O mesmo foi informado da proibição da prática da pesca a menos de 500m de distância das estações.
62	012/09	21/3/2009	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:10 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:10 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação não atendeu. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado mas o barco de pesca ignorou o mesmo e saiu da área somente após às 07:00 horas a.m.
63	Daily Report	23/3/2009	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
64	013/09	23/3/2009	Najara II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 07:00 a.m. Após tentativas de contato via rádio o mestre da embarcação não atendeu. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado, mas mestre do barco de pesca ignorou, retirando-se da área somente após às 08:30 horas a.m.
65	Daily Report	24/3/2009	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
66	Daily Report	24/3/2009	Ierann	Não ident.	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-
67	Daily Report	24/3/2009	Skipper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'889" S	39°49'480" W	-

68	014/09	24/3/2009	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	9:40 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 09:40 a.m. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e o mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16. Após receber todas as informações de segurança o mesmo comprometeu-se em sair da área.
69	015/09	24/3/2009	Efraim	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	10:15 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 10:15 a.m. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e o barco de pesca se afastou da área.
70	016/09	24/3/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	5:25 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 17:25. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado. No entanto, o barco de pesca não se afastou da área.
71	Daily Report	25/3/2009	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'887" S	39°49'478" W	-
72	Daily Report	25/3/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°55'887" S	39°49'478" W	-
73	017/09	25/3/2009	Julia Magalhães	Macaé/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	5:50 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 05:50 a.m. O mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e retirou-se logo em seguida, às 06:15 a.m.
74	018/09	26/3/2009	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	10:20 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 10:20 a.m. O mestre da embarcação atendeu as chamadas de rádio, canal 16, recebeu as informações de segurança e retirou-se logo em seguida.
75	Daily Report	27/3/2009	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:25 PM	Sim	21°55'885" S	39°49'475" W	Chegou às 05:20, saiu e voltou às 16:40. Nº Inscrição: 341.023853-1.
76	019/09	27/3/2009	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	4:45 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 16:45. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área.
77	020/09	28/3/2009	Everest III	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	6:10 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 às 06:10. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área.
78	021/09	28/3/2009	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	4:30 PM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 16:30. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área. Entretanto, o barco não se retirou.
79	022/09	29/3/2009	Mãe D'água	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	7:00 AM	Sim	21°53'17" S	39°50'18" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada nas proximidades da estação NLS-17 e M/V Normand Mermaid às 07:00. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área. Entretanto, o barco não se retirou.
80	Daily Report	1/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°55'879" S	39°49'436" W	-
81	Daily Report	3/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:35 PM	Sim	21°53'090" S	39°50'456" W	-

82	Daily Report	9/4/2009	Itamaraca V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
83	Daily Report	9/4/2009	Santa Rosa II	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
84	Daily Report	9/4/2009	Marco Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:20 PM	Sim	21°53'829" S	39°49'558" W	-
85	Daily Report	10/4/2009	Veremos X	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
86	Daily Report	10/4/2009	Santa Rosa II	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
87	Daily Report	10/4/2009	Itamaraca V	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
88	Daily Report	10/4/2009	Marco Guilherme	Vitória/ES	Itaipava/ES	Marimar XII	6:30 PM	Sim	21°53'386" S	39°49'328" W	-
89	Daily Report	15/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	6:15 PM	Sim	21°54'679" S	39°49'739" W	-
90	025/09	16/4/2009	Belas Praias	Vitória/ES	Marataizes/ES	Normand Mermaid	4:30 PM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada em trânsito nas proximidades das estações FPSO Frade e NLS-17. O mestre da embarcação foi chamado, através do VHF, Canal 16, e atendeu as chamadas de rádio. O mesmo afirmou que estava utilizando a área somente para trânsito, sem planos para pescar nas proximidades das estações. Entretanto, o Sr Elmirio recebeu todas as informações de segurança pertinentes às atividades realizadas na supracitada área. O Barco de Apoio Marimar XII e o M/V Polar Queen também solicitaram à embarcação Belas Praias para permanecer a distância mínima de 500m das estações.
91	026/09	18/4/2009	Thais	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Normand Mermaid	11:40 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	A embarcação pesqueira Thais foi avistada pescando nas proximidades da estação NLS-17. O mestre da embarcação foi chamado, através do VHF, Canal 16, atendeu as chamadas de rádio e recebeu todas as informações de segurança pertinentes às atividades realizadas na supracitada área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado mas não foi necessária sua atuação para retirada do barco de pesca. Logo em seguida, o barco de pesca deixou a área.
92	027/09	18/4/2009	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	Normand Mermaid	1:33 PM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	A embarcação pesqueira Mar Novo foi avistada pescando nas proximidades da estação FPSO Frade. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado e fez contato com o barco de pesca através do Canal 16 do rádio VHF, além do registro fotográfico. O mestre da embarcação recebeu todas as informações de segurança pertinentes às atividades realizadas na supracitada área e logo em seguida retirou-se.
93	Daily Report	19/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'175" S	39°49'533" W	-
94	028/09	19/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	5:45 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada novamente nas proximidades da estação NLS-17 e Normand Mermaid às 05:45. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área. O Barco de Apoio Marimar XII foi acionado para retirá-lo da área, sem sucesso. Entretanto, o barco se retirou somente após alguns minutos. O registro fotográfico da embarcação pesqueira foi realizado no dia anterior, 18/04/2009, às 15:10 horas.
95	Daily Report	20/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'175" S	39°49'533" W	-
96	029/09	20/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Normand Mermaid	6:15 AM	Sim	21°53'76" S	39°49'71" W	Esta embarcação pesqueira foi avistada, novamente, nas proximidades da estação Normand Mermaid às 06:15. O mestre da embarcação não atendeu as chamadas de rádio, canal 16 e permaneceu na área, retirando-se após alguns minutos. Não foram feitos registros fotográficos da embarcação pesqueira.
97	Daily Report	21/4/2009	Skiper II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	Marimar XII	7:00 PM	Sim	21°53'664" S	39°49'805" W	-
98	Daily Report	4/5/2009	Não ident.	Vitória/ES	Não ident.	Marimar XII	12:28 PM	Sim	21°53'250" S	39°50'072" W	Barco com nome raspado.
99	Daily Report	5/5/2009	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Marimar XII	8:00 AM	Sim	21°52'996" S	39°51'281" W	Barco com nome raspado. Foram tiradas fotos.

100	001/09	7/7/2009	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:40 AM	Sim	21°53'23" S	39°51'00" W	Estava ao lado do FPSO Frade.
101	009/09	16/9/2009	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	8:30 PM	Sim	21° 53' 52" S	39° 51' 511"	Barco encontrava-se amarrado na rede de mangote, o mesmo estava com o nome e número de inscrição apagados, pintado de amarelo, barco de casco branco com bordas de lista amarela, verde e vermelha.
102	010/09	25/9/2009	Red Fish II	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	6:40 PM	Sim	21° 54' 125" S	39° 50' 095"	-
103	011/09	9/10/2009	Witamar III	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21°53'095" S	39°51'602" W	-
104	012/09	11/10/2009	Não ident.	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	10:50 AM	Sim	21°52'913" S	39°51'715" W	-
105	013/09	13/10/2009	Três Irmãos	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:35 AM	Sim	21°54'154" S	39°50'162" W	-
106	010/09	5/11/2009	VEREMOS VI	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	10:30 AM	Sim	21° 53' 530" S	39° 48'650" W	Barco encontrava-se amarrado nas ferragens da Sedco 706. O Barco deu bastante trabalho para sair. Necessário agir com rigor.
107	011/09	11/11/2009	VEREMOS V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:30 AM	-	21° 53' 210" S	39° 51'350" W	Barco encontrava-se buurrucando próximo ao mangote da unidade FPSO Frade e foi solicitado o seu afastamento. O Contato foi feito verbalmente na abordagem. Não tem a Inscrição, pois o barco se afastou muito.
108	012/09	12/11/2009	VEREMOS V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	5:35 PM	-	21° 53' 030" S	39° 51'650" W	AO CHEGAR NO LOCAL INDICADO O BARCO ENCONTRAVA-SE AFUNDANDO, SO RESTOU FAZER RESGATE DO PESSOAL E REBOCAR O CASCO PARA AREA SEGURA. O CONTATO FOI FEITO VERBALMENTE NA ABORDAGEM.
109	013/09	14/11/2009	MARIA LUIZA II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30 AM	Sim	21° 53' 230" S	39° 51'100" W	ESTAVA O BARCO MARIA LUIZA II PESCANDO NA PROA DO FPSO FRADE, NA ABORDAGEM O BARCO FOI ADVERTIDO VERBALMENTE E SOLICITADO QUE SE AFASTASSEM DA UNIDADE POREM NÃO ATENDERAM A MINHA SOLICITAÇÃO. SE NEGARAM A PRESTAR QUALQUER INFORMAÇÃO.
110	014/09	25/11/2009	Estrela do Pacifico	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	5:10 AM	Sim	21° 53 '388" S	039° 51 ' 270" W	-
111	sks 01/2010	17/1/2010	Peixoto Ramos	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador		Sim	21°53'2"S	039°49'5"W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
112	sks 02/2010	18/1/2010	Peixoto Ramos	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador	8:22 AM	Sim	21°53'4"S	039°50'61"	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
113	01/2010	24/1/2010	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	3:15 PM	Sim	21°53'459" S	039°51'633"W	
114	sks 03/2010	29/1/2010	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	9:15 AM	Sim	21°53'4"S	039°50'00"W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
115	sks 04/2010	4/2/2010	Diogo I	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador	9:00 PM	Sim	21°53'7"S	039°49'7"W	Embarcação amarrada na plataforma sedco 706 durante o lançamento da ehxt mup4
116	sks 05/2010	5/2/2010	rústicod sul	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	6:30 AM	Sim	21°53'8"S	039°49'7"W	Embarcação Não respondeu ao chamado no Rádio
117	sks 06/2010	6/2/2010	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	10:30 AM	Sim	21°53'7"S	039°49'6"W	foi avisado para o mestre para ficar fora dos 500 metros da unidade
118	02/2010	14/2/2010	Mariana Mor	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:20 PM	Sim	21°52"230" S	039°48'250"W	BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO JUNTO A PROA DO FPSO FRADE COM O NUMERO DE INSCRIÇÃO APAGADO, PINTADO DE AMARELO, BARCO DE CASCO BRANCO BORDAS DE LISTA AMARELO,VERDE E VERMELHO.
119	03/2010	14/2/2010	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:30 PM	Sim	21°53"230" S	039°51'100"W	O BARCO HARPA DE DAVI PESCAVA MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. NA ABORDAGEM, O BARCO FOI ADIVERTIDO VERBALMENTE E SOLICITADO SE AFASTAR DA UNIDADE, POREM NÃO ATENDERAM A SOLICITAÇÃO E RESPONDERAM COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. NEGARAM-SE A PRESTAR QUALQUER INFORMAÇÃO.
120	04/2010	18/2/2010	Everest II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53' 052" S	039° 52' 511" W	Barco encontrava-se pescando próximo à linha de mangote do FPSO Frade. O mesmo tinha o número de inscrição pintado de amarelo. As embarcações estão com abordagem grosseira.

121	05/2010	22/2/2010	PERSIL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:50 PM	Sim	21° 53' 052" S	039° 51' 819" W	Barco encontrava-se pescando próximo à linha de mangote. Suspeita de que o mesmo se amarraria no mensageiro do mangote. Barco possuía casco branco com listras amarelas e azuis.
122	06/2010	5/3/2010	Harpa de Davi	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21° 52' 200" S	039° 51' 880" W	Pescando muito próximo ao FPSO Frade e ao Campos Contender, atravessando a proa do FPSP Frade, chegando muito próximo à proa do C. Contender. Na abordagem, o barco foi advertido e foi solicitado que se afastasse da unidade, porém não o fizeram. Usaram palavrado de baixo calão e se negaram a prestar qualquer tipo de informação.
123	07/2010	13/3/2010	SKIPER II	Rio de Janeiro/RJ	Niterói/RJ	TS Fissurado	5:40 PM	Sim	21°53'485" S	039°49'855"W	A embarcação encontrava-se próxima ao Skandi Salvador e ao nos aproximarmos, se afastou. Contato foi feito via VHF.
124	sks 07/2010	16/3/2010	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	7:20 AM	Sim	21°53'78"S	039°49'64"W	A embarcação não atendeu ao chamado no canal 16 vhf
125	008/2010	26/3/2010	Ludmar	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	11:30 AM	Sim	21°53 '559" S	039°51'880" W	A embarcação encontrava-se amarrada ao mensageiro do mangote.
126	009/2010	3/4/2010	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	3:20 PM	Sim	21° 53'138" S	039° 51'887' W	Embarcação encontrava-se muito próxima da unidade.
127	sks 08/2010	3/4/2010	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	4:00 PM	Sim	21°53'09"S	039°49'20"W	Embarcação com nome desfigurado com tinta preta e registro não identificado
128	10/2010	12/4/2010	DANIEL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21° 52' 199" S	039° 51' 980" W	Pescando muito próximo do FPSO Frade e do Campos Contender, que estava operando. O barco atravessava a proa do Frade.
129	11/2010	17/4/2010	NAJARA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:10 AM	Sim	21° 52' 045" S	039° 51' 120" W	Pescando muito próximo do FPSO Frade e do mangote. O barco atravessava a proa e popa do Frade.
130	12/2010	17/4/2010	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53'449" S	039° 49'900" W	Pescando muito próximo da Sedco 706 e do Campos Contender, que estava operando. O barco atravessava a proa do Frade.
131	13/2010	18/4/2010	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Cabo Frio/RJ	TS Fissurado	11:00 AM	Sim	21° 53 045" S	039° 51'120" W	Pescando muito próximo da FPSO Frade. O barco, o qual é reincidente pois no dia anterior (17/04) foi feito um contato, atravessava a proa e popa do Frade.
132	14/2010	18/4/2010	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:40 AM	Sim	21° 53 045" S	039° 51'120" W	Pescando muito próximo da Sedco 706 e do rebocador ER Trondheim, que estava operando. O barco atravessava a proa e popa do rebocador operando com a Sedco.
133	15/2010	22/4/2010	Arco Iris II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:10 AM	Sim	21° 53 015" S	039° 51'220" W	O barco de pesca encontrava-se pescando na proa do FPSO Frade e na popa do NT aliviador Girassol, passando por cima do cabo que que segurava o último. Risco de colidir com o cabo.
134	sks 09/2010	3/5/2010	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	11:15 AM	Sim	21°53'7"S	039°49'7"W	Embarcação pesqueira amarrada na perna da s706. Informado s706 sobre o pesqueiro.
135	sks 10/2010	4/5/2010	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	8:00 PM	Sim	21°53'5"S	039°50'5"W	Embarcação pescando em volta do sks (pela noite). Sinalizado para a embarcação se afastar
136	16/2010	7/5/2010	Itamaraca	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	14:00 AM	Sim	21° 52 199" S	039° 51' 980" W	-
137	17/10	16/5/2010	Rocha	Vitória/ES	Itaipava/ES	FPSO Frade	12:40 PM	Sim	-	-	Não atendeu aos chamados via radio ch 16. A mesma estava pescando junto ao FPSO Frade. Fissurado em rota para remover o barco pesqueiro.Às 12:40 da hora local, Fissurado reportou que a embarcação foi avisada e estava deixando o local.
138	sks 11/2010	17/5/2010	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Não ident.	Skandi Salvador	8:40 AM	Sim	24°25'92"S	044°16'10"W	
139	sks 12/2010	20/5/2010	Alalunga V	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	8:19 AM	Sim	24°25'2"S	044°16'0"W	Contato pelo vhf
140	18/2010	21/5/2010	ROCHA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53 015" S	039° 51'220" W	A embarcação encontrava-se pesqueando próximo à unidade.

141	19/2010	3/6/2010	Ebenezer II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	6:50 AM		22° 53' 006" S	039° 51' 732" W	BARCO ENCONTRAVA-SE PESCANDO PROXIMO À PROA DA UNIDADE
142	sks 13/2010	10/6/2010	David	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	7:00 AM	Sim	21°53'9"S	039°50'6"W	
143	sks 14/2010	10/6/2010	Amelia	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	7:55 AM	Sim	21°53'09"S	039°50'61"W	Embarcação não atendeu ao chamado no cala 16 vhf. Nem aos sinais visuais
144	20/10	13/6/2010	Mar Novo	Vitória/ES	Itaipava/ES	FPSO Frade	8:58 AM	Sim	21°52'89" S	39°51'48' W	O barco Mar Novo não atendeu aos chamados via radio ch 16. Estava próximo ao costado boreste do FPSO Frade pescando. A embarcação de apoio acionada foi TS Fissurado, o qual fi responsável por alertar o barco e pedir que se afastasse. O barco Mar novo se afastou e pediu desculpas pela proximidade.
145	sks 15/2010	21/6/2010	itamaraca	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	11:05 AM	Sim	21°52'50"S	039°49'30"W	Embarcação não atendeu ao chamado no cala 16 vhf.
146	21/2010	21/6/2010	DANIEL II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	2:00 PM	Sim	21°52'199" S	39°51'980' W	
147	sks 16/2010	26/6/2010	itamaraca	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	7:38 AM	Sim	21°53'07"S	039°50'34"W	Apesar de chamada no vhf 16, diversas vezes, o pesqueiro não respondeu
148	22/2010	8/7/2010	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	2:51 PM	Sim	21°53'006" S	39°51'739' W	Encontrava-se pescando próximo à unidade.
149	23/2010	8/7/2010	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	8:20 AM	Sim	21°53'04" S	39°50'03' W	O pesqueiro não respondeu ao chamado via rádio
150	24/2010	28/7/2010	Não ident.	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	Não infor.	Não informado	21°52'199" S	39°51'980' W	O barco não atendeu aos chamados via radio ch 16. A embarcação de apoio acionada foi TS Fissurado, o qual fi responsável por alertar o barco e pedir que se afastasse.
151	25/2010	6/8/2010	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	9:55 AM	Sim	21°53'34"S	039°50'37"W	O Pesqueiro não respondeu a chamada via rádio
152	26/2010	8/8/2010	FRAGATA VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:00 AM	Sim	21° 53' 274" S	039° 51' 163" W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE.
153	27/2010	11/8/2010	FRAGATA VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	7:00 AM	Sim	21°53'097"S	039°51'305"W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. Pescaria de atum com vara.
154	28/2010	14/8/2010	T.J.I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	8:00 AM	Sim	21°53'087"S	039°51'408"W	MUITO PROXIMO A PROA DA UNIDADE. Pescaria com linha.
155	29/2010	14/8/2010	Anizio Pai	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53' 861" S	039° 49'672" W	OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.
156	30/2010	14/8/2010	EFRATA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53' 861" S	039° 49'672" W	OS BARCO ANIZIO PAI E EFRATA ESTAVAM AMARRADOS NA PERNA DA SEDCO 706.
157	31/2010	17/8/2010	VITAMAR II	Cabo Frio/RJ	Não ident.	TS Fissurado	9:40 AM	Sim	21° 53'449" S	039° 49'900" W	PESCAVA MUITO PROXIMO DO SEDCO 706, E COM O CAMPOS CARRIER OPERANDO, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPA DO FRADE. BARCO É REINCIDENTE.
158	32/2010	17/8/2010	BRISA DO MAR	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	5:00 PM	Sim	21°52'744"S	039°51'410"W	MUITO PROXIMO A POPA DA UNIDADE
159	33/2010	18/8/2010	ROCHA	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:40 AM	Sim	21° 53 045" S	039° 51'120" W	PESCAVA MUITO PROXIMO COM A SEDCO OPERANDO COM O REBOCADOR ER THORTENN, O BARCO ATRAVESSAVA A PROA E POPA DO REBOCADOR.
160	34/2010	18/8/2010	Everest I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	1:50 PM	Sim	21°52'991"S	039°51'544"W	MUITO PROXIMO AO FPSO FRADE. Pescaria com linha.
161	35/2010	21/8/2010	ABENÇOADO	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	6:00 AM	Sim	21° 53' 441" S	039° 51'381" W	TENTOU AMARAR-SE NO MENSAGEIRO DO MANGOTE
162	36/2010	21/8/2010	LUD MAR	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	9:00 AM	Sim	21° 53 651" S	039° 50'303" W	O BARCO LUD MAR ESTAVA AMARADO A SEDCO 706.
163	37/2010	22/8/2010	ARCO IRIS II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:10 AM	Sim	21° 53 015" S	039° 51'220" W	PESCAVA NA PROA DO FRADE, E NA POPA DO NT ALIVIADOR GIRASSOL, PASSANDO POR CIMA DO CABO QUE SEGURA A POPA DO NT GIRASSOL. RISCO DE COLIDIR COM O CABO
164	38/2010	24/8/2010	Anjo Gabriel	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	08:30	Sim	21°53'8"S	039°49'6"W	Pesqueiro atendeu ao chamado e começou a se afastar da área da operação
165	39/2010	25/8/2010	Veremos XII	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à plataforma
166	40/2010	25/8/2010	Rio Tocantins	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à plataforma
167	41/2010	25/8/2010	rústicod sul	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à unidade
168	42/2010	25/8/2010	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	13:30	Sim	21°54'585"S	039°52'794"W	Embarcação encontrava-se amarrada à unidade
169	43/2010	31/8/2010	Fragata VII	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30	Sim	21°51'016"S	039°53'652"W	A EMBARCAÇÃO PESCAVA MUITO PRÓXIMO A UNIDADE QUE ESTAVA EM OFF LOAD

170	44/2010	2/9/2010	Lua Nova	Rio de Janeiro/RJ	Não ident.	Skandi Salvador	09:21	Sim	21°53'190"S	039°50'220"W	o pescueiro não atendeu ao chamado por rádio, porém, logo após, se afastou
171	45/2010	6/9/2010	deus é fiel III	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	09:58	Sim	22°04'63"S	040°07'17"W	O Pescueiro não respondeu a chamada via rádio vhf
172	46/2010	7/9/2010	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador	2:00 PM	Sim	21°53'36"S	039°50'17"W	Embarcação pesqueira ao redor do skandi salvador e não respondeu ao chamado vhf no canal 16. Informado ao fpso frade p/ solicitação da embarcação fissurado com objetivo de manter o pescueiro de no mínimo 500 metros afastado do skandi salvador
173	47/2010	8/9/2010	Jamilly	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	17:30	Sim	21°53'475"S	039°49'839"W	A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE AMARRADA À PLATAFORMA SÉDCO 706
174	48/2010	11/9/2010	Jamilly	Macaé/RJ	Macaé/RJ	TS Fissurado	07:00	Sim	21°52'916"S	039°51'662"W	A EMBARCAÇÃO ENCONTRAVA-SE PESCANDO MUITO PRÓXIMO A FRADE
175	49/2010	13/9/2010	Fonseca Mar II	Vitória/ES	Itaipava/ES	Skandi Salvador		Sim	21°52'38"S	39°50'52"W	o pescueiro não respondeu ao contato vhf no canal de chamada 16
176	50/2010	16/9/2010	Ungido por deus	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	07:00	Sim	21°53'025"S	39°51'439"W	encontra-se próximo a unidade na hora da amarração do navio aliviador
177	51/2010	27/9/2010	Gospeon	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21°53'274"S	39°51'163"W	Pescava muito próximo ao FPSO Frade.
178	52/2010	28/9/2010	Anízio Pai	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	06:30	Sim	21° 53' 274" S	039° 51'163" W	Pescava muito próximo ao FPSO Frade.
179	53/2010	29/9/2010	Big Brother	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:00	Sim	21° 52' 991" S	039° 51'544" W	Pescava próximo à popa da unidade.
180	54/2010	29/9/2010	PRS Mar	Macaé/RJ	Não ident.	TS Fissurado	16:00	Sim	21° 52' 990" S	039° 51'510" W	Pescava próximo à proa da unidade.
181	55/2010	3/10/2010	Flórida	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	07:00	Sim	21° 53' 853" S	039° 49'816" W	Amarrou-se à Sedco 706.
182	56/2010	4/10/2010	Twister	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:00	Sim	21°52'544"S	039°51'311"W	Pescava próximo à popa da unidade.
183	57/2010	7/10/2010	Evilázio III	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	16:00	Sim	21°52'911"S	039°51'544"W	Pescava próximo à popa da unidade.
184	58/2010	11/10/2010	Everest I	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	07:00	Sim	21°53'113"S	039°51'512"W	Pescava muito próximo ao FPSO Frade.
185	59/2010	13/10/2010	Marlan	Vitória/ES	Não ident.	TS Fissurado	16:00	Sim	21° 53' 274" S	039° 51'163" W	Pescava muito próximo ao FPSO Frade.
186	60/2010	14/10/2010	La Rena	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	08:00	Sim	21° 53' 270" S	039° 51'800" W	Pescava junto ao mangote.
187	61/2010	16/10/2010	Deus Abençoe	Não ident.	Não ident.	TS Fissurado	05:00	Sim	21° 53' 452" S	039° 51'634" W	Amarrado ao mangote.
188	62/2010	17/10/2010	Everest V	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	11:30	Sim	21° 53' 232" S	039° 51'639" W	Pescava muito próximo ao FPSO Frade.
189	63/2010	21/9/2010	Express I	Não ident.	Não ident.	Skandi Salvador	09:30	Sim	21°53'759"S	39°49'826"W	Não atendeu aos chamados via radio ch 16.
190	64/2010	13/10/2010	Anízio Pai	Vitória/ES	Não ident.	Skandi Salvador		Sim	21° 53' 7" S	039° 43'7" W	Não atendeu aos chamados via radio ch 16.
191	65/2010	26/12/2010	MARIA LUIZA II	Vitória/ES	Itaipava/ES	TS Fissurado	09:45	Sim	21° 53' 096" S	039° 51'649" W	ESTAVA PRÓXIMO A UNIDADE E QUANDO NOS APROXIMAMOS, SE AFASTOU E NÃO CONSEGUIMOS CONTATO DIRETO E VISUAL