Teste de Longa Duração na Área do Poço 3-ESP-22D-RJS, Concessão de Espadarte, Bacia de Campos. Processo nº 02022.002976/2009

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

Volume 00

Revisão 00

07/2011



E&P



CONTROLE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO	DATA

	Original	Rev. 01	Rev. 02	Rev. 03	Rev. 04	Rev. 05	Rev. 06	Rev. 07	Rev. 08
Data									
Elaboração									
Verificação									
Anrovação									

Índice Geral



ÍNDICE GERAL

RESPOSTA	1
I.1 - COORDENAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE MARÍTIMA	1
I.1.1 - Titular	1
I.1.2 - Substituto eventual	1
I.2 - EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS	2
I.2.1 - Líder	2
I.2.2 - Substituto eventual	2
I.3 - EQUIPE DE PARADA DE EMERGÊNCIA	2
I.3.1 - Titular	2
I.3.2 - Substituto eventual	2
I.4 - EQUIPE DE LIMPEZA	3
I.4.1 - Líder	3
I.4.2 - Substituto eventual	3
I.5 - EQUIPE DE COMUNICAÇÃO	3
I.5.1 - Titular	3
L5.2 - Substituto eventual	3





ANEXO II.1.4-1 - INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL







I - INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA

Integrantes do Grupo de Operações da Unidade Marítima receberam treinamento específico a respeito do PEI e estão indicados no Anexo "II.3.3.4-1 – Pessoal treinado na Unidade Marítima".

Incidentes cujas conseqüências ultrapassem os limites da Unidade Marítima requerem o acionamento do Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Campos, que tem a estrutura da EOR definida em seu Anexo "II.1.4-1 – Integrantes da EOR".

A composição da estrutura organizacional de resposta da Unidade Marítima, chamada de Grupo de Operações da Unidade Marítima, é variável em função das escalas de trabalho.

I.1 - COORDENAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE MARÍTIMA

I.1.1 - Titular

Brian Wood

Bjarne Hove

Knut Arne Ostvik

Oystein Ramsli

Bjorn Terje

Tore Sundet Stenstvedt

I.1.2 - Substituto eventual

Francisco Altafano







Roberto Francisco Malatesta José Valdir S. Monteiro

I.2 - EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS

I.2.1 - Líder

Geórgia Tenan de Barros Solange Alves de Oliveira

I.2.2 - Substituto eventual

Qualquer técnico de enfermagem lotado na Bacia de Campos

I.3 - EQUIPE DE PARADA DE EMERGÊNCIA

I.3.1 - Titular

Breno Moura Barcelo

Carlos Jorge Maciel Albuquerque

João Marcelo Ribas Barbosa

Roy Gundersen

Tjodvard Raudberget

James Neil Cooper

I.3.2 - Substituto eventual

Em caso de alguma eventualidade com o titular, qualquer operador pode ser delegado para assumir como coordenador da equipe de parada de emergência pois mesmos recebem treinamento interno para tal.







I.4 - EQUIPE DE LIMPEZA

I.4.1 - Líder

Luciano Mauricio Rangel da Silva

Alexandre Maximo Garrido de Souza

Alfred Ayeequaye Aryeetey

Luis Carlos Duarte de Almeida

I.4.2 - Substituto eventual

Em caso de alguma eventualidade com o titular, qualquer membro da equipe pode ser delegado para assumir como coordenador da equipe de limpeza pois os mesmos recebem interno para tal.

I.5 - EQUIPE DE COMUNICAÇÃO

I.5.1 - Titular

Mauro de Paula Nogueira

Paulo Jose Cirino Guedes

Quezia do Nascimento C da Silva

Silvia de Carvalho Serra

I.5.2 - Substituto eventual

Qualquer técnico de Técnico de Comunicação lotado na Bacia de Campos



