		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP						
CLIENTE	PETROBRA	\ S – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	1/32	
INSTALAÇÃO	EMBARCA	ÇÕES (BGL-1, REBOCADORES, ETC)	FASE	CONSTRUÇÃO	E MONT	AGEM			
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES:						

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Colisão entre embarcações (BGL-1, rebocadores, navios de pesca, etc.)	Adversidades Climáticas	Visual	Perda de óleo diesel com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de queda de equipamentos no mar Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de afundamento da embarcação	D	≡	RB	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da BGL-1 Registrar e investigar as causas do acidente NOTA: O tanque de óleo diesel da BGL-1, é envolto pelos tanques de lastro.	1
	Erro de operação	Visual	Perda de óleo diesel com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de queda de equipamentos no mar Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de afundamento da embarcação	D	III	RB	Seguir os procedimentos operacionais previsto no Plano de Ancoragem Contratar mão de obra qualificada Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o o Plano de Emergência da BGL-1 Registrar e investigar as causas do acidente	2
Furo no mangote ou linha de transferência de óleo diesel para abastecimento da embarcação	Corrosão	Visual	Perda de óleo diesel com possibilidade de contaminação do mar	С	=	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir o procedimento operacional relativo a abastecimento de diesel Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da BGL-1 Registrar e investigar as causas do acidente.	3
Ruptura de mangote ou linha de transferência de óleo diesel para abastecimento da embarcação	Erro operacional	Visual	Perda de óleo diesel com possibilidade de contaminação do mar	D	III	RB	Contratar mão de obra qualificada. Seguir o procedimento operacional relativo a abastecimento de diesel Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da BGL-1.	4

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	2/32
INSTALAÇÃO	EMBARCA	ÇÕES (BGL-1, REBOCADORES, ETC)	FASE	CONSTRUÇÃO	E MONT	AGEM		
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES:					

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Transbordamento de diesel durante abastecimento da BGL-1	Erro operacional	Indicador de nível Visual	Perda de óleo diesel com possibilidade de contaminação do mar	D	III	RB	Contratar mão de obra qualificada. Seguir o procedimento operacional relativo a abastecimento de diesel Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da BGL-1.	5
Queda de cargas pesadas durante transferência entre embarcações	Erro operacional	Visual	Perda de equipamentos e/ou produtos com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de lesões graves aos operadores	D	III	RB	Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência da BGL-1.	6
	Adversidades Climáticas	Visual	 Perda de equipamentos e/ou produtos com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de lesões graves aos operadores 	D	III	RB	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o o Plano de Emergência da BGL-1 e o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	7
Desalagamento do duto	Realização de teste hidrostático no duto	Visual	Perda de produto tóxico no mar.	A	I	RM	Seguir os procedimentos operacionais	8

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	NPP					
CLIENTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	3/32
INSTALAÇÃO	POÇOS SA	NTÉLITES DE PRODUÇÃO (ESS-77 / ESS-82)	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE.3659.01	1-1210-944-PPC-102	OBSERVAÇÕES	: ANM				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha flexível	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção	D	II	RB	Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	9
	Sobrepressão - Falha da HV (choke)	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção	D	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	10
	Sobrepressão – válvula fechada a jusante e falha do PSH, PSHH e alarme	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de produto no mar; Danos matérias Parada de Produção	D	II	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	11

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	(PP					
CLIENTE	PETROBRA	IS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	4/32
INSTALAÇÃO	POÇOS SA	TÉLITES DE PRODUÇÃO (ESS-77 / ESS-82)	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE.3659.01	-1210-944-PPC-102	OBSERVAÇÕES:	ANM				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Descontrole do Poço – Blowout	Falha de Operação do BOP durante intervenção no poço (estima-se que esta operação ocorra de 7 em 7 anos)	Visual Alarme no painel	Grande vazamento de produto inflamável (gás e condensado) com contaminação do mar Possibilidade de incêndio Danos matérias Parada de Produção	D	≡	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, BOP, etc.) Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI., Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores	12
Furo na linha flexível	Falha de material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias	С	I	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Registrar e investigar as causas do acidente	13
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	• Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias	В		RM	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Registrar e investigar as causas do acidente	14

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	PETROBR	AS – E&P		UM-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	5/32
INSTALAÇÃO	POÇO DE	PRODUÇÃO ESS-89 A	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE.3659.0	1-1210-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES	: ANS				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	 Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente. 	15
	Sobrepresão - Falha da HV (choke)	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	IV	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	16
	Sobrepressão devido a fechamento de válvula a jusante (erro de operação ou falha intrínseca) e falha da proteção (PSH sem fechamento automático das SDVs e alarme)	automático das SDVs e SSVs • Detector de Gás	 Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção 	D	III	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir os procedimentos operacionais; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	17

CLIENTE	PETROBRA	S – E&P		UM-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	6/32
INSTALAÇÃO	POÇO DE F	PRODUÇÃO ESS-89 A	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE.3659.01	-1210-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES:	ANS				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Descontrole do Poço – Blowout	Falha de Operação do BOP durante intervenção no poço (estima-se que esta operação ocorra de 7 em 7 anos)	Visual Alarme no painel	Grande vazamento de produto inflamável (gás e condensado) com contaminação do mar Possibilidade de incêndio / explosão Danos matérias Parada de Produção	D D	IV	RM	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, BOP, etc.) Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI., Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores	18
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	 Detector de Gás Alarme na UTGC; 	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	19
	Falha de material	 Detector de Gás Alarme na UTGC; 	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar.	D	II	RB	 Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente. 	20
Ruptura de tomada de instrumento	Choque mecânico	 Detector de Gás Alarme na UTGC; 	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	21

	ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
PETROBRA	AS – E&P		UM-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	7/32
POÇO DE I	PRODUÇÃO ESS-89 A	FASE	PRODUÇÃO				

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DE.3659.01-1210-944-PPC-101 OBSERVAÇÕES: ANS

CLIENTE

INSTALAÇÃO

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	22
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Detector de gás Monitorização por câmeras de TV	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	23
Abertura da PSV	Falha da válvula ou erro de calibração	• Visual	Perda de gás para a atmosfera	C	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente.	24

	ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP
--	-------------------------------------

CLIENTE	PETROBRAS – E&P	UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	8/32		
INSTALAÇÃO	PLATAFORMA PPER-01	AFORMA PPER-01 FASE PRODUÇÃO						
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DE-3659.01-1231-944-PPC-101 e DE-3659.01-1231-943-PPC-101 OBSERVAÇÕES: Coletores de Produção							

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha de produção	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	≡	RB	Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	25
	Sobrepressão devido a fechamento de válvula a jusante (erro de operação ou falha intrínseca) e falha da proteção (PSH sem fechamento automático das SDVs e alarme)	automático das SDVs e SSVs • Detector de Gás	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	26
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	С	11	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	27

CLIENTE	CLIENTE PETROBRAS – E&P							9/32
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	RMA PPER-01	PRODUÇÃO					
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-1231-944-PPC-101 e DE-3659.01-1231-943-PPC-101 OBSERVA							

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
	Falha de material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar.	С	II	RB	 Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente. 	28
Ruptura de tomada de instrumento	Choque mecânico	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	29
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	30
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Detector de gás Monitorização por câmeras de TV	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	31

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	10/32			
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DE-3659.01-1231-944-PPC-101 e DE-3659.01-1231-943-PPC-101 OBSERVAÇÕES:							

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
PERIGOS Abertura da PSV	CAUSAS Falha da válvula ou erro de calibração	• Visual	Perda de gás para a atmosfera	PROB.	CAI. CONS.	RISCO RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente.	ACIDENTAL 32

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	(PP					
		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	11/32
	FASE	PRODUÇÃO				

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIADE-3659.01-1212-944-PPC-101OBSERVAÇÕES: Separação e Teste

CLIENTE

INSTALAÇÃO

PETROBRAS – E&P – UN-ES

PLATAFORMA PPER-01

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha de teste	Choque mecânico	PSLL com desvio automático de produto para o duto e fechamento automático da XV, SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	33
	da proteção (PSH sem	para o duto e fechamento automático da XV, SDVs e SSVs	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	34
Ruptura do Vaso de Teste	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Danos matérias Parada de Produção	D	IV	RM	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	35

CLIENTE	PETROBRAS – E&P – UN-ES		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	12/32	
INSTALAÇÃO	TAFORMA PPER-01 FASE PRODUÇÃO							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-1212-944-PPC-101	9.01-1212-944-PPC-101 OBSERVAÇÕES : Separação e Teste						

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	36
	Falha de material	 Detector de Gás Alarme na UTGC; 	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar.	С	II	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	37
Ruptura de tomada de instrumento	Choque mecânico	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	38
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	39
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Detector de gás Monitorização por câmeras de TV	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	40

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS -						
CLIENTE	PETROBR	AS – E&P – UN-ES		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	13/32
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	RMA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.0	1-1212-944-PPC-101	S: Separação e Te	ste				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
PERIGOS Abertura da PSV	CAUSAS Falha da válvula ou erro de calibração	• Visual	● Perda de gás para a atmosfera	CAT. PROB.	CAT. CONS.	RB RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente.	HIPOTESE ACIDENTAL 41

	ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP										
CLIE	NTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	14/32		
INSTAL	LAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO						
DOCUMENTOS E	DE REFERÊNCIA	DE-3659.01	-1231-944-PPC-101	: Exportação							

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha de abastecimento do duto (após lançador)	Choque mecânico	 PSLL com fechamento automático da XV, SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC; 	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	42
	Sobrepressão devido a fechamento de válvula a jusante (erro de operação ou falha intrínseca) e falha da proteção (PSH sem fechamento automático das SDVs e alarme)	automático das SDVs e SSVs • Detector de Gás	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	43

CLIENTE	PETROBRA	S – E&P	UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	15/32	
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01	-1231-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES: Exportação					

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura do Lançador	Choque mecânico (ex. guindaste)	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	IV	RM	Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	44
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	45
	Falha de material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar.	D	II	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	46
Ruptura de tomada de instrumento	Choque mecânico	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	47

CLIENTE	PETROBRAS – E&P	ROBRAS – E&P UN-ES DATA Ago/2002 FOLHA								
INSTALAÇÃO	PLATAFORMA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO							
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-1231-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES: Exportação								

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	A	-	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	48
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Detector de gás Monitorização por câmeras de TV	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	49
Abertura da PSV	Falha da válvula ou erro de calibração	• Visual	Perda de produto para a atmosfera	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente.	50

CLIENTE	PETROBRA	S – E&P	UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	17/32	
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01	-1231-944-PPC-102	OBSERVAÇÕES: Gás Motriz					

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha de principal de suprimento	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático da XV, SDVs e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC;	 Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção 	D	II	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	51
	Sobrepressão devido a fechamento de válvula a jusante (erro de operação ou falha intrínseca) e falha da proteção (PSH sem fechamento automático das SDVs e alarme)	SSVs	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio; Danos matérias Parada de Produção	D	II	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	52
Ruptura do Vaso Depurador	Choque mecânico	PSL fechamento automático da SDV e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Danos matérias Parada de Produção	D	VI	RM	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	53

ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP UN-ES DATA Ago/2002 FOLHA 18/32 FASE PRODUÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIADE-3659.01-1231-944-PPC-102OBSERVAÇÕES: Gás Motriz

CLIENTE

INSTALAÇÃO

PETROBRAS – E&P

PLATAFORMA PPER-01

				CAT.	CAT.	CAT		HIPÓTESE
PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	PROB.	CONS.	RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	ACIDENTAL
	Válvula bloqueada a jusante e falha da PSV	PSL fechamento automático da SDV e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC	Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Danos matérias Parada de Produção	D	VI	RM	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	54
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	D	II	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	55
	Falha de material	Detector de GásAlarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar. Perda de gás para atmosfera;	С		RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	56
Ruptura de tomada de instrumento	Choque mecânico	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	 Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção; 	57

CLIENTE	PETROBRAS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	19/32
INSTALAÇÃO	PLATAFORMA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-1231-944-PPC-102	OBSERVAÇÕES:	Gás Motriz				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Detector de Gás Alarme na UTGC;	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar	A	ı	RM	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	58
	Sobrepressão devido ao entupimento dos filtros	PDAH Alarme na UTGC Detector de Gás PSHH com fechamento da SDV	Perda de gás para atmosfera	С	I	R	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	59
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Detector de gás Monitorização por câmeras de TV	Perda de gás para atmosfera Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar;	С	11	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	60
Abertura da PSV	Falha da válvula ou erro de calibração	Visual	Perda de gás para a atmosfera	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir o procedimento operacional Registrar e investigar as causas do acidente.	61

CLIENTE	PETROBRAS – E&P				DATA	Ago/2002	FOLHA	20/32
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	SISTEMA	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE3659.0)1-1261-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES	SSERVAÇÕES: Sistema de Injeção de Produtos Químicos				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Desconexão do mangote durante abastecimento	Desgaste do material de engate ou erro operacional	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar;	B	I	RB	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	62
Superenchimento dos tanques durante abastecimento	Erro operacional	LAH Alarme na UTGC	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio	С	Ш	RB	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	63
Furo nos tanques	Corrosão	LAL Alarme na UTGC	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	64
Sobrepressão	Fechamento de válvula a jusante	Não há	Abertura da PSV e envio de produto para os tanques	В	II	RM	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	65
Furo na linha e acessórios	Corrosão	LAL Alarme na UTGC	 Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio 	В	II	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente. Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI	66

CLIENTE	PETROBRA	NS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	21/32
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	SISTEMA	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE3659.0)1-1261-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES	: Sistema de Injeç	ão de Pro	dutos Químico	s	

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
	Falha de material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio	C		RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	67
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar;	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	68
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Monitorização por câmeras de TV	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar;	С		RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	69

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	CLIENTE PETROBRAS – E&P UN-ES							
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES: Sistema de Dies							

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL		
Desconexão do mangote durante abastecimento	Desgaste do material de engate ou erro operacional	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	В	=	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	70		
Superenchimento dos tanques durante abastecimento	Erro operacional	LAH Alarme na UTGC	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir os procedimentos operacionais; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	71		
Ruptura do tanque	Choque mecânico	LAL Alarme na UTGC	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	D	II	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	72		
Ruptura da linha	Choque mecânico	LAL Alarme na UTGC	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	D	III	RB	 Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente. 	73		

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	PETROBRA	IS – E&P	DATA	Ago/2002	FOLHA	23/32		
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES	: Sistema de Dies	sel			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT.	CAT.	CAT	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE
PERIOUS	CAUSAS	DETECÇOES	EFEITOS	PROB.	CONS.	RISCO	MEDIDAS FREVENTIVAS / MITTIGADORAS	ACIDENTAL
Furo na linha e acessórios	Corrosão	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	74
	Falha de material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	С	II	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	75
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar;	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	76
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Monitorização por câmeras de TV	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	77

CLIENTE	PETROBRAS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	24/32
INSTALAÇÃO	PLATAFORMA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-5336-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES:	Sistema de Eflue	entes			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	FFFITOS	CAT.	CAT.	CAT	MEDIDAG DDEVENTIVAG / MITIGADODAG	HIPÓTESE
	CAUSAS	DETECÇOES	EFEITOS	PROB.	CONS.	RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	ACIDENTAL
Ruptura da linha	Choque mecânico	Visual	Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar;	D	II	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	78
Ruptura do Vaso De Drenagem / Tubo de Despejo	Choque mecânico	LAL Alarme na UTGC;	 Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar; Danos matérias Parada de Produção 	D	=	RB	Seguir os procedimentos movimentação de cargas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de inspeção e manutenção; Registrar e investigar as causas do acidente.	79
Furo na linha, equipamentos e acessórios	Corrosão	LAL Alarme na UTGC;	Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar;	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	80
	Falha de material	LAL Alarme na UTGC;	Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar;	D	=	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	81

	CLIENTE	PETROBRAS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	25/32
	INSTALAÇÃO	PLATAFORMA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCU	UMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01-5336-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES:	Sistema de Eflue	entes			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITO\$	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura de tomada de instrumento	e Choque mecânico	Detector de Gás Alarme na UTGC;	 Perda de gás para atmosfera Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar; 	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	82
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Alarme na UTGC;	Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar;	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	83
Abertura indevida de válvulas	Vandalismo	Monitorização por câmeras de TV	Perda de efluente com possibilidade de contaminação do mar;	C	II	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente.	84

CLIENTE	PETROBRA	S – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	26/32
INSTALAÇÃO	PLATAFOR	MA PPER-01	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	DE-3659.01	-5336-944-PPC-101	OBSERVAÇÕES:	Estabilidade da	plataforma			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Perda da estabilidade da plataforma		PSL fechamento automático da SDV e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC	Possibilidade de tombamento e posterior afundamento da plataforma devido a danos estruturais Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Parada de Produção	D	IV	RM	Seguir o programa de inspeção e manutenção do sinalização da localização da plataforma; Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	85
	Falha de material ou corrosão – na estrutura de sustentação	PSL fechamento automático da SDV e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC	Possibilidade de tombamento e posterior afundamento da plataforma devido a danos estruturais Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Parada de Produção	D	IV	RM	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes,proteção catódica, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente. Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI	86
		PSL fechamento automático da SDV e SSVs Detector de Gás Alarme na UTGC	Possibilidade de tombamento e posterior afundamento da plataforma devido a danos estruturais Perda de gás para a atmosfera; Perda de condensado com possibilidade de contaminação do mar; Possibilidade de incêndio e explosão; Parada de Produção	D	IV	RM	Seguir o programa de inspeção e manutenção do sinalização da localização da plataforma; Conscientizar pescadores da área quanto ao risco ocasionado pelo uso indevido da instalação Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	87

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	27/32
INSTALAÇÃO	POÇOS DE	CANGOÁ- ESS-67 E ESS-74	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES	:				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura da linha flexível	Choque mecânico	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção	D		RB	Solicitar a inclusão das instalações em Cartas Náuticas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	88
	Sobrepresão - Falha da HV (choke)	 PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC; 	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção	D	=	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	89
	Sobrepressão – válvula fechada a jusante e falha do PSH, PSHH e alarme	PSLL com fechamento automático das SDVs e SSVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção	D		RB	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	90

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	NPP					
CLIENTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	28/32
INSTALAÇÃO	POÇOS DE	CANGOÁ- ESS-67 E ESS-74	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES	:				

							1	4
PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Descontrole do Poço – Blowout	Falha de Operação do BOP durante intervenção no poço (estima-se que esta operação ocorra de 7 em 7 anos)	Visual Alarme no painel	Grande vazamento de produto inflamável (gás e condensado) com contaminação do mar Possibilidade de incêndio Danos matérias Parada de Produção	D	III	RB	Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores de pressão, BOP, etc.) Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI., Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores	91
Furo na linha flexível	Falha de material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias	С	I	RB	 Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Registrar e investigar as causas do acidente 	92
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias	В	II	RM	 Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste. Seguir procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Registrar e investigar as causas do acidente 	93

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	NPP					
CLIENTE	PETROBRA	IS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	29/32
INSTALAÇÃO	GASODUTO) PEROÁ - CACIMBAS	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES	: Trecho Submari	no			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Ruptura do duto	Choque mecânico (arraste de âncora, queda de âncora, queda de carga pesada, petrechos de pesca, etc)	PSLL com fechamento automático das SDVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	D	III	RB	Solicitar a inclusão da instalação em Cartas Náuticas; Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	94
	Falha de material	PSLL com fechamento automático das SDVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	D	III	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste hidrostático. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	95
	Sobrepressão devido a fechamento de válvula a jusante (erro de operação ou falha intrínseca) e falha da proteção (PSH sem fechamento automático das SDVs e alarme)	 PSLL com fechamento automático das SDVs Alarme na UTGC; 	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	D	III	RB	Seguir os procedimentos operacionais Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	96

CLIENTE	PETROBRAS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	30/32
INSTALAÇÃO	GASODUTO PEROÁ - CACIMBAS	FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		OBSERVAÇÕES	: Trecho Submari	no			

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
	Falta de apoio do duto no solo em regiões próximas a costa	PSLL com fechamento automático das SDVs Alarme na UTGC;	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Parada de Produção Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	D	III	RB	Seguir as normas de projeto de construção de dutos submarinos Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	97
Furo no duto	Corrosão	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	С	II	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes,proteção catódica, válvulas, etc) Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	98
	Falha de material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias Possibilidade da mancha de condensado atingir o litoral	С	II	RB	Seguir os procedimentos para compra, inspeção, instalação e teste hidrostático. Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	99
Vazamentos em válvulas, juntas e conexões	Acoplamento incorreto ou desgaste do material	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar Danos matérias	A	I	RM	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc) Registrar e investigar as causas do acidente.	100

CLIENTE	PETROBRA	S – E&P				UN-ES	DATA	31/32		
INSTALAÇÃO	EMBARCA	ÃO DE APOIO			FASE	PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					OBSERVAÇÕES	:S: Carga / Descarga no Porto e na Plataforma				

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
Queda e ruptura de tambores contendo produtos químicos (inibidor de corrosão e hidrato)	Erro de operação	Visual	Perda de produto tóxico no mar; Danos matérias	С	I	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente	101
Queda e ruptura de tambores contendo óleo diesel	Erro de operação	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	В	II	RM	Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	102
Furo no mangote ou linha de transferência de óleo diesel para abastecimento da embarcação no Porto	Corrosão	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	D	III	RB	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas; Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI Registrar e investigar as causas do acidente.	103
Ruptura de mangote ou linha de transferência de óleo diesel para abastecimento da embarcação no Porto	Erro operacional	Visual	Perda de produto com possibilidade de contaminação do mar	D	III	RB	Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	104
Colisão no percurso Porto/PPER-01(outra embarcação, rocha ou banco de areia)	Adversidades climáticas	• Visual	Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, produtos, químicos, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de afundamento da embarcação	D	IV	RM	Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	105

		ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - A	\PP					
CLIENTE	PETROBRA	AS – E&P		UN-ES	DATA	Ago/2002	FOLHA	32/32
INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO EMBARCAÇÃO DE APOIO			PRODUÇÃO				
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			OBSERVAÇÕES	: Carga / Descarg	ja no Porto	e na Platafori	ma	

PERIGOS	CAUSAS	DETECÇÕES	EFEITOS	CAT. PROB.	CAT. CONS.	CAT RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS	HIPÓTESE ACIDENTAL
	Erro de operação	Visual	Possibilidade de queda de equipamentos e produtos no mar (óleo diesel, produtos, químicos, etc.) Possibilidade de queda de homem ao mar Possibilidade de incêndio Possibilidade de afundamento da	D D	IV IV	RM	Contratar mão de obra qualificada. Seguir os procedimentos operacionais Registrar e investigar as causas do acidente Seguir programa de treinamento para as situações de emergência Acionar o Plano de Emergência Individual - PEI.	106