

Localidade: Praia Santa Clara

Município: São Francisco de Itabapoana

Estado: Rio de Janeiro

Localização (Datum: SIRGAS2000)

Latitude: 21° 32' 0.43" S
Longitude: 41° 04' 17.38" O

Acesso

A partir da Rodovia Federal BR-101, cerca de 20 Km após a travessia da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, seguir pela RJ 224 em direção à São Francisco de Itabapoana. A partir de São Francisco de Itabapoana, seguir pela RJ 196 Sul, até a localidade de Santa Clara. Todo o trecho é asfaltado e possui boas condições de tráfego.

Restrição de acesso: Não observada

Forma de acesso: Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Substrato: Areia fina a média

Exposição: Exposta

Amplitude de maré: 106 cm

Inclinação do substrato: Baixa

Largura da praia: Estreita

Ecossistema(s) predominante(s): Praia Restinga

Fisionomia(s) presente(s): Dunas Foz de rio

Observações: Área de desova de tartarugas marinhas. A porção sul da praia é caracterizada pela presença de duas fozes do Rio Paraíba do Sul, ambientes classificados com ISL 10 e, portanto, consideradas áreas prioritárias para proteção.

Aspectos Socioeconômicos

Infraestrutura: Infraestrutura suburbana

Uso da área: Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4 B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Métodos de Proteção Recomendados:

Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:

Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural. Para a limpeza das fozes do Rio Paraíba do Sul serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Registro Fotográfico



Acesso à Praia Santa Clara



Acesso à Praia Santa Clara



Praia Santa Clara



Área de Viveiro de Ninhos do TAMAR