

MR/PISF/CTD/006-17

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail/Contato
MI	Marcílio Lira Araújo	marcilio.araujo@integrcao.gov.br
Gerenciadora/CGPA	Helena Barros	helenaobarros@gmail.com
CMT Engenharia	Auriman Rodrigues	auriman@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia	Paulo Toledo	paulotoledo@cmtengenharia.com.br
CMT Engenharia	Fabio Henrique Julião	fabiohenrique.slg@cmtengenharia.com.br
Consórcio BSF	Alexandre Barros	alexandre.barros@consorciobsf.com.br
IBAMA/Pernambuco	Antonangelo Augusto	antonangelo.silva@ibama.com.br
IBAMA/Pernambuco	Domingos Sávio	domingos.araujo@ibama.com.br
IBAMA/Pernambuco	Fábio Souza	fabioticsouza@uol.com.br

1. DADOS GERAIS

Data: 09 de março de 2017.

Local: Canteiro do Lote 12, Sertânia - PE.

Objetivo: Avaliação do impacto da ruptura localizada na barragem do Reservatório Barreiro e de observações realizadas na barragem do Reservatório Cacimba Nova.

Instituições Participantes: Ministério da Integração Nacional, IBAMA Pernambuco, Consórcio BSF e CMT Engenharia Eireli.

2. PAUTA

- Nivelamento de Informações sobre a ruptura localizada da barragem de Barreiro e observações realizadas na barragem de Cacimba Nova;
- Informes gerais;



2. PAUTA

- Encaminhamentos.

3. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

No dia 09 de março do ano em curso, foi realizada uma reunião com a participação de representantes listados acima, visando avaliar os impactos decorrentes do rompimento localizado na Barragem Barreiro e de observações realizadas na barragem do reservatório Cacimba Nova. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Antonangelo do IBAMA/PE perguntando se a MR 04/17 já foi encaminhada ao CGEMA. O referido documento não foi encaminhado em virtude do recebimento de ofício da COMOC, solicitando outras informações, de maneira que o documento será encaminhado posteriormente conforme ofício encaminhado. Em seguida, solicitou uma Nota Técnica do MI quanto aos vazamentos pontuais encontrados na parede e na base do vertedouro da barragem dos Reservatórios Barreiro e Cacimba Nova. Segundo o Sr. Marcílio do MI e o Sr. Alexandre Barros do Consórcio CBSF o referido documento será encaminhado. O Sr. Antonangelo do IBAMA/PE também perguntou se existem riscos de segurança nas barragens citadas. O Sr. Alexandre Barros do Consórcio CBSF informou que foi acionado uma empresa especializada para resolução dos problemas, contendo um corpo técnico que sustenta a informação que os possíveis riscos se apresentam dentro da normalidade. O Sr. Domingos do IBAMA/PE também pergunta sobre rachamentos nos pilares (pilastras) das pontes do vertedouro da barragem Barreiro. Segundo o Sr. Alexandre Barros do Consórcio CBSF existem 2 vigas engastadas no local, feitas em módulos e o acabamento produz o efeito visualizado pelo IBAMA, de maneira que tal observação não apresenta problemas para a estrutura. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada.

4. ANEXOS

4. ANEXOS


Anexo I. Memorial Fotográfico;

Anexo II. Lista de Presença dos Participantes da Reunião;

Todos os participantes da reunião supramencionada que desejarem realizar modificações nesta Memória de Reunião deverão apresentá-las à CMT Engenharia Ltda. em até **02 dias** após o seu recebimento. A CMT Engenharia Ltda. procederá conforme encaminhamentos contidos nesta Memória de Reunião, caso não receba por escrito qualquer comentário.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo I – Memorial Fotográfico.



Reunião entre Ministério da Integração Nacional, IBAMA/PE, Consorcio CBSF, Gerenciadora e CMT Engenharia Eireli.



Reunião entre Ministério da Integração Nacional, IBAMA/PE, Consorcio CBSF, Gerenciadora e CMT Engenharia Eireli.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



