

ATA/PISF/SLG/009-11

## ATA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail
ENGEVIX	Claudia Teixeira	<a href="mailto:claudia.teixeira@engevix.com.br">claudia.teixeira@engevix.com.br</a>
ENCALSO	Sidnei Dias Rodrigues	<a href="mailto:sidnei.rodrigues@encalso.com.br">sidnei.rodrigues@encalso.com.br</a>
CMT Engenharia	Severiano Queiroz da Silva	<a href="mailto:severiano.bst@cmtengenharia.com.br">severiano.bst@cmtengenharia.com.br</a>

### 1. DADOS GERAIS

**Data:** 24 de janeiro de 2011.

**Local:** Escritório da Supervisora de Obras ENGEVIX, Canteiro de Obras do Lote 04, Trecho I, Eixo Norte, município de Penaforte - CE.

**Objetivo:** Apresentar as considerações e as inadequações ambientais relatadas nos Ofícios nº 14/2011–COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 12 de janeiro de 2011, e nº 37/2011-DILIC/IBAMA, de 13 de janeiro de 2011, e estipular prazo para execução dos serviços pendentes.

### 2. PAUTA

- Apresentar e discutir sobre o atendimento às solicitações do IBAMA constantes nos Ofícios nº 14/2011–COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA e nº 37/2011-DILIC/IBAMA;
- Estipular prazo para atendimento das pendências com o propósito de apresentar ao Ministério da Integração.

### 3. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

O Inspetor do Meio Biótico da CMT Engenharia, Biólogo Severiano Queiroz da Silva, iniciou a reunião expondo aos responsáveis ambientais da Supervisora ENGEVIX, Sra. Claudia Teixeira, e do Consórcio Construtor ENCALSO, Sr. Sidnei Dias Rodrigues, a urgência no atendimento das recomendações constantes nos Ofícios nº 14/2011–COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA e nº 37/2011-DILIC/IBAMA.

O inspetor ambiental Severiano Queiroz da Silva solicitou que fosse estipulado, pelo Consórcio Construtor e Supervisora, um prazo para a execução das recomendações ao Lote 04, sendo elas listadas a seguir, com as considerações das empresas construtoras e supervisora:

### 3. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

#### **Lote 04:**

- No desemboque do túnel Milagres foi observado uma área da ASV, que foi utilizada como bota fora em área particular. Segundo representante da supervisora responsável, essa alternativa foi implementada em comum acordo com o proprietário, a Prefeitura do Município de Pena Forte - CE e o Ministério da Integração Nacional.
- Permanência da situação identificada na vistoria de junho de 2010: o uso de área de preservação permanente como área de bota fora, nas proximidades da galeria milagres. Recomenda-se a não utilização desta área de APP para bota-fora.

A Supervisora se responsabilizou em preparar os documentos para o atendimento às recomendações.

### 4. ENCAMINHAMENTOS

O representante da Supervisora de Obras ENGEVIX, Sra. Claudia Teixeira, formalizará a entrega dos comprovantes de atendimento às recomendações dos Ofícios nº 14/2011-COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA e nº 37/2011-DILIC/IBAMA, através de ofício, até o dia 26/01/2011 no escritório da CMT Engenharia, localizado na Av. João Veras de Siqueira, nº 2113, Augusto de Alencar Sampaio, Salgueiro - PE, CEP: 56000-000.

### 5. ANEXOS

**Anexo Único.** Lista de Presença dos Participantes da Reunião.



**Anexo Único.** Lista de Presença dos Participantes da Reunião.

