



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- === Eixo do Canal do PISF
- ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 11 (905,178 ha)

Projeção Universal Transversa de Mercator
 Escala Gráfica

 0 200 400 800 1.200 1.600 Metros
 Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

Base de dados:
 Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: Jonas Luís Ortiz Analista Ambiental - CTF 5283679	Rubrica:
Verificado por: Paulo Rogério Oliveira Coord. Setorial - CTF 1667115	Rubrica:
Desenho nº: 1711-MAP-2090-95-27-023	

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS
Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: 10/10/2011	Localização: Exo Leste - Trecho V - WBS 2221 e 2222/EBV-5 - Lote 11
Folha nº: 06/06	Revisão nº.: 01
Escala: 1:20.000	

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
29	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2212	674239	9102547	Estabilização topográfica com revegetação	Medida não implantada
30	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2221	676624	9103807	Estabilização topográfica com revegetação	Medida não implantada
31	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2222	677294	9104966	Estabilização topográfica com revegetação	Medida não implantada
32	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2222	677975	9105808	Estabilização topográfica com revegetação	Medida não implantada
33	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2222	678346	9105985	Estabilização topográfica com revegetação	Medida não implantada