N° PROJ:

FOLIAÇÃO GERAL



"A"

FRATURAS FAMÍLIA 3



"D"



MAPA DE LOCALIZAÇÃO

0 5 10 20km

FRATURAS FAMÍLIA 1



"B"

FRATURAS FAMÍLIA 4



"E"

FRATURAS SRs EIXO ILHA DO CANTEIRO



"G"

FRATURAS FAMÍLIA 2



"C"

FRATURAS FAMÍLIA 5



"F"

FRATURAS SRs EIXO ILHA DA SERRA



"H"

NOTAS:

1 – OS DIAGRAMAS DE A a F FORAM ORIGINADOS A PARTIR DAS MEDIDAS DE FOLIAÇÃO E FRATURAS OBTIDAS NO MAPEAMENTO GEOLÓGICO REALIZADO NOS SÍTIOS PIMENTAL E NOS CANAIS DE DERIVAÇÃO ESQUERDO E DIREITO DURANTE 2ª ETAPA DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE .

2 – OS DIAGRAMAS G e H FORAM ORIGINADOS A PARTIR DE MEDIDAS DE FRATURAS EFETUADAS EM TESTEMUNHOS DE SONDAGENS ROTATIVAS EXECUTADAS NO SÍTIO PIMENTAL.

3 – O CONTEÚDO DESTE DESENHO FOI INTEGRALMENTE TRANSCRITO DO ORIGINAL BEL-V-10-190-0055 EMITIDO PELA ELETRONORTE NO ANO DE 2002.

n°	descrição	prep.	aprov.	data

REVISÕES

Intertechne ENGEVIX PCE Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJETO:	INTERTECHNE:	ENGEVIX:	PCE:	NESA:
FRA Elaborado	Monica Carvalho Gerente/Coordenador	Sérgio L. F. Capellão Gerente/Coordenador	Liberio Alves da Silva Gerente/Coordenador	
SEBB Verificado	Lourenço J. N. Babó CREA RJ-36084/D Responsável Técnico	Leilton Vieira Xavier CREA PR-18060/D Responsável Técnico	José Eduardo Moreira CREA RJ-21112/D Responsável Técnico	Diretor de Engenharia
FPC Supervisor	Paulo V. Reis Gerente Geral Consórcio Projetista	Data		Data

NORTE ENERGIA - NESA

UHE BELO MONTE

Título

FOLIAÇÃO E FRATURAS DO MIGMATITO
DIAGRAMAS POLARES

Código do Documento	revisão
BEL-B-PM-DE-GER-112-0005	0

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – PROIBIDA QUALQUER REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – FORMATO ORIGINAL A1