

RECUPERAÇÃO DE EROSÃO KM 347 RIO VERDE GO

Abertura de caixa seca ao lado da rodovia (retenção de água pluvial da rodovia)





SERVIÇOS

Limpeza e fechamento de caixa seca existente ao longo da ferrovia (retenção de água pluvial da rodovia)





Limpeza de material erodido, bueiro abaixo a linha férrea



Construção de dissipador de energia



SERVIÇOS

Fechando
erosões

as









SERVIÇOS

Abertura de curvas de nível para formação de caixa seca, para contenção de água pluvial



Assente de tubulação conforme projeto e dissipador de energia



SERVIÇOS




Serviço executado com prevenção com criação de uma caixa seca a do que o previsto





São Carlos, 14 de setembro de 20.



Nome e assinatura do prop. responsável
Nome: André Marcelo de Camargo Sebin
CNPJ: 15.287.536/0001-07



Nome e assinatura do resp. Técnico
Nome: Lauriberto Bertocco de Oliveira
CREA: 5061447190