

BELO MONTE - BEBEDOURO

LAUDO	PONTO	DATA COLETA	pH	TURBIDEZ (NTU)	TEMPERATURA °C	Cor Aparente(PiCo)	Cloro Livre (mg/L)	Escherichia coli (NMP/100ml)	Coliformes Totais (NMP/100ml)	RESULTADO
Parâmetros Microbiológicos- ANEXO I										
RSE 159/012	Área de lazer 5867 Bebedouro	15/03/2012	7,2	0,55		8	0,7	<1,1	<1,1	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 162/012	Refetório Santo Antônio Bebedouro	15/03/2012	6,4	0,37		<1	0,3	<1,1	<1,1	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 180/012	Bebedouro 5862	19/03/2012	7,4	0,5		18	0,4	<1,1	<1,1	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 181/012	Bebedouro 4796	19/03/2012	7,3	1,13		29	0,4	<1,1	3,8	Cor Aparente e Coliformes totais
RSE 374/012	Refetório - Bebedouro	02/04/2012	7,2	0,63		14	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 375/012	Refetório Torneira	02/04/2012	7,1	0,6		12	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 376/012	Refetório Banheiro Feminino	02/04/2012	7,2	0,44		9	0,2	<1,1	727	Coliformes totais
RSE 405/012	Refetório Santo Antonio II - Bebedouro	04/04/2012	7,2	0,97		11	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 406/012	Vila Socó- Bebedouro	04/04/2012	6,9	1,72		20	0,1	5,2	5,2	Cor Aparente, Escherichia coli e Coliformes totais
RSE 428/012	Alojamento Altamira Bebedouro 5858	09/04/2012	6,9	0,77		15	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 429/012	Alojamento Curuaí - Bebedouro 5861	09/04/2012	7,1	0,86		15	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 445/012	Laboratório Wámix - Bebedouro (Água mineral)	12/04/2012	7,1	0,46		2	0,7	Ausente	Ausente	As disposições da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano.
RSE 446/012	Oficina Hidráulica- Bebedouro	12/04/2012	6,4	0,5		12	0,2	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 447/012	Britador TC-43 - Bebedouro	12/04/2012	6,9	0,69		14	0,2	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 469/012	Almoxarifado Definitivo Bebedouro 2928 – Água Mineral	16/04/2012	5,7	1,09		1	<0,1	Ausente	Ausente	As disposições da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano.
RSE 470/012	Carpintaria- Bebedouro Água Mineral	16/04/2012	6,5	0,72		15	0,2	Ausente	Ausente	As disposições da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano.
RSE 471/012	Corpo Administrativo – Bebedouro 2931	16/04/2012	6,7	0,61		<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914. Baixos valores de pH são esperados devido as características geológicas da região.
RSE 527/012	Refetório Santo Antônio II- Bebedouro 1	19/04/2012	6,8	0,82		7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 528/012	Ferramentaria Industrial – Bebedouro 5003	19/04/2012	6,5	0,76		8	0,2	Presente	Presente	Escherichia coli e Coliformes totais
RSE 605/012	Copa Administrativa Bebedouro 2931	03/05/2012	7,2	1,01		5	0,1	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 606/012	Alojamento Pioneiro Bebedouro 5858	03/05/2012	7,6	0,78		4	0,2	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 629/012	Britador Industrial- Bebedouro	07/05/2012	7	0,78		5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 630/012	Refetório Santo Antônio II - Bebedouro 02	07/05/2012	7,3	0,7		8	0,2	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 631/012	Ferramentaria Industrial-Bebedouro	07/05/2012	7,8	0,74		12	0,3	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 781/012	Bebedouro Chaparia	21/05/2012	7,7	0,43		2	0,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 782/012	RH Bebedouro 4796	21/05/2012	7,5	0,48		5	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 783/012	Oficina Mecânica Bebedouro	21/05/2012	7,2	0,68		2	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 852/012	Aterro sanitário Bebedouro 6784 (Água Mineral)	31/05/2012	6,7	0,31		<1	0,2	Ausente	Presente	Coliformes totais
RSE 1001/012	Bebedouro Vila 37	18/06/2012	6,9	0,79		3	0,5	Ausente	Ausente	As disposições da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano.
RSE 1002/012	Fermentação Bebedouro 5003	18/06/2012	6,1	0,68		4	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1006/012	Refetório Santo Antônio II Bebedouro 20638	18/06/2012	7,5	0,85		5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1007/012	Refetório Santo Antônio II Bebedouro 7703	18/06/2012	7,6	0,39		<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 912/012	Central da Carpintaria Bebedouro 20635	11/06/2012	7,3	0,51		13	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 940/012	Britador Industrial Bebedouro TC 24	14/06/2012	7,6	1,19		11	0,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1302/012	Condomínio Gavião, Bloco A - Bebedouro 30317	23/07/2012	7,3	1,18	20,4	5	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1303/012	Condomínio Gavião, Bloco A - Bebedouro 30317	23/07/2012	7,2	1,09		22	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1305/012	Refetório definitivo- Bebedouro 28846	23/07/2012	7,5	0,58	10,5	7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1306/012	Refetório definitivo- Bebedouro 28843	23/07/2012	7,4	0,86	9,02	9	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1307/012	Alojamento Marabá - Bebedouro 29550 (Área de vivência)	23/07/2012	7,1	1,03	21,6	10	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1308/012	Alojamento Marabá - Bebedouro 29533 (Área de vivência)	23/07/2012	7	0,58	15,1	7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1310/012	Carpa Administrativa- Bebedouro 2931	23/07/2012	7,4	0,92	10	14	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1325/012	Central de Britagem - Bebedouro 29055	26/07/2012	7,7	0,63	28	11	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1327/012	RH Pioneiro – Bebedouro 4796	26/07/2012	7,2	0,77	6,7	2	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1328/012	Condomínio Marabá, Bloco H – Bebedouro 29556	26/07/2012	6,8	0,89	12,6	2	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1329/012	Condomínio Itaituba, – Bebedouro 32545	26/07/2012	6,5	1,19	26,6	8	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1330/012	Refetório Definitivo – Bebedouro 28833	26/07/2012	6,8	0,53	20,7	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1353/012	Cozinha Pioneira – Bebedouro 32310	30/07/2012	7,4	0,64	27,9	9	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1354/012	Oficina Mecânica - Bebedouro 8855	30/07/2012	7,3	0,79	14,7	8	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1355/012	Alojamento Marabá - Bebedouro 29057	30/07/2012	7,1	0,6	15,2	9	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1356/012	Alojamento Itaituba - Bebedouro 32536	30/07/2012	7,1	0,58	12,1	9	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1357/012	Refetório Definitivo – Bebedouro 28850	30/07/2012	7	0,73	7,2	10	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1202/012	Alojamento Marabá-Bebedouro 29539 bloco C	12/07/2012	7,2	1,25	23	13	0,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1201/012	Alojamento Marabá-Bebedouro 29541 bloco D	12/07/2012	7	2,05	11	1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1200/012	Alojamento Marabá-Bebedouro 29545 bloco F	12/07/2012	6,7	1,91	18	4	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1278/012	Alojamento Marabá Bloco A- Bebedouro 29536	19/07/2012	6,6	1,12	25,8	19	0,8	Ausente	Ausente	Coliformes totais
RSE 1279/012	Alojamento Marabá Bloco C - Bebedouro 29540	19/07/2012	6,8	1,27	14,3	14	0,2	Ausente	Ausente	Coliformes totais
RSE 1156/012	Área de vivência Beh. 20630	05/07/2012	7,2	0,51	0,2	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1157/012	Área de vivência Bebedouro 20631	05/07/2012	7,2	0,48		1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1183/012	Bebedouro 2981- Carpa Administração	09/07/2012	7,4	1,07		5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1223/012	Central de Britagem Bebedouro 29055	16/07/2012	7,8	0,78	11,7	6	0,2	Ausente	Presente	Coliformes Totais
RSE 1224/012	Central de Britagem- Bebedouro 29056	16/07/2012	7,3	1,07	10,6	10	0,3	Ausente	Presente	Coliformes Totais
RSE 1155/012	Chaparia Pioneira Bebedouro	05/07/2012	7,2	1	1	1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1226/012	Ferramentaria Industrial Bebedouro 20639	16/07/2012	7,6	0,92	6,6	7	0,3	Ausente	Presente	Coliformes Totais
RSE 1225/012	Ferramentaria Industrial Bebedouro 5003	16/07/2012	7,6	0,91	8,5	7	0,3	Ausente	Presente	Coliformes Totais
RSE 1276/012	Refetório definitivo – Bebedouro 28847	19/07/2012	6,9	1,14	12	12	0,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1182/012	Refetório Antigo - Bebedouro 5866	09/07/2012	7,3	0,66		1	1,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1277/012	Refetório definitivo – Bebedouro 28843	19/07/2012	6,9	1,43	7,1	27	1,6	Ausente	Ausente	Cor
RSE 1132/012	Refetório Santo Antônio II Bebedouro 7703	02/07/2012	6,9	0,64	<1	<1	0,1	Ausente	Presente	Coliformes Totais e Cloro residual livre
RSE 1154/012	RH Pioneiro Bebedouro 4796	05/07/2012	7,4	0,69		1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1222/012	Vila 37-Bebedouro 02	16/07/2012	7,2	1,12	18,8	9	0,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1390/012	Carpa treinamento – Bebedouro 2931	06/08/2012	7,3	1,2	24,6	9	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1391/012	RH Pioneiro – Bebedouro 4796	06/08/2012	7,4	0,83	36	11	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1392/012	Central de Concreto Wámix - Bebedouro 32312	06/08/2012	7,5	1,58	6,6	7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1393/012	Condomínio Marabá, Bloco H - Bebedouro 29556	06/08/2012	7,3	0,99	15,5	21	0,3	Ausente	Ausente	Cor
RSE 1394/012	Condomínio Itaituba, Bloco B - Bebedouro 32536	06/08/2012	7	1,16	19,3	20	0,3	Ausente	Ausente	Cor
RSE 1395/012	Refetório Definitivo- Bebedouro 28847	06/08/2012	7,3	0,98	12,2	14	0,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1412/012	Condomínio Marabá, bloco C – Bebedouro 29539	09/08/2012	7,5	0,92	19	<1	1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1413/012	Condomínio Itaituba, bloco C – Bebedouro 32537	09/08/2012	7,1	0,79	12,7	6	1,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1414/012	Refetório Definitivo – Bebedouro 28846	09/08/2012	7,2	0,68	8,6	4	0,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1416/012	Almoxarifado Pioneiro Bebedouro 7704	09/08/2012	7,5	0,82	15,9	5	0,0	Ausente	Presente	Coliformes totais e Cloro residual livre
RSE 1467/012	Carpa treinamento- Bebedouro 2931	13/08/2012	7,4	1,43	6,1	14	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1468/012	Alojamento pioneiro- Bebedouro 32110	13/08/2012	7,5	0,27	7,2	0,2	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1469/012	Central de britagem- Bebedouro 29056	13/08/2012	7,4	2,81	8,4	22	0,2	Ausente	Ausente	Cor
RSE 1470/012	Condomínio Bloco H- Bebedouro 29556	13/08/2012	7	0,95	19,8	19	0,2	Ausente	Ausente	Cor
RSE 1471/012	Condomínio Itaituba Bloco B- Bebedouro 32536	13/08/2012	7	0,7	19,6	12	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1472/012	Refetório definitivo- Bebedouro 28850	13/08/2012	7,2	2,77	7,7	15	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1490/012	Oficina Mecânica- Bebedouro 8855	16/08/2012	6,3	4,51	9,5	10	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1491/012	Condomínio Marabá - Bebedouro 29545	16/08/2012	6	2,22	20,9	6	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1492/012	Condomínio Itaituba - Bebedouro 32548	16/08/2012	6,2	1,85	18	0,2	0,2	Aus		

BELO MONTE - BEBEDOURO

LAUDO	PONTO	DATA COLETA	pH	TURBIDEZ (NTU)	TEMPERATURA °C	Cor Aparente(PiCo)	Cloro Livre (mg/L)	Escherichia coli (NMP/100mL)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	RESULTADO
RSE 2006/012	Condomínio Xinguara Área de vivência - Bebedouro 32573	22/10/2012	7,1	0,48	9,7	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2007/012	Condomínio Abaetetuba Bloco H - Bebedouro 32601	22/10/2012	6,2	0,44	13,8	<1	7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2008/012	Condomínio Abaetetuba Área de vivência - Bebedouro 32612	22/10/2012	6,6	0,55	14,1	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2009/012	Condomínio Itaituba Bloco H - Bebedouro 32550	22/10/2012	6,8	0,49	17,2	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2010/012	Condomínio Marabá Bloco H - Bebedouro 29556	22/10/2012	6,6	0,48	14,5	<1	0,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2012/012	Wanmix - Bebedouro 32312	22/10/2012	7	3,62	7,4	15	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2013/012	Vila 37 - Bebedouro 29057	22/10/2012	6,9	0,53	18,4	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2012/012	Condomínio Xinguara Bloco I - Bebedouro 32579	25/10/2012	7,3	0,34	19,1	<1	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2013/012	Condomínio Abaetetuba Bloco I - Bebedouro 32604	25/10/2012	7	0,68	14,7	<1	1,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2014/012	Condomínio Itaituba Bloco I - Bebedouro 32552	25/10/2012	7,8	0,49	19,8	<1	1,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2015/012	Condomínio Belém área de vivência - Bebedouro 33029	25/10/2012	6,9	0,39	12	<1	1,4	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2016/012	Condomínio Belém Bloco I - Bebedouro 32630	25/10/2012	7	0,35	13,8	<1	1,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2017/012	Condomínio Juruí Bloco I - Bebedouro 32700	25/10/2012	7,2	2,78	10,4	10	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2018/012	Condomínio Juruí - área de vivência - Bebedouro 32712	25/10/2012	7,1	0,49	11,9	<1	1,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2019/012	Condomínio Marabá -Bloco I - Bebedouro 29554	25/10/2012	7,2	0,64	15,7	<1	1,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2040/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 28851	25/10/2012	7,3	0,43	8,4	<1	2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2080/012	Condomínio Xinguara Bloco J - Bebedouro 32582	29/10/2012	7,2	0,62	17,3	6	1,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2081/012	Condomínio Abaetetuba Bloco J - Bebedouro 32605	29/10/2012	7,3	0,6	14,8	9	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2082/012	Condomínio Itaituba Bloco J - Bebedouro 32554	29/10/2012	7	0,52	14,7	4	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2083/012	Condomínio Juruí Bloco J - Bebedouro 32685	29/10/2012	7,1	1,14	12,2	13	1,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2084/012	Condomínio Marabá Bloco J - Bebedouro 29550	29/10/2012	7,3	0,48	12,3	9	1,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2086/012	RH Pioneiro - Bebedouro 4796	29/10/2012	7,3	1,39	9,4	8	0,4	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2088/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 29749	29/10/2012	7,4	1,29	8,8	7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2104/012	Condomínio Xinguara Bloco A - Bebedouro 32560	01/11/2012	7,2	0,38	12,9	<1	0,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2105/012	Condomínio Abaetetuba Bloco A - Bebedouro 32587	01/11/2012	7,3	1,38	13,2	<1	0,4	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2106/012	Condomínio Abaetetuba Bloco A - Bebedouro 32533	01/11/2012	7,2	0,47	11,5	<1	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2107/012	Condomínio Belém Bloco A - Bebedouro 32614	01/11/2012	7,2	0,55	17,8	<1	1,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2108/012	Condomínio Marabá Bloco A - Bebedouro 29536	01/11/2012	7,1	0,53	28,4	<1	0,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2109/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 28837	01/11/2012	7,3	0,39	7,1	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2110/012	Refatório Pioneiro - Bebedouro 32310	01/11/2012	7,4	0,5	7,3	<1	1,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2111/012	Vila 37 - Bebedouro 29057	01/11/2012	7,2	0,5	22	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2112/012	Refatório Industrial - Bebedouro 20637	01/11/2012	7,2	0,56	20,1	<1	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2113/012	Condomínio Marabá Bloco B - Bebedouro 29538	05/11/2012	7	2,14	13,4	10	2,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2118/012	Condomínio Itaituba Bloco B - Bebedouro 32535	05/11/2012	6,5	1,16	13,1	<1	0,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2119/012	Condomínio Belém Bloco B - Bebedouro 32617	05/11/2012	6,9	1,74	16,8	3	2,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2141/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 29748	05/11/2012	7,4	0,44	8,5	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2142/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 29749	05/11/2012	7,1	0,75	5,7	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2143/012	Condomínio Abaetetuba Bloco B - Bebedouro 32589	05/11/2012	6,7	2,14	16,2	9	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2144/012	Condomínio Xinguara Bloco B - Bebedouro 32563	05/11/2012	6,8	0,62	13,6	<1	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2145/012	Almoxarifado Definitivo Bebedouro 7704	05/11/2012	7,1	2,11	6,3	4	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2146/012	Vila 37 Bebedouro 01	05/11/2012	7,2	0,69	28,9	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2184/012	Condomínio Marabá Bloco C - Bebedouro 29540	08/11/2012	7,8	1,25	21,5	3	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2185/012	Condomínio Belém Bloco C - Bebedouro 32618	08/11/2012	7,6	1,96	12,4	5	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2186/012	Condomínio Itaituba Bloco C - Bebedouro 32538	08/11/2012	7,5	1,42	13,6	4	0,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2188/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 28851	08/11/2012	7,6	0,7	7,1	1	0,4	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2189/012	Condomínio Abaetetuba Bloco C - Bebedouro 32591	08/11/2012	7,3	1,62	17,4	6	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2190/012	Condomínio Xinguara Bloco C - Bebedouro 32564	08/11/2012	7,4	1,49	12,6	5	0,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2191/012	Condomínio Juruí Bloco C - Bebedouro 32688	08/11/2012	7,2	1,49	15,5	6	0,4	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2193/012	Cozinha Industrial - Bebedouro 32310	08/11/2012	7,5	0,86	8,5	3	1,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2225/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 29752	16/11/2012	7	1,62	27,6	7	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2226/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 28847	16/11/2012	6,9	1,58	27,7	13	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2227/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 28832	16/11/2012	7,2	0,66	27,1	5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2228/012	Refatório Definitivo - Bebedouro 29785	16/11/2012	7,1	0,46	28	8	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2229/012	Carpa Treinamento - Bebedouro 2981	16/11/2012	7,6	0,86	12,3	5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2247/012	Cozinha Industrial - Bebedouro 32310	19/11/2012	7,7	0,87	16,3	2	2,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2250/012	Wanmix - Bebedouro 32312	19/11/2012	7,4	4,7	6,8	26	2	Ausente	Ausente	Co Aparente
RSE 2251/012	Vila 37 - Bebedouro 29057	19/11/2012	7,6	0,51	15,5	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2268/012	Wanmix - Bebedouro 32312	22/11/2012	7,8	4,39	6,8	15	2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2270/012	Condomínio Xinguara - área de vivência - Bebedouro 32574	22/11/2012	7,7	0,55	17,7	<1	4,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2271/012	Condomínio Abaetetuba - área de vivência - Bebedouro 32613	22/11/2012	7,5	1,61	14,1	<1	2,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2272/012	Condomínio Belém - área de vivência - Bebedouro 33029	22/11/2012	7,5	0,72	12	<1	5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2273/012	Condomínio Juruí - área de vivência - Bebedouro 32712	22/11/2012	7,5	0,78	13,9	<1	5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2274/012	Condomínio Juruí - área de vivência - Bebedouro 32694	22/11/2012	7,2	0,7	10,2	<1	4,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2294/012	Condomínio Xinguara Bloco G - Bebedouro 32575	26/11/2012	8	0,88	12,4	<1	3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2295/012	Condomínio Abaetetuba Bloco G - Bebedouro 32599	26/11/2012	7,6	0,87	17,2	<1	1,7	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2296/012	Condomínio Juruí Bloco G - Bebedouro 32699	26/11/2012	7,2	1,4	16,6	<1	2,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2297/012	Condomínio Belém Bloco G - Bebedouro 32636	26/11/2012	7,2	1,07	15,2	<1	2,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2298/012	Condomínio Itaituba Bloco G - Bebedouro 32548	26/11/2012	7,1	0,91	13,4	<1	2,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2300/012	Condomínio Marabá Bloco G - Bebedouro 29558	26/11/2012	7,6	0,89	24	<1	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914

BELO MONTE - PONTO DE CAPTAÇÃO	LAUDO	PONTO	DATA COLETA	DBO5	pH	TURBIDEZ (NTU)	Escherichia coli (NMP/100mL)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	Antimônio (mg/L)	Arsênio (As) (µg/L)	Bário (Ba) (mg/L)	Cádmio (Cd) (mg/L)	Chumbo (Pb) (mg/L)	Cianeto (mg/L)	Cobre (mg/L)	Cromo (Cr) (mg/L)	Fluoreto (mg/L)	Mercúrio (Hg) (mg/L)	Níquel (mg/L)	Nitrato (mg/L) (Como N)	Nitrito (mg/L) (como N)	Selênio (mg/L)	Urânio (mg/L)
	Parâmetros Microbiológicos: ANEXO I							Parâmetros Inorgânicos: ANEXO VII															
	RSE 339/012	Ponto de captação	21/03/2012	1	7	4,95	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,011	<0,0001	<0,0005	<0,0001	0,0008	<0,0005	0,13	<0,0005	<0,0005	0,2	0,001	<0,0005	<0,0005
	RSE 664/012	Ponto de captação	26/04/2012	1,3	6,9	12,2	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,0125	<0,0001	<0,0005	<0,0001	0,0014	<0,0005	0,35	<0,0005	<0,0005	0,2	<0,001	<0,0005	<0,0005
	RSE 933/012	Ponto de Captação - rio Xingu	09/05/2012	1	6,8	6,18	Ausente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,0121	<0,0001	<0,0005	<0,0001	0,0014	<0,0005	0,4	<0,0005	<0,0005	0,4	0,003	<0,0005	<0,0005
	RSE 1220/012	Ponto de Captação - rio Xingu	05/06/2012	0,9	7,23	29,4	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,0099	<0,0001	<0,0005	<0,0001	0,001	<0,0005	0,51	<0,0005	<0,0005	0,1	<0,001	<0,0005	<0,0005
	RSE 1258/012	Ponto de Captação - Rio Xingu	04/07/2012	0,9	6,7	25,8	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,054	<0,0001	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0005	0,02	<0,0005	<0,0005	0,1	0,001	<0,0005	<0,0005
	RSE 1460/012	Ponto de Captação - Rio Xingu	01/08/2012	1	7	5,29	Ausente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,033	0,0002	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0005	<0,01	<0,0005	<0,0005	0,1	0,001	<0,0005	<0,0005
	RSE 1724/012	Ponto de Captação - Rio Xingu	03/09/2012	1,2	7,5	4,91	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,021	0,0001	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0005	<0,01	<0,0005	<0,0005	0,2	0,02	<0,0005	<0,0005
	RSE 1974/012	Ponto de Captação - Rio Xingu	01/10/2012	1,7	8,9	7,33	Presente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,046	0,0001	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0005	<0,01	<0,0005	<0,0005	0,1	0,03	<0,0005	<0,0005
RSE 2176/012	Ponto de Captação - Rio Xingu	01/11/2012	2,3	7,3	23,2	Ausente	Presente	<0,0001	<0,0001	0,041	0,0001	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0005	<0,01	<0,0005	<0,0005	0,2	0,002	<0,0005	<0,0005	

BELO MONTE - PONTO DE CAPTAÇÃO	Acrilamida (µg/L)	Benzeno (µg/L)	Benzo[a]pireno (µg/L)	Cloreto de Vinila (µg/L)	1,2 Dicloroetano (µg/L)	1,1 Dicloroetano (µg/L)	1,2 Dicloroetano (µg/L) – (cis+trans)	Diclorometano (µg/L)	Di(2-etilhexil) ftalato (µg/L)	Estireno (µg/L)	Pentaclorofenol (µg/L)	Tetracloroeto de Carbono (µg/L)	Tetracloroetano (µg/L)	Triclorobenzenos (µg/L)	Tricloroetano (µg/L)	2,4 D + 2,4,5 T (µg/L)	Alador (µg/L)	Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido (µg/L)	Aldrin e Dieldrin (µg/L)
	Parâmetros Orgânicos: ANEXO VII															Agrotóxicos: ANEXO VII - CONTINUAÇÃO			
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	0,004	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	0,004	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	0,004	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005
<0,1	<0,001	<0,05	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<1	<0,01	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,1	<0,005	<0,005	<0,005



	Terbufós (µg/L)	Trifluralina (µg/L)	Ácidos haloacéticos total (mg/L)	Bromato (mg/L)	Clorito (mg/L)	Ciro Residual livre (mg/L)	Cloraminas Total (mg/L)	2,4,6 Triclorofenol (mg/L)	Trihalometanos Total (mg/L)	Microcistinas (µg/L)	Saxitoxinas (µg/L)	Alumínio (mg/l)	Amônia (como NH3) (mg/l)	Cloreto (mg/l)	Cor Aparente (uH)(2)	1,2 diclorobenzeno (mg/l)	1,4 diclorobenzeno (mg/l)	Dureza total (mg/L)	Etilbenzeno ((mg/L)	Ferro (mg/l)	Manganês (mg/l)	Monoclorobenzeno (mg/l)
BELO MONTE - PONTO DE CAPTAÇÃO	Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção: ANEXO VII									Cianotoxinas: ANEXO VIII		Organoléptico: TABELA X										
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,0137	0,19	<0,5	36	<0,001	<0,001	21	<0,001	0,14	0,0136	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,0147	0,16	2,5	121	<0,001	<0,001	22	<0,001	0,69	0,0156	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,0162	0,16	<0,05	74	<0,001	<0,001	14	<0,001	0,51	0,012	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,0141	0,08	<0,05	174	<0,001	<0,001	6	<0,001	0,75	0,0127	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,154	0,03	2	101	<0,001	<0,001	16	<0,001	0,65	<0,001	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,121	0,18	<0,1	29	<0,001	<0,001	0,9	<0,001	0,08	<0,001	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,151	<0,01	2	31	<0,001	<0,001	42	<0,001	0,05	<0,001	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,149	<0,01	1,5	40	<0,001	<0,001	16	<0,001	0,04	<0,001	<0,001
	<0,01	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,01	0,129	0,03	0,5	99	<0,001	<0,001	40	<0,001	0,26	0,0012	<0,001

BELO MONTE - PONTO DE CAPTAÇÃO	Odor (intensidade)	Gosto (intensidade)	Sódio (mg/l)	Sólidos Dissolvidos Totais (mg/l)	Sulfato (mg/l)	Sulfeto de Hidrogênio (mg/l)	Surfactantes (mg/l)	Tolueno (mg/l)	Zinco (mg/l)	Xileno (mg/l)	Radio-226 (Bq/L)	Radio-228 (Bq/L)	RESULTADO	
														Parâmetros Radioatividade
	1	1	0,0004	12,67	<1	0,002	0,002	<0,01	0,0099	<0,01	<0,004	<0,02		Coliformes Totais, Cor aparente e Escherichia coli
	1	1	0,0012	4,49	<1	0,006	0,001	<0,01	0,0172	0,01	<0,004	<0,02		Coliformes Totais, Cor aparente, ferro, turbidez e Escherichia coli
	1	1	0,0014	6,74	<1	0,003	<0,001	<0,01	0,0085	0,01	<0,004	<0,02		cor aparente, ferro, turbidez e coliformes totais
	1	1	0,0012	19,7	<1	0,021	<0,001	<0,01	0,0012	<0,01	<0,004	<0,02		Cor aparente, Ferro, Turbidez, Coliformes totais e Escherichia coli
	1	1	3,4	18,3	<1	<0,001	<0,001	<0,01	<0,0001	<0,01	<0,004	<0,02		cor aparente, Ferro, Turbidez, Coliformes totais e Escherichia coli
	1	1	2,8	11,9	<1	0,002	<0,001	<0,01	0,0001	<0,01	<0,004	<0,02		Cor aparente, Turbidez e Coliformes totais
	1	1	7,1	7,59	1	<0,001	0,002	<0,01	0,0003	<0,01	<0,004	<0,02		Cor aparente, Coliformes totais e Escherichia coli
	1	1	6,7	16,13	<1	<0,001	0,007	<0,01	<0,0001	<0,01	<0,004	<0,02		Cor aparente, Coliformes totais, Escherichia coli e Turbidez
	1	1	8,1	6,43	<1	0,008	0,003	<0,01	<0,0001	<0,01	<0,004	<0,02		Cor aparente, Coliformes totais, e Turbidez

LAUDO	PONTO	DATA COLETA	OD (mg/L)	pH	TURBIDEZ (NTU)	TEMPERATURA °C	Condutividade (ms/cm)	TDS (mg/L)	Cor Aparente (PtCo)	Cloro Livre (mg/L)	Escherichia coli (NMP/100mL)
Parâmetros Físico-Químicos: Atendem os Anexos II a VI da Portaria.											
Parâmetros Micro											
030/2012-IEGA-CCBM	Saída da ETA - 35m <sup>2</sup> - Sítio Belo Monte	02/03/2012	9,67	7,05	0,1	25,6	0,029	23	12	1,79	0
RSE 160/012	ETA 5m <sup>3</sup>	15/03/2012		7	0,5				9	0,5	<1,1
RSE 161/012	ETA 35m <sup>3</sup>	15/03/2012		6,7	7,76				67	0,6	<1,1
RSE 179/012	ETA 5m <sup>3</sup> Alojamento Bebedouro 5862	19/03/2012		7,1	0,27				8	0,6	<1,1
RSE 373/012	ETA 5m <sup>3</sup>	02/04/2012		6,6	0,81				13	0,2	1
RSE 404/012	ETA 5m <sup>3</sup>	04/04/2012		6,4	0,55				15	0,2	<1,1
RSE 407/012	ETA 35 m <sup>3</sup>	04/04/2012		7,1	1,11				32	0,1	<1,1
RSE 427/012	ETA 5m <sup>3</sup>	09/04/2012		6,8	0,97				17	0,1	<1,1
RSE 443/012	ETA 5m <sup>3</sup>	12/04/2012		6,9	0,32				<1	0,2	Ausente
RSE 444/012	ETA 35m <sup>3</sup>	19/04/2012		7	0,41				<1	0,3	Ausente
RSE 467/012	ETA 5m <sup>3</sup>	16/04/2012		6,9	0,6				9	0,2	Ausente
RSE 468/012	ETA 35m <sup>3</sup>	16/04/2012		6,7	0,64				11	0,3	Ausente
RSE 525/012	ETA 5m <sup>3</sup>	19/04/2012		6,5	0,79				6	0,2	Ausente
RSE 526/012	ETA 35m <sup>3</sup>	19/04/2012		6,7	1,36				14	0,4	Ausente
RSE 604/012	ETA 5m <sup>3</sup>	03/05/2012		6,8	0,55				4	0,2	Ausente
RSE 627/012	ETA 5m <sup>3</sup>	07/05/2012		7,2	0,8				<1	0,2	Ausente
RSE 628/012	ETA 35m <sup>3</sup>	07/05/2012		7,1	0,95				12	0,3	Ausente
RSE 715/012	ETA 5m <sup>3</sup>	14/05/2012		6,9	0,46				1	0,4	Ausente
RSE 716/012	ETA 35m <sup>3</sup>	14/05/2012		7	0,63				11	0,2	Presente
RSE 779/012	ETA 5m <sup>3</sup>	21/05/2012		7,2	0,35				2	0,5	Ausente
RSE 780/012	ETA 35m <sup>3</sup>	21/05/2012		7,6	0,72				12	1,3	Ausente
RSE 784/012	ETA 100m <sup>3</sup>	21/05/2012		7,4	2,36				11	1,9	Ausente
RSE 800/012	ETA 5m <sup>3</sup>	24/05/2012		7,4	0,38				2	0,8	Ausente
RSE 801/012	ETA 35m <sup>3</sup>	24/05/2012		7,4	0,39				5	0,3	Ausente
RSE 818/012	ETA 5m <sup>3</sup>	28/05/2012		7	1,89				2	0,3	Ausente
RSE 819/012	ETA 35m <sup>3</sup>	28/05/2012		7	0,47				4	1	Ausente
RSE 850/012	ETA 5m <sup>3</sup>	31/05/2012		6,7	0,68				3	0,4	Ausente
RSE 851/012	ETA 35m <sup>3</sup>	31/05/2012		6,7	0,62				2	0,7	Ausente
RSE 838/012	ETA 100m <sup>3</sup>	21/05/2012		7,4	2,36					<0,01	Ausente
RSE 914/012	ETA 100m <sup>3</sup>	11/06/2012		7,2	0,6				9	0,5	Ausente
RSE 916/012	ETA 5m <sup>3</sup>	11/06/2012		6,6	0,57				3	0,2	Ausente
RSE 939/012	ETA 5m <sup>3</sup>	14/06/2012		7,3	0,67				5	1,8	Ausente
RSE 999/012	ETA 35m <sup>3</sup>	18/06/2012		6,6	0,4				<1	1,8	Ausente
RSE 863/012	ETA 5m <sup>3</sup>	04/06/2012		6,8	0,47				<1	0,3	Ausente
RSE 915/012	ETA 35m <sup>3</sup>	11/06/2012		7	0,56				4	1,3	Ausente
RSE 937/012	ETA 100m <sup>3</sup>	14/06/2012		7,6	1,28				9	0,2	Ausente
RSE 1000/012	ETA 100m <sup>3</sup>	18/06/2012		7,1	0,51				7	2,1	Ausente
RSE 998/012	ETA 5m <sup>3</sup>	18/06/2012		6,7	0,48				<1	1,6	Ausente
RSE 1043/012	ETA 100m <sup>3</sup>	18/06/2012		6,8	0,67				7	1,9	Ausente
RSE 1041/012	ETA 35m <sup>3</sup>	21/06/2012		6,5	0,68				<1	1,8	Ausente
RSE 1042/012	ETA 5m <sup>3</sup>	18/06/2012		6,3	0,42				<1	0,9	Ausente
RSE 1067/012	ETA 5 m <sup>3</sup>	25/06/2012		6,8	0,86				<1	2	Ausente
RSE 1068/012	ETA 35 m <sup>3</sup>	25/06/2012		6,8	0,74				<1	3,6	Ausente
RSE 1069/012	ETA 100m <sup>3</sup>	25/06/2012		6,9	0,92				<1	2,9	Ausente
RSE 901/012	ETA 5 m <sup>3</sup>	07/06/2012		6,9	0,63				8	0,8	Ausente
RSE 1274/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	19/07/2012		6,8	1,39	31,7			7	3,1	Ausente
RSE 1304/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	23/07/2012		7,1	0,63	31,5			14	2	Ausente
RSE 1331/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	26/07/2012		7,1	0,72	31,3			1	1,8	Ausente
RSE 1358/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	30/07/2012		7,1	0,56	30,7			9	3,9	Ausente
RSE 1135/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	02/07/2012		7,2	0,6				<1	0,8	Ausente
RSE 1153/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	05/07/2012		6	0,4				11	1,8	Ausente
RSE 1180/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	09/07/2012		7,2	0,62				3	0,4	Ausente
RSE 1203/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	12/07/2012		7,2	0,72				8	3,1	Ausente
RSE 1227/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	16/07/2012		7,1	0,54	31,1			7	4,9	Ausente
RSE 1134/012	ETA 35 m <sup>3</sup>	02/07/2012		7,1	0,52				1	0,7	Ausente
RSE 1396/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	06/08/2012		7,5	0,73	33,3			<1	3,2	Ausente
RSE 1411/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	09/08/2012		7,2	0,86	32			<1	1,3	Ausente
RSE 1466/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	13/08/2012		7	0,75	32,1			7	3,7	Ausente
RSE 1488/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	16/08/2012		6,3	1,06	32			2	4,7	Ausente
RSE 1534/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	23/08/2012		7,6	0,47	31,9			<1	4	Ausente
RSE 1564/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	27/08/2012		7,4	0,4	31,2			<1	4,6	Ausente
RSE 1609/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	03/09/2012		7,1	0,68	33,4			<1	4,4	Ausente
RSE 1630/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	06/09/2012		7,2	0,73	31			<1	2,6	Ausente
RSE 1630/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	06/09/2012		7,2	0,73	31			<1	2,6	Ausente
RSE 1651/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	10/09/2012		8	2,13	32,2			<1	1,9	Ausente
RSE 1679/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	13/09/2012		7,1	1,32	32,3			6	2,8	Ausente
RSE 1693/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	17/09/2012		7	1,24	31,7			3	2,8	Ausente
RSE 1723/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	03/09/2012		7,3	0,69					4,4	Ausente
RSE 1759/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	20/09/2012		7	0,8	32,3			2	0,9	Ausente
RSE 1776/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	24/09/2012		7	0,37	31,3			5	4	Ausente
RSE 1797/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	27/09/2012		7,4	1,25	31			5	5	Ausente
RSE 1849/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	01/10/2012		7	1,04	32,3			<1	5	Ausente
RSE 1851/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	04/10/2012		6,7	0,8	30,7			4	3,2	Ausente
RSE 1917/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	08/10/2012		6,4	0,32	31,8			<1	4,8	Ausente
RSE 1934/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	10/10/2012		6,6	0,79	31,6			2	5	Ausente
RSE 1957/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	15/10/2012		6,7	0,52	29,8			2	2,9	Ausente
RSE 1984/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	18/10/2012		6,5	1,36	30,4			<1	2,3	Ausente
RSE 2004/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	22/10/2012		6,5	0,3	31,9			<1	2,7	Ausente
RSE 2030/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	25/10/2012		7,3	0,38	31,7			<1	2	Ausente
RSE 2079/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	29/10/2012		7,2	0,62	30,8			3	3,2	Ausente
RSE 2103/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	01/11/2012		7,1	0,27	32,3			<1	2,2	Ausente
RSE 2140/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	05/11/2012		7,3	1,35	30			1	1,9	Ausente
RSE 2187/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	08/11/2012		7,2	1,15	29,8			4	1,2	Ausente
RSE 2230/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	16/11/2012		7,5	0,42	31,4			<1	5	Ausente
RSE 2249/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	19/11/2012		7,6	0,54	31,9			2	3,4	Ausente
RSE 2269/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	22/11/2012		7,5	0,98	30			<1	4,7	Ausente
RSE 2299/012	ETA 100 m <sup>3</sup>	26/11/2012		7,7	0,79	30,2			<1	4,9	Ausente

BELO MONTE - ETA





















BELO MONTE - VÁRIOS										
LAUDO	PONTO	DATA COLETA	pH	TURBIDEZ (NTU)	TEMPERATURA °C	Cor (PtCo)	Cloro Livre (mg/L)	Escherichia coli (NMP/100mL)	Coliformes Totais (NMP/100mL)	RESULTADO
RSE 408/012	Oficina Mecânica	04/04/2012	6	0,55		<1	0,2	<1,1	37,6	coliformes totais
RSE 430/012	Cozinha Santo Antônio (Pia)	09/04/2012	7,1	1,08		14	0,2	<1,1	<1,1	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 717/012	Escritório definitivo- copa	14/05/2012	6,7	1,23		12	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 820/012	Caminhão Pipa Parintins 0135	28/05/2012	6,7	0,77		3	0,6	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 821/012	Caminhao Pipa Agua e Cia 6178	29/05/2012	7,3	0,67		<1	0,4	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 822/012	Caminhão Pipa Agua e Cia 6179	29/05/2012	7,3	1,55		5	0,5	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1045/012	Caminhao Pipa Agua e Cia 6178	21/6/2/012	6,6	1,47		5	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1044/012	Caminhão Pipa Parintins 0135	21/6/2/012	6,8	0,67		5	2,9	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 917/012	Cozinha Refeitório Pia (Lavatório de Panelas)	11/06/2012	7	0,71		4	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1309/012	Caminhão Pipa Parintins - 0135	23/07/2012	6,9	1,32	32,4	6	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1359/012	Vila 37	30/07/2012	7,3	0,71	11,5	10	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1181/012	Cozinha -Pioneiro	09/07/2012	6,6	0,55		2	1,9	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1415/012	Cozinha Definitiva - Preparo de hortifruti	09/08/2012	7	1,36	29,7	11	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1417/012	Caminhão Pipa Parintins 0135	09/08/2012	7,1	2,44	34,3	13	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1489/012	Cozinha pioneira - sala de Cocção Pia 6517	16/08/2012	6,2	2,25	28,2	12	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1567/012	Cozinha Pioneira Hortifrúti - Pia 6524	27/08/2012	7	1,58	30,2	6	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com a Portaria nº 2.914,
RSE 1657/012	Cozinha Definitiva - Higienização de Louças Pia 6518	10/09/2012	6,9	1,38	31,2	<1	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1683/012	Infra – Copa pia	13/09/2012	6,5	1,61	32	6	0,1	Ausente	Presente	Coliformes totais e Cloro residual livre
RSE 1684/012	Cozinha Pioneira - Pia 6517	13/09/2012	7,5	1,19	32,2	3	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1698/012	CAT - Copa (Pia)	17/09/2012	6,8	1,15	31,6	14	0,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1801/012	Cozinha Pioneira Sala de Preparo de Hortifrúti	27/09/2012	6,9	1,07	29,8	<1,0	1,5	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1850/012	Cozinha Industrial -area de cocção- Pia	01/10/2012	7,2	0,49	32,1	6	2,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1856/012	Cozinha Industrial área de preparo de hortifrúti- Pia	04/10/2012	6,5	0,6	29,1	4	1,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1859/012	Caminhão Pipa Parintins 0135	04/10/2012	6,6	0,6	34,1	2	0,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1861/012	Núcleo RH - Refeitório definitivo Pia	04/10/2012	7,1	1,08	28,5	<1	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1909/012	CAT - copa - pia	08/10/2012	6,8	0,31	30,2	<1	3,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1941/012	Cozinha Industrial área de higienização de louças - pia 6518	10/10/2012	6,4	0,61	31,6	2	1,6	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 1992/012	Cozinha Industrial Área de Cocção- Pia 6517	18/10/2012	6,2	0,63	29,2	<1	1,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2011/012	Cozinha Industrial Área de preparo de hortifrúti (Pia 6524)	22/10/2012	6,5	15,2	30	80	2,4	Ausente	Ausente	Cor Aparente e Turbidez
RSE 2031/012	Cozinha Industrial – área de preparo de Hortifrúti- pia 6524	25/10/2012	6,9	0,34	30,6	<1	1,9	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2085/012	Cozinha Industrial Açougue - Pia 6527	29/10/2012	7	0,74	30,2	10	1,2	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2087/012	CAT- Copa - pia	29/10/2012	7	0,45	31,6	5	1,8	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2192/012	CAT copa - Pia	08/11/2012	6,8	1,82	32,3	6	0,3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2245/012	Caminhão Pipa Parintins 0135	16/11/2012					2			de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2246/012	CAT- Copa -pia	19/11/2012	7,3	0,46	32,9	<1	3,1	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914
RSE 2248/012	Cozinha Industrial - área de higienização de louças - Pia	19/11/2012	7	1,09	26,9	2	3	Ausente	Ausente	de acordo com o recomendado pela Portaria nº 2.914