

## DADOS DE REFERÊNCIA NA APLICAÇÃO DA APP

A) Na avaliação das Probabilidades/Freqüências de Ocorrências as seguintes informações foram consideradas:

- **World Wide Offshore Accident Databank - 1998**

**Tabela 1: Tipo de Acidente vs Freqüência de Ocorrência –Unidades Semi-Submersíveis**

<b>Tipo de acidente</b>	<b>Freqüência de Ocorrência (Unidade Marítima /ano)</b>
Falha da Âncora	2,667E-02
Blowout	1,374E-02
Tombamento	1,21E-3
Colisão	4,04E-3
Contato	1,697E-2
Acidente com guindaste	1,091E-2
Explosão	3,64E-3
Queda de Material	1,859E-2
Incêndio	2,061E-2
Afundamento	1,62E-3
Encalhe	6,87E-3
Acidente com Helicóptero	8,1E-4
Entrada de Água	6,06E-3
Adernamento	4,04E-3
Falha das Máquinas	1,21E-3
Fora de posição	2,343E-2
Vazamento de produto	2,505E-2
Danos Estruturais	7,68E-3
Acidente durante reboque	1,172E-2
Problemas no poço	2,465E-3
Outros	5,66E-3

- ***Risk Based Inspection Base Resource Document - Section 8 – Equipment Failure Frequencies***

**Tabela 2:** Freqüência de vazamento (oc/ano) vs Tipo de equipamento

Equipamento	Pequeno Vazamento (furo de 1")	Ruptura
Filtro	1,0E-04	1,0E-05
Bombas	5,0E-04	1,0E-04
Vaso de pressão	1,0E-04	6,0E-06
Tanque Atmosférico	1,0E-04	2,0E-05
Tubulação, por metro	1,3E-07	2,6E-07
Trocador de calor (casco)	3,0E-04	6,0E-06
Trocador de calor (tubo)	3,0E-04	6,0E-06

- ***Frank Less – APPENDIX 14/4 Failure and Event Data***

**Tabela 3:** Freqüência de vazamento (oc/ano) vs Tipo de equipamento

Equipamento	Vazamento Externo	Ruptura
Válvula	2,6E-04	8,8E-05

**B)** Na avaliação dos possíveis volumes de óleo vazados, considerou-se:

1. Vazamento por ruptura de linhas de transferência, bombas, vasos, etc mangote - sistema diesel/combustível – Hipótese Acidental N° 3

**Estimativa:** 549,77 m<sup>3</sup> – volume do maior tanque de armazenamento destes produtos.

1.1 Vazamento por ruptura do mangote (durante operação de transferência de óleo diesel/combustível)

**Estimativa:** 5,0 m<sup>3</sup> - vazão de 100 m<sup>3</sup>/h referente a transferência de óleo entre a Embarcação de Apoio e a Unidade Marítima durante 180 segundos - tempo necessário para a detecção (60 segundos) e bloqueio (120 segundos) do vazamento.

2. Vazamento por ruptura de linhas de transferência, bombas, vasos etc mangote - sistema óleo lubrificante/hidráulico etc. – Hipótese Acidental N°. 4  
**Estimativa:** 227,05 m<sup>3</sup> – volume do maior tanque de armazenamento destes produtos.
3. Descontrole do poço - Hipótese Acidental N°. 5  
**Estimativa:** volume variável<sup>a</sup> superior a 200 m<sup>3</sup>.
4. Vazamento de óleo devido a ruptura de linhas, tanques, mangotes, vasos etc. (durante o Teste do poço) - Hipótese Acidental N°. 8  
**Estimativa:** volume variável<sup>b</sup> inferior a 200 m<sup>3</sup>.
5. Vazamento de óleo devido a ruptura de linhas, válvulas/conexões (durante operação no queimador) - Hipótese Acidental N°. 9  
**Estimativa:** volume variável<sup>c</sup> inferior a 200 m<sup>3</sup>.
6. Perda de Estabilidade da Unidade Marítima de Perfuração - Hipótese N°. 13  
**Estimativa:** 1717,3 m<sup>3</sup> - somatório da capacidade de todos os tanques de armazenamento.
7. Vazamento nos tampões de abandono – Hipótese N°. 14  
**Estimativa:** volume variável<sup>d</sup> inferior a 200 m<sup>3</sup>.
8. Perda de Estabilidade da Embarcação de Apoio - Hipótese N°. 17  
**Estimativa:** 500 m<sup>3</sup> - capacidade de um tanque de óleo diesel da embarcação de apoio.

<sup>a</sup> Função do poço, a maior vazão é do *blowout* (1.900 m<sup>3</sup>/d) da Sub-área 3 da Bacia de Santos.

<sup>b</sup> Função do poço, por alguns minutos (bloqueio pelo sistema de segurança).

<sup>c</sup> Foi tomada como referência uma vazão no queimador de 7.000 BOPD (1.113 m<sup>3</sup>/d).

<sup>d</sup> 10 % da vazão do Descontrole do poço, por poucas horas.