

Fluxo do processo de PERMISSÃO PARA TRABALHO

O que	Quem	Como
<pre> graph TD Inicio([Início]) --> Requisicao[Requisição da PT] Requisicao --> Avaliacao[Avaliação do Serviço e início do Preenchimento da PT] Avaliacao --> Decisao{Necessita assessoramento Tec. Seg.} Decisao -- N --> C2((2)) Decisao -- S --> Assessoramento[Assessoramento Técnico de Segurança] Assessoramento --> Etiquetas[Etiquetas de Advertência] C2 --> Etiquetas Etiquetas --> Concluir[Concluir Preenchimento da PT] Concluir --> Execucao[Execução do Trabalho] Execucao --> C1((1)) </pre>	<p>Executante do trabalho ou seu Supervisor</p> <p>Empregado da PETROBRAS de nível de supervisão responsável pelo equipamento, sistema, ou local específico onde deve ser realizado o trabalho.</p> <p>Segurança Industrial ou empregado da PETROBRAS qualificado</p> <p>Emitente e Executante</p> <p>Emitente da PT</p> <p>Executante do Trabalho</p>	<p>Apresentando a CREDENCIAL</p> <p>Preenchendo as duas vias do formulário padronizado, exceto as Permissões com co-emitente ou com Recomendações Adicionais de Segurança, que serão emitidas no número de vias necessárias.</p> <p>Inserindo Recomendações adicionais de segurança no campo específico da PT.</p> <p>Afixando etiquetas de advertência nos equipamentos cuja operação pode interferir com o trabalho a ser executado</p> <p>Concluindo preenchimento, colhendo assinaturas e entregando a PT ao Requisitante.</p> <p>Certificando que as condições estabelecida na PT, estão atendidas e mantendo cópia da PT no local do trabalho.</p>

O que	Quem	Como
<pre> graph TD Start((1)) --> Decision{Novas Situações de Risco?} Decision -- N --> Connector3((3)) Decision -- S --> Cancel[Cancelamento da PT] Connector3 --> EndWork[Término do Trabalho] EndWork --> RetireBlue[Retirar Etiqueta Azul] RetireBlue --> RetireYellow[Retirar Etiqueta Amarela] RetireYellow --> Fim((Fim)) </pre>	<p>Emitente da PT Segurança Industrial Requisitante Executante</p> <p>Requisitante</p> <p>Executante</p> <p>Emitente ou seu substituto</p>	<p>Recolhendo a PT e avisando imediatamente ao requisitante e emitente, se as recomendações nela contidas não estiverem sendo atendidas, se as condições na área onde se executam os trabalhos apresentarem novas situações de riscos.</p> <p>Comparecendo à presença do emitente da PT, ou seu substituto, a fim de efetuar o encerramento .</p> <p>Retirando a etiqueta azul, quando da conclusão do Trabalho.</p> <p>Constatando que o trabalho foi concluído, a PT foi encerrada e que as respectivas etiquetas azuis foram retiradas.</p>