

I – INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA

Integrantes do Grupo de Operações da Unidade Marítima receberam treinamento específico a respeito do PEI, conforme será demonstrado através da lista de presença na Unidade Marítima.

Incidentes cujas conseqüências ultrapassem os limites da Unidade Marítima requerem o acionamento do Plano de Emergência para Vazamento de Óleo na Área Geográfica da Bacia de Santos, que tem a estrutura da EOR definida em seu Anexo “II.1.4-1 – Integrantes da EOR”.

A composição da estrutura organizacional de resposta da Unidade Marítima, chamada de Grupo de Operações da Unidade Marítima, é variável em função das escalas de trabalho.

I.1 – COORDENAÇÃO DO GRUPO DE OPERAÇÕES DA UNIDADE MARÍTIMA

I.1.1 - Titular

Função: Gerente da Unidade Marítima

I.1.2 - Substituto eventual

Função: Fiscal da Unidade Marítima

I.2 – EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS

I.2.1 – Líder

Função: Técnico de enfermagem

1.2.2 - Substituto eventual

Qualquer técnico de enfermagem lotado na Bacia de Santos

1.3 – EQUIPE DE PARADA DE EMERGÊNCIA

1.3.1 - Titular

Função: Superintendente de produção

1.3.2 - Substituto eventual

Em caso de alguma eventualidade com o titular, qualquer operador pode ser delegado para assumir como coordenador da equipe de parada de emergência, pois os mesmos recebem treinamento interno para tal.

1.4 – EQUIPE DE LIMPEZA

1.4.1 – Líder

Superintendente de carregamento

1.4.2 - Substituto eventual

Em caso de alguma eventualidade com o titular, qualquer membro da equipe pode ser delegado para assumir como coordenador da equipe de limpeza, pois os mesmos recebem treinamento interno para tal.

1.5 – EQUIPE DE COMUNICAÇÃO

1.5.1 - Titular

Função: Operador de Rádio

1.5.2 - Substituto eventual

Qualquer técnico de Técnico de Comunicação lotado na Bacia de Santos