



Localização do Empreendimento no Estado



Articulação da Folha

Legenda	
	Localidade
	Aterro Sanitário de São João das Missões
	Ponte
	Banhado - Localidade de Rancharia
	Sede municipal
	Banhado - São João das Missões
	Rodovias
	Cemitério de Itacarambi
	Área Diretamente Afetada (ADA)
	Eixo BR 135
	Cemitério de Rancharia
	Área de Influência Indireta (AID)
	Pivôs da Agropasto
	Aterro Sanitário de Itacarambi
	Aterro Sanitário de Manga
	Pontos de poluição difusa/potencial
	Pivôs da Indústria e Comércio Itacarambi Ltda (ICIL)
	Aterro Sanitário de Itacarambi
	Aterro Sanitário de Manga
	Posto de Gasolina às margens da BR-135
	Posto de Gasolina em Itacarambi
	Posto de Gasolina em São João das Missões



1:130.000
Sistema Geodésico: SAD 69
Projeção Universal Transversa de Mercator
Fuso 23

Fonte:
Localidade: GEOMINAS
Sede Municipal: GEOMINAS
Rodovias: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
Hidrografia: Diretoria do Serviço Geográfico do Exército (DSG)
Pontos de poluição: Consórcio CSL Consultoria de Engenharia e Economia S/C Ltda e Magna Engenharia Ltda



Fig 5.107 - Carta Imagem - Pontos de Poluição Difusa e Pontual