

MEDIDORES DE MATERIAL PARTICULADO

| <i>TAREFA</i> | <i>RESPONSÁVEL</i> | <i>PERIODICIDADE</i> |
|---|--------------------|----------------------|
| Calibração através de coleta isocinética. | Usuário | Anual |
| DESCRIZAÇÃO: | | |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Recomendamos a realização de coleta isocinética com o objetivo de corrigir e adequar a medição do equipamento em relação a atual condição do processo produtivo.▪ Este procedimento é de responsabilidade do usuário do equipamento.▪ Recomendamos que seja utilizado o método 17 na realização da coleta isocinética, com o mínimo de 3 coletas. | | |

Anderson Alves
Coordenador de Serviços Técnicos