

UNIDADE DE NEGÓCIO UN-BC Plataforma P-18												
Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2008 - A METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG FOI GRAVIMETRIA												
Dia	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	AE	20	FF	11	DF	DF	DF	3	7	PO	DF	< 5
2	8	AE	FF	13	DF	DF	DF	9	4	PO	DF	10
3	AE	AE	FF	21	DF	DF	3	6	8	PO	DF	22
4	16	21	FF	19	DF	DF	2	3	7	4	DF	8
5	AE	18	14	20	DF	DF	5	5	2	PO	DF	10
6	14	11	8	16	DF	DF	3	6	8	2	DF	14
7	17	16	13	25	DF	DF	2	4	4	<1	DF	21
8	AE	AE	18	24	DF	DF	5	3	8	2	DF	11
9	AE	16	14	17	DF	9	7	4	7	5	DF	28
10	AE	12	11	11	7	9	DF	4	6	4	DF	19
11	AE	13	18	DF	3	6	DF	6	6	2	DF	14
12	AE	19	17	DF	3	8	DF	4	6	3	DF	29
13	19	26	16	DF	4	6	DF	3	5	1	DF	20
14	22	18	22	DF	4	6	DF	6	6	8	DF	21
15	35	FF	19	DF	4	6	DF	3	4	11	DF	24
16	29	FF	17	DF	7	8	DF	2	11	PO	DF	16
17	22	FF	8	DF	9	10	DF	2	10	PO	DF	14
18	AE	FF	AE	DF	6	DF	DF	3	11	PO	DF	18
19	21	FF	11	DF	3	DF	DF	3	11	PO	DF	21
20	7	FF	11	DF	DF	DF	DF	5	8	PO	DF	19
21	6	FF	11	DF	DF	DF	DF	4	8	PO	DF	13
22	9	FF	11	DF	DF	DF	DF	3	13	PO	DF	15
23	12	FF	10	21	DF	DF	DF	5	4	PO	DF	15
24	18	FF	AE	5	DF	DF	DF	6	3	6	DF	13
25	AE	FF	7	DF	DF	DF	DF	10	7	PO	DF	10
26	12	FF	14	DF	DF	DF	DF	DF	1	PO	DF	DF
27	12	FF	11	DF	DF	DF	DF	DF	1	PO	DF	DF
28	AE	FF	10	DF	DF	DF	DF	DF	4	16	DF	DF
29	15	FF	10	DF	DF	DF	DF	6	PO	PO	< 5	10
30	17	X	13	DF	DF	DF	DF	7	PO	DF	< 5	14
31	18	X	12	X	DF	X	DF	12	X	PO	X	11
média mensal	16	17	13	17	5	7	4	5	6	5	5	16

DF - Descarte fechado
 AE - Amostra extraviada
 AQ - Amostra quebrada no transporte
 FF - Falta de frasco na unidade
 PP - Parada de produção
 PO - Problemas operacionais para amostragem
 O - Outros

Responsável Técnico: Antônio F. Cabral Tavares
 Inscrição no Conselho de Classe nº:
 CRQ 0830015

Antônio F. Cabral Tavares
 Mat.: 131534-5
 Gerente E&P-SERV/US-AP/LF
 CRQ:0830015

Responsável pela Operação:

Luiz Robério Silva Ramos
 Gerente do Ativo de Produção de Marlim
 Unidade de Negócio de Exploração
 e Produção da Bacia de Campos

Waldir Divino P. Lima Junior
 Gerente Setorial
 UN-BC/ATP/CRQ/SMS
 Mat.: 158391-9