



UNIDADE DE NEGÓCIO UN-BC Plataforma P-37												
Teor de óleos e graxas - TOG (mg/L) no ano 2008 - A METODOLOGIA EMPREGADA PARA DETERMINAÇÃO DE TOG FOI GRAVIMETRIA												
Dia	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	9	6	DF	13	19	DF	DF	15	10	1	12	DF
2	11	11	17	11	20	DF	DF	13	10	7	9	13
3	10	20	14	4	16	DF	19	11	15	8	16	12
4	13	9	9	14	17	9	10	8	23	10	< 5	8
5	8	6	4	13	14	19	17	14	9	4	< 5	DF
6	12	15	4	DF	15	14	10	10	6	6	11	10
7	18	7	3	12	12	11	15	10	9	2	< 5	DF
8	22	10	4	15	16	10	10	10	7	4	< 5	10
9	9	10	8	DF	11	1	14	6	9	2	8	DF
10	DF	14	7	14	10	7	12	8	10	1	10	DF
11	DF	10	1	12	10	10	14	DF	7	9	14	14
12	11	16	2	DF	DF	DF	10	5	13	16	17	6
13	DF	10	13	DF	DF	7	11	5	6	1	19	10
14	DF	15	8	12	DF	10	19	7	13	9	14	6
15	22	DF	18	DF	DF	3	18	5	12	10	21	17
16	DF	13	7	DF	DF	18	10	6	DF	12	12	5
17	15	12	12	DF	DF	DF	8	8	17	11	10	10
18	20	15	6	11	DF	14	18	12	19	13	DF	11
19	17	4	16	DF	15	3	10	8	13	DF	14	5
20	13	10	10	DF	13	3	8	16	13	8	13	6
21	13	5	13	DF	10	6	14	14	7	9	10	< 5
22	11	6	DF	DF	10	DF	10	8	12	7	6	8
23	15	3	9	11	7	DF	5	DF	4	16	16	9
24	11	3	7	DF	DF	DF	7	DF	11	13	DF	11
25	10	5	DF	DF	13	4	3	17	11	23	DF	10
26	9	14	DF	12	DF	6	13	14	7	15	12	15
27	15	11	7	11	DF	11	10	10	15	< 5	11	16
28	DF	14	9	8	DF	8	7	17	DF	6	9	14
29	DF	DF	10	20	DF	13	19	11	6	< 5	14	12
30	11	X	DF	15	11	17	DF	19	DF	12	6	13
31	15	X	10	X	DF	X	13	7	X	12	X	6
média mensal	13	10	9	12	13	9	12	11	11	9	11	10

DF - Descarte fechado
 AE - Amostra extraviada
 AQ - Amostra quebrada no transporte
 FF - Falta de frasco na unidade
 PP - Parada de produção
 PO - Problemas operacionais para amostragem
 O - Outros

Responsável Técnico: Antônio F. Cabral Tavares
 Inscrição no Conselho de Classe nº:
 CRQ 0830015

Antônio F. Cabral Tavares
 Mat.: 131534-5
 Gerente E&P-SERV/US-AP/IF
 CRQ: 0830015

Responsável pela Operação:

Luiz Robério Silva Ramos
 Gerente do Ativo de Produção de Marim
 Unidade de Negócio de Exploração
 e Produção da Bacia de Campos

Waldir Divino P. Lima Junior
 Gerente Setorial
 UN-BC/ATP-MRL/SMS
 Matr.: 138391-9