
	RELATÓRIO		Nº: RL-4155.41.6240-980-UBM-027						
	CLIENTE:	TRANSPORTADORA GASENE S.A.						FOLHA: 1 de 6	
	PROGRAMA:	GASODUTO CABIÚNAS - VITÓRIA							
	ÁREA:	ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA							
TÍTULO:		RELATÓRIO DE ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO Nº 9 32/2010 ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE							
		RESP. TÉCNICO:	ENG. CAROLINE NUNES						
		CREA:	E S - 0 1 8 8 8 8 / D						
		Nº CARTA CONVITE:	0459562088						
ÍNDICE DE REVISÕES									
REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS								
0	EMISSÃO INICIAL								
	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	10/08/2010								
PROJETO	ECOMP								
EXECUÇÃO	CAROLINE								
VERIFICAÇÃO	VIVIANE								
APROVAÇÃO	RENATO								
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA UNIÃO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.									
FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381 REV. G ANEXO A – FIGURA A-1									

	RELATÓRIO	Nº	RL-4155.41.6240-980-UBM-027	REV.	0
	ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA			FOLHA	2 de 6
	TÍTULO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO N° 932/2010				

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	03
2. OBJETIVO	04
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS	05
4. ANEXO	05

RELATÓRIO	Nº	RL-4155.41.6240-980-UBM-027	REV.	0
ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA			FOLHA	3 de 6
TÍTULO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO Nº 932/2010				

1. APRESENTAÇÃO

A Estação de Compressão de Piúma – Ecomp Piúma está localizada no Km 203,740 da faixa do Gasoduto Cabiúnas-Vitória (GASCAV), a aproximadamente 4,5 quilômetros da sede do município de Piúma/ES, conforme apresentado na Figura 01 abaixo. Sua instalação faz-se necessária para comprimir e transferir o gás residual proveniente do GASCAV. A Estação é constituída basicamente pelas seguintes instalações: filtragem, compressão e resfriamento, sistema de gás combustível, sistema de descarga de emergência, sistema de compressão de ar, sistema de drenagem oleosa, sistema de proteção de incêndio e utilidades.



Figura 01: Localização da Estação de Compressão de Piúma/ES (Coordenadas UTM x= 317.920 e y= 7.697.814)

Fonte: Google Mapas

	RELATÓRIO	Nº	RL-4155.41.6240-980-UBM-027	REV.	0
	ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA			FOLHA	4 de 6
	TÍTULO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO Nº 932/2010				

2. OBJETIVO

A Licença de Operação Nº 932/2010, emitida em 13 de Julho de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, relativa à Estação de Compressão de Piúma, determina, em sua Condicionante 2.5, que o empreendedor deverá:

“Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a data de emissão desta LO, Relatório Fotográfico do desenvolvimento do Projeto de Cinturão Verde.”

Este documento tem por objetivo apresentar os relatórios de implantação e de monitoramento das mudas nativas do Bioma Mata Atlântica que compõem o cinturão verde da Estação de Compressão de Piúma.

	RELATÓRIO	Nº	RL-4155.41.6240-980-UBM-027	REV.	0
	ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA			FOLHA	5 de 6
	TÍTULO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO Nº 932/2010				

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A implantação do cinturão verde na área ao entorno da Estação de Compressão de Piúma tem por objetivo mitigar possíveis impactos visuais e sonoros proveniente da operação da Estação.

A empresa AGROFLORESTA CONSULTORIA & ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, contratada pela União Engenharia, Fabricação e Montagem, é responsável pelas atividades técnicas de implantação, manutenção e monitoramento do cinturão verde da Estação de Compressão de Piúma (ECOMP Piúma).

O cinturão verde foi implantado em sua primeira etapa, numa área de 10.424,50 m². A segunda etapa do plantio, em área de 6.933,50 m², será realizada após a desmobilização de todas as estruturas de apoio no canteiro de obras.

A implantação da primeira etapa do cinturão verde foi realizada entre os dias 03 de fevereiro a 09 de março de 2010. Todas as atividades executadas durante a implantação da primeira etapa do cinturão verde se encontram no Relatório de Implantação da Primeira Etapa do Cinturão Verde (RL-4155.41-6240-186-GLU-001), elaborado pela empresa AGROFLORESTA CONSULTORIA & ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA, apresentado no Anexo I. O Relatório de Monitoramento e Manutenção da Primeira Etapa do Cinturão Verde (RL-4155.41-6240-186-GLU-003), também elaborado pela empresa responsável pela implantação, manutenção e monitoramento do cinturão verde, se encontra no Anexo II deste relatório.

	RELATÓRIO	Nº	RL-4155.41.6240-980-UBM-027	REV.	0
	ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE PIÚMA			FOLHA	6 de 6
	TÍTULO: ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.5 DA LO N° 932/2010				

4. ANEXO

Anexo I - RL-4155.41-6240-186-GLU-001 - RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CINTURÃO VERDE

Anexo II - RL-4155.41-6240-186-GLU-003 – RELATÓRIO DA 2º CAMPANHA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CINTURÃO VERDE