



TABELA DE INSPEÇÃO DAS EMISSÕES

EQUIPAMENTO: MICRO ÔNIBUS JMZ 7794

PERÍODO	DATA	CICLOS							FINAL
		4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
1º Bimestre	22/04/10	60%	60%	40%	40%	20%	20%	20%	37,1%
2º Bimestre	07/06/10	80%	60%	60%	40%	20%	20%	20%	42%
3º Bimestre									
4º Bimestre									
5º Bimestre									
6º Bimestre									

OBSERVAÇÕES:

<p>ECMAN ENGENHARIA SA Salomão César Negro Supervisor de SGI CRT/BA 001052-9/Ces- Ba 42213/10</p> <p>Responsável pela Inspeção</p>	<p>Coord. QSMS</p>
--	--------------------



TABELA DE RESULTADO DAS EMISSÕES

Número Identificação	Equipamento	Resultado	
		1º Semestre	2º Semestre
Data:	Responsável:	Coord. QSMS	



TABELA DE INSPEÇÃO DAS EMISSÕES

EQUIPAMENTO: MICRO ÔNIBUS JMZ 7793

PERÍODO	DATA	CICLOS							FINAL
		4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
1º Bimestre	22/04/10	60%	60%	40%	20%	20%	20%	20%	34,2%
2º Bimestre	07/06/10	80%	60%	60%	40%	20%	20%	20%	42%
3º Bimestre									
4º Bimestre									
5º Bimestre									
6º Bimestre									

OBSERVAÇÕES:

ECMAN ENGENHARIA SA
Salomão Cabral Neto
Supervisor de SGI

Responsável pela Inspeção

Coord. QSMS



TABELA DE RESULTADO DAS EMISSÕES

Número Identificação	Equipamento	Resultado	
		1º Semestre	2º Semestre
Data:	Responsável:	Coord. QSMS	



TABELA DE INSPEÇÃO DAS EMISSÕES

EQUIPAMENTO: GERADOR

PERÍODO	DATA	CICLOS							FINAL
		4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
1º Bimestre	22/04/10	60%	40%	40%	40%	20%	20%	20%	34,2%
2º Bimestre	07/06/10	60%	60%	40%	20%	20%	20%	20%	34,2%
3º Bimestre									
4º Bimestre									
5º Bimestre									
6º Bimestre									

OBSERVAÇÕES:

<p>ECMAN ENGENHARIA SA Salomão Cesar Rego Supervisor de QM Responsible pela Inspeção</p>	Coord. QSMS
--	-------------



TABELA DE RESULTADO DAS EMISSÕES

Número Identificação	Equipamento	Resultado	
		1º Semestre	2º Semestre
Data:	Responsável:	Coord. QSMS	



TABELA DE INSPEÇÃO DAS EMISSÕES

EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA

PERÍODO	DATA	CICLOS							FINAL
		4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	
1º Bimestre	22/04/10	60%	60%	40%	40%	40%	20%	20%	40%
2º Bimestre	07/06/10	60%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	31,40%
3º Bimestre									
4º Bimestre									
5º Bimestre									
6º Bimestre									

OBSERVAÇÕES:

ECMAN ENGENHARIA SA
Salomão César Régio
Supervisor de SGI
PRT/BA 001052.9/Crea-Ba 42213/TD

Responsável pela Inspeção

Coord. QSMS



TABELA DE RESULTADO DAS EMISSÕES

Número Identificação	Equipamento	Resultado	
		1º Semestre	2º Semestre
Data:	Responsável:	Coord. QSMS	