



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG

**Nº** 184**ANO:**

2010

**REV.:**

0

**CONTRATO:**

0802.0000044.08-2

**Página: 1 de 1****Inspetor(as) Sociais:** Flora Mancini M. de Sales**Telefone:** 12-7811-3903**Identificação da Atividade**

<b>Atividade:</b>	Treinamento Segurança no Trabalho e Uso do EPI		
<b>Trecho /Fase /Município</b>	Trecho 2 - Túnel de Dutos		
<b>Distância da Faixa:</b>	Faixa		
<b>Data:</b>	19/01/2010 e 28/01/2010	<b>Carga horária:</b>	3 horas
<b>Público - alvo:</b>	Colaboradores	<b>Total de Participantes:</b>	55 (cinquenta e cinco) pessoas

**Resumo da Atividade**

<b>Objetivo</b>	Conscientizar sobre a importância da Segurança no Trabalho e o Uso de EPI
<b>Assuntos abordados</b>	Acidente do trabalho, atos inseguros, falhas nos procedimentos, uso dos EPIs.
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	Apresentação em power point, exibição de fotos, lista de presença e avaliação.
<b>Questionamentos</b>	Qual e tempo útil da máscara dentro do túnel? Depende do nível de poeira respirada todos os dias. Ao perceber que há dificuldade para respirar deve ser trocado.
<b>Observações</b>	No dia 17/01/2010 foi realizado um DDSMS para divulgar a data e o horário do treinamento. O treinamento foi ministrado pelo Coordenador de SMS, Alexon de Oliveira, teve um bom desenvolvimento, pois os colaboradores puderam por meio das fotos exibidas de atos inseguros deles mesmos no dia-a-dia, perceber os riscos. Foi analisada as ocorrências do mês de janeiro, e pode ser observado que horários referentes aos acidentes acontecidos não remetem a estes colaboradores treinados. Assim concluiu-se que o treinamento teve um bom resultado.

**Registro Fotográfico**

Coordenador de SMS durante a palestra



Exibição de fotos aos colaboradores

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Flora Mancini Martins de Sales