



## REGISTRO DE ATIVIDADE

**CLIENTE:**

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG

**CONTRATO:**

0802.0000067.08-2

**Nº** 723**ANO :**

2010

**REV.:**

0

**PÁGINA. : 1 de 1****Inspetor(s) Social:** Fulvio Solovjvas**Telefone:** (12) 91926073

### Identificação da Atividade

<b>Atividade:</b>	DDSMS para reforço de normas de conduta e orientação aos colaboradores da fase		
<b>Trecho /Fase /Município</b>	Fase de Obras Especiais - Encarregado Carlos Alves (Boga) - São José dos Campos/SP		
<b>Distância da Faixa:</b>	Km 75 da obra		
<b>Datas:</b>	20/01/2010	<b>Carga horária:</b>	15 minutos
<b>Público-alvo:</b>	Encarregado e colaboradores da fase de obras especiais	<b>Total de Participantes:</b>	22 (vinte e dois)

### Resumo da Atividade

<b>Objetivo</b>	Reforçar as normas de conduta e orientar os colaboradores.
<b>Assuntos abordados</b>	Norma de conduta reforçada: de maneira educada, manter as crianças afastadas da obra.
<b>Dinâmica de Trabalho</b>	Assinatura de lista de presença. Explicação do assunto durante DDSMS. Registro fotográfico.
<b>Questionamentos</b>	Não houve questionamentos
<b>Observações</b>	Durante o DDSMS o Inspetor Social Fulvio orientou a todos que colaborassem a manter as crianças afastadas da obra, pois no local em que a equipe está trabalhando, captação do teste hidrostático, muitas crianças e adultos nadam no córrego próximo a faixa. Também foi solicitado que a equipe de comunicação social fosse informada caso isso ocorresse. Foi informado que a sinalização seria reforçada no local.

### Registro Fotográfico



Inspetor Social Fulvio durante DDSMS com a equipe do Encarregado Carlos Alves (Boga)

**Nome do (a) inspetor (a) social:**