



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG
CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 998

ANO : 2010
REV.: 0

PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela **Telefone:** (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Visita à comunidade do acesso 8 - Sr. Reinaldo.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B.Vila São Germano – Paraibuna		
Distância da Faixa	5km		
Data	27/01/2010	Carga horária:	20 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B.Vila São Germano – Paraibuna	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Visita ao Sr. Reinaldo - comunidade do acesso 8.
Assuntos abordados	√ Certificação sobre a normalização da nascente.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve.

Observações

√ Nesta data, a Comunicadora Francine foi até a residência do Sr. Reinaldo para certificar se estava correndo tudo bem com a nascente, tendo em vista que tentou visitar a propriedade várias vezes e não foi atendida, já que a residência se encontra distante da porteira. A Comunicadora disse que não conseguiu contato, e o caseiro a informou que o proprietário reside em São Paulo. Em conversa com o Sr. Santo, caseiro do local, foi informada que a nascente, que não se encontra na propriedade do Sr. Reinaldo e sim na propriedade vizinha, teve o seu fluxo normalizado entre setembro e outubro. Inclusive o Sr. Santo acrescentou, que com a constante chuva, há água por todos os lados no terreno. Ele acredita que tenha baixado a água naquele período devido a época da seca e, por isso água não tinha força para atravessar por baixo da estrada, que sofreu melhorias para o trânsito de maquinário no acesso, mas que logo iniciado o período das chuvas a nascente normalizou. Em seguida, a Comunicadora Francine se despediu e se colocou à disposição do morador.



Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela