



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG

Nº. 1066

ANO : 2010
REV.: 0

CONTRATO:
0802.0000066.08.2


PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Fernanda Cristina Sousa da Silva Telefone: (12) 9726-1021

Identificação da Atividade

Atividade	Comunicado de Desmonte de Rocha.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 3 à faixa de dutos (km 22+600) – Bairro do Cedro, Paraibuna		
Distância da Faixa	400 metros		
Data	12/02/2010	Carga horária:	15 min.
Público-alvo	Morador do acesso 3 à faixa de dutos, próximo ao Km 22+600, bairro do Cedro, Paraibuna.	Total de Participantes:	2

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Informar o Sr. José sobre o Desmonte de Rocha que será realizado próximo a residência dele.
Assuntos abordados	√ Procedimentos de segurança adotados na detonação de rocha.
Dinâmica de Trabalho	√ Conversa; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve questionamentos.
Observações	√ Nesta data, a Comunicadora Fernanda foi à residência do Sr. José para informá-lo sobre um Desmonte de Rocha programado para ocorrer dia 15 ou 16/02/2010 próximo à residência dele, em Paraibuna. A Comunicadora Fernanda explicou ao Sr. José e a esposa dele, a Sra. Fabiana, os procedimentos de segurança adotados nessa atividade, ressaltando que a área de detonação será isolada em um raio de 500 metros e que será tocada uma sirene para avisar o início e o fim da detonação. Simpático, o Sr. José agradeceu a atenção da Comunicadora Fernanda e assinou o Comunicado de Desmonte de Rocha. Por fim, a Comunicadora Fernanda agradeceu a atenção do Sr. José e se colocou à disposição para possíveis dúvidas e questionamentos.
Registro Fotográfico	 <p>A Comunicadora Fernanda conversa com o Sr. José</p>

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Fernanda Cristina Sousa da Silva