



## REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:  
Transportadora Associada de Gás

S/A - TAG

CONTRATO:

0802.0000066.08.2

Nº. 1125

ANO : REV.:

2010 0

PÁGINA:

1 de 2

Inspetor (a) Social: Filippo Beraldo Carmona

Telefone: (12) 9765-5416

### Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Adriano Ribeiro.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 03 à Faixa de dutos (km 22+000) - Bairro do Cedro - Paraibuna.		
Distância da Faixa	4 quilômetros aproximadamente		
Data	03/03/2010	Carga horária:	20 minutos
Público-alvo	Morador do acesso 03 à Faixa de dutos (km 22+000) - Bairro do Cedro - Paraibuna.	Total de Participantes:	1

### Resumo da Atividade

Objetivo	√ Atendimento ao Sr. Adriano Ribeiro.
Assuntos abordados	√ Reclamação sobre manutenção de acesso.
Dinâmica de Trabalho	√ Diálogo; √ Registro Fotográfico.
Questionamentos	√ Melhoria do acesso em frente a sua residência.
Observações	<p>√ Nesta data, o Sr. Adriano Ribeiro procurou os Comunicadores Fernanda e Filippo para reclamar sobre as condições do acesso em frente a residência dele. O morador alega que após o descarregamento de uma máquina, o operador teria manobrado em frente a casa dele, prejudicando acesso. A Comunicadora Fernanda informou ao morador que irá ao local verificar o ocorrido. Em frente a casa do Sr. Adriano Ribeiro, os Comunicadores puderam constatar através de registro fotográfico os danos causados na entrada da casa do Sr. Adriano. Sendo assim, os Comunicadores entraram em contato com o Encarregado Poerinha, responsável pelo maquinário, o qual afirmou que irá regularizar o acesso no mesmo dia.</p> <p>√ No período da tarde, os Comunicadores Fernanda e Filippo retornaram ao local e registraram o serviço de melhoria de acesso executado em frente à residência do Sr. Adriano.</p>

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Filippo Beraldo Carmona



## REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:  
Transportadora Associada de Gás  
S/A - TAG

CONTRATO:  
0802.0000066.08.2

Nº. 1125

ANO : 2010  
REV.: 0

PÁGINA:  
2 de 2

Inspetor (a) Social: Filippo Beraldo Carmona

Telefone: (12) 9726-1021

### Registro Fotográfico



Acesso logo após a passagem do maquinário



Acesso depois da manutenção realizada pela equipe do Encarregado Poerinha

Nome da Inspetor (a) Social: Filippo Beraldo Carmona