

Inspetor(a) Social: Patrícia Soares

Telefone: 97651488

Identificação da Atividade

Atividade	Atendimento ao Sr. Reginaldo Garcia.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 05 à Faixa de dutos (km 27+000) - Bairro do Lajeado - Paraibuna.		
Distância da Faixa	3 km aproximadamente.		
Data	09/04/2010	Carga horária:	20 minutos
Público-alvo	Morador do acesso 05 à Faixa de dutos (km 27+000) - Bairro do Lajeado - Paraibuna.	Total de Participantes:	1

Objetivo	√ Reparo na rede de esgoto do Sr. Reginaldo.
Assuntos abordados	√ Reparo na rede esgoto
Dinâmica de Trabalho	√ Diálogo; √ Registro fotográfico.
Questionamentos	√ O Sr. Reginaldo Garcia, informa que a rede de esgoto de sua residência foi danificada pelo veículo pesado do Consórcio Gastau.
Observações	√ Nesta data, o Comunicadora Patrícia recebeu a ligação do Sr. Reginaldo, informando que a rede de esgoto de sua residência foi danificada pelo veículo pesado do Consórcio Gastau. Na ocasião, a Comunicadora informou que irá averiguar a situação e entrará em contato em breve. Em seguida, a Comunicadora Patrícia entrou em contato com o Engenheiro Lindemberg, que informou que realizará uma visita ao local que em breve dará retorno. A Comunicadora Patrícia, foi informada pelo Engenheiro Lindemberg, que a equipe de Manutenção de acesso se deslocou para local para realização do reparo na rede de esgoto do Sr. Reginaldo. A Comunicadora Patrícia, esteve na residência do Sr. Reginaldo e constatou o reparo na rede de esgoto. O Sr. Reginaldo agradeceu a Comunicadora Patrícia, que colocou - se a disposição para qualquer esclarecimento e se despediu.

Registro Fotográfico	 <p>Equipe do Encarregado Zoio, realizado o reparo na rede de esgoto do Sr. Reginaldo -acesso 5 lajeado km 26+600</p>
-----------------------------	---

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Patrícia Soares

