



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG
CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 1299

ANO : 2010
REV.: C

PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Filippo Carmona

Telefone: (12) 9726-1021

Identificação da Atividade

Atividade	Inspeção periódica na comunidade.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 03 à Faixa de dutos (km 22+000) - Bairro do Cedro - Paraibuna.		
Distância da Faixa	2 quilômetros		
Data	30/04/2010	Carga horária:	60 minutos
Público-alvo	Morador do acesso 03 à Faixa de dutos (km 22+000) - Bairro do Cedro - Paraibuna.	Total de Participantes:	4

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Inspeção periódica na comunidade.
Assuntos abordados	√ Assuntos da obra em geral.
Dinâmica de Trabalho	√ Visita; preenchimento de formulário e registro fotográfico.
Questionamentos	√ Não houve questionamentos.

Observações

√ Nesta data, o Comunicador Filippo esteve no bairro do Cedro afim de realizar inspeções periódicas com a comunidade local. Alguns moradores ressaltaram ter conhecimento de material informativo acerca da obra além das reuniões realizadas no bairro. O Comunicador Social salientou que a pesquisa objetiva melhorar a qualidade do trabalho do Consórcio Gastau no bairro. Não havendo mais nada a ser tratado, o Comunicador agradeceu e se despediu.

Registro Fotográfico



Moradores participam da Inspeção Periódica

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Filippo Carmona