



REGISTRO DE ATIVIDADE

CLIENTE:
Transportadora Associada de Gás
S/A - TAG
CONTRATO:
0802.0000066.08.2

Nº. 1012
ANO : 2010
REV.: E
PÁGINA:
1 de 1

Inspetor(a) Social: Francine Vilela Telefone: (12) 9765-5416

Identificação da Atividade

Atividade	Registro do conserto do mata-burro.		
Trecho / Fase / Município	Acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B. São Damião – Paraibuna		
Distância da Faixa	50 metros		
Data	03/03/2010	Carga horária:	10 minutos
Público-alvo	Comunidade do acesso 08 à Faixa de dutos (km 44+000) – B. São Damião – Paraibuna	Total de Participantes:	1

Resumo da Atividade

Objetivo	√ Retorno sobre o conserto do mata-burro.
Assuntos abordados	√ Estado do mata-burro; √ Bueiro do acesso entupido.
Dinâmica de Trabalho	√ Contato telefônico.
Questionamentos	√ Não houve.
Observações	√ Neste dia, a Comunicadora Francine conseguiu contato via telefone com o Sr. Márcio Magano para averiguar qual o problema do mata-burro apontado em conversa anterior. O Sr. Márcio Magano se retificou em relação ao mata-burro e informou não haver mais problemas no local. No entanto, disse que há um bueiro acima do mata-burro que está entupido e ele acredita ter sido ocasionado devido as melhorias realizadas na estrada e, caso necessite de mais informações, procurar a caseira de sua propriedade. A Comunicadora lhe disse que irá ao local com o Engenheiro responsável para análise e lhe retornará. O Sr. Márcio agradeceu a atenção e a Comunicadora Francine se despediu.
Registro Fotográfico	√ Não houve registro fotográfico, pois foi contato telefônico.

Nome do (a) Inspetor (a) Social: Francine Vilela